

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang 2 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 sampai tanggal 26 Mei 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam divisi Teknik armada pada saat pengecekan masih berupa manual atau form ceklis.
2. Masih kurangnya APD untuk pengecekan seperti sarung tangan dan sepatu boots untuk pada saat pool kebanjiran.
3. Masih kurangnya penerangan lampu di berbagai pool operator.
4. Terbatasnya waktu pengecekan dikarenakan bus telat kembali ke pool.
5. Kurangnya under pit untuk melakukan pengecekan bagian bawah

V.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas maka ditentukan beberapa saran untuk dijadikan sebuah rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan produktifitas dan keefektifan bekerja pada divisi Teknik armada, berikut saran yang penulis dapat berikan antara lain :

1. Pembuatan web untuk divisi Teknik supaya lebih praktis dalam pengecekan suatu armada dan tidak menggunakan manual atau form ceklis.
2. Melakukan pengadaan APD supaya lebih lengkap.
3. Merekomendasi kepada operator agar menambahkan lampu penerangan pada setiap pool.
4. Melakukan pengadaan sliper yang disimpan di setiap pool untuk team verifikasi perawatan supaya pengecekan bawah bus bisa lebih detail.
5. Merekomendasi penambahan *underpit* di setiap pool operator.