

SKRIPSI

**ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESELAMATAN LALU
LINTAS DENGAN METODE *iRAP***

(Studi Kasus Ruas Jalan Wates – Purworejo)

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh:

ANA KUSUMA AYU

19.01.0594

PROGRAM SARJANA TERAPAN
REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESELAMATAN LALU
LINTAS DENGAN METODE *iRAP*
(Studi Kasus Ruas Jalan Wates – Purworejo)

*ANALYSIS OF SAFETY LEVEL ASSESSMENT CROSS WITH *iRAP* METHOD*
(case study of the Wates – Purworejo road section)

Disusun oleh :

ANA KUSUMA AYU

Notar : 19.01.0594

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1



Rizki Hardimansyah, S.S.T., M.Sc.
NIP. 198908042010121005

Tanggal 17 Juli 2023

Pembimbing 2



Dr. I Made Suraharta, S.T.,S.Si.T.,MT.
NIP. 197712052000031002

Tanggal 17 Juli 2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESELAMATAN LALU
LINTAS DENGAN METODE *iRAP*
(Studi Kasus Ruas Jalan Wates – Purworejo)

*ANALYSIS OF SAFETY LEVEL ASSESSMENT CROSS WITH *iRAP* METHOD*
(case study of the Wates – Purworejo road section)

Disusun oleh :

ANA KUSUMA AYU

19.01.0594

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Juli 2023

Ketua Sidang

Tanda Tangan



Rizki Hardimansyah, S.S.T., M.Sc.
NIP. 198908042010121005

Penguji 1

Tanda Tangan

Pipit Rusmandani, S.ST., MT.
NIP. 198506052008122002

Penguji 2



Tanda Tangan

Rizal Aprianto. S.T., M.T.
NIP. 199104152019021005



Mengetahui,

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Pipit Rusmandani, S.ST.,MT
NIP. 198506052008122002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Kusuma Ayu

Notar : 19.01.0594

Program Studi : Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**(ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESELAMATAN LALU LINTAS DENGAN METODE iRAP (Studi Kasus Ruas Jalan Wates-Purworejo)**" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa laporan skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila laporan skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Ana Kusuma Ayu

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil 'alamin... Sujud syukur kupersembahkan untuk-Mu Ya Allah.. Atas limpahan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Semoga pencapaianku ini menjadi pintu kesuksesan karierku di masa depan.

Aamiin.

Teruntuk Mamah, Papah, dan Adek

Mah.. Pah.. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian sepasang malaikat di hidup kakak. Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Semoga Mamah, Papah, dan Adek selalu diberikan kesehatan dan panjang umur agar selalu dapat menemani langkah perjalanan hidup kakak selanjutnya.

Teruntuk Dosen Pembimbing Skripsi Saya

Kepada yang terhormat Bapak Rizki Hardimansyah S.S.T., M.Sc. Dan Bapak Dr.I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., MT. selaku dosen pembimbing, saya ucapan terima kasih telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Teruntuk Rekan Seperjuangan BATCH XXX

Masya Allah akhirnya kita berhasil berada di titik ini. Bumi Semeru dan Margadana menjadi saksi banyaknya cerita yang telah kita lalui. Especially taruna-taruniku RSTJ A yang bersama-sama dari tingkat 1-4, semoga semua kenangan dan pengalaman dapat menjadi pelajaran berharga di masa yang akan datang.

Indah untuk dikenang, Tidak untung diulang.. THANKS FOR ALL GUYS!!

Teruntuk Adik Asuhku Shafa, Mirza, Dayus, Yaya, Lesta, dan Riska

Terimakasih ya dik sudah menjadi bagian cerita dari perjalanan hidup kakak di kampus. Senang sekali rasanya bisa punya adik asuh seperti kalian. Maaf apabila selama ini kakak belum bisa menjadi kakak panutan yang baik. Tetap semangat yaaa!!!! Perjalanan hidup di asrama akan terasa singkat bila kalian menikmatinya..

Sehat selalu adik-adikku.

Untuk Seseorang Yang Selalu Aku Rindukan

Last but not least.. Teruntuk kamu kakak seniorku, pemilik notar 16.1.0344. Terimakasih ya sudah bersamaku dalam keadaan apapun. Walaupun jarak memisahkan, tapi kamu selalu berusaha mensupport dan menemaniku selama mengerjakan skripsi. Semoga akan selalu ada hal-hal baik yang selanjutnya datang untuk kita.... Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul " Analisis Penilaian Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dengan Metode iRAP (Studi Kasus Ruas Jalan Wates – Purworejo) dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud apabila tidak mendapat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Made Suartika, A.TD., M.Eng.SC. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST, M.T. selaku Kepala Program Studi Diploma IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan (RSTJ)
3. Bapak Rizki Hardimansyah, S.ST., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak Dr.I Made Suraharta, S.T., S.Si.T., MT. selaku Dosen Pembimbing II
5. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan
6. Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Angkatan XXX

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat menanti saran dan kritik dari pembaca yang membangun agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan.

Tegal, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
INTISARI.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Batasan Masalah	3
I.4 Tujuan Penelitian	4
I.5 Manfaat Penelitian	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1 Karakteristik Jalan	6
II.1.1 Volume Lalu Lintas	6
II.1.2 Kapasitas Jalan.....	7
II.1.3 Tingkat Pelayanan Jalan	7
II.1.4 Kecepatan Kendaraan	10
II.2 Geometrik Jalan	10
II.2.1 Jalur Lalu Lintas	11
II.2.2 Lajur Lalu Lintas.....	12
II.2.3 Bahu Jalan	12
II.2.4 Median Jalan.....	12
II.2.5 Alinyemen Horizontal	13
II.2.6 Alinyemen Vertikal	14

II.2.7	Perkerasan Jalan.....	14
II.2.8	Drainase	15
II.2.9	Tipe Jalan.....	15
II.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	15
II.3.1	Rambu Lalu Lintas	15
II.3.2	Marka Jalan.....	18
II.3.3	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	19
II.3.4	Penerangan Jalan Umum.....	19
II.3.5	Alat Pengendali dan Pengaman Jalan.....	20
II.4	Kecelakaan Lalu Lintas	21
II.4.1	Klasifikasi Jenis dan Bentuk Kecelakaan Lalu Lintas	21
II.4.2	Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	25
II.5	Kendaraan <i>Hawkeye Series 2000</i>	26
II.5.1	<i>Hawkeye Processing Toolkit</i>	28
II.6	Penilaian Keselamatan Jalan	32
II.6.1	<i>Star ratings</i> (peringkat bintang)	33
II.6.2	<i>ViDA Analysis</i>	36
II.7	<i>International Roughness Index (IRI)</i>	37
II.9	Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
III.1	Lokasi Penelitian.....	41
III.2	Jenis Penelitian.....	42
III.3	Alat Penelitian	43
III.4	Diagram Alir Penelitian.....	45
III.5	Metode Pengumpulan Data.....	48
III.6	Metode Analisis Data.....	51
III.6.1	Identifikasi Karakteristik Ruas Jalan	51
III.6.2	Penentuan Tingkat Keselamatan Jalan.....	54
III.6.3	Upaya Meningkatkan Keselamatan Jalan	56
III.7	Jadwal Rencana Kegiatan.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
IV.1	Analisis Karakteristik Jalan pada Jalan Wates – Purworejo.....	58
IV.1.1	Kondisi Umum	58

IV.1.2	Data Kondisi Geometrik Jalan	60
IV.1.3	Data Inventarisasi Perlengkapan Jalan	61
IV.1.4	Data Kondisi Volume Lalu Lintas	74
IV.1.5	Data Kecelakaan Lalu Lintas	83
IV.2	Analisis Tingkat Keselamatan Jalan pada Jalan Wates-Purworejo	87
IV.2.1	Segmen 1	88
IV.2.2	Segmen 2	95
IV.2.3	Segmen 3	102
IV.2.4	Segmen 4	110
IV.2.5	Segmen 5	117
IV.2.6	Nilai IRI (<i>International Roughness Index</i>)	126
IV.3	Analisis Upaya Peningkatan Keselamatan pada Jalan Wates-Purworejo	128
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	136
V.1	Kesimpulan	136
V.2	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138	
LAMPIRAN.....	141	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Rambu Peringatan	16
Gambar II. 2 Rambu Perintah.....	17
Gambar II. 3 Rambu Larangan	17
Gambar II. 4 Rambu Petunjuk.....	18
Gambar II. 5 Tabrak Depan Dengan Depan.....	22
Gambar II. 6 Tabrak Depan Dengan Samping.....	23
Gambar II. 7 Tabrak Depan Dengan Belakang	23
Gambar II. 8 Tabrak Samping Dengan Samping	24
Gambar II. 9 Tabrak Rollover	25
Gambar II.10 Sistem Kerja Hawkeye	27
Gambar II. 11 Kendaraan Survei Hawkeye 2000	27
Gambar II. 12 Penempatan Modul Gipsitrac	29
Gambar II. 13 Modul Gipsitrac.....	29
Gambar II. 14 Digital Laser Profiler	30
Gambar II. 15 Asset View Camera.....	31
Gambar II. 16 Tampilan Menu Aplikasi Hawkeye Processing Toolkit	32
Gambar II. 17 Tampilan Menu Web Vida By Irap	37
Gambar II. 18 Skala International Roughness Index	38
Gambar III. 1 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Kulon Progo	41
Gambar III. 2 Lokasi Penelitian Jalan Wates-Purworejo.....	42
Gambar III. 3 Kondisi Eksisting Jalan Wates-Purworejo	42
Gambar III. 4 Kendaraan Survei Hawkeye 2000	43
Gambar III. 5 Aplikasi Traffic Counter.....	43
Gambar III. 6 Formulir Survei Traffic Counting	44
Gambar III. 7 Stopwatch	44
Gambar III.8 Laptop Acer Aspire 5	44
Gambar III. 9 Software Hawkeye Processing Toolkit	45
Gambar III. 10 Diagram Alir Penelitian	46
Gambar III. 11 Proses Kerja Sistem Hawkeye.....	49
Gambar III.12 Teknik Survei Kecepatan Rata-Rata	53
Gambar III.13 Hasil Star Rating Demonstrator	55

Gambar III.16 Diagram Jumlah Kecelakaan Tahun 2018-2022.....	83
Gambar IV. 1 Kondisi Eksisting Segmen 1	58
Gambar IV. 2 Kondisi Eksisting Segmen 2	59
Gambar IV. 3 Kondisi Eksisting Segmen 3	59
Gambar IV. 4 Kondisi Eksisting Segmen 4.....	60
Gambar IV. 5 Kondisi Eksisting Segmen 5	60
Gambar IV. 6 Penampang Melintang Jalan Wates – Purworejo.....	61
Gambar IV. 7 Grafik Volume Lalu Lintas Peak Hour.....	75
Gambar IV. 8 Grafik Volume Lalu Lintas Peak Hour.....	75
Gambar IV. 9 Fluktuasi Lalu Lintas Menuju Arah Purworejo.....	76
Gambar IV. 10 Fluktuasi Lalu Lintas Menuju Arah Wates	77
Gambar IV. 11 Presentase Jenis Kendaraan Arah Purworejo	79
Gambar IV. 12 Presentase Jenis Kendaraan Arah Wates.....	79
Gambar IV. 13 Vc / Ratio Jalan Per Jalur Jalan Wates-Purworejo.....	80
Gambar IV. 14 Diagram Presentase Klasifikasi Korban Kecelakaan Tahun 2018-2022	84
Gambar IV. 15 Grafik Waktu Kejadian Kecelakaan Tahun 2018-2022.....	85
Gambar IV. 16 Presentase Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2018-2022.....	86
Gambar IV.17 Survei Dengan Kendaraan Hawkeye	87
Gambar IV. 18 Proses Pengambilan Data	87
Gambar IV. 19 Star Rating Segmen 1 Sta 0 + 100	88
Gambar IV. 20 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+100	88
Gambar IV. 21 Star Rating Segmen 1 Sta 0+200	88
Gambar IV. 22 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+100	89
Gambar IV. 23 Star Rating Segmen 1 Sta 0+300	89
Gambar IV. 24 Kondisi Eksisting Segman 1 Sta 0+300	89
Gambar IV. 25 Star Rating Segmen 1 Sta 0+400	90
Gambar IV. 26 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+400	90
Gambar IV. 27 Star Rating Segmen 1 Sta 0+500	90
Gambar IV. 28 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+500	91
Gambar IV. 29 Star Rating Segmen 1 Sta 0+600	91
Gambar IV. 30 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+600.....	91
Gambar IV. 31 Star Rating Segmen 1 Sta 0+700	92
Gambar IV. 32 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+700	92

Gambar IV. 33 Star Rating Segmen 1 Sta 0+800	92
Gambar IV.34 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+800	93
Gambar IV. 35 Star Rating Segmen 1 Sta 0+900	93
Gambar IV. 36 Kondisi Eksisting Segmen 1 0+900.....	93
Gambar IV.37 Star Rating Segmen 1 Sta 0+1000.....	94
Gambar IV. 38 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+1000	94
Gambar IV.39 Grafik Perolehan Star Rating Segmen 1	94
Gambar IV. 40 Star Rating Segmen 2 Sta 0+100	95
Gambar IV. 41 Kondisi Eksisting Segmen 1 Sta 0+200	95
Gambar IV. 42 Star Rating Segmen 2 Sta 0+200	96
Gambar IV. 43 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+200	96
Gambar IV. 44 Star Rating Segmen 2 Sta 0+300	96
Gambar IV. 45 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+300	97
Gambar IV. 46 Star Rating Segmen 2 Sta 0+400	97
Gambar IV. 47 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+400	97
Gambar IV. 48 Star Rating Segmen 2 Sta 0+500	98
Gambar IV.49 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+500	98
Gambar IV. 50 Star Rating Segmen 2 Sta 0+600	98
Gambar IV. 51 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+600	99
Gambar IV. 52 Star Rating Segmen 2 Sta 0+700	99
Gambar IV. 53 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+700	99
Gambar IV. 54 Star Rating Segmen 2 Sta 0+800	100
Gambar IV.55 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+800	100
Gambar IV. 56 Star Rating Segmen 2 Sta 0+900	100
Gambar IV. 57 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+900	101
Gambar IV. 58 Star Rating Segmen 2 Sta 0+1000	101
Gambar IV. 59 Kondisi Eksisting Segmen 2 Sta 0+1000	101
Gambar IV. 60 Grafik Perolehan Star Rating Segmen 2	102
Gambar IV. 61 Star Rating Segmen 3 Sta 0+100	102
Gambar IV. 62 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+100	103
Gambar IV. 63 Star Rating Segmen 3 Sta 0+200	103
Gambar IV. 64 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+200	103
Gambar IV. 65 Star Rating Segmen 3 Sta 0+300	104
Gambar IV. 66 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+300	104

Gambar IV. 67 Star Rating Segmen 3 Sta 0+400	104
Gambar IV. 68 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+400	105
Gambar IV. 69 Star Rating Segmen 3 Sta 0+500	105
Gambar IV.70 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+500	105
Gambar IV.71 Star Rating Segmen 3 Sta 0+600	106
Gambar IV. 72 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+600	106
Gambar IV. 73 Star Rating Segmen 3 Sta 0+700	106
Gambar IV. 74 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+700	107
Gambar IV. 75 Star Rating Segmen 3 Sta 0+800	107
Gambar IV. 76 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+800	107
Gambar IV. 77 Star Rating Segmen 3 Sta 0+900	108
Gambar IV. 78 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+900	108
Gambar IV. 79 Star Rating Segmen 3 Sta 0+1000	108
Gambar IV. 80 Kondisi Eksisting Segmen 3 Sta 0+1000	109
Gambar IV. 81 Grafik Perolehan Star Rating Segmen 3	109
Gambar IV. 82 Star Rating Segmen 4 Sta 0+100	110
Gambar IV. 83 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+100	110
Gambar IV. 84 Star Rating Segmen 4 Sta 0+200	110
Gambar IV. 85 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+200	111
Gambar IV. 86 Star Rating Segmen 4 Sta 0+300	111
Gambar IV. 87 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+300	111
Gambar IV. 88 Star Rating Segmen 4 Sta 0+400	112
Gambar IV. 89 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+400	112
Gambar IV. 90 Star Rating Segmen 4 Sta 0+500	112
Gambar IV. 91 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+500	113
Gambar IV. 92 Star Rating Segmen 4 Sta 0+600	113
Gambar IV. 93 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+600	113
Gambar IV. 94 Star Rating Segmen 4 Sta 0+700	114
Gambar IV. 95 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+700	114
Gambar IV. 96 Star Rating Segmen 4 Sta 0+800	114
Gambar IV. 97 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+800	115
Gambar IV. 98 Star Rating Segmen 4 Sta 0+900	115
Gambar IV. 99 Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+900	115
Gambar IV.100 Star Rating Segmen 4 Sta 0+1000	116

Gambar IV. 101	Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+1000.....	116
Gambar IV.102	Grafik Perolehan Star Rating Segmen 4	116
Gambar IV.103	Star Rating Segmen 5 Sta 0+100	117
Gambar IV.104	Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+100	117
Gambar IV.105	Star Rating Segmen 5 Sta 0+200	118
Gambar IV.106	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+200	118
Gambar IV.107	Star Rating Segmen 5 Sta 0+300	118
Gambar IV.108	Kondisi Eksisting Segmen 4 Sta 0+300	119
Gambar IV.109	Star Rating Segmen 5 Sta 0+400	119
Gambar IV.110	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+400	119
Gambar IV.111	Star Rating Segmen 5 Sta 0+500	120
Gambar IV.112	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+500	120
Gambar IV.113	Star Rating Segmen 5 Sta 0+600	120
Gambar IV.114	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+600	121
Gambar IV. 115	Star Rating Segmen 5 Sta 0+700	121
Gambar IV. 116	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+700	121
Gambar IV. 117	Star Rating Segmen 5 Sta 0+800	122
Gambar IV.118	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+800	122
Gambar IV.119	Star Rating Segmen 5 Sta 0+900	122
Gambar IV. 120	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+900	123
Gambar IV. 121	Star Rating Segmen 5 Sta 0+1000.....	123
Gambar IV. 122	Kondisi Eksisting Segmen 5 Sta 0+1000	123
Gambar IV.123	Grafik Perolehan Star Rating Segmen 5	124
Gambar IV. 124	Contoh Kondisi Geometrik Jalan	125
Gambar IV.124	Grafik Rata-Rata Nilai Iri Jalan Wates – Purworejo.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Klasifikasi Dan Karakteristik Tingkat Pelayanan Jalan	7
Tabel II. 2 Penentuan Lebar Jalur.....	11
Tabel II. 3 Lebar Minimum Untuk Median Tanpa Bukaan (Tipe Ditinggikan)	13
Tabel II. 4 Lebar Minimum Untuk Median Dengan Bukaan (Tipe Ditinggikan / Diturunkan)	13
Tabel II. 5 Klasifikasi Dan Kode Warna Pada Star Rating	34
Tabel II. 6 Indikator Penilaian Star Rating.....	35
Tabel II. 7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	39
Tabel III. 1 Pengumpulan Data Sekunder	51
Tabel III. 2 Kriteria Kondisi Jalan Berdasarkan Nilai Iri.....	52
Tabel III. 3 Jadwal Rencana Kegiatan Penyusunan Skripsi	57
Tabel IV. 1 Data Kondisi Geometrik Jalan Wates – Purworejo	60
Tabel IV. 2 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Segmen 1	62
Tabel IV. 3 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Segmen 2	63
Tabel IV. 4 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Segmen 3	67
Tabel IV. 5 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Segmen 4	69
Tabel IV. 6 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Segmen 5	71
Tabel IV. 7 Kondisi Lalu Lintas Peak Hour Per Sesi.....	74
Tabel IV. 8 Komposisi Jenis Kendaraan Yang Melintas.....	78
Tabel IV. 9 Tingkat Pelayanan Jalan Wates – Purworejo.....	79
Tabel IV. 11 Sample Kendaraan Arah Wates	80
Tabel IV. 12 Sample Kendaraan Arah Purworejo	81
Tabel IV. 13 Penggolongan Kecepatan Jalur Arah Wates.....	81
Tabel IV. 14 Penggolongan Kecepatan Jalur Arah Purworejo	81
Tabel IV. 15 Kecepatan Persentil 85 Jalur Arah Wates	82
Tabel IV. 16 Kecepatan Persentil 85 Jalur Arah Purworejo.....	82
Tabel IV. 17 Jumlah Kecelakaan Tahun 2018-2022.....	83
Tabel IV. 18 Klasifikasi Korban Kecelakaan Tahun 2018-2022	84
Tabel IV. 19 Waktu Kejadian Kecelakaan Tahun 2018-2022	85
Tabel IV. 20 Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2018-2022.....	86
Tabel IV. 21 Presentase Perolehan Star Rating Pada 5 Segmen	124
Tabel IV. 22 Parameter Penilaian Iri Oleh Dirjen Bina Marga	126

Tabel IV. 23 Rekap Hasil Survei Nilai Iri.....	126
Tabel IV. 24 Jenis Kerusakan Jalan Retak Buaya	128
Tabel IV. 25 Upaya Peningkatan Keselamatan Pada Jalan Wates-Purworejo .	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Lalu Lintas Harian.....	142
Lampiran 2 Volume Lalu Lintas.....	143
Lampiran 3 Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	145
Lampiran 4 Proses Input Indikator Penilaian Segmen 1.....	156
Lampiran 5 Proses Input Indikator Penilaian Segmen 2.....	158
Lampiran 6 Proses Input Indikator Penilaian Segmen 3.....	160
Lampiran 7 Proses Input Indikator Penilaian Segmen 4.....	162
Lampiran 8 Proses Input Indikator Penilaian Segmen 5.....	164
Lampiran 9 Hasil Survei Nilai Iri Arah Wates.....	166
Lampiran 10 Hasil Survei Nilai Iri Arah Purworejo.....	168
Lampiran 11 Hasil Survei Kecepatan Kendaraan Arah Wates.....	170
Lampiran 12 Hasil Survei Kecepatan Kendaraan Arah Purworejo.....	172
Lampiran 13 Dokumentasi Pelaksanaan Survei Pengambilan Data Penelitian	174

INTISARI

Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. Seringkali, kecelakaan terjadi karena prasarana jalan yang buruk ataupun kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri.

Kulon Progo merupakan kabupaten yang terus bertumbuh pesat dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2020, telah diresmikannya Yogyakarta International Airport (YIA) yang terletak di Temon, Kulon Progo. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, dampak dari bandara tersebut menyebabkan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor yang beroperasi di ruas Jalan Wates-Purworejo. Semakin meningkatnya volume kendaraan yang beroperasi maka dapat menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai analisis tingkat keselamatan lalu lintas di ruas jalan Wates – Purworejo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat keselamatan jalan menggunakan metode penilaian *star rating* dengan cara pengamatan kondisi eksisting jalan. Metode ini diakses melalui website ViDA dari program *IRAP (International Road Assessment Program)*.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan sepanjang 5 km Jalan Wates – Purworejo mendapatkan peringkat 3 pada star ratings. Adapun beberapa penanganan untuk meningkatkan peringkat jalan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur dan instrument dalam penilaian star ratings seperti contohnya pengadaan rambu, pelebaran jalan, dan perbaikan permukaan jalan.

Kata Kunci : Keselamatan Lalu Lintas, Kecelakaan, Star Rating, Peningkatan, Penanganan

ABSTRACT

Traffic Safety is a condition of avoiding everyone from the risk of accidents during traffic caused by humans, vehicles, roads, and/or the environment. Often, accidents occur due to poor road infrastructure or negligence of the road users themselves.

Kulon Progo is a district that continues to grow rapidly in the development stage. In 2020, Yogyakarta International Airport (YIA) was inaugurated in Temon, Kulon Progo. Based on data from the Department of Transportation Regency of Kulon Progo, the impact of the airport has caused an increase in motorized vehicle users operating on the Wates-Purworejo Road. The increasing volume of vehicles operating can cause potential traffic accidents if not balanced with infrastructure improvements. Therefore, it is necessary to conduct research on the analysis of the level of traffic safety on the Wates - Purworejo road. The purpose of this study is to analyze the level of road safety using the star rating assessment method by observing the existing condition of the road. This method is accessed through the ViDA website of the IRAP (International Road Assessment Program) program.

After conducting research, it was found that overall along the 5 km Wates - Purworejo Road was ranked 3rd in star ratings. Some of the handling to improve the road rating can be done by improving infrastructure and instruments in the assessment of star ratings such as the procurement of signs, widening roads, and improving road surfaces.

Keywords : *Traffic Safety, Accident, Star Rating, Improvement, Handling*