

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN DESAIN *LAYOUT* BENGKEL

BAGIAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN PADA BISKITA

TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh:

TEGAR AGENG NUGRAHA

19.02.0337

PROGRAM SARJANA TERAPAN

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TEGAL

2023

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN DESAIN *LAYOUT* BENGKEL

BAGIAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN PADA BISKITA

TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh:

TEGAR AGENG NUGRAHA

19.02.0337

PROGRAM SARJANA TERAPAN

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TEGAL

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANG BANGUN DESAIN LAYOUT BENGKEL BAGIAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN PADA BISKITA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

*DESIGN AND BUILD DESIGN MAINTENANCE AND REPAIR SECTION
ON BISKITA TRANS PAKUAN BOGOR CITY*


Disusun oleh:

TEGAR AGENG NUGRAHA

19.02.0337

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing :



Sugiyarto, S.Pd., M.Pd
NIP. 198501072008121003

Tanggal, 23 Juni 2023

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN DESAIN LAYOUT BENGKEL BAGIAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN PADA BISKITA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

*DESIGN AND BUILD DESIGN MAINTENANCE AND REPAIR SECTION ON
BISKITA TRANS PAKUAN BOGOR CITY*

Disusun oleh:

TEGAR AGENG NUGRAHA

19.02.0337

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Juli 2023

Ketua Sidang

Tanda Tangan

Sugiyarto, S.Pd., M.Pd
NIP.198501072008121003

Penguji 1

Tanda Tangan

Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T
NIP.199210092019021002

Penguji 2

Tanda Tangan

Faris Humami, M.Eng
NIP.199011102019021002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif

Faris Humami, M.Eng.
NIP.199011102019021002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tegar Ageng Nugraha

Notar : 19.02.0337

Program Studi : Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul "Rancang Bangun Desain *Layout* Bengkel Bagian Perawatan dan Perbaikan Pada Biskita Trans Pakuan Kota Bogor" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila tugas akhir ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 21 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Tegar Ageng Nugraha

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta do'a orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh Karen itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syamsul Hadi dan ibunda Nengsih yang telah mendukung, mendorong, dan selalu mendo'akan saya selama menempuh Pendidikan yang saya lalui selama ini, tanpa mereka saya menjadi orang yang tidak berarti.
2. Kakak saya Fara Anbya yang menjadi contoh serta panutan sehingga saya bisa menjalanin proses kehidupan selama ini.
3. Kekasih saya Septia Kusyani, S.Gz yang tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk sahabat kamar saya Mr 5, Moh Feri Ramadhan, Yuhanda Izzul Haq, Sahrul Zuma Setyamukti yang telah bersama – sama berjuang untuk tugas akhir masing". Do'a dan harapan selalu terucap semoga kedepan kami bisa bersama-sama sukses membawa nama baik sendiri dan keluarga yang utama.
5. Keluarga besar PT. KODJARI TATA ANGKUTAN Biskita Trans Pakuan Kota Bogor yang telah menerima penulis dalam melaksanakan magang dan mengumpulkan data. Terimakasih waktu dan tempatnya yang sudah diluangkan untuk menjadi bagian dari keluarga Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.
6. Kepada rekan-rekan TRO B angkatan XXX yang selama ini selalu berbagi canda tawa maupun suka duka yang selalu dijalani bersama-sama selama 4 tahun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga mampu dapat melaksanakan tahap penyusunan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. I Made Suartika, A.TD., M.Eng.Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Faris Humami, M.Eng selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif
3. Bapak Sugiyarto, S.Pd. M.Pd selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan banyak waktu, pikiran, kesabaran dan dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama proses penggeraan.
4. Orang tua bapak dan ibu yang senantiasa berdoa, membimbing, mendukung secara moril dan materil sehingga tugas akhir ini dapat tersusun.
5. Kepada teman-teman Batalyon korps taruna PKTJ angkatan XXX yang telah mensuport menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kendala dalam penyusunan nya.

Tegal, 21 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Tegar Ageng Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Batasan Masalah	3
I.4 Tujuan Penelitian.....	3
I.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
II.1 Pengertian BTS (<i>Buy the Service</i>)	5
II.2 Perancangan	6
II.3 Desain	6
II.4 <i>Layout</i>	8
II.5 Klasifikasi Bengkel	9
II.6 Manajamen Bengkel	10
II.7 Manajemen Bahaya dan Resiko.....	15
II.8 Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control (HIRADC)	18

II.9 Aplikasi Sketchup	21
II.10 Penelitian Yang Relevan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
III.1 Lokasi Penelitian.....	25
III.2 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	25
III.3 Teknik Analisis Data.....	27
III.4 Metode Analisis	29
III.5 Analisis Data	30
III.6 Diagram Alir.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
IV.1 Kondisi Eksisting Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor ..	33
IV.2 Perbaikan Desain <i>Layout</i> Bengkel Bagian Perawatan dan Perbaikan Pada Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Sesuai Dengan <i>Hazard Identifikasi</i> dan <i>Pit Service</i>	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
V.1 Kesimpulan	71
V.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kondisi tempat perawatan dan perbaikan bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor	15
Gambar II. 3 Tampilan awal sketchup	22
Gambar III. 1 Lokasi Bengkel Biskita	25
Gambar III. 2 Bagian Aliran Penelitian	31
Gambar IV. 1 Kondisi Pool Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.....	33
Gambar IV. 2 Kondisi Eksisting Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor..	33
Gambar IV. 3 Kondisi Stall Perawatan dan Perbaikan.....	34
Gambar IV. 4 Stall Perawatan dan Perbaikan	34
Gambar IV. 5 Perawatan dan Perbaikan Mesin	35
Gambar IV. 6 Kondisi Tempat Perbaikan Gardan	35
Gambar IV. 7 Tempat Perbaikan Gardan	36
Gambar IV. 8 Kondisi Pergantian Ban.....	36
Gambar IV. 9 Stall Pergantian Ban	37
Gambar IV. 10 Penyimpanan Limbah Oli Bekas dan Ban Bekas.....	37
Gambar IV. 11 Tempat Penempatan Limbah Oli Bekas dan Ban Bekas.....	38
Gambar IV. 12 Layout Sebelum dan Sesudah Perbaikan Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.....	57
Gambar IV. 14 Desain Perbaikan Stall Perawatan dan Perbaikan Bus	58
Gambar IV. 15 Rambu Peringatan Di Area Stall.....	59
Gambar IV. 16 Garis Pejalan Kaki	60
Gambar IV. 17 Tempat Perbaikan Gardan	61
Gambar IV. 18 Stall Pergantian Ban	61
Gambar IV. 19 Tempat Penyimpanan Ban Bekas.....	62
Gambar IV. 20 Tempat Peympanan Limbah Oli Bekas	63
Gambar IV. 21 Ruang Mekanik.....	63
Gambar IV. 22 Kotak P3K	64
Gambar IV. 23 Peletakan Wastafel	65
Gambar IV. 24 Peletakan APAR 1	66
Gambar IV. 25 Peletakan APAR 2	66
Gambar IV. 26 Peletekan Poster K3	67
Gambar IV. 27 Tempat Penyimpanan Alat dan Sparepart Bengkel	67

Gambar IV. 28	Penempatan Titik Kumpul	68
Gambar IV. 29	Penempatan Lubang Ventilasi Turbin	68
Gambar IV. 30	Desain Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Sebelum Perbaikan	69
Gambar IV. 31	Desain Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Sebelum Perbaikan	69
Gambar IV. 32	Desain Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Sesudah Perbaikan Tampak Atas	70
Gambar IV. 33	Desain Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Sesudah Perbaikan Tampak Atas	70

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Penelitian Yang Relevan.....	23
Tabel III. 1	Form identifikasi bahaya resiko dibengkel	28
Tabel IV. 1	Matrik Penilaian dan Risiko	40
Tabel IV. 2	Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Di Bengkel	41
Tabel IV. 3	Data Sekunder.....	51
Tabel IV. 4	Dimensi Ukuran Area Pool Biskita Trans Pakuan Kota Bogor.	51
Tabel IV. 5	Pertimbangan desain.....	55

INTISARI

Biskita Trans Pakuan Kota Bogor adalah salah satu program pengembangan angkutan umum terintegrasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berbasis pembayaran secara nontunai dan menggunakan teknologi terkini demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan mobilisasi masyarakat. Saat ini bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor masih menggunakan bengkel dari operator sebelumnya dan terlihat seadanya. Bengkel pemeliharaan dan perawatan di Biskita Trans Pakuan Kota Bogor tempat penataan bengkel belum jelas dan mengakibatkan kecelakaan kerja.

Tujuan Penelitian ini adalah mengulas tentang kondisi eksisting *layout* bengkel bagian perawatan dan perbaikan dan merancang desain *layout* pada Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor berdasarkan peraturan perindustrian dan perdagangan. Pada penelitian ada beberapa metode penelitian yang harus digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dan metode HIRADC.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi bengkel pada Bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor masih belum sesuai standar yang telah ditentukan oleh kementerian perindustrian dan perdagangan Jumlah *Pit service* di bengkel Biskita Trans Pakuan Kota Bogor sebelumnya belum memiliki *stall pit service*. Setelah perhitungan menggunakan metode *pit service* yang diukur berdasarkan jumlah armada yang dimiliki, waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan preventif atau berkala pada setiap kendaraan (dalam satu jam), Interval pemeliharaan dan hasilnya diperoleh 2 buah *stall* dan *pit service*.

Kata Kunci:

Bengkel, BiskitaTrans Pakuan Kota Bogor, Layout, Pit Service, Identifikasi Hazard

ABSTRACT

Biskita Trans Pakuan Bogor City is one of the integrated public transportation development programs from the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ) which is based on non-cash payments and uses the latest technology to increase the safety and convenience of community mobilization. At present, the Biskita Trans Pakuan workshop in Bogor City still uses the workshop of the previous operator and looks sober. The maintenance and maintenance workshop at Biskita Trans Pakuan Bogor City where the arrangement of the workshop is unclear and results in work accidents.

The purpose of this study is to review the existing condition of the maintenance and repair section workshop layout and to design a layout design for Biskita Trans Pakuan Workshop, Bogor City based on industry and trade regulations. In research, several research methods must be used. In this study, researchers used research methods using qualitative analysis and the HIRADC method.

The results of this study explain that the workshop conditions at the Biskita Trans Pakuan Workshop, Bogor City, are still not by the standards set by the Ministry of Industry and Trade. After calculations using the pit service method are measured based on the number of fleets owned, the average time needed to carry out preventive or periodic maintenance work on each vehicle (in one hour), and maintenance intervals, and the results obtained are 2 stalls and pit services.

Keywords:

Workshop, BiskitaTrans Pakuan Bogor City, Layout, Pit Service, Hazard Identification