

**SKRIPSI**

**RANCANG BANGUN ULANG DESAIN *LAYOUT* BENGKEL**

**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BUS PADA POOL**

**KORIDOR IV METESEH BLU TRANS SEMARANG**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh :  
MUH HUSNI MUSTAGHFIRIN  
16.II.0147

**PROGRAM STUDI D IV TEKNIK KESELAMATAN  
OTOMOTIF**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

**TEGAL**

**2020**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **RANCANG BANGUN ULANG DESAIN *LAYOUT* BENGKEL PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BUS PADA POOL KORIDOR IV METESEH BLU TRANS SEMARANG**

*DESIGN AND REBUILD THE LAYOUT DESIGN OF MAINTENANCE AND  
MAINTENANCE WORKSHOP IN THE POOL BLU TRANS SEMARANG*

disusun oleh :

**MUHAMAD HUSNI MUSTAGHFIRIN  
16.II.0147**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1

Pipit Rusmandani, S.ST, M.T  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

tanggal.....

Pembimbing 2

  
Mokhammad Rifqi Tsani, S.Kom., M.Kom  
**NIP. 19890822 2019021 002**

tanggal.....

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RANCANG BANGUN ULANG DESAIN *LAYOUT* BENGKEL**

**PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BUS PADA POOL KORIDOR IV**

**METESEH BLU TRANS SEMARANG**

*DESIGN AND REBUILD THE LAYOUT DESIGN OF MAINTENANCE AND  
MAINTENANCE WORKSHOP IN THE POOL CORRIDOR IV METESEH BLU TRANS  
SEMARANG*

disusun oleh :

MUHAMAD HUSNI MUSTAGHFIRIN

16.II.0147

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 10 Februari 2020

Ketua Sidang

Mokhammad Rifqi Tsani, S.Kom., M.Kom

Penguji 1

Muzayin Arif, M.T

Penguji 2

M. Aziz Kurniawan, M.T

Tanda Tangan



Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma 4 Teknik Keselamatan Otomotif

**Ethys Pranoto, S.T., M.T**  
**NIP. 19800602 200912 1 00**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Husni Mustaghfirin

Notar. : 16.II.0147

Program Studi : D4 Teknik Keselamatan Otomotif

menyatakan bahwa Proposal Skripsi dengan judul "*Rancang Bangun Ulang Desain Lay Out Bengkel Pemeliharaan Dan Perawatan Bus Pada Pool Koridor IV Meteseh Blu Trans Semarang*" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa Proposal Skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Proposal skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 17 Januari 2020

Yang menyatakan,

Muhamad Husni

Mustaghfirin

## **INTISARI**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Peragangan Nmr : 551/MM/Kep/1/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Menyebutkan bahwa dalam pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut dipandang perlu adanya pengaturan klasifikasi bengkel umum kendaraan.

Bengkel merupakan suatu tempat yang digunakan untuk perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel pemeliharaan dan perawatan di BLU Trans Semarang *Pool* Meteseh rawan terjadinya kecelakaan kerja karena tempat penataan bengkel yang belum efisien. Pada BLU Trans Semarang *Pool* Meteseh belum adanya penataan yang benar sehingga sering terjadi kecelakaan kerja, dari mulai kurang efisiennya tata letak tempat penyimpanan peralatan sampai dengan stall perbaikan dan juga pada sistem penataannya masih belum jelas, Maka dari itu peneliti hendak melakukan penataan ulang *layout* sesuai dengan metode *Pit Service* dan Identifikasi *Hazard* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Bengkel dari segi *lay out* tempat hingga penataan ruangan yang terdapat didalam Bengkel itu sendiri.

Kata Kunci :

Bengkel, BLU Trans Semarang, *Layout*, *Pit Service*, Identifikasi *Hazard*

## **ABSTRACT**

Decree of the Minister of Industry and Trade Nmr: 551 / MM / Kep / 1/1999 concerning General Motor Vehicle Workshops. It is stated that in the development of general motorized vehicle workshops it is deemed necessary to regulate the classification of general vehicle workshops

The workshop is a place that is used for repair and maintenance of vehicles. Maintenance and maintenance workshops at BLU Trans Semarang Pool Meteseh are prone to work accidents due to inefficient workshop arrangements. At the Trans Semarang Pool Meteseh BLU there is no correct arrangement so that there are frequent work accidents, from the inefficient layout of the equipment storage area to the repair stall and also the arrangement of the system is still unclear. Therefore, researchers want to rearrange the layout according to Pit Service method and Hazard Identification Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 90 / M-DAG / PER / 12/2014 concerning Arrangement and Development of Workshops from the aspect of lay out of the premises to the arrangement of the rooms contained in the workshop itself.

Keywords :

*Workshop, BLU Trans Semarang, Layout, Pit Service, Hazard Identification*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan berupa kesehatan , kesempatan kepada penulis sehingga mampu dapat melaksanakan tahap penyusunan proposal skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma 4 Teknik Keselamatan Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini, terutama kepada :

1. Orang tua penulis yang senantiasa berdoa, membimbing, mendukung secara moril dan materil sehingga proposal skripsi ini dapat tersusun.
2. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si, M.S.E, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
3. Ibu Pipit Rusmandani, MT dan Mokhamad Rifqi Tsani, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing proposal skripsi penulis yang telah memberikan banyak waktu, pikiran, kesabaran dan dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama proses penggerjaan lapor
4. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T selaku ketua program studi DIV Teknik Keselamatan Otomotif yang telah banyak memberikan arahan.
5. Rekan satu angkatan D IV Teknik Keselamatan Otomotif dan Batalyon korps taruna PKTJ atas semangat dan doa selama pelaksanaan praktik dan penyusunan laporan.

Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kami mohon kritik dan saran untuk membangun penulisan laporan kedepannya lebih baik lagi. semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperluas wawasan pembaca.

Tegal, 17 Januari 2020

Muhamad Husni M

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	2
I.3 Batasan Masalah .....	2
I.4 Tujuan Penelitian .....	2
I.5 Manfaat Penelitian.....	3
I.6 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
II.1 Perancangan, Desain dan <i>Layout</i> Bengkel .....	4
II.1.1 Desain .....	4
II.1.2 Perancangan Bengkel.....	5
II.1.3 <i>Layout</i> Bengkel .....	6
II.1.4 Klasifikasi Bengkel.....	8
II.2 Manajemen Bengkel.....	9
II.2.1 Fasilitas Bengkel .....	9
II.2.2 Standar <i>Stall</i> .....	11
II.3 Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja ( SMK3) Bengkel .....	13
II.4 Hazard Identifikasi Risiko Bengkel.....	15
II.4.4 Analisis Data Pengamatan Identifikasi Hazard .....	17
II.5 Aplikasi <i>Sketch Up</i> .....	18

II.5.1	Pengenalan Tampilan Sketchup .....	19
II.6	<i>AutoCAD</i> .....	22
II.6.1	Membuka Program <i>AutoCAD</i> .....	22
II.6.2	Mengenal Antarmuka <i>AutoCAD</i> .....	23
II.6.3	Membuat <i>File</i> Baru.....	24
II.6.4	Menyimpan File.....	25
II.7	Penelitian yang Relevan .....	26
II.8	Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
III.1	Lokasi Penelitian .....	29
III.2	Bahan Penelitian .....	29
III.3	Alat Penelitian.....	29
III.3.1	Unit Prasarana .....	29
III.3.2	Alat Tulis Kantor .....	30
III.4	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	30
III.4.1	Instrumen Penelitian .....	30
III.4.2	Waktu Penelitian .....	30
III.4.3	Prosedur Pengumpulan Data .....	31
III.4.4	Teknik Analisis Data .....	34
III.5	Diagram Alir Penilitian.....	36
III.4	Variabel Penelitian.....	38
III.4.1	Variabel Bebas.....	38
III.4.2	Variabel Terikat.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
IV. 1	Gambaran Umum.....	39
IV. 1.1	Profil Lembaga.....	39
IV. 1.2	Perbengkelan BLU Trans Semarang .....	41
IV. 1.3	Armada .....	41
IV. 1.4	Trayek.....	41
IV.2	Kondisi Bengkel BLU Trans Semarang Pool Meteseh .....	42
IV.2.1	Kondisi <i>Eksisting</i> Bengkel BLU Trans Semarang Pool Meteseh .....	42
IV.2.2	<i>Stall</i> Perawatan dan Perbaikan .....	42

IV.2.3	Perawatan dan Perbaikan Mesin .....	43
IV.2.4	<i>Stall</i> Pergantian Ban dan Limbah Ban Bekas.....	43
IV.2.5	Penyimpanan Limbah Oli bekas .....	44
IV.2.6	<i>Stall Body Wash</i> .....	45
IV.2.7	Tempat Perbaikan Gardan.....	46
IV.2.8	Penempatan APAR .....	46
IV.2.9	Perhitungan APAR.....	48
IV.3	Pengumpulan Data.....	49
IV.4	Kebutuhan Bengkel Pada Pool Meteseh.....	53
IV.4.1	Standarisasi desain pemeliharaan dan perawatan bengkel .....	53
IV.4.2	Perhitungan jumlah <i>stall/jalur kerja</i> .....	53
IV.4.3	Analisis Tata Letak Perbaikan <i>Layout</i> .....	57
IV.5	<i>Identifikasi Hazard</i> Pada Bengkel.....	58
IV.5.1	Identifikasi Hazard pada Pool Meteseh.....	58
IV.6	Perbaikan Desain Layout .....	65
IV.6.1	<i>Stall</i> Perawatan dan Perbaikan Bus .....	66
IV.6.2	<i>Stall</i> Pergantian Ban.....	68
IV.6.3	Tempat Penyimpanan Limbah Oli Bekas.....	69
IV.6.4	Tempat Perbaikan Gardan .....	70
IV.6.5	Ruang Mekanik .....	71
IV.6.6	Peletakan Kotak P3K .....	72
IV.6.7	Peletakan Wastafel.....	72
IV.6.8	Peletakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) .....	73
IV.6.9	Peletakkan Poster K3 Bengkel.....	76
IV.6.10	Penempatan Titik Kumpul.....	77
IV.6.11	Tempat Penyimpanan Alat dan <i>Sparepart</i> Bengkel..	78
IV.7	Perbandingan Kelengkapan Bengkel Perbaikan dan Sebelum Perbaikan .....	78
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
V.1	Kesimpulan .....	81
V.2	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b>	<i>Layout Pool Meteseh Koridor V.....</i>	8
<b>Gambar II. 2</b>	Jendela awal tampilan Sketchup .....	19
<b>Gambar II. 3</b>	Tampilan awal sketchup .....	19
<b>Gambar II. 4</b>	Fungsi mouse pada sketcup.....	21
<b>Gambar II. 5</b>	ikon – ikon pada Sketchup.....	21
<b>Gambar II. 6</b>	Gaya Tampilan Face style pada Sketchup .....	21
<b>Gambar II. 7</b>	Proyeksi (Standard Views) .....	22
<b>Gambar II. 8</b>	Kotak Pasir (Kontur) .....	22
<b>Gambar II. 9</b>	Membuka program AutoCAD 2013 .....	23
<b>Gambar II. 10</b>	Antar muka <i>AutoCAD</i> .....	23
<b>Gambar II. 11</b>	Membuat File baru pada <i>AutoCAD</i> 2013 .....	24
<b>Gambar II. 12</b>	Membuat file baru .....	25
<b>Gambar II. 13</b>	Menyimpan file <i>AutoCAD</i> .....	25
<b>Gambar II. 14</b>	Kerangka Berpikir.....	28
<b>Gambar II. 15</b>	Jangkauan Maksimal APAR .....	48
<b>Gambar III. 1</b>	BLU UPTD Trans Semarang ( <a href="http://google.com/maps">http://google.com/maps</a> ) .....	29
<b>Gambar III. 3</b>	Bagan Aliran Penelitian .....	36
<b>Gambar IV. 1</b>	Kondisi Eksiting layout Pool Meteseh .....	42
<b>Gambar IV. 2</b>	<i>Stall</i> Perawatan dan Perbaikan .....	43
<b>Gambar IV. 3</b>	<i>Perawatan dan Perbaikan Mesin.....</i>	43
<b>Gambar IV. 4</b>	<i>Stall</i> Pergantian Ban dan Limbah Ban Bekas.....	44
<b>Gambar IV. 5</b>	Penyimpanan Limbah Oli Bekas.....	45
<b>Gambar IV. 6</b>	Stall Body Wash .....	45
<b>Gambar IV. 7</b>	Tempat Perbaikan Gardan .....	46
<b>Gambar IV. 8</b>	hasil Diagram Pie Kuisiner Kebutuhan Bengkel.....	53
<b>Gambar IV. 9</b>	Hasil Penilaian <i>Basic Risk</i> .....	64
<b>Gambar IV. 10</b>	<i>Layout</i> Perbaikan BLU Trans Semarang Pool Meteseh .....	65
<b>Gambar IV. 11</b>	Desain Perbaikan Stall Perawatan dan Perbaikan Bus.....	66
<b>Gambar IV. 12</b>	Rambu Peringatan .....	67
<b>Gambar IV. 13</b>	Garis Pejalan Kaki.....	68
<b>Gambar IV. 14</b>	Desain Perbaikan Stall Pergantian Ban.....	68
<b>Gambar IV. 15</b>	Tempat Penyimpanan Limbah Oli Bekas .....	69
<b>Gambar IV. 16</b>	Desain Perbaikan Tempat Perbaikan Gardan.....	70
<b>Gambar IV. 17</b>	Desain Perbaikan Lubang Pit Service .....	71
<b>Gambar IV. 18</b>	Desain Perbaikan Ruang Mekanik .....	71
<b>Gambar IV. 19</b>	Desain Perbaikan Peletakan Kotak P3K .....	72
<b>Gambar IV. 20</b>	Desain Perbaikan Peletakan Westafel .....	73
<b>Gambar IV. 21</b>	Desain Perbaikan Peletakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	75
<b>Gambar IV. 22</b>	Peletakkan APAR 1.....	75
<b>Gambar IV. 23</b>	Peletakkan APAR 2.....	75
<b>Gambar IV. 24</b>	Peletakkan Poster K3 Bengkel .....	76
<b>Gambar IV. 25</b>	Poster K3 Bengkel.....	76

<b>Gambar IV. 26</b>	Layout Pool Meteseh Tampak Atas .....	77
<b>Gambar IV. 27</b>	Penempatan Titik Kumpul .....	77
<b>Gambar IV. 28</b>	Tempat Penyimpanan Alat dan <i>Sparepart</i> Bengkel .....	78
<b>Gambar IV. 29</b>	<i>Layout Poo/Meteseh Sebelum diperbaiki .....</i>	80
<b>Gambar IV. 30</b>	<i>Layout Poo/Meteseh Setelah Diperbaiki.....</i>	80

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel III. 1</b>	Alat Tulis Kantor .....	30
<b>Tabel III. 2</b>	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	31
<b>Tabel III. 3</b>	Kuisisioner pada Bengkel .....	31
<b>Tabel III. 4</b>	Parameter standar bengkel menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 551/MMP/Kep/10/1999 atau penyempurnaannya yaitu Kepmenperindag nomor 191/MPP/Kep/6/2001.....	32
<b>Tabel III. 5</b>	Data Hasil Pengamatan .....	33
<b>Tabel III. 6</b>	Dimensi Ukuran Area Pool Meteseh .....	34
<b>Tabel III. 7</b>	Skala Likert Tingkat Kepentingan.....	34
<b>Tabel III. 8</b>	Skala Likert Tingkat Kinerja .....	35
<b>Tabel III. 9</b>	Kriteria Kepuasan CSI .....	35
<b>Tabel IV. 1</b>	Data Sekunder.....	49
<b>Tabel IV. 2</b>	Dimensi Ukuran Area Pool Meteseh .....	50
<b>Tabel IV. 3</b>	Kebutuhan Bengkel.....	51
<b>Tabel IV. 4</b>	Identifikasi Risiko Potensi Bahaya.....	58
<b>Tabel IV. 5</b>	Analisis Risiko <i>Semi-Kuantitatif</i> Faktor <i>Consequences</i> .....	60
<b>Tabel IV. 6</b>	Analisis Risiko <i>Semi-Kuantitatif</i> Faktor <i>Exposure</i> .....	60
<b>Tabel IV. 7</b>	Analisis Risiko <i>Semi-Kuantitatif</i> Faktor <i>Probability</i> .....	60
<b>Tabel IV. 8</b>	Level Risiko .....	61
<b>Tabel IV. 9</b>	Identifikasi Risiko.....	62
<b>Tabel IV. 10</b>	Perbandingan Kelengkapan Bengkel Perbaikan dan Sebelum Perbaikan .....	78

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Perbaikan Desain Layout Pool Meteseh Tampak Atas
- Lampiran 2. Perbaikan Desain Layout Pool Meteseh Tampak Depan
- Lampiran 3. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Lembar Kusioner
- Lampiran 6. Lembar Kusioner
- Lampiran 7. Lembar Kusioner
- Lampiran 8. Lembar Kusioner