

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO KESELAMATAN KERJA**  
**PADA POOL BUS PT. SAN SOLO DENGAN METODE**  
**HIRADC DAN JSA**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh:

**ADITTYA PUTRA PRATAMA**  
**20.02.1033**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2024**

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO KESELAMATAN KERJA**  
**PADA POOL BUS PT. SAN SOLO DENGAN METODE**  
**HIRADC DAN JSA**

Ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh:

**ADITTYA PUTRA PRATAMA**  
**20.02.1033**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **ANALISIS BAHAYA & RISIKO KESELAMATAN KERJA PADA POOL BUS PT. SAN SOLO DENGAN METODE HIRADC DAN JSA**

*ANALYSIS OF OCCUPATIONAL SAFETY HAZARDS & RISK AT PT. SAN SOLO BUS  
POOL USING HIRADC AND JSA METHODS*

Disusun oleh:

**ADITTYA PUTRA PRATAMA**

**20.02.1033**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1



**Sugianto A.TD., M.M.  
NIP. 196606011991031004**

Tanggal, 25-6-2024

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO KESELAMATAN KERJA PADA POOL BUS PT.SAN SOLO DENGAN METODE HIRADC DAN JSA

*ANALYSIS OF OCCUPATIONAL SAFETY HAZARDS & RISK AT PT. SAN SOLO BUS  
POOL USING HIRADC AND JSA METHODS*

Disusun oleh:

**ADITTYA PUTRA PRATAMA**

**20.02.1033**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 28 - Juni - 2024

Ketua Seminar

Tanda Tangan

**Sugiyarto, M.Pd.**

**NIP. 198501072008121003**

Penguji 1

Tanda Tangan

**Ramadhan Dwi P., M.Sc.**

**NIP. 199403102022031011**

Penguji 2

Tanda Tangan

**Sugianto, A.TD., MM.**

**NIP. 196606011991031004**

Ketua Program Studi

Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif

**Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T**

**NIP. 1983070420090121004**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditty Putra Pratama

Notar : 20.02.1033

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO KESELAMATAN KERJA PADA POOL BUS PT.SAN SOLO DENGAN METODE HIRADC DAN JSA*" ini tidak terdapat bagian dari bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini bebas dari unsur unsur plagiasi dan apabila tugas akhir ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku

Tegal, 25 - Juni - 2024

Yang menyatakan



Aditty Putra Pratama

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "**ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO KESELAMATAN KERJA PADA POOL BUS PT.SAN SOLO DENGAN METODE HIRADC DAN JSA**" dengan sebaik baiknya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penggerjaan tugas akhir ini dapat disusun karena adanya bantuan dari berbagai pihak yang bersedia menyempatkan sebagian waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E., S.Si.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Ery Muthoriq ,S.T., M.Tselaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif
3. Bapak Sugianto, A.Td., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahanya.
4. PT. SAN Putra Sejahtera Cabang Solo yang telah mendukung dalam proses penggerjaan tugas akhir ini
5. Kedua orang tua yang selalu menjadi semangat karena selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
6. Rekan rekan Taruna/i TRO angkatan 10 serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tegal, 25-Juni - 2024



Aditya Putra Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
I. 1 Latar Belakang .....	14
I. 2 Rumusan Masalah.....	16
I. 3 Batasan Masalah.....	16
I. 4 Tujuan.....	17
I. 5 Manfaat .....	17
I. 6 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
II.1 Sistem Manajemen Keselamatan .....	19
II.2 Lingkungan Kerja.....	20
II.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	21
II.4 Bahaya .....	21
II.5 Risiko .....	21
II.6 Manajemen Risiko.....	22
II.7 Bengkel .....	23
II.8 Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control.....	23
II.9 Job <i>Safety</i> Analysis .....	30
II.10 Uji Validitas .....	32

II.11 Penelitian yang relevan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
III. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
III. 2 Jenis Penelitian.....	37
III. 3 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
III. 4 Wawancara .....	43
III. 5 Analisis Data .....	46
III. 6 Diagram Alir .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
IV.1 Identifikasi Potensi Bahaya .....	53
IV.2 Analisa Metode HIRADC .....	65
IV.3 Hasil Job <i>Safety Analysis</i> .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>146</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Maintenance Kendaraan .....	<b>15</b>
<b>Gambar II. 2</b> Kondisi Lingkungan Pool Bus .....	<b>15</b>
<b>Gambar II. 1</b> Pool Bagian Dalam PT. SAN Solo.....	<b>23</b>
<b>Gambar II. 2</b> Pool Bagian Luar PT. SAN Solo.....	<b>23</b>
<b>Gambar II. 3</b> Hierarki Identifikasi Bahaya .....	<b>29</b>
<b>Gambar III.1</b> Peta Lokasi Pool Bus PT. Siliwangi Antar Nusa Solo.....	<b>36</b>
<b>Gambar IV. 1</b> Aktivitas Penggantian Kampas Rem Oleh Mekanik.....	<b>53</b>
<b>Gambar IV. 2</b> Aktivitas Mekanik Cek <i>Bearing</i> Roda Luar .....	<b>53</b>
<b>Gambar IV. 3</b> Mengganjal Dengan Dongkrak .....	<b>54</b>
<b>Gambar IV. 4</b> Menggunakan Kardus Sebagai Alas.....	<b>54</b>
<b>Gambar IV. 5</b> Lingkungan Pool Dalam .....	<b>57</b>
<b>Gambar IV. 6</b> Lingkungan Pool Luar .....	<b>57</b>
<b>Gambar IV. 7</b> Lantai 2 Area Bengkel .....	<b>57</b>
<b>Gambar IV. 8</b> Area <i>Maintenance</i> .....	<b>59</b>
<b>Gambar IV. 9</b> Ruang Oli .....	<b>59</b>
<b>Gambar IV. 10</b> Ruang ban .....	<b>60</b>
<b>Gambar IV. 11</b> <i>Tool Room</i> .....	<b>61</b>
<b>Gambar IV. 12</b> Jalur Bus .....	<b>61</b>
<b>Gambar IV. 13</b> Area <i>Painting</i> .....	<b>62</b>
<b>Gambar IV. 14</b> Ruang Aki .....	<b>62</b>
<b>Gambar IV. 15</b> Area Kolong .....	<b>63</b>
<b>Gambar IV. 16</b> Kamar Mandi .....	<b>63</b>
<b>Gambar IV. 17</b> Gudang <i>Sparepart</i> .....	<b>64</b>
<b>Gambar IV. 18</b> Gudang <i>Sparepart</i> .....	<b>64</b>
<b>Gambar IV. 19</b> Kegiatan Wawancara.....	<b>66</b>
<b>Gambar IV. 20</b> Helm <i>Safety</i> .....	<b>134</b>
<b>Gambar IV. 21</b> Kacamata <i>Safety</i> .....	<b>134</b>
<b>Gambar IV. 22</b> <i>Earplug</i> .....	<b>135</b>
<b>Gambar IV. 23</b> <i>Respirator</i> .....	<b>135</b>
<b>Gambar IV. 24</b> Masker.....	<b>135</b>
<b>Gambar IV. 25</b> Sarung tangan kain.....	<b>136</b>
<b>Gambar IV. 26</b> Sarung tangan karet .....	<b>136</b>

<b>Gambar IV. 27</b> Sepatu <i>Safety</i> .....	<b>136</b>
<b>Gambar IV. 28</b> <i>Wearpack</i> .....	<b>137</b>
<b>Gambar IV. 29</b> Susunan Organisasi K3 .....	<b>139</b>
<b>Gambar IV. 30</b> Menahan bus tanpa <i>jack satand</i> .....	<b>144</b>
<b>Gambar IV. 31</b> Penggunaan <i>Jack Stand</i> .....	<b>144</b>
<b>Gambar IV. 32</b> Mekanik Menggunakan Alas Kardus .....	<b>145</b>
<b>Gambar IV. 33</b> Alas Mekanik Creeper .....	<b>145</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b>	Form Penilaian HIRADC.....	<b>26</b>
<b>Tabel II.2</b>	Frekuensi ( <i>Likelihood</i> ) .....	<b>26</b>
<b>Tabel II.3</b>	Tabel Tingkat Keparahan ( <i>Severity</i> ) .....	<b>27</b>
<b>Tabel II.4</b>	Matriks Bahaya dan Risiko .....	<b>28</b>
<b>Tabel II.5</b>	Definisi Matriks Bahaya .....	<b>28</b>
<b>Tabel II.6</b>	Form Penilaian JSA .....	<b>30</b>
<b>Tabel III.1</b>	Waktu Penelitian .....	<b>36</b>
<b>Tabel III.2</b>	Aktivitas Perbaikan dan Perawatan Sesuai Standar Perusahaan .	<b>38</b>
<b>Tabel III.3</b>	Daftar Pegawai PT. SAN Solo.....	<b>41</b>
<b>Tabel III.4</b>	Form wawancara aktivitas kerja .....	<b>44</b>
<b>Tabel III.5</b>	Tabel HIRADC .....	<b>47</b>
<b>Tabel III.6</b>	Tabel Parameter <i>Likelihood</i> .....	<b>48</b>
<b>Tabel III.7</b>	Tabel tingkat keparahan.....	<b>48</b>
<b>Tabel III.8</b>	Tabel tingkat risiko .....	<b>49</b>
<b>Tabel IV.1</b>	Hasil Observasi Alat Pelindung Diri .....	<b>54</b>
<b>Tabel IV.2</b>	Hasil Analisis Potensi Bahaya .....	<b>55</b>
<b>Tabel IV.3</b>	Pengendalian Tingkat Risiko .....	<b>65</b>
<b>Tabel IV.4</b>	Daftar Narasumber Wawancara .....	<b>66</b>
<b>Tabel IV.5</b>	Contoh Hasil Wawancara Perbaikan dan Perawatan .....	<b>67</b>
<b>Tabel IV.6</b>	Parameter <i>Likelihood</i> .....	<b>71</b>
<b>Tabel IV.7</b>	Penilaian Modus <i>Likelihood</i> aktivitas kerja .....	<b>73</b>
<b>Tabel IV.8</b>	Penilaian modus <i>Likelihood</i> lingkungan kerja .....	<b>75</b>
<b>Tabel IV.9</b>	Parameter <i>Severity</i> .....	<b>76</b>
<b>Tabel IV.10</b>	Penentuan Nilai <i>Severity</i> aktivitas kerja .....	<b>77</b>
<b>Tabel IV.11</b>	Penentuan Nilai <i>Severity</i> Area Kerja .....	<b>79</b>
<b>Tabel IV.12</b>	Pengolahan Data Wawancara o Aktivitas Kerja.....	<b>80</b>
<b>Tabel IV.13</b>	Pengolahan Data Wawancara Bahaya dan Resiko Area Kerja.....	<b>82</b>
<b>Tabel IV.14</b>	Identifikasi Bahaya Bagian Ban dan Velg .....	<b>83</b>
<b>Tabel IV.15</b>	Identifikasi Bahaya Bagian <i>Steering</i> .....	<b>84</b>
<b>Tabel IV.16</b>	Identifikasi Bahaya Bagian <i>Chassis</i> .....	<b>84</b>
<b>Tabel IV.17</b>	Identifikasi Bahaya Bagian <i>Body</i> .....	<b>85</b>

<b>Tabel IV.18</b>	Identifikasi Bahaya Bagian Mesin .....	<b>85</b>
<b>Tabel IV.19</b>	Identifikasi Bahaya Bagian AC.....	<b>86</b>
<b>Tabel IV.20</b>	Identifikasi Bahaya Bagian <i>Painting</i> .....	<b>86</b>
<b>Tabel IV.21</b>	Identifikasi Bahaya Area <i>Maintenance</i> .....	<b>87</b>
<b>Tabel IV.22</b>	Identifikasi Bahaya Ruang Oli .....	<b>87</b>
<b>Tabel IV.23</b>	Identifikasi Bahaya Ruang Ban.....	<b>87</b>
<b>Tabel IV.24</b>	Identifikasi Bahaya <i>Tool Room</i> .....	<b>88</b>
<b>Tabel IV.25</b>	Identifikasi Bahaya Jalur Bus .....	<b>88</b>
<b>Tabel IV.26</b>	Identifikasi Bahaya Ruang Oli .....	<b>89</b>
<b>Tabel IV.27</b>	Identifikasi Bahaya Area <i>Painting</i> .....	<b>89</b>
<b>Tabel IV.28</b>	Identifikasi Bahaya Area Kolong .....	<b>89</b>
<b>Tabel IV.29</b>	Identifikasi Bahaya Kamar Mandi .....	<b>89</b>
<b>Tabel IV.30</b>	Identifikasi Bahaya Gudang <i>Sparepart</i> .....	<b>90</b>
<b>Tabel IV.31</b>	Identifikasi Bahaya Ruang Kantor.....	<b>90</b>
<b>Tabel IV.32</b>	Penilaian Aktivitas Ban Dan Velg .....	<b>91</b>
<b>Tabel IV.33</b>	Penilaian Akvititas <i>Steering</i> , rem dan roda.....	<b>92</b>
<b>Tabel IV.34</b>	Penilaian Aktivitas <i>Chassis</i> Dan Rem.....	<b>94</b>
<b>Tabel IV.35</b>	Penilaian Bagian <i>Body</i> .....	<b>95</b>
<b>Tabel IV.36</b>	Penilaian Bagian Mesin.....	<b>97</b>
<b>Tabel IV.37</b>	Penilaian Bagian AC .....	<b>101</b>
<b>Tabel IV.38</b>	Penilaian Bagian <i>Painting Body</i> .....	<b>102</b>
<b>Tabel IV.39</b>	Penilaian Bagian Pendempulan Bus .....	<b>103</b>
<b>Tabel IV.40</b>	Tabel Penilaian Bahaya dan Resiko Area <i>Maintenance</i> .....	<b>104</b>
<b>Tabel IV.41</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Ruang Oli .....	<b>105</b>
<b>Tabel IV.42</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Ruang Ban .....	<b>106</b>
<b>Tabel IV.43</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada <i>Tool Room</i> .....	<b>107</b>
<b>Tabel IV.44</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Jalur Bus .....	<b>108</b>
<b>Tabel IV.45</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Ruang Aki .....	<b>109</b>
<b>Tabel IV.46</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Area <i>Painting</i> .....	<b>109</b>
<b>Tabel IV.47</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Area Kolong.....	<b>110</b>
<b>Tabel IV.48</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Jalur Bus .....	<b>111</b>
<b>Tabel IV.49</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Gudang <i>Sparepart</i> .....	<b>111</b>
<b>Tabel IV.50</b>	Penilaian Dan Pengendalian Bahaya Pada Jalur Bus .....	<b>112</b>
<b>Tabel IV.51</b>	Nilai <i>Risk Rating</i> Tertinggi .....	<b>113</b>

<b>Tabel IV.52</b>	Nilai <i>Likehood</i> Tertinggi.....	<b>114</b>
<b>Tabel IV.53</b>	Nilai <i>Severity</i> Tertinggi .....	<b>114</b>
<b>Tabel IV.54</b>	Nilai <i>Risk Rating</i> Tertinggi .....	<b>114</b>
<b>Tabel IV.55</b>	Seleksi Aktivitas JSA.....	<b>115</b>
<b>Tabel IV.56</b>	JSA Pemeriksaan <i>Bearing</i> roda luar .....	<b>116</b>
<b>Tabel IV.57</b>	JSA Pemeriksaan Engsel Pintu .....	<b>119</b>
<b>Tabel IV.58</b>	JSA Cek Kebocoran Freon.....	<b>121</b>
<b>Tabel IV.59</b>	JSA Cek Kampas Rem .....	<b>123</b>
<b>Tabel IV.60</b>	JSA Pengecatan <i>Body Bus</i> .....	<b>126</b>
<b>Tabel IV.61</b>	JSA Pendempulan Bus.....	<b>128</b>
<b>Tabel IV.62</b>	Rekomendasi Alat Pelindung Diri.....	<b>134</b>
<b>Tabel IV.63</b>	SOP K3 Bengkel.....	<b>140</b>
<b>Tabel IV.64</b>	Tabel Rekomendasi <i>Jack Stand</i> .....	<b>144</b>

## **ABSTRAK**

Lingkungan bengkel merupakan area kerja dengan risiko yang bervariatif yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Secara garis besar faktor penyebab kecelakaan kerja berasal dari tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan kerja dan keadaan lingkungan yang tidak aman. PT. Siliwangi Antar Nusa Solo merupakan perusahaan transportasi yang belum menerapkan K3 di perusahaan. Maka diperlukan identifikasi terkait bahaya dan risiko dilingkungan bengkel untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan jaminan pada pekerja. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari fenomena, sifat, atau asal permasalahan. Data diperoleh dari wawancara dan diolah menggunakan HIRADC serta dilakukan analisa lanjutan pada aktivitas yang memiliki kriteria dengan metode JSA.

Terdapat 23 aktivitas kemudian didapat 29 risiko kerja, setelah dilakukan analisa dengan tabel HIRADC didapat hasil 3 aktivitas dengan risiko tinggi, 14 aktivitas dengan risiko sedang dan 12 aktivitas dengan risiko rendah. Lalu mendapatkan 6 aktivitas yang sesuai dengan kriteria *Job Safety Analysis*. Seperti aktivitas pengecekan *Bearing* roda luar, pengecekan engsel pintu, pengecekan kebocoran *freon*, cek kampas rem, pengecatan *Body* dan pendempulan *Body*. Pada analisa bahaya dan risiko di lingkungan kerja didapat 11 area kerja dan 14 risiko. Didapat 2 risiko sedang dan 12 risiko rendah.

Pengawasan terkait bahaya dan risiko di lingkungan kerja sangatlah penting dilakukan untuk mengurangi risiko akibat kerja. Selain itu fasilitas yang mumpuni juga perlu di perhatikan seperti fasilitas perbaikan sesuai dengan aturan, alat pelindung diri untuk mengurangi risiko akibat kecelakaan, dan kebiasaan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan selamat.

**KataKunci: HIRADC, JSA, Bengkel, Bahaya, Risiko**

## **ABSTRACT**

*The workshop environment is a work area with varying risks that can cause work accidents. In general, the factors causing work accidents come from human actions that do not meet work Safety and unsafe environmental conditions. PT. Siliwangi Antar Nusa Solo is a transportation company that has not implemented K3 in the company. Therefore, identification of hazards and risks in the workshop environment is needed to create a safe work environment and guarantees for workers. A qualitative descriptive approach is used to find phenomena, characteristics, or origins of problems. Data were obtained from interviews and processed using HIRADC and further analysis was carried out on activities that had criteria with the JSA method.*

*There were 23 activities then 29 work risks were obtained, after analysis with the HIRADC table, the results were 3 activities with high risk, 14 activities with moderate risk and 12 activities with low risk. Then get 6 activities that match the Job Safety Analysis criteria. Such as checking the outer wheel Bearing, checking the door hinge, checking the freon leak, checking the brake pads, Painting the Body and filling the Body. In the analysis of hazards and risks in the work environment, 11 work areas and 14 risks were obtained. 2 moderate risks and 12 low risks were obtained.*

*Supervision related to hazards and risks in the work environment is very important to reduce the risk of work. In addition, adequate facilities also need to be considered, such as repair facilities in accordance with regulations, personal protective equipment to reduce the risk of accidents, and the habit of maintaining a healthy and safe work environment.*

**Keywords:** **HIRADC, JSA, Workshop, Hazard, Risk**