

LAMPIRAN – LAMPIRAN

FORM LAMPIRAN KETEPATAN WAKTU

Lampiran 1 Form Analisis Ketepatan Kedatangan Bus

FORM ANALISIS KETEPATAN WAKTU KEDATANGAN BUS DAMRI CIBIRU-LEUWIPANJANG	
NOMOR KENDARAAN	5967
TANGGAL KEBERANGKATAN	13 Januari 2025
LOKASI KEBERANGKATAN	CIBIRU
TUJUAN	LEUWIPANJANG
RUTE PERJALANAN	Cibiru- Uin Sunan Gunung Djati - Jalan Desa Cipadung - Jalan A.H. Nasution 37a - Borma Nasution - Jalan A.H. Nasution 236 - Sdn Ciporeat - Terminal Ujung Berung - Kimia Farma Ujung Berung - Sdn Andir Kidul - Gani Factory Outlet - Shop And Drive Ujung Berung - Halte Nasution - Halte Pusjatan - Puslitbang Jalan Dan Jembatan - Jalan A.H. Nasution 84 - Sdn 068 Sindanglaya - Lapas Sukamiskin - Rs Hermina Rancamanik - Jalan A.H. Nasution 918 - Jalan A.H. Nasution 918 - Depan Terminal Cicaheum - Simpang Cicaheum - Padasuka – Sulaksana - Gateway Cicadas - Halte Tmb Ibrahim Adjie – Btm - Jembatan Pelangi (Kiara Artha) – Muj – Stmik - Gor Koni - Plaza Ibcc - Lapangan Persib - Segitiga Mas Cikudapateuh - Kantor Pos Kosambi - Seberang Pasar Kosambi - Katapang Kaler - Simpang Lima (A. Yani) - Panin Bank - Kasim - Badan Keuangan Negara - Museum Kaa - Alun-Alun Bandung - Jalan Dalem Kaum - Toko Mas Abc - Jalan Kautamaan Istri - Simpang Ijan - Lapang Tegalega Bandung - Halte Otto

	Iskandardinata - Peta Muara Rumah Sakit Imanuel B - Pintu Keluar Terminal Leuwipanjang - Halte Soekarno Hatta Leuwi Panjang -Terminal Leuwipanjang.		
ESTIMASI JARAK	26 kilometer		
ESTIMASI WAKTU	56 menit		
BATAS WAKTU MENGEMUDI	Kode bus	RIT	Waktu mengemudi
	5967	1	08.40-10.00
		2	10.20-11.00
		3	12.15-13.40
	5924	1	06.20-07.55
		2	08.05-09.36
		3	10.00-11.20
		4	11.40-13.05
		5	13.40-15.20
	5920	1	06.00-07.40
		2	07.45-09.40
		3	09.20-11.00
		4	11.20-12.50
		5	13.20-14.40
	5891	1	05.20-06.30
		2	06.55-08.20
		3	09.00-10.30
		4	10.40-12.05
		5	12.35-14.05
	6033	1	05.40-07.00
		2	07.15-08.40
		3	09.20-10.30
		4	11.00-12.36
		5	12.55-14.20
	5887	1	07.40-09.10

		2	09.25-10.40
		3	11.20-12.35
		4	14.50-16.05
	5978	1	06.40-08.05
		2	08.25-09.40
		3	10.20-11.45
		4	12.00-13.50
		5	14.15-15.00
	5894	1	07.20-08.55
		2	09.20-10.20
		3	11.00-12.45
	6042	1	08.20-09.40
		2	10.00-11.20
		3	12.00-13.55
	5905	1	07.00-08.40
		2	08.50-10.00
		3	11.38-12.00
	5936	1	08.00-09.25
		2	09.40-11.00
		3	11.35-12.55
		4	13.15-15.00
		5	15.30-16.40
BATAS KECEPATAN MAKSIMUM	50-60 km/jam		
FAKTOR PENYEBAB KETEPATAN WAKTU			
1. Kode bus 5967 mengalami keterlambatan akibat kemacetan di daerah jalan Naripan Bandung karena jalan tersebut memiliki lebar yang hanya mampu dilewati oleh 1 bus, kemacetan di daerah pasar baru.			
2. Kode bus 5924 kedatangan bus terlambat diakibatkan oleh waktu ngetem/berhenti bus yang terlalu lama, keluar masuknya kendaraan dari jalan minor, kemacetan dari simpang, banyaknya angkot dibahu jalan yang menyebabkan kemacetan, dan banyaknya kendaraan keluar masuk dari area rumah makan yang berada pada ruas jalan Naripan, Bandung			

3. Kode bus 5920 keterlambatan bus diakibatkan oleh banyaknya angkot dibahu jalan, adanya penyempitan jalan, dan waktu pulang anak sekolah yang membuat bangkitan daerah tersebut tinggi sehingga mengalami kemacetan.
4. Kode bus 5891 mengalami keterlambatan kedatangan yang disebabkan oleh kemacetan di pasar baru, kemacetan di simpang cicaheum, kemacetan di beberapa simpang dan ruas jalan.
5. Kode bus 6033 keterlambatan disebabkan oleh adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, waktu tunggu penumpang yang cukup lama, adanya penutupan rel kereta, dan kemacetan di beberapa simpang.
6. Kode bus 5887 mengalami keterlambatan bus yang disebabkan oleh kemacetan di ruas jalan Cibiru yang memiliki banyak bangkitan kendaraan.
7. Kode bus 5978 keterlambatan disebabkan oleh kemacetan di ruas jalan Cibiru, persimpangan yang berada dibawah flyover, dan keluar masuknya kendaraan dari jalan minor.
8. Kode bus 5894 mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh waktu tunggu bus yang terlalu lama, kemacetan di beberapa titik.
9. Kode bus 6042 keterlambatan disebabkan oleh adanya kemacetan akibat kendaraan lain melakukan penyeberangan dari arah berlawanan.
10. Kode bus 5905 keterlambatan disebabkan oleh kemacetan di ruas jalan asia-afrika
11. Kode bus 5936 keterlambatan disebabkan oleh kemacetan di suatu ruas jalan akibat adanya simpang berdekatan dari arah selatan menuju timur, kemacetan di daerah pasar baru, dan keluar masuknya kendaraan dari jalan minor.

LAMPIRAN KEGIATAN

Lampiran 2 Kegiatan Survei Pengambilan Data

