

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan di Satuan Pelayanan UPPKB Baureno dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 16 September 2022, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di UPPKB Baureno, di UPPKB Baureno hanya terdapat 17 pegawai yang dibagi menjadi 2 regu. Oleh karena itu UPPKB Baureno masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan yang lebih optimal.
2. Satuan Pelayanan UPPKB Baureno memiliki beberapa fasilitas seperti: fasilitas gedung administrasi, pos 1 dan pos 2, landasan jembatan timbang, lokasi parkir kendaraan, toilet, tempat ibadah, gudang, tempat istirahat sopir. Akan tetapi ada beberapa kekurangan pada fasilitas di Satuan Pelayanan UPPKB Baureno diantaranya yaitu pada bagian jalan pintu masuk kendaraan rusak terdapat lubang yang cukup besar dan Pos jaga yang tidak terawat.
3. Jumlah kendaraan barang yang melewati UPPKB Baureno tidak terlalu ramai karena berada di jalan kabupaten.
4. Jumlah pelanggaran yang sering ditemui di UPPKB Baureno yaitu mati uji dan kelebihan muatan. Pada periode antara tanggal 15 Agustus – 4 September jumlah kendaraan yang masuk UPPKB Baureno sebanyak 2091 kendaraan dan ditemukan 287 kendaraan melakukan pelanggaran yaitu kendaraan kelebihan muatan sebanyak 167 kendaraan dan untuk pelanggaran mati uji sebanyak 120 kendaraan.
5. Pada Satuan Pelayanan UPPKB Baureno tidak terdapat pengukuran dimensi dan pemeriksaan persyaratan teknis. Hanya terdapat pemeriksaan dokumen kendaraan dan penimbangan berat kendaraan.
6. Pada Satuan Pelayanan UPPKB Baureno tidak terdapat penilangan, jika terjadi pelanggaran sopir hanya diberi surat peringatan dan sosialisasi mengenai aturan tentang kelebihan muatan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.007/17/DRJD/2020.

V.2. Saran

1. Pada Satuan Pelayanan UPPKB Baureno perlu adanya penambahan SDM terutama pada bagian penguji kendaraan bermotor.
2. Pada Satuan Pelayanan UPPKB Baureno perlu diadakan pemeriksaan peryaratan teknis dan pengukuran dimensi kendaraan bermotor.
3. Pemberian surat peringatan dan sosialisasi kepada pelanggar kurang memberikan efek jera sehingga perlu tindakan yang lebih tegas.
4. Perlu adanya petugas keamanan karena pada Satuan Pelayanan UPPKB Baureno tidak terdapat petugas keamanan.
5. Perlu perbaikan jalan pada pintu masuk UPPKB Baureno karena masih terdapat lubang
6. Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi bagi semua petugas UPPKB Baureno ini harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah resiko kecelakaan pada saat bekerja
7. Perancangan SMK3 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja agar segera diterapkan di UPPKB Baureno, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya SMK3 bagi keselamatan dan kesehatan petugas saat bekerja. Dan juga perlu dibuatkan atau dipasang rambu-rambu, poster, marka atau semacamnya tentang SMK3