

**LAPORAN MAGANG 1**  
**DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO**



Disusun oleh :

1. Ahmad Setiadi            19.03.0546
2. Ahmad Hari Mukti        19.03.0573
3. Khafid Murtofik         19.03.0590
4. Rahma Ti'a Nuraeni      19.03.0621

**PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2021**

# LAPORAN MAGANG 1

## DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO



Disusun oleh :

1. Ahmad Setiadi 19.03.0546
2. Ahmad Hari Mukti 19.03.0573
3. Khafid Murtofik 19.03.0590
4. Rahma Ti'a Nuraeni 19.03.0621

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 22 September 2021

Koorsatpel Terminal Tipe A Purworejo



**Edi Susanto, S.E.**

**NIP. 19681229 199203 1 010**

Pembimbing Lapangan

**Trianti Wuri Cahyani, S.St., M.Sc.**

**NIP. 19850114 2008 12 2002**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN MAGANG 1**

**DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO**


Disusun oleh :

1. Ahmad Setiadi 19.03.0546
2. Ahmad Hari Mukti 19.03.0573
3. Khafid Murtofik 19.03.0590
4. Rahma Ti'a Nuraeni 19.03.0621

Telah disetujui oleh :

Tanggal :22 September 2021


Pembimbing 1



**Pipit Rusmandani, S.ST(TD), M.T.**

**NIP. 198506052008122002**

Pembimbing 2



**Destria Rahmita, S.ST(TD), M.Sc.**

**NIP. 198912272010122002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
D3 Teknologi Otomotif



**Pipit Rusmandani, S.ST(TD), M.T.**

**NIP. 198506052008122002**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG 1  
DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO**

Disusun oleh :

1. Ahmad Setiadi            19.03.0546
2. Ahmad Hari Mukti       19.03.0573
3. Khafid Murtofik        19.03.0590
4. Rahma Ti'a Nuraeni     19.03.0621

Penguji 1

Tanda Tangan



**Dr. Agus Budi .P, A.TD., M.T.**

**19680207 199003 1 012**

Penguji 2

Tanda Tangan



**Edi Purwanto, A.TD., M.T.**

**19660326 198603 1 007**

Mengetahui :

Ketua Program Studi

D3 Teknologi Otomotif



**Pipit Rusmandani, S.ST(TD)., M.T.**

**NIP. 198506052008122002**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Notar :

Prrogram studi:

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Tegal, 22 September 2021

Tim Penyusun



Ahmad Setiadi

Notar. 19.03.0546



Ahmad Hari Mukti

Notar. 19.03.0573



Khafid Murtofik

Notar.19.03.0590



Rahma Ti'a Nuraeni

Notar. 19.03.0621

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa akal dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL PURWOREJO", tanpa halangan suatu apapun. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Terminal Tipe A Purworejo beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung dan membantu kegiatan penulis selama Magang.

Dengan segala keterbatasan penulis, tentunya laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST.,M.T, selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif dan Dosen Pembimbing;
3. Bapak Edi Susanto, S.E., selaku Korsatpel Terminal Tipe A Purworejo;
4. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST.,M.T. dan Ibu Destria Rahmita, S.ST(TD)., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing;
5. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
6. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purworejo, 22 September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>I.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>I.2 Tujuan</b> .....	1
<b>I.3 Manfaat</b> .....	2
<b>I.4 Ruang Lingkup</b> .....	3
<b>I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan MAGANG 1</b> .....	3
<b>I.6 Sistematika Penulisan</b> .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	6
<b>II.1 Sejarah Terminal</b> .....	6
<b>II.2 Profil Terminal</b> .....	6
<b>II.3 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Terminal</b> .....	7
II.3.1 Jam Operasional Terminal .....	7
II.3.2 Pelayanan Trayek Angkutan Penumpang Umum .....	7
<b>II.4 Kelembagaan</b> .....	14
II.4.1 Struktur Organisasi .....	14
II.4.2 Tugas dan Fungsi .....	19
<b>II.5 Metode Kegiatan</b> .....	26
II.5.1 Bagan Alir .....	26
II.5.2 Pengumpulan dan Analisis Data .....	26
II.5.3 Jadwal Kegiatan Magang 1 .....	28
<b>BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL</b> .....	29
<b>III.1. Administrasi Unit Terminal Tipe A Purworejo</b> .....	29

III.1.1	Standar Operasional Prosedur .....	29
III.1.2	Standar Pelayanan Minimal .....	32
<b>III.2</b>	<b>Operasional Unit Terminal .....</b>	<b>33</b>
III.2.1	Sarana dan Prasarana .....	33
III.2.2	Prosedur Pemeriksaan Kendaraan .....	48
<b>III.3.</b>	<b>Manajemen K3.....</b>	<b>66</b>
III.3.1	Pemenuhan Ketentuan Perundangan .....	66
III.3.2	Penerapan Sistem Manajemen K3.....	67
III.3.3	Prosedur Identifikasi Risiko .....	67
III.3.4	Prosedur Perhitungan K3 Menggunakan Metode Matriks Penilaian Risiko	67
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PELAKSANAAN MAGANG 1 .....</b>	<b>71</b>
<b>IV.1</b>	<b>Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Bus.....</b>	<b>71</b>
IV.1.1	Rekapitulasi Penumpang Bus AKAP .....	71
IV.1.2	Rekapitulasi Penumpang Bus AKDP .....	74
<b>IV.2</b>	<b>Rekapitulasi Data <i>Ramp check</i> Bus .....</b>	<b>78</b>
IV.2.1	Hasil Inspeksi Bus.....	83
IV.2.2	Hasil Inspeksi Setiap PO Bus .....	83
IV.2.3	Unsur Yang Tidak Laik .....	86
<b>IV.3</b>	<b>Penerapan SMK3/HSE di Terminal Tipe A Purworejo .....</b>	<b>89</b>
<b>IV.4</b>	<b>Pembahasan Kuesioner Pemahaman Inpeksi Kendaraan.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
<b>V.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>100</b>
<b>V.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Garis besar struktur organisasi terminal (Profil Terminal Purworejo) .....	15
<b>Gambar II. 2</b> Karyawan Terminal (SK Dirjen Perhubungan Darat No.6251 tahun 2017) .....	16
<b>Gambar II. 3</b> Bagan Alir Magang 1 .....	26
<b>Gambar III. 1</b> Bus masuk jalur kedatangan (Dokumen Penulis) .....	34
<b>Gambar III. 2</b> Jalur Kedatangan (Dokumen Penulis) .....	34
<b>Gambar III. 3</b> Kerusakan Jalur Masuk (Dokumen Penulis).....	34
<b>Gambar III. 4</b> Pos Depan (Dokumen Penulis) .....	34
<b>Gambar III. 5</b> Bus keluar melalui jalur keberangkatan (Dokumen Penulis).....	35
<b>Gambar III. 6</b> Jalur Keberangkatan (Dokumen Penulis).....	35
<b>Gambar III. 7</b> Lubang besar jalur keberangkatan (Dokumen Penulis).....	35
<b>Gambar III. 8</b> Trotoar jalur masuk (Dokumen Penulis) .....	35
<b>Gambar III. 9</b> Perlengkapa Jalan (Dokumen Penulis) .....	36
<b>Gambar III. 10</b> Lapangan Depan (Dokumen Penulis).....	36
<b>Gambar III. 11</b> Taman (Dokumen Penulis) .....	36
<b>Gambar III. 12</b> Parkir karyawan (Dokumen Penulis) .....	37
<b>Gambar III. 13</b> Parkir Pengunjung (Dokumen Penulis) .....	37
<b>Gambar III. 14</b> Tangga Masuk (Dokumen Penulis).....	37
<b>Gambar III. 15</b> Pusat Informasi (Dokumen Penulis).....	38
<b>Gambar III. 16</b> Tempat duduk penumpang (Dokumen Penulis) .....	38
<b>Gambar III. 17</b> Jalur Pejalan Kaki (Dokumen Penulis).....	38
<b>Gambar III. 18</b> Agen Penjualan Tiket (Dokumen Penulis) .....	39
<b>Gambar III. 19</b> Kantor Terminal (Dokumen Penulis) .....	39
<b>Gambar III. 20</b> Papan perambuan informasi terminal (Dokumen Penulis) .....	39
<b>Gambar III. 21</b> Pos pencatatan data produksi bus (Dokumen Penulis) .....	40
<b>Gambar III. 22</b> Zona Pengendapan (Dokumen Penulis).....	40
<b>Gambar III. 23</b> Area Parkir angkot (Dokumen Penulis).....	41
<b>Gambar III. 24</b> Fasilitas Kebersihan (Dokumen Penulis).....	41
<b>Gambar III. 25</b> Jalur masuk penyandang disabilitas (Dokumen Penulis) .....	42
<b>Gambar III. 26</b> Pos kesehatan dan rapid tes (Dokumen Penulis).....	42
<b>Gambar III. 27</b> Tempat tunggu rapid tes (Dokumen Penulis).....	43
<b>Gambar III. 28</b> Kios (Dokumen Penulis) .....	43
<b>Gambar III. 29</b> Gudang (Dokumen Penulis).....	43
<b>Gambar III. 30</b> Tempat Cuci Tangan (Dokumen Penulis) .....	44
<b>Gambar III. 31</b> Jalur penyandang Disabilitas (Dokumen Penulis) .....	44
<b>Gambar III. 32</b> WC Umum (Dokumen Penulis).....	44
<b>Gambar III. 33</b> WC Penyandang disabilitas (Dokumen Penulis) .....	45
<b>Gambar III. 34</b> CCTV (Dokumen Penulis).....	45
<b>Gambar III. 35</b> Fasilitas Kesehatan (Dokumen Penulis) .....	45
<b>Gambar III. 36</b> Fasilitas Peribadatan (Dokumen Penulis) .....	46

<b>Gambar III. 37</b>	APAR (Dokumen Penulis ).....	46
<b>Gambar III. 38</b>	Alat Komunikasi (Dokumen Penulis) .....	46
<b>Gambar III. 39</b>	Pos Keamanan (Dokumen Penulis).....	47
<b>Gambar III. 40</b>	Fasilitas penyandang disabilitas (Dokumen Penulis) .....	47
<b>Gambar III. 41</b>	Lori Pengangkut Barang (Dokumen Penulis) .....	47
<b>Gambar III. 42</b>	Proses Pemeriksaan Lampu Utama Kendaraan (Dokumen Penulis).....	52
<b>Gambar III. 43</b>	Pemeriksaan Lampu Penunjuk Arah (Dokumen Penulis) .....	53
<b>Gambar III. 44</b>	Pemeriksaan Lampu Rem (Dokumen Penulis).....	53
<b>Gambar III. 45</b>	Proses Pemeriksaan Lampu Mundur (Dokumen Penulis).....	54
<b>Gambar III. 46</b>	Proses Pemeriksaan Rem Utama (Dokumen Penulis).....	54
<b>Gambar III. 47</b>	Proses Pemeriksaan Rem Parkir (Dokumen Penulis) .....	55
<b>Gambar III. 48</b>	Kondisi Kaca Depan (Dokumen Penulis).....	55
<b>Gambar III. 49</b>	Proses Pemeriksaan pintu Utama (Dokumen Penulis).....	56
<b>Gambar III. 50</b>	Proses pemeriksaan Kondisi Ban (Dokumen Penulis).....	56
<b>Gambar III. 51</b>	Pemeriksaan Sabuk Keselamatan (Dokumen Penulis).....	57
<b>Gambar III. 52</b>	Pemeriksaan Speedometer (Dokumen Penulis).....	57
<b>Gambar III. 53</b>	Pemeriksaan Wiper (Dokumen Penulis).....	58
<b>Gambar III. 54</b>	Pemeriksaan Pintu Darurat (Dokumen Penulis) .....	58
<b>Gambar III. 55</b>	Pemeriksaan Jendela Darurat (Dokumen Penulis).....	59
<b>Gambar III. 56</b>	Pemeriksaan Alat Pemukul Kaca (Dokumen Penulis) .....	60
<b>Gambar III. 57</b>	Pemeriksaan Lampu Posisi (Dokumen Penulis) .....	61
<b>Gambar III. 58</b>	Pemeriksaan kaca Spion (Dokumen Penulis) .....	61
<b>Gambar III. 59</b>	Tangga Bus (Dokumen Penulis).....	62
<b>Gambar III. 60</b>	Klakson (Dokumen Penulis) .....	62
<b>Gambar III. 61</b>	Pemeriksaan Kapasitas Tempat Duduk (Dokumen Penulis) .....	63
<b>Gambar III. 62</b>	Ban Cadangan (otosia.com) .....	63
<b>Gambar III. 63</b>	Segitiga Pengaman (nissan.co.id).....	64
<b>Gambar III. 64</b>	Dongkrak (cintamobil.com) .....	64
<b>Gambar III. 65</b>	Pembuka Roda (Dokumen Penulis) .....	65
<b>Gambar III. 66</b>	Lampu Senter (bp-guide.id) .....	65
<b>Gambar IV. 1</b>	Diagram Data Keberangkatan dan Kedatangan penumpang.....	73
<b>Gambar IV. 2</b>	Diagram Data Keberangkatan dan Kedatangan bus AKAP.....	74
<b>Gambar IV. 3</b>	Keberangkatan Dan Kedatangan Penumpang Bus AKDP .....	75
<b>Gambar IV. 4</b>	Jumlah kedatangan dan keberangkatan bus AKDP .....	76
<b>Gambar IV. 5</b>	Diagram hasil inspeksi bus .....	83
<b>Gambar IV. 6</b>	Diagram venn hasil bus yang tidak laik jalan .....	87
<b>Gambar IV. 7</b>	Layout sesuai kondisi nyata terminal.....	92
<b>Gambar IV. 8</b>	Layout yang diharapkan.....	93
<b>Gambar IV. 9</b>	Hasil jawaban kuisisioner mengenai apakah responden memahami mengenai innspeksi kendaraan/ramp check .....	94
<b>Gambar IV. 10</b>	Hasil jawaban kuisisioner mengenai dokumen kendaraan .....	95
<b>Gambar IV. 11</b>	Hasil jawaban Kuisisioner mengenai lampu-lampu badan bus... ..	96

<b>Gambar IV. 12</b> Hasil jawaban Kuesioner mengenai perlengkapan bus .....	96
<b>Gambar IV. 13</b> Aplikasi penyuluhan ramp check bus .....	97
<b>Gambar IV. 14</b> Stiker informasi ramp check .....	98
<b>Gambar IV. 15</b> Banner informasi ramp check.....	98

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b> Trayek AKAP (Profil Terminal Purworejo) .....	8
<b>Tabel II. 2</b> Trayek AKDP (Profil Terminal Purworejo).....	8
<b>Tabel II. 3</b> Data AKAP & AKDP Yang Masuk Terminal Tipe A Purworejo (Profil Terminal Purworejo).....	9
<b>Tabel II. 4</b> Rata – rata Produksi Harian Kendaraan dan Penumpang tahun 2020(Profil Terminal Purworejo) .....	14
<b>Tabel II. 5</b> Jumlah Karyawan (Profil Terminal Purworejo).....	16
<b>Tabel II. 6</b> Daftar ASN (Profil Terminal Purworejo) .....	17
<b>Tabel II. 7</b> Daftar PPNPN (Profil Terminal Purworejo) .....	18
<b>Tabel II. 8</b> Jadwal Magang .....	28
<b>Tabel III. 1</b> Fasilitas Utama .....	34
<b>Tabel III. 2</b> Fasilitas Penunjang .....	42
<b>Tabel III. 3</b> Pemeriksaan teknis utama kendaraan.....	52
<b>Tabel III. 4</b> Pemeriksaan Teknis Penunjang.....	61
<b>Tabel III. 5</b> Nilai Kemungkinan.....	69
<b>Tabel III. 6</b> Nilai Keparahan .....	69
<b>Tabel III. 7</b> Matriks Level.....	70
<b>Tabel IV. 1</b> Data Keberangkatan dan Kedatangan Bus AKAP.....	71
<b>Tabel IV. 2</b> Tabel Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKDP .....	74
<b>Tabel IV. 3</b> Hasil Inspeksi kendaraan (ramp check) .....	78
<b>Tabel IV. 4</b> Hasil Inpeksi berdasarkan PO Bus.....	84
<b>Tabel IV. 5</b> Tabel analisis K3 Terminal Purworejo.....	89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Penilaian Ahmad Setiadi .....	104
Lampiran 2. Penilaian Ahmad Hari Mukti .....	105
Lampiran 3. Penilaian Khafid Murtofik.....	106
Lampiran 4. Penilaian Rahma Ti'a Nuraeni.....	107
Lampiran 5. Penilaian Laporan Dan Presentasi.....	108
Lampiran 6. Feedback Pelaksanaan Magang.....	109
Lampiran 7. Daftar Hadir Taruna .....	110
Lampiran 8. Kartu Asistensi Penulisan Laporan Magang.....	111
Lampiran 9. Log Book Kegiatan Magang 1 .....	112