

**LAPORAN
HASIL MAGANG II
DI PT PP SEMARANG DEMAK**



Disusun oleh :

Aditya Maulana	(19.01.0653)
Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

**PRODI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
2023**

**LAPORAN
HASIL MAGANG II
DI PT PP SEMARANG DEMAK**



Disusun oleh :

Aditya Maulana	(19.01.0653)
Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

**PRODI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DARI INSTANSI
LAPORAN MAGANG II
DI PT PP SEMARANG DEMAK**




Disusun oleh :

Aditya Maulana	(19.01.0653)
Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 24 Mei 2023

**Manager Operasional &
Pembimbing lapangan**



Andi Kusworo, S.T.
NIP.02019

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG II
DI PT PP SEMARANG DEMAK

Disusun oleh :

Aditya Maulana	(19.01.0653)
Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

Telah disetujui oleh :
Tanggal : 24 Mei 2023

Pembimbing 1



I Made Suartika, A. TD., M.Eng. Sc
NIP. 196602281989031001

Pembimbing 2



Rizal Aprianto, M.T
NIP. 199104152019021005

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Pipit Rusmandani, S.ST., MT.
NIP. 198506052008122002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG II
DI PT PP SEMARANG DEMAK

Disusun oleh :

Aditya Maulana	(19.01.0653)
Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

Telah diseminarkan :

Tanggal : 24 Mei 2023

Ketua Seminar

Tanda tangan

Rizal Aprianto, M.T
NIP. 199104152019021005

Penguji 1

Tanda Tangan

Yusuf Maharani
NIK. 02203

Penguji 2

Tanda Tangan

Ferza Gauthama
NIK. 170191

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan


Pipit Rusmandani, S.ST., MT.
NIP. 198506052008122002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :	Aditya Maulana	(19.01.0653)
	Cindy Novita Sari	(19.01.0629)
	Ghulam Sudrajat	(19.01.0662)
	M Iqbal Bahy Nashif	(19.01.0672)
	M Nafil Rosyad Firdaus	(19.01.0674)
	Nur Yenni Oktavianti	(19.01.0677)

Program Studi : Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Trasnportasi

Menyatakan bahwa Laporan Magang II di Tol PT PP Semarang Demak bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atauditerbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di PoliteknikKeselamatan Transportasi Jalan.

Demak, 2023

Tim Penyusun,



ADITYA MAULANA
19.01.0653




GHULAM SUDRAJAT
19.01.0662



M NAFIL ROSYAD FIRDAUS
19.01.0674



CINDY NOVITA SARI
19.01.0629



M IQBAL BAHY NASHIF
19.01.0672



NUR YENNI OKTAVIANI
19.01.0677

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan buku laporan Magang di PT PP Semarang dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan laporan ini banyak mengalami kendala, namun dengan berkah dari Allah melalui bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dengan penuh rasa ikhlas kepada :

1. Bapak I Made Suartika, A.TD. M.Eng.Sc. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST.,MT. selaku Kepala Program Studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.
3. Bapak I Made Suartika, A.TD. M.Eng.Sc. selaku dosen pembimbing I
4. Rizal Aprianto,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing II
5. General Manager PT. PP Semarang Demak beserta seluruh staf dan karyawan.
6. Bapak Andi Kusworo, S.T. selaku dosen lapangan
7. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini.Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangununtuk tercapainya kesempurnaan dalam penulisan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Demak, Mei 2023

Tim Magang
Semarang Demak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DARI INSTANSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang	1
I. 2 Ruang Lingkup	3
I. 3 Tujuan.....	4
I. 4 Manfaat	4
I. 5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	4
I. 6 Metode Kegiatan	5
I.6.1 Bagan alir	7
I.6.2 Pengumpulan dan Analisis Data.....	8
I.6.3 Jadwal Kegiatan Magang	11
I. 7 Sistematika Penulisan Laporan	12
BAB II GAMBARAN UMUM	13
II.1 Profil PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.....	13
II.2 Struktur Organisasi.....	17
II.3 Fungsi dan Tugas.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
III.1 Profil Keselamatan Jalan	39
III.I.1 Indeks Fatalitas.....	39
III.I.2 Analisis Kejadian Kecelakaan	45
III.I.3 Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).....	48
III.I.4 <i>Road Acicident Mapping</i>	54
III.2 Kegiatan Selama Magang.....	55

BAB IV PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN	58
IV.1 Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan KM 460 - 461 B.....	58
IV.1.1 Kondisi Umum (Geometrik Jalan).....	58
IV.1.2 Kondisi Lalu Lintas.....	59
IV.1.3 Kecepatan Kendaraan.....	61
IV.1.4 Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	65
IV.1.5 Karakteristik Kecelakaan	68
IV.1.6 Road Accident Mapping	69
IV.1.7 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan.....	69
IV.1.8 Perilaku Pengemudi.....	73
IV.1.9 Konflik Lalu Lintas	74
IV.1.10 Penyebab Kecelakaan	74
IV.1.11 Usulan Penanganan	75
IV.2 Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan KM 464 - 465 B.....	83
IV.2.1 Kondisi Umum (Geometrik Jalan).....	83
IV.2.2 Kondisi Lalu Lintas.....	83
IV.2.3 Kecepatan Kendaraan.....	86
IV.2.4 Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	89
IV.2.5 Karakteristik Kecelakaan	93
IV.2.6 Road Accident Mapping	93
IV.2.7 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan.....	94
IV.2.8 Perilaku Pengemudi.....	100
IV.2.9 Konflik Lalu Lintas	100
IV.2.10 Penyebab Kecelakaan	100
IV.2.11 Usulan Penanganan	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
V.1 Kesimpulan.....	108
V.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1 JADWAL KEGIATAN.....	11
TABEL III. 1 INDEKS FATALITAS PERPAJANG JALAN	40
TABEL III. 2 FATALITAS PER KENDARAAN YANG TERDAFTAR.....	42
TABEL III. 3 CASE FATALITY RATE	44
TABEL III. 4 JUMLAH KECELAKAAN DAN TINGKAT KEPARAHAN	45
TABEL III. 5 PENYEBAB KECELAKAAN DI TOL SEMARANG DEMAK	46
TABEL III. 6 KENDARAAN YANG TERLIBAT KECELAKAAN.....	47
TABEL III. 7 KEJADIAN KECELAKAAN YANG TERJADI TOL SEMARANG DEMAK.....	48
TABEL III. 8 IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KECELAKAAN JALUR A.....	49
TABEL III. 9 IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KECELAKAAN JALUR B.....	51
TABEL III. 10 KEGIATAN SELAMA MAGANG	55
TABEL IV. 1 TITIK LOKASI RAWAN KECELAKAAN.....	59
TABEL IV. 2 KAPASITAS/JALUR (SMP/JAM)	61
TABEL IV. 3 JENIS KENDARAAN	63
TABEL IV. 4 PELAYANAN RUAS JALAN.....	65
TABEL IV. 5 KECEPATAN RATA – RATA PERSENTIL - 85	68
TABEL IV. 6 KARAKTERISTIK KECELAKAAN DI TOL SEMARANG DEMAK	68
TABEL IV. 7 PENYEBAB KECELAKAAN DI TOL SEMARANG DEMAK	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I. 1 BAGAN ALIR	7
GAMBAR II. 1 KANTOR PT PP TOL SEMARANG DEMAK	13
GAMBAR II. 2 GAMBAR PETA SEKSI I RUAS TOL SEMARANG - DEMAK	14
GAMBAR II. 3 PETA SEKSI II RUAS TOL SEMARANG - DEMAK.....	15
GAMBAR II. 4 TIPE LAYANAN TRANSAKSI TOL SEMARANG DEMAK	15
GAMBAR II. 5 LOGO AKHLAK.....	17
GAMBAR II. 6 STRUKTUR ORGANISASI	18
GAMBAR III. 1 SKEMA PENANGANAN KECELAKAAN TOL SEMARANG DEMAK	43
GAMBAR III. 2 PERSENTASE TINGKAT KEPARAHAN KORBAN KECELAKAAN	45
GAMBAR III. 3 PERSENTASE FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN	46
GAMBAR III. 4 PERSENTASE KENDARAAN YANG TERLIBAT KECELAKAAN DI TOL SEMARANG DEMAK	47
GAMBAR III. 5 ROAD ACCIDENT MAPPING TOL SEMARANG DEMAK	54
GAMBAR IV. 1 PENAMPANG MELINTANG TOL SEMARANG DEMAK.....	58
GAMBAR IV. 2 RUAS JALAN TOL SEMARANG DEMAK KM 460 – 461 B.....	59
GAMBAR IV. 3 DIAGRAM JAM SIBUK KENDARAAN PADA JALUR B	60
GAMBAR IV. 4 KOMPOSISI KENDARAAN PADA JALUR B.....	60
GAMBAR IV. 5 GRAFIK KENDARAAN RINGAN (LV)	64
GAMBAR IV. 6 GRAFIK KENDARAAN SEDANG (MHV)	64
GAMBAR IV. 7 GRAFIK KENDARAAN BUS BESAR (LB)	64
GAMBAR IV. 8 GRAFIK KENDARAAN TRUK BESAR	65
GAMBAR IV. 9 ROAD ACCIDENT MAPPING	69
GAMBAR IV. 10 KONDISI JALAN PADA KM 460 – 461 B.....	70
GAMBAR IV. 11 PAGAR PEBATAS JALAN (GUARDRAIL) KM 460 – 461 B.....	70
GAMBAR IV. 12 PAGAR PEMBATAS JALAN MCB KM 460+600 B.....	71
GAMBAR IV. 13 BAHU JALAN LUAR DAN DALAM KM 460 - 4601 B	71
GAMBAR IV. 14 DRAINASE KM 460 - 461 B	72
GAMBAR IV. 15 MARKA JALAN KM 460 - 461 B	72
GAMBAR IV. 16 MEDIAN KM 460 - 461 B.....	73
GAMBAR IV. 17 RAMBU YANG TERPASANG KM 460 - 461 B.....	73
GAMBAR IV. 18 KONFLIK LALU LINTAS WEAVING.....	74
GAMBAR IV. 19 KONDISI EKSISTING KM 460 – 461 B TOL SEMARANG DEMAK.....	

GAMBAR IV. 20	REKOMENDASI KM 460 – 461 B TOL SEMARANG DEMAK	76
GAMBAR IV. 21	TRANSVERSE RUMBLE STRIP	78
GAMBAR IV. 22	RAMBU PERINGATAN DAN KURANGI KECEPATAN	79
GAMBAR IV. 23	WARNING LIGHT	80
GAMBAR IV. 24	PENAMPANG MELLINTANG KM 464 – 465 B	83
GAMBAR IV. 25	GRAFIK VOLUME LALULINTAS.....	84
GAMBAR IV. 26	KOMPOSISI KENDARAAN	84
GAMBAR IV. 27	KECEPATAN PERSENTIL 85 KENDARAAN RINGAN	88
GAMBAR IV. 28	KECEPATAN PERSENTIL 85 KENDARAAN SEDANG.....	88
GAMBAR IV. 29	KECEPATAN PERSENTIL 85 KENDARAAN BUS BESAR.....	89
GAMBAR IV. 30	KECEPATAN PERSENTIL 85 KENDARAAN TRUK BESAR.....	89
GAMBAR IV. 31	ROAD ACCIDENT MAPPING KM 464 - 465 B	94
GAMBAR IV. 32	KONDISI JALAN PADA KM 464-465 B	95
GAMBAR IV. 33	PAGAR PEBATAS JALAN (GUARDRAIL) KM 464-465 B	95
GAMBAR IV. 34	PAGAR PEMBATAS JALAN MCB KM 464-465 B.....	96
GAMBAR IV. 35	BAHU JALAN KM 464-465 B.....	96
GAMBAR IV. 36	DRAINASE KM 464-465 B.....	97
GAMBAR IV. 37	MARKA JALAN KM 464-465 B.....	97
GAMBAR IV. 38	MEDIAN KM 464-465 B	98
GAMBAR IV. 39	RAMBU YANG TERPASANG KM 464-465 B	98
GAMBAR IV. 40	RAMBU DILARANG BERHENTI PADA KM 464-465 B	99
GAMBAR IV. 41	RAMBU BATAS KECEPATAN PADA KM 464-465 B.....	99
GAMBAR IV. 42	RAMBU PETUNJUK ARAH PADA KM 464-465 B.....	99
GAMBAR IV. 43	RAMBU PETUNJUK BUS GUNAKAN LAJUR KIRI PADA KM 464-465 B	99
GAMBAR IV. 44	KONDISI EKSISTING KM 464 – 465 B TOL SEMARANG DEMAK.....	102
GAMBAR IV. 45	REKOMENDASI KM 460 – 461 B TOL SEMARANG DEMAK.....	102
GAMBAR IV. 46	RAMBU PERINGATAN DAN KURANGI KECEPATAN	103
GAMBAR IV. 47	WARNING LIGHT	104

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. FORM PENILAIAN MAGANG II.....	114
LAMPIRAN 2. FORM PENILAIAN LAPORAN DAN PRESENTASI.....	120
LAMPIRAN 3. FORM FEEDBACK PELAKSANAAN MAGANG II.....	122
LAMPIRAN 4. DAFTAR HADIR MAGANG II	123
LAMPIRAN 5. LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN MAGANG II	135
LAMPIRAN 6. KARTU ASISTENSI	213
LAMPIRAN 7. LOGBOOK MAGANG II	214