

**LAPORAN MAGANG II**  
**DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun oleh :

Ferdy Surya Wibowo : 20031040  
Titis Saksomo Wicaksono : 20031053  
Tresya Dewi Anjani : 20031055  
Wahyu Dwi Sasongko : 20031056  
Wina Ainun Barokah : 20031058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2023**

**LAPORAN MAGANG II**  
**DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun oleh :

Ferdy Surya Wibowo : 20031040  
Titis Saksomo Wicaksono : 20031053  
Tresya Dewi Anjani : 20031055  
Wahyu Dwi Sasongko : 20031056  
Wina Ainun Barokah : 20031058

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 23 Mei 2023

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali



Joko Purwanto, S.T.  
NIP. 19750914 200801 1 006

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN MAGANG II  
DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI**

Disusun oleh :

Ferdy Surya Wibowo : 20031040  
Titis Saksomo Wicaksono : 20031053  
Tresya Dewi Anjani : 20031055  
Wahyu Dwi Sasongko : 20031056  
Wina Ainun Barokah : 20031058

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 23 Mei 2023

Dosen Pembimbing

  
Nanang Okta Widiandaru, S.Pd  
NIP. 19751028 200812 1 002



Koordinator Lapangan

  
Dimika Prasetyo Jati, A.Ma PKB  
NIP. 19870727 201001 1 011

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Teknologi Otomotif



Ethys Pranoto, S.T., M.T  
NIP. 19800602 200912 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG II**  
**DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI**

Disusun oleh :

Ferdy Surya Wibowo : 20031040  
Titis Saksomo Wicaksono : 20031053  
Tresya Dewi Anjani : 20031055  
Wahyu Dwi Sasongko : 20031056  
Wina Ainun Barokah : 20031058

Telah diseminarkan :  
Tanggal : 23 Mei 2023

Penguji 1

Nanang Okta Widiandaru, S.Pd  
NIP. 19751028 200812 1 002

Penguji 2

Dhika Prasetyo Jati, A.Ma PKB  
NIP. 19870727 201001 1 011



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Teknologi Otomotif

Ethys Pranoto, S.T., M.T  
NIP. 19800602 200912 1 001

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ferdy Surya Wibowo	(20031040)
		Titis Saksomo Wicaksono	(20031043)
		Tresya Dewi Anjani	(20031053)
		Wahyu Dwi Sasongko	(20031056)
		Wina Ainun Barokah	(20031058)

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "LAPORAN MAGANG II DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Boyolali, .... Mei 2023

Tim Penyusun,

  
Titis Saksomo Wicaksono  
20031053

  
Ferdy Surya Wibowo  
20031040

  
Wahyu Dwi Sasongko  
20031056

  
Tresya Dewi Anjani  
20031055

  
Wina Ainun Barokah  
20031058

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang II yang berjudul "LAPORAN MAGANG II DI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI", tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak I Made Suartika, A. TD., M.Eng.Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ);
2. Bapak Muhammad Arief Wardianta, A.P., M.M. selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
3. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T selaku Ketua Program Studi Diploma-III Teknologi Otomotif;
4. Bapak Heri Subagyo, S.E selaku kepala bidang pengujian dan rekayasa kendaraan;
5. Bapak Joko Purwanto, S.T selaku kepala seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Bapak Nanang Okta Widiandaru, S.Pd., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak Dhika Prasetyo Jati, A.Ma PKB selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
8. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
9. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam hal penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Boyolali, 23 Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan .....	3
I.3 Manfaat .....	4
I.4 Ruang Lingkup.....	5
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	5
I.6 Sistematika Penulisan Laporan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>8</b>
II.1 Sejarah dan Perkembangan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali .....	8
II.2 Profil Seksi PKB Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali .....	10
II.3 Kelembagaan.....	11
II.4 Metode Kegiatan.....	32
<b>BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .....</b>	<b>34</b>
III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.....	34
III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .....	39
III.3 Sistem Manajemen K3 di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor .....	53
III.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG .....</b>	<b>55</b>
IV.1 Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor .	55

IV.2 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.....	61
IV.3 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	92
IV.4 Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor .....	93
IV.5 Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ....	94
IV.6 Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
V.1 Kesimpulan.....	100
V.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Lokasi lama Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali .....	8
<b>Gambar II. 2</b> Lokasi Baru Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali .....	9
<b>Gambar II. 3</b> Denah Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali .....	10
<b>Gambar II. 4</b> Bagan Alir .....	32
<b>Gambar III. 1</b> Mekanisme Penaganan Pengaduan .....	37
<b>Gambar III. 2</b> Papan Informasi .....	38
<b>Gambar IV. 1</b> Pelayanan Administrasi.....	55
<b>Gambar IV. 2</b> Waktu Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor .....	56
<b>Gambar IV. 3</b> Biaya Retribusi.....	56
<b>Gambar IV. 4</b> Diagram Persentase Laporan KBWU Bulan Maret-Mei .....	62
<b>Gambar IV. 5</b> Pemeriksaan Identitas Kendaraan.....	65
<b>Gambar IV. 6</b> Pemeriksaan bagian depan kendaraan bermotor.....	65
<b>Gambar IV. 7</b> Pemeriksaan bagian samping kendaraan bermotor .....	66
<b>Gambar IV. 8</b> Pemeriksaan bagian belakang kendaraan bermotor.....	66
<b>Gambar IV. 9</b> Pemeriksaan bagian dalam kendaraan bermotor .....	67
<b>Gambar IV. 10</b> Pengukuran Dimensi Kendaraan.....	68
<b>Gambar IV. 11</b> Pemeriksaan SKRB.....	68
<b>Gambar IV. 12</b> Pengujian Emisi Gas Buang.....	69
<b>Gambar IV. 13</b> Pemeriksaan Bagian Bawah .....	72
<b>Gambar IV. 14</b> Pengujian Daya Pancar Lampu Utama .....	73
<b>Gambar IV. 15</b> Pengujian Kincup Roda Depan .....	75
<b>Gambar IV. 16</b> Pengujian Berat Kendaraan.....	76
<b>Gambar IV. 17</b> Pengujian Rem .....	78
<b>Gambar IV. 18</b> Pengujian Speedometer.....	80
<b>Gambar IV. 19</b> Proses Pencetakan Hasil Bukti Lulus Uji .....	83
<b>Gambar IV. 20</b> Bukti Lulus Uji Elektronik .....	83
<b>Gambar IV. 21</b> Perawatan Alat Uji .....	92
<b>Gambar IV. 22</b> Stiker Bukti Telah Kalibrasi .....	94
<b>Gambar IV. 23</b> APAR .....	95

<b>Gambar IV. 24</b>	Gedung Uji.....	97
<b>Gambar IV. 25</b>	Sertifikat Akreditasi .....	101

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Data Personil Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 2022.....	12
<b>Tabel II. 2</b> Data Tenaga Kerja Penunjang Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor .....	12
<b>Tabel II. 3</b> Jadwal Kegiatan Magang .....	33
<b>Tabel III. 1</b> Jadwal Pelayanan Administrasi .....	34
<b>Tabel III. 2</b> Jadwal Pelayanan Uji Berkala .....	34
<b>Tabel III. 3</b> Data Sarana Prasarana Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali .....	39
<b>Tabel III. 4</b> Sarana dan Prasarana di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali .....	39
<b>Tabel III. 5</b> Alat Pengujian Kendaraan Bermotor .....	42
<b>Tabel III. 6</b> Ambang Batas Emisi Solar .....	48
<b>Tabel III. 7</b> Ambang Batas Emisi Bensin .....	48
<b>Tabel IV. 1</b> Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	58
<b>Tabel IV. 2</b> Laporan KBWU .....	61
<b>Tabel IV. 3</b> Kesesuaian Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor .....	62
<b>Tabel IV. 4</b> Sampel Data KBWU Hasil Pra Uji Kendaraan Bermotor .....	68
<b>Tabel IV. 5</b> Sampel Data Hasil Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor .....	70
<b>Tabel IV. 6</b> Sampel Data Hasil Pengujian Kolong Kendaraan Bermotor .....	72
<b>Tabel IV. 7</b> Sampel Data Hasil Pengujian Headlight Tester .....	74
<b>Tabel IV. 8</b> Sampel Data Hasil Pengujian Sideslip Tester.....	75
<b>Tabel IV. 9</b> Sampel Data Hasil Pengujian AxleLoad.....	77
<b>Tabel IV. 10</b> Sampel Data Hasil Pengujian Braketester .....	78
<b>Tabel IV. 11</b> Sampel Data Hasil Pengujian Speedometer Tester .....	80
<b>Tabel IV. 12</b> Data Kekurangan pada KBWU .....	84
<b>Tabel IV. 13</b> Data Kerusakan Yang Sering Ditemukan .....	90