

SKRIPSI
ANALISIS RISIKO KESELAMATAN PADA RUAS JALAN
WISATA KOPENG DENGAN METODE HIRARC
(HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND
RISK CONTROL)

Digunakan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai gelar Sarjana Terapan Transportasi



Disusun oleh :

FAHMI NUR HALIM

18.01.0522

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2022

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS RISIKO KESELAMATAN PADA RUAS JALAN WISATA KOPENG
DENGAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK
ASSESSMENT AND RISK CONTROL)

disusun oleh:

FAHMI NUR HALIM

18.01.0522

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1



Yogi Oktopianto, S.T., M.T.
NIP. 19911024 201902 1 002

tanggal: Juli 2022

Pembimbing 2



Suprapto Hadi, S.Pd, M.T.
NIP. 19911205 201902 1 002

tanggal: Juli 2022

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS RISIKO KESELAMATAN PADA RUAS JALAN WISATA KOPENG
DENGAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK
ASSESSMENT AND RISK CONTROL)

disusun oleh:

FAHMI NUR HALIM

18.01.0522

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada:

Ketua Sidang

Yogi Oktopianto, S.T., M.T.

NIP. 19911024 201902 1 002

Penguji 1

Hanendyo Putro, A.TD., M.T

NIP. 19700519 199301 1 001

Penguji 2

Nurul Fitriani, S.Pd., M.T

NIP. 19910416 201902 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, A.TD., M.T.

NIP. 19700519 199301 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Setiap kemudahan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "Analisis Risiko Keselamatan Pada Ruas Jalan Wisata Kopeng Dengan Metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assesment And Risk Control*)" sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan nilai.

Terimakasih penyusun haturkan kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si, M.S.E, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak Hanendyo Putro, M.T selaku Kepala Prodi Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bapak Yogi Oktopianto, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing pertama.
4. Bapak Suprapto Hadi, S.Pd., M.T selaku Dosen Pembimbing kedua.
5. Kedua orang tua dan kakak – kakak saya yang telah memberikan dukungan dan doa.
6. Rekan – Rekan Taruna D.IV Manajemen angkatan VIII yang telah bersama berjuang untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Saya menyadari dalam penyusunan tugas ini masih terdapat kekurangan, makadari itu kami akan dengan senang hati menerima kritik dan saran demiperbaikan diri penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga tugas ini dapat menjadi ladang amal bagi penulis untuk membagikan ilmu yang bermanfaat kepada pembaca sekalian, serta semoga skripsi ini dapatbermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)

Tegal, 17 Juli 2022

Yang Menyatakan



Fahmi Nur Halim

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Nur Halim

Notar : 18.01.0522

Program Studi : Diploma IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa proposal skripsi dengan judul "Analisis Keselamatan Jalan Dengan Metode HIRARC (*HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL*) Pada Jalan Kopeng Salatiga Kabupaten Semarang" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disisipati dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila proposal skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 17 Juli 2022


Menyatakan
FAHMI NUR HALIM

ABSTRAK

Berdasarkan hasil laporan PKP 1 di Kota Salatiga, ruas jalan Kopeng Salatiga merupakan salah satu Daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Semarang. Jalan Kopeng – Salatiga mempunyai fungsi jalan yaitu Kolektor primer, dan menjadi kawasan wisata di Kabupaten semarang. Tingginya volume lalu lintas yang ada pada ruas jalan ini, maka diperlukan jalan berkeselamatan dengan sarana prasarana jalan yang memadai, untuk meningkatkan keselamatan dengan melakukan identifikasi hazard dengan tingkat resikonya yang selanjutnya diberikan usulan penanganan untuk meningkatkan jalan yang berkeselamatan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian upaya peningkatan keselamatan pada ruas jalan Kopeng – Salatiga, Kawasan Wisata Kopeng dengan melakukan analisis *hazard*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penanganan pada *hazard* guna meningkatkan keselamatan. Metode yang digunakan dalam analisis *hazard* menggunakan metode menurut Mulyono dkk, 2009, dan *Australian Standard/New Zealand Standard for Risk Management*. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini adalah ditemukan bahwa kecelakaan seringkali terjadi karena menyalib melebihi marka serta dalam cuaca berkabut. Dan untuk hasil identifikasi *hazard* dan penilaian risiko *hazard* ditemukan bahwa pada metode Mulyono dkk, 2009 didapatkan hazard tidak berbahaya, dan metode *AS/NZS for Risk Management* didapatkan *risk level medium* sebesar 30%, *risk level high* sebesar 56% dan *risk level extrem* sebesar 13%. Untuk mereduksi potensi kecelakaan diusulkan penanganan pada masing masing *hazard* dengan indikator *Eliminasi, Subtitusi, Pengendalian Administrasi, dan Rekayasa Teknik*, penanganan dilakukan guna menciptakan jalan yang berkeselamatan.

Kata Kunci: Keselamatan, Hazard, Metode, Penanganan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Batasan Masalah	3
I.4 Tujuan.....	3
I.5 Manfaat	4
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
II.1 Jalan	6
II.2 Geometrik Jalan	7
II.3 Kecelakaan Lalu Lintas	9

II.4 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan	10
II.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).....	12
II.6 HIRARC (<i>Hazard Identtification, Risk Assesment And Risk Control</i>)	14
II.7 Penelitian Yang Relevan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
III.1 Lokasi Penelitian	25
III.2 Diagram Alir Penelitian	26
III.3 Alat dan Bahan Penelitian	28
III.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
III.4.1 Teknik Pengumpulan Data	28
III.4.2 Teknik Analisis Data	32
III.5 Jadwal Penelitian	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
IV.1 Hasil Penelitian.....	38
IV.1.1 Kondisi Existing Jalan.....	38
IV.1.2 Identifikasi Hazard.....	49
IV.1.3 Analisis <i>HAZARD</i>	50
IV.1.3 Pengendalian dan Penanganan	57
IV.1.4 <i>Route Hazard Mapping</i>	60
IV.2 Pembahasan Penelitian	61
IV.2.1 Kondisi Existing Jalan.....	61
IV.2.2 Identifikasi Hazard	62
IV.2.3 Pengendalian dan Penanganan Hazard.....	62

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	63
V.1 Kesimpulan	63
V.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Ketentuan Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota	7
Tabel II.2 Tipe Kecelakaan.....	10
Tabel II.3 Jenis Indikator Risiko	12
Tabel II.4 Peluang Difiensi terhadap potensi kejadian kecelakaan.....	16
Tabel II.5 Dampak Keparahan korban kecelakaan berdasar tingkat fatalitas	17
Tabel II.6 Nilai dan kategori risiko beserta tingkat penanganan defisiensi	18
Tabel II.7 Skala “probability” pada standar AS/NZS 4360	19
Tabel II.8 Skala “severity” pada standar AS/NZS 4360	19
Tabel II.9 Skala “ <i>risk matrix</i> ” pada standar AS/NZS 4360	20
Tabel II.10 Indication of risk level	20
Tabel II.11 Pengendalian Risiko.....	21
Tabel III.1 Ketentuan Tipe Alinyemen Segmen Jalan	32
Tabel III.2 Difisiensi yang terkait dalam penelitian.....	36
Tabel IV.1 Karakteristik Ruas Jalan Kopeng – Salatiga	38
Tabel IV.2 Pembagian Segmen Penelitian	39
Tabel IV.3 Volume Lalu Lintas Jl. Kopeng – Salatiga	40
Tabel IV.4 Hasil Survei TC Jl. Kopeng – Salatiga	40
Tabel IV.5 Hasil Survei Spot Speed	41
Tabel IV.6 Jarak Pandang Henti dan Jarak Pandang Mendahului Kendaraan	43
Tabel IV.7 Hasil Survei jalan.....	43
Tabel IV.8 Data Perlengkapan Jalan	46
Tabel IV.9 Identifikasi Hazard	49

Tabel IV.10 Analisis Hazard metode Mulyono dkk. 2009.....	51
Tabel IV.11 Rekapitulasi Identifikasi Hazard menurut Metode Mulyono dkk. 2009.....	56
Tabel IV.12 Identifikasi Hazard Menurut <i>AS/NZS For Risk Management</i> .	56
Tabel IV.13 Identifikasi Pengendalian dan Penanganan Hazard Menurut Mulyono dkk, 2009	58
Tabel IV.14 Identifikasi Pengendalian dan Penanganan Hazard Menurut AS/NZS for Risk Management.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Peta Jalan Kawasan Wisata Kopeng	25
Gambar III.2 Bagan Alir Penelitian (Hasil Analisis, 2021)	27
Gambar IV.1 Prosentase Komposisi Kendaraan	41
Gambar IV.2 Prosentase kendaraan yang melewati batas keceptan arah Magelang	42
Gambar IV.3 Prosentase kendaraan yang melewati batas keceptan arah Salatiga	42
Gambar IV.4 Penampang Melintang Jl. Kopeng - Salatiga	45
Gambar IV.5 Jumlah korban kecelakaan Ruas jalan Kopeng – Salatiga.....	47
Gambar IV.6 Penyebab Kecelakaan tahun 2019-2022.....	47
Gambar IV.7 Prosentase Penyebab Kecelakaan Tahun 2019 – 2021.....	48
Gambar IV.8 Penyebab kecelakaan akibat Cuaca Tahun 2019-2022.....	48
Gambar IV.9 Road Hazard Mapping Kawasan Wisata Kopeng.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Inspeksi Keselamatan Jalan	69
Lampiran 2. Pembagian segmen Ruas Jalan Kopeng - Salatiga.....	74
Lampiran 3. Survei Inventarisasi Jalan	76
Lampiran 4. Survei Geometri Jalan	82
Lampiran 5. Survei TC.....	84
Lampiran 6. Survei <i>Hazard</i>	84
Lampiran 7. Analisis <i>Hazard</i> metode Mulyono dkk. 2009	93
Lampiran 8. Analisis <i>Hazard</i> Metode <i>AS/NZS for Risk Management</i>	98
Lampiran 9. Upaya Penanganan yang sudah ada	107
Lampiran 10. Analisis Pengendalian dan penanganan metode <i>Australian Standard/New Zealand Standard for Risk Management</i>	109
Lampiran 11. Data Kecelakaan.....	114
Lampiran 11. Dokumentasi	122