LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Plakat pada Kendaraan Pengangkut B3

Lampiran I	Keputusan I Perhubunga	Direktur Jenderal an Darat
	Nomor Tanggal	: 725/AJ.302/DRJD/2004 : 30 April 2004



Catatan :

- Pemasangan plakat pada kendaraan pengangkut B3 harus dapat dilihat secara jelas sampai dengan jarak 50 m.
- Bentuk plakat harus sederhana dan mudah dimengerti serta jelas warnanya.
- Warna dasar plakat adalah putih dengan tulisan hitam, sedangkan warna simbol yang ada pada plakat harus sesuai dengan ketentuan.

Lampiran 2. Contoh Nama Perusahaan pada Kendaraan Pengangkut B3

4. Ukuran terkecil untuk plakat adalah :

•	Untuk di kendaraan	:	A B	=	25 cm 5% A
•	Untuk di kemasan	:	A B	=	10 cm 5% A





Lampiran 3. Isi Kontrak Pihak Pertamina EP Jatibarang dengan Pihak Ketiga

- 3.9. Spesifikasi Kendaraan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :
 - 3. 8.1 Tahun pembuatan armada Vacuum Truck minimal tahun 2011.
 - 3. 8.2 Setiap Kendaraan yang akan digunakan harus mempunyai dokumen dan perlengkapan standar, antara lain STNK, BPKB, Surat KIR, Surat tera Tangki.
 - 3. 8.3 Posisi knalpot harus didepan dan tidak bocor dengan ujung pipa pembuang diarahkan pada sisi yang berlawanan dengan lubang inlet/outlet.
 - 3. 8.4 Flame trap (penangkap bara api) yaitu lapisan berlubang dan berselaput kawat kasa sesuai standar dipasang pada ujung knalpot.
 - 3. 8.5 Accu dipasang dalam kap mesin yang tertutup atau disamping chasis dengan kotak khusus yang dilengkapi dengan tutup, tidak boleh dipasang dibawah tangki. Pada katup (-) dilengkapi dengan safety switch yang berguna untuk memutus aliran listrik bila terjadi keadaan darurat.
 - 3. 8.6 Ban tidak gundul dan vulkanisir serta ukuran yang disesuaikan dengan ketentuan DLLAJR.
 - 3. 8.7 Sistem kelistrikan, mesin, rem, sistem hidrolik, dan semua perlengkapan kendaraan harus layak pakai.
 - 3.8.8 Setiap kendaraan yang digunakan harus dilengkapi spark arrester pada exhaustnya.



- 3. 8.9 Semua spesifikasi tersebut di atas harus memenuhi peraturan dan/atau perundangundangan yang berlaku baik di Pertamina maupun Instansi lainnya yang terkait.
- 3. 10. Spesifikasi Tangki Vacuum yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :
- 3.9.1. Kapasitas tangki untuk Vacuum truck adalah 5.000 liter.
- 3.9.2. Kapasitas hisap Pompa minimal 40 gallon per menit (40 gpm).
- 3.9.3. Tangki harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar seperti alluminium-alloy atau dari besi plat (low carbon steel /low alloy steel) dengan tebal minimal 5 mm serta berbentuk oval panjang/silinder agar mampu mengurangi goncangan dalam perjalanan.
- 3.9.4. Tangki harus melekat kuat pada chasis dengan konstruksi sedemikian rupa agar mampu menahan tekanan statis dari cairan, tekanan pada waktu pengisian, guncangan dalam perjalanan dan lain-lain.
- 3.9.5. Dilengkapi dengan kabel listrik statis/grounding dibuat dari bahan tembaga.
- 3.9.6. Selang pembongkaran yang terbuat dari flexible hose yang kuat dan dalam kondisi baik, panjang 8-10 meter ukuran 3" (suction hose), panjang 15 meter 3" (discharge hose) dengan quick coupling yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya di Stasiun Pengumpul tempat pembongkaran dan ditempatkan pada samping kiri/kanan sepanjang tangki. Rumah/tabung selang harus cukup kuat.
- 3.9.7. Semua spesifikasi tersebut diatas harus memenuhi peraturan dan/atau perundangundangan yang berlaku baik di Pertamina maupun Instansi lainnya yang terkait.

Lampiran 4. Pemeriksaan Kendaraan Perusahaan dan Kendaraan Kontrak

TATA KERJA ORGANISASI

FUNGSI : HEALTH SAFETY. SECURITY	NO	: B-057/A3/EP8000/2016-S0
& ENVIRONMENT	REVISI	:
JUDUL : PERENCANAAN	BERLAKU TMT	: 1 Mei 2016
KESELAMATAN PERJALANAN	HALAMAN	: 5 dari 7

C. Pemeriksaan Kendaraan Perusahaan

- Asset Holder membuat jadwal pemeriksaan kendaraan dan mengundang Ast. Man HSSE/HSSE Operation Manager/Safety Manager dan Ast. Man RAM/Asset SF Manager/RAM Manager untuk melakukan pemeriksaan.
- Asset Holder bersama Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/Safety Manager dan Ast. Man RAM/Asset SF Manager/RAM Manager melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Form No.001/B-083/A3/EP8000/2014-S0.
- 3. Asset Holder menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/ Safety Manager.
- 4. Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/ Safety Manager mereview hasil tindak lanjut dan mengeluarkan Stiker Pass.

D. Pemeriksaan Kendaraan Kontrak Temporary

- 1. Pengawas Pekerjaan mengundang Ast. Man HSE/HSSE Operation Manager/Exploration, Project and Partnership HSE Manager dan Ast. Man RAM/Asset SF Manager/Project SF Manager untuk melakukan pemeriksaan.
- Pengawas Pekerjaan bersama Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/ Exploration, Project and Partnership HSE Manager dan Fungsi Surface Facility melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Form No.001/B-083/A3/EP8000/2014-S0.
- Pengawas Pekerjaan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/ Exploration, Project and Partnership HSE Manager.
- 4. Ast. Man HSSE/ HSSE Operation Manager/Exploration, Project and Partnership HSE Manager mereview hasil tindak lanjut dan mengeluarkan Stiker Pass.

Lampiran 5. Diagram Alir Prosedur Perencanaan Keselamatan Perjalanan (Pemeriksaan Kendaraan Perusahaan dan Kendaraan Kontrak)





Lampiran 6. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Kontrak

III. PEMERIKSAAN KELAYAKAN KENDARAAN

- 1. Semua Kendaraan Perusahaan harus mengikuti pemeriksaan kelayakan kendaraan untuk menjamin keselamatan dalam pengoperasiannya.
- 2. Jadwal pemeriksaan kendaraan :
 - Kendaraan perusahaan kontrak Gudang & Transportasi dan spot carter : pada awal penerimaan sebelum kendaraan terkait dioperasikan (kendaraan baru) dan pemeriksaan berkala minimal setahun sekali.
 - Kendaraan temporary contract: pada awal penerimaan sebelum dioperasikan.
- 3. Pemeriksaan kelayakan kendaraan dilakukan oleh tim yang terdiri dari HSSE dan SCM yang mencakup :
 - Alat Pemadam Api Ringan
 - Tanda Segitiga
 - Sabuk pengaman (Safety Belt)
 - Kotak P3K
 - Engine
 - Steering System
 - Brake System
 - Clutch / Transmisi
 - Shaft / Spring / Absorber
 - Electrical System

SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN PERUSAHAAN (SIMKP)



Lampiran 8. Form Pemeriksaan Kendaraan DI Pertamina EP Jatibarang

	PERTAMINA EP PE		SAAN	KENDARAAN	OPERASI		
Tang	gal Pemeriksaan si (Tempat Pemerikaaan	÷					-
Loka	si / Tempat Pemeriksaan	<u> </u>					-20
I. DA	TA KENDARAAN						
a.	No. Plat Polisi	1					20
b.	Merk / Type	÷					
C.	Jenis / Model	÷					87
d.	Tahun Pembuatan						20
e.	Isi sylinder	-					-85
f. g.	BBM						-30
II. S	URAT KENDARAAN						
			KE	BERADAAN	KETE	RANGAN]
a.	No. STNK	: Ad	a	Tidak Ada			
b.	Buku Uji Kendaraan	: Ad	a	Tidak Ada			-02
C.	Izin Angkut Barang	: Ad	a 🗌	Tidak Ada	55 		30.
d	Pass Gate / Izin Security	· Ad	a 🦳	Tidak Ada	1.		-12
e.	ВРКВ	: Ad	a 📃	Tidak Ada 📃	20 18		12 -0
III. D	ATA PEMILIK & PENGEMUDI KE	NDARAA	N				
a.	Perusahaan Pemilik Kendaraan	÷					.0
b.	Nama Pengemudi						-25
C.	No. SIM	2					80.
d.	Umur	1					-
e.	No. KIP						-53
I.	No. IWKP	- i					-0
9-	Alamat	61 —					-90
IV. D	ATA FISIK KENDARAAN						
1.	REM		KE	BERADAAN	K	ONDISI	KETERANGAN
а	. Rem Kaki					0450 00010 048 1 0000	100
	- Rem Depan	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Rem Belakang	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	392
b	Rem Tangan	: Ad	а	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	3 20
С	. Tutup Tab Minyak Rem	: Ad	а	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	94 <u>2</u>
2.	SISTEM KEMUDI						
	- Power Steering / Bukan Power Steering	: Ad	a 📃	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik]
3.	RODA / BAN KENDARAAN						
a	. RADIAL	10 1000	<u> </u>	THAL AL		THE DIT	1
	- Kiri / kanan depan	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	() ()
	- Kiri / kanan belakang	: Ad	a	lidak Ada	Baik	lidak Baik	3 94
b	- Ban serep . GRIP	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	247
	- Kiri / kanan depan	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	3 27
	- Kiri / kanan belakang	: Ad	a	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	1942 1942
	- Ban serep	: Ad	a 📃	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
4.	ELECTRIC PANEL SYSTEM						
d	- Lampu besar kiri / kanan	· Ad	a 🕅	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	1
	- Lampu dim	· Ad		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	63
	- Lampu kacil ki/ka dapan	- A-			Baik	Tidak Baik	
	Lampu kecil ki/ka balabasa	- A0	°			Tidals Dails	
	- Lampu kecii ki/ka pelakang	- A0	a				3 34
	- Lampu sign ki/ka depan	Ad					07
	 Lampu sign ki/ka belakang 	: Ad	a	lidak Ada	Balk	IIdak Baik	100

		<u> </u>					
			KE	BERADAAN	1	CONDISI	KETERANGAN
	- Lampu fender ki/ka depan	Ada	9	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Lampu rem kı/ka belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	· ₂
	- Lampu mundur ki/ka belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	IIdak Baik	ļ
	- Lampu kabin pengemudi	Ada	(. 	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
b.	LAMPU PANEL INSTRUMENT METE	R					2
	- Lampu speedo meter	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	<u></u>
	- Lampu ampere meter	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Lampu temperatur meter	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Lampu Fuel meter	Ada	E	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ
	- Lampu RPM meter	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
C.	SEKERING						1
	- Tutup sekering	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	· <u></u>
d.	KLAKSON	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	J
e.	PEMBERSIH KACA	6.12		l bass à près du la recent		1	1
	- Kipas hujan ki/ka depan	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ "
	- Kipas hujan belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ
	- Pompa kipas hujan depan	Ada	r	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ "
	- Pompa kipas hujan belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
f.	AIR CONDITIONER	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
g.	BATTERY	Ada	r .	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
h.	STATER	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
i.	DINAMO CHARGER	Ada	F .	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
5.	PERLENGKAPAN SAFETY						
	KENDARAAN				1.1 m		
a.	Sit belt	Ada	E	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
b.	Segitiga pengaman	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
C.	Ganjal ban	Ada	E [Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
d.	Bendera merah	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
e.	Obat P3K	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
f.	Pagar kendaraan (Pick Up)	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ, · ·
g.	APAR mobil	Ada	E	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ
h.	Tutup pengaman arus battery	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	l
i.	Pengaman kipas pompa air radiator	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ.,
j.	Dongkrak	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ, ·
k.	Aki (Accu)	Ada	E	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	ļ.,
l,	Tali / tali baja penarik	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
6.	PERLENGKAPAN						
	- Kunci roda	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	<u> </u>
	- Kaca spion kiri / kanan	Ada	6	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Kaca spion Cabin	Ada	r'	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Kaca pintu depan kiri / kanan	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Kaca pintu belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Kaca depan	Ada	E .	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- Kaca belakang	Ada	r -	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- kaca pintu cabin penumpang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- pintu angin kiri / kanan	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- pintu depan kiri / kanan	Ada	E .	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- pintu tengah kiri / kanan	Ada	r	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- pintu belakang	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- jok depan	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- jok tengah / penumpang	Ada	E .	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- jok belakang	Ada	r'	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
	- tutup BBM	Ada		Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	<u> </u>

	KEBE	RADAAN	KO	NDISI	KETERANGAN
- Dudukan dan ikatan rak battery	Ada 📃	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Tanduk mobil :	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Sock absorbert kiri / kanan depan :	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Sock absorbert kiri / kana belakanç:	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Tee Rod kiri / kanan :	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Knalpot :	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
- Tanki BBM :	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
7. LAIN - LAIN					

V. REKOMENDASI

VI. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

- Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa sebagai berikut : *)
 1. Kendaraan LAIK OPERASI
 2. Kendaraan LAIK OPERASI, dengan ketentuan dilakukan perbaikan sesuai butir V diatas
 3. Kendaraan TIDAK LAIK OPERASI

TIM PEMERIKSA

NO.	NAMA	NO. PEKERJA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Lampiran 9. Tampilan dan Cara Pengoperasian Website untuk Pelaksanaan Pre Trip Inspection

1. Mengaktifkan aplikasi XAMPP

Mengaktikan aplikasi XAMPP dengan cara membuka aplikasi, kemudian klik tombol *start* pada *Apache* dan *MySQL*. Aplikasi ini berfungsi untuk menghubungkan antara basis data yang dihasilkan dari pengkodean dengan *apache* yang merupakan *web* server (*localhost*). Dapat dilihat pada gambar 1.

3	XA	MPP Conti	rol Panel v3	3.2.1				🥜 Config
Modules Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				🛛 🎯 Netsta
	Apache			Start	Admin	Config	Logs	🔤 Shell
	MySQL			Start	Admin	Config	Logs	Explore
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	🦻 👳 Service
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	🛛 😟 Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
:02:51 [A :02:52 [A :02:53 [n :02:53 [n 1:03:33 [1:03:33 [1:03:33 [1:03:34 [1:03:35 [pache] pache] nysql] Apache] Apache] Apache] Mysql] mysql]	Attempting to Status change Attempting to Status change Attempting to Attempting to Status change Attempting to Status change	start Apache ap e detected: runni start MySQL ap e detected: runni stop Apache (PI stop Apache (PI e detected: stopp stop MySQL (PI e detected: stopp	p ng p ng D: 2684) D: 2684) D: 5144) Sed D: 3204) Sed				

Gambar 1. Aplikasi XAMPP

2. Penulisan alamat website pada web browser

Penulisan alamat *website* dengan cara membuka *web browser*, kemudian ketikan alamat *website*, lalu enter. *Website* ini dapat *diakses* dengan alamat localhost/gilang. Contoh dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Web Browser

3. Halaman Login

Halaman *login* merupakan tampilan awal ketika alamat *website* diakses. Halaman ini berisikan *user id* dan *password* yang dapat *digunakan* untuk mengakses kedalam website.

🖸 = Login = 🛛 🗙 🕂				0	g	_	a >
			🗙 - 😗 🖌 kobi		Q	Ŷ	Ε.Ξ
습 📓 AliExpress						Mobile b	iookmai
	SISTEM PEMER KENDARA	RIKSAAN AN					
	Sign in to start your	session					
	user ID	1					
	password	A					
		Sign In					

Gambar 3. Halaman Login

4. Halaman Utama (Home)

Halaman utama adalah tampilan yang pertama kali muncul ketika sudah berhasil melakukan login. Desain pada halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Halaman Utama (Home)

Halaman utama terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Sistem Pemeriksaan	Merupakan judul atau identitas dari sistem yang
Kendaraan	dibuat
User	Merupakan identitas pemeriksa kendaraan yang sebelumnya telah berhasil <i>login</i>
Pemeriksaan	Untuk melakukan pemeriksaan kendaraan.
Kendaraan	didalamnya terdapat <i>form</i> pemeriksaan kendaraan
Laporan	Ditujukan untuk merekap data yang sebelumnya telah tersimpan di memori
Data Kendaraan	Berfungsi untuk menambah data driver kendaraan
Hasil	Ditujukan untuk melihat hasil pemeriksaan kendaraann yang telah dilakukan
User	Digunakan untuk menambah data user yang dapat mengakses <i>website</i>

Tabel 1. Penjelasan Komponen Halaman Utama (Home)

5. Halaman User

Halaman *user* merupakan tampilan pengguna yang sudah terdaftar dan dapat mengakses *website ini*. Terdapat kolom *action* dimana kolom ini berfungsi untuk mngedit atau menghapus data yang telah didaftarkan sebelumnya. Halaman ini dapat menambah *user* baru yang dapat mengakses *website*. *User* baru hanya dapat didaftarkan oleh *user* lama karena untuk mendaftarkannya harus berhasil login terlebih dahulu. Tampilan halaman *user* adalah sebagai berikut :

						Mo	hish
'EM PEMERIKSAAN K	ENDARAAN				🛔 GILANG	AMBARI	
₩	ata Kendaraan	ette Pemerikaan Kendaraan	E Hast	Laporan		🐣 User	
r							
ntries					Search:		
łama ↓↑	Jabatan/Posisi	No. Pegawai	No. HP	Alamat Email	11	Action	1
Silang Ambari	Pengawas Angkutan	B1234	082323264097	Gilang.mursid18@gmail.com		Edit Hapu:	s
iko Wijayanto	Direktur	12345	085712342141			Edit Hapu	s
urnomo	Admin	admin				Edit Haput	5
					Pr	evious 1	Nex
	ee PEMERIKSAAN K me atrias tama 11 fang Ambari ko Wijayanto uumomo	ex PEMEERIKSAAN KENDARAAN tries tries tries tries tries pemeerikaan pemeerik	EN PENERIKAAN KENDARAAN Penerikaan Gedearen geweitaan Gedearen triteis Larga Anbari Pengenas Anglutan 6234 II larga Anbari Pengenas Anglutan 6234 II teis Wijayato Devekar 2325 III	EN PENERIKSANN KENDARAAN Po Bak Kendaran I Jabatan Pendaran I Jabatan Pendar I No. Pegawal II No. Pegawal II No. Pe Hara Anbari Penghusa Anglutan I Penghusa Anglutan I Stati P	EN PENERIKSAAN KENDAAAAN Na Baka Kendaan Penerikaan Penerikaan Penerikaan Penerikaan Kendaan Penerikaan P	EM PENERIKSAMI KENDARAAN	EN PENERIKSANN KENDARAAN GILANG AMMAK vo Base Andrean Penerikaan Andrean Image Andrean

Gambar 5. Halaman User

Halaman *user* terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut adalah :

No.	Merupakan urutan user yang telah terdaftar				
Nama	Merupakan identitas dari user				
Jabatan atau	Merupakan kedudukan yang diemban oleh user yang				
posisi	telah terdaftar				
No. Pegawai	Merupakan no yang dipunyai oleh pegawai				
No. telp	Identitas user berupa no. Telp yang dapat dihubungi				
Email	Identitas user berupa email				
Action	Berisikan perintah edit atau hapus pada <i>user</i> yang telah				
	terdaftar				
Tambahkan	Menambahkan user dengan melengkapi data-data yang				
Llear	telah tersedia. No. Pegawai dan No. Telp dapat menjadi				
0.501	user name dan pasword ketika akan login				
Dencarian	Kolom yang berfungsi untuk mencari data dari katagori				
i ciicai iail	yang tersedia				

Tabel 2. Penjelasan Komponen Halaman User

Halaman *user* terdapat halaman untuk mendaftarkan *user* baru. Caranya dengan mengklik kolom tambahkan user maka akan tampil halam seperti pada gambar 6. Masukan data sesuai dengan yang diminta lalu klik kolom simpan, dengan otomatis data yang telah disimpan akan muncul pada halaman *user*. Data yang diisikan pada kolom No. Pegawai dan No. HP dapat menjadi *user id* dan *password* pada saat akan melakukan *login*.

			0 0° - 0 X
C D V C M localhost/gilang/User/tambah_user	1	🚖 👻 🥵 🗸 kbbi	
X Analysis			
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN		GIL	ANG AMBARI
i≣ Data			
Tambah User			
Nama Lengkap			
Jabatan/Posisi			
No. Pegawai			
No. HP			
Email			
Simpan			
Copyright © 2017. All rights reserved.			

Gambar 6. Halaman Tambahkan User

6. Halaman Data Kendaraan

Halaman data kendaraan berfungsi memunculkan data dari kendaraan dan pengemudi yang sudah terdaftar. Data yang telah disimpan dapat dimunculkan pada halaman pemeriksaan kendaraan sebagai identitas dari kendaraan dan pengemudi. Dihalaman ini terdapat kolom action yang berfungsi untuk mengedit dan menghapus data yang telah disimpan sebelumnya. Tampilan pada halaman ini adalah sebagai berikut :

< ' 🖉 localhos	t/gilang/Master						* - 🔞	∨ kbbi	Q 🔶 :
155									. Mobile bookm
SISTEM PEMERIK	SAAN KENDARA	AN						🛔 GILANG AM	IBARI
Home	Data Ke	ndaraan Pemerik	🚛		Hasil	L	aporan		2 User
• entries								Search:	
	Defense 12	No. Dollai Kandanan III	STNK II	Buku KID II	Surat Tera	CIM IT	CIMKD IT	RDKR IT	
Perusahaan 1	Driver 4	NO. POUSI REIIUdradii 4	5111K 01	Purcinin of	Surfaction of	31M	SIMILE &	DI ILD 01	Action 1
Perusahaan 1	Hartono	AD 7868 WM	26/10/2018	26/10/2018	21/07/2019	31/07/2018	31/07/2020	18/05/2020	Action 🥼
Perusahaan JT PT. PLN PT. Pertamina	Hartono Dodo Widodo	AD 7868 WM G 3126 CM	26/10/2018 22/11/2018	26/10/2018 07/12/2018	21/07/2019 21/12/2018	31/07/2018 29/08/2018	31/07/2020 01/01/2019	18/05/2020 21/06/2019	Action 11 Edit Hapus Edit Hapus
	A localhos SISTEM PEMERIK Home th Kendaraan entries						Image: State of the state o	Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Control of Sylang Master Image: Contro of Sylang Master Image: Control of Sylang Master <td>Image: State of the state o</td>	Image: State of the state o

Copyright © 2017. All rights reserved

Gambar 7. Halaman Data Kendaraan

Halaman data kendaraan terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tambahkan	Merupakan halaman untuk menambah data kendaraan dan						
Data Kend.	pengemudi						
Pencarian	Untuk mencari data berdasarkan tabel yang tersedia						
No	Merupakan jumlah data kendaraan dan pengemudi yang						
110.	telah terdaftar						
Perusahaan	Identitas dari sebuah perusahaan pemilik kendaraan						
Driver	Orang yang berprofesi sebagai pengemudi						
No. Polisi	Identitas dari suatu kendaraan						
STNK	Syarat untuk kendaraan						
Buku Kir	Syarat untuk kendaraan						
SIM	Syarat untuk pengemudi						
SIMKP	Syarat untuk pengemudi						
Action	Berisi edit untuk mengedit data, serta hapus untuk						
<i>i</i> iouon	menghapus data						

Tabel 3. Penjelasan Komponen Halaman Data Kendaraan

Penambahan data kendaraan dapat dilakukan pada halaman ini dengan cara mengklik kolom tambah kendaraan, maka akan muncul tampilan seperti Gambar 8. Isikan data pada kolom kosong sesuai dengan yang diminta. Kemudian klik simpan, secara otomatis data akan tersimpan dan dapat dimunculkan pada halaman pemeriksaan kendaraan.

SISTEM PEMERIKSAAN KENDA	< +	0 Q° - 0
△ ○ ⊃- < S₁	* - <mark>6</mark>) - kbbi ⊂ Q 😤 :	
☆ 🖺 AlEspress		G Mobile beokma
SISTEM PEME	RIKSAAN KENDARAAN	👗 GILANG AMBARI
Tambah Kendaraan		
Nama Perusahaan		
Nama Driver		
No. Polisi Kendaraan		
STNK	Berlaku s/d tanggpl	
Bukuk KIR	Berlaku s/d tanggal	
Surat Tera	Berlaku s/d tanggol	
SIM	Berlaku s/d tanggol	
SIMKP	Berlaku s/d tanggol	
BPKB	Bertaku s/d tan posl	

Gambar 8. Halaman Penambahan Data Kendaraan dan Pengemudi

7. Halaman Pemeriksaan Kendaraan

Halaman ini berfungsi untuk pelaksanaan *pre trip inspection* atau pemeriksaan kendaraan tangki pengangkut minyak mentah. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 9. Didalamnya terdapat kolom nama *driver*, jika di pilih maka akan keluar pilihan sesuai dengan data yang telah disimpan pada halaman data kendaraan sebelumnya. Setelah memilih satu nama *driver* dengan otomatis kolom identitas lainnya akan langsung secara langsung terisi. Salin itu terdapat poin-poin pemeriksaan yang nantinya harus dipilih sesuai dengan kondisi kolom simpan, maka data pemeriksaan tersimpan dan dapat dilihat pada halaman hasil pemeriksaan.

🗄 SISTEM PEMERIKSAAN KENDA 🗴 🕒	+				0 8 _ 0 >
ר C D- < 🕼 localho	ust/gilang/Pemeriksaan			* - 🕒 -	kbbi Q 😪 🗄
AliExpress					Mobile bookmar
SISTEM PEMERIK	ISAAN KENDARAAN				GILANG AMBARI
A Home	Data Kendaraan	Go Pemeriksaan Kendataan	Hasil	Laporan	2 User
	≣Data Pemeriksaan Kendaraan				
	Nama Perusahaan				
	Nama Driver	Pilih Driver	٣		
	No. Polisi Kendaraan				
	Uraian	Penjelasan	Keterangan		
	Perlengkapan Kendaraan				
	STNK				
	Buku KIR				
	Surat Tera				
	SIM				
	SIMKP				

Gambar 9. Halaman Pemeriksaan Kendaraan

Halaman pemeriksaan kendaraan terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Logo Pertamina EP	Merupakan perusahaan yang ditujukan untuk					
	dibertakukannya website					
	Merupakan logo identitas dari taruna yang					
LogoTRIJ	merancang website					
Form pemeriksaan	Merupakan judul dari <i>form</i> pemeriksaan kendaraan					
Kendaraan	yang dilengkapi dengan nama perusahaan					
Identitas Driver dan	Didalamnya terdapat nama driver dan identitas					
Kendaraan	kendaraan berupa No. Polisi					
Uraian	Merupakan poin dari isi <i>form</i> peeriksaan kendaraan					
V di - i	Merupakan hasil pemeriksaan baik buruknya dari					
Kondisi	uraian yang diperiksa					
Vat	Penambahan keterangan agar lebih jelas sesuai					
Ket	dengan item dan kondisi komponen yang diperiksa					
Cot Khusus	Ditambahkan apabila ada catatan khusus tentang					
Cat Kliusus	kendaraan					
Diperiksa Oleh	Merupakan identitas yang memeriksa kendaraan					
	Pihak yang menentukan kendaraan boleh operasi					
Ditentukan Oleh	atau tidak					
Dilzatahui Olah	Merupakan identitas pimpinan tertinggi yang					
Diketanui Olen	membawahi divisi angkutan					
Conta	Merupakan pilihan untuk menyimpan data apabila					
Save	telah selesai dilaksanakan pemeriksaan kendaraan					

Tabel 4. Penjelasan Halaman Pemeriksaan Kendaraan

8. Halaman Hasil

Halaman ini berfungsi untuk memunculkan daftar hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap hari. Data yang ditampilkan hanya data hasil pemeriksaan yang dilakukan pada hari tersebut. Tampilan halaman hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 10. Terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data hasil pemeriksaan kendaraan pada hari tersebut. Kolom kondisi kendaraan memungkinkan untuk menampilkan 2 kemungkinan. Kedua kemungkinan tersebut adalah siap operasi dan perbaikan. Kolom tersebut dapat di klik dan

akan muncul hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan kondisi sesuai hasil pemeriksaan (dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12). Tampilan pada hasil pemeriksaan yang menyatakan perbaikan terdapat kolom dimana kolom tersebut dapat mengupload foto sesuai dengan komponen yang dinyatakan rusak. Tujuan dari upload foto tersebut merupakan pembuktian untuk kondisi keadaan komponen sebenarnya. Data dari hasil *pre trip inspection* yang menyatakan kendaraan siap operasi atau perbaikan dapat di print dan dapat disimpan berupa file format pdf.



Gambar 10. Halaman Hasil Pemeriksaan Kendaraan

SISTEM PEMERIKSAAN KEND/ × +				n 9° -	а :
C D · C / // localhost/gilang/Laporan/siap_operasi//			★ *	S Y kbbi Q I'?"	: =
☆ 📓 AliExpress				🔒 Mobile b	ookma
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN				🛔 GILANG AMBARI	
PERTAMINA	Form Pemeriksaan Mol Aseet 3 Field Jatibaran	bil Tangki PT. Pertamina EP g			
Identitas :					
1. Perusahaan	: PT. Pertamina				
2. Driver	: Dodo Widodo				
3. No. Polisi Kendaraan	: G 3126 CM	-			
Uraian	Penjelasan	Keterangan			
Perlengkapan Kendaraan					
STNK	22/11/2018				
Buku KIR	07/12/2018				
Surat Tera	21/12/2018				
SIM	29/08/2018				
SIMKP	01/01/2019				
вркв	21/06/2019				
Bagian Kendaraan					
Lampu-lampu	Menyala				
Wiper	Baik				
Kaca Spion	Baik				
Mesin	Baik				
Air Radiator	Cukup				
Oli Mesin	Cukup				
Accu	Baik				
Kopling	Baik				

Gambar 11. Halaman Kondisi Kendaraan Siap Operasi

SISTEM PEMERIKSAAN KENDA × +					0	e	-	٥	>
	baikan/6			\pm 👻 🙁 kbbi		Q	$\widehat{\mathbf{r}}$	÷	Ξ
☆ 📓 AliExpress							Mobil	e bookn	ıar
	Diperiksa Oleh :	Ditentukan Oleh :	Diketahui Oleh :						
	Tim Pemeriksa	Pengawas Angkutan	Supply Change Manage	ment					
	ltem	Kondisi	Pembuktian						
	Wiper	Rusak	upload						
	Kaca Spion	Rusak	upload						
	Mesin	Rusak	upload						
	Oli Mesin	Kurang	upload						
	Sabuk Pengaman	Rusak	upload						
	Retak Komponen	Rusak	upload						
	APAR	Tidak Ada	upload						
	Spill Kit	Tidak Ada	upload						
	Catatan : Upload foto jika diper	lukan untuk membuktikan kondi:	si barang						
		Karabali Dalah							
		Nembaur							

Gambar 12. Halaman Kondisi Kendaraan Perbaikan

Halaman pemeriksaan kendaraan terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut adalah :

No.	Merupakan urutan kendaraan yang diperiksa
Tanggal	Merupakan waktu ketika dilakukan pemeriksaan kendaraan
No Polisi	Merupakan identitas dari kendaraan. Jika di klik akan keluar
110.101151	hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya
Nama Driver	Merupakan identitas dari pengemudi
Pemeriksa	Merupakan identitas dari pihak yang memeriksa kendaraan
Kendaraan	
	Berisi keterangan siap operasi maupun perbaikan. Jika di
Kondisi	klik keterangan perbaikan makan akan muncul keterangan
KUHUISI	tentang item yang harus diperbaiki dalam bentuk <i>pdf</i> dan
	dapat di print.
Sian Operasi	Merupakan keterangan jumlah unit yang siap operasi,
Shap Operasi	jumlah akan <i>update</i> setiap hari
Derbaikan	Merupakan keterangan jumlah unit yang perbaikan, jumlah
FCIUaikaii	akan <i>update</i> setiap hari

Tabel 5. Penjelasan Halaman Hasil Pemeriksaan Kendaraan

9. Halaman Laporan

Halaman laporan berfungsi apabila data pemeriksaan kendaraan akan direkap dan dilaporkan pada pimpinan tertinggi. Halaman ini menampilkan semua hasil pemeriksaan kendaraan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pencarian dapat dilakukan dari katagori nama pengemudi, no.polisi pada kendaraan atau dari tanggal tanggal pelaksanaan pemeriksaan kendaraan. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 13. Tampilan yang ada pada halaman ini tidak jauh berbeda dengan halaman hasil perbaikan, tetapi berbeda dari kapasitas pencarian dan tujuannya.

SISTEM PEMERIKSAAN	KEND/ × +					0 0.	. a >
0 5- <	ิ์ 🥠 localhost/gilang/Lapora	an		* - 6	🗸 kbbi	Q	e : : :
AliExpress						. Mo	ibile bookmar
SISTE	M PEMERIKSAAN KEND	ARAAN			🛔 GILANG	AMBARI	
A Hom	e D	sata Kendaraan Per	60. neriksaan Kendaraan	Hasil		A User	
Show 50 v ent	ries				Search:		
No. 🕸	Tanggal 👫	No. Polisi	Nama Driver	Pemeriksa Kendaraan	11	Kondisi	11
1	27/07/2017	G 3126 CM	Dodo Widodo	Gilang Ambari		Siap Operasi	
2	27/07/2017	G 3126 CM	Dodo Widodo	Gilang Ambari		Perbaikan	
3	27/07/2017	AD 7868 WM	Hartono	Gilang Ambari		Siap Operasi	
Showing 1 to 3 of 3 e	ntries				E P	revious 1	Novt
200 ming 1 to 3 of 3 6	nures				P	revious 1	Next

Gambar 13. Halaman Laporan

Tabel 6.	Penje	elasan	Halaman	Laporan
				1

No.	Merupakan urutan kendaraan yang diperiksa
Tanggal	Merupakan waktu ketika dilakukan pemeriksaan kendaraan
No Polisi	Merupakan identitas dari kendaraan. Jika di klik akan keluar
	hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya
Nama Driver	Merupakan identitas dari pengemudi
Pemeriksa	Merupakan identitas dari pihak yang memeriksa kendaraan
Kendaraan	Morupakan teontras dari pinak yang memeriksa kendaraan
	Berisi keterangan siap operasi maupun perbaikan. Jika klik
Kondisi	kolom perbaikan maka akan muncul keterangan tentang item
	yang harus diperbaiki dalam bentuk <i>pdf</i> dan dapat di print.

Halaman laporan terdiri dari beberapa komponen didalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 6. Uraian diatas menjelaskan tentang implementasi sekaligus cara pengoprasian dari *website* yang digunakan untuk pelaksanaan *pre* trip *inspection* di PT. Pertamina EP *Asset* 3 *Field* Jatibarang.

Lampiran 10. Hasil Gambar pada Tabel IV.1

1. Internet Eksplorer



2. Mozilla Firefox



3. Google Chrome

🔀 :: Login :: 🗙 🔪		
← → C () localhost/gilang/		९☆ 🗷 :
	SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN	
	Sign in to start your session	
	password	
	Sign In	
📀 🚞 🙆 🖸 🚱 🗒		IN 🔺 🍡 🕩 11:18 14/08/2017

Lampiran 11. Hasil Gambar pada Tabel IV.2

1. Tampilan *Home*



2. Tampilan Data Kendaraan

SISTEM PEN	IERIKSAAN KE 🗙 🖊 🗌															Glang 😑	
+ > C (localhost/gilang/Ma	aster														ର 🕁	
	SISTEM PE	MERIKSAAN KENI	DARAAN											占 PURNOM	10		
+ Tambah	Home Kendaraan	Data Kenc	laraan	(Pemeriksaa	() an Kendaraan			E Hasil			Lapora	in				L User	
No.	Perusahaan It	Driver It	No. Polisi Kendaraan	lî	STNK	1 Buku Ki	R lî	Surat Tera	lt	SIM	It s	SIMKP	11	ВРКВ		Action	lt
1	PT. PLN	Hartono	AD 7868 WM	*1	26/10/2018	26/10/20)18	21/07/2019	ΥI	31/07/2018	3	31/07/2020		18/05/2020	VI	Edit Hap	JS
2	PT. Pertamina	Dodo Widodo	G 3126 CM		22/11/2018	07/12/20)18	21/12/2018		29/08/2018	0	1/01/2019		21/06/2019		Edit Hap	JS
Showing 1 to 2	of 2 entries														I	Previous 1	Next

3. Tampilan Pemeriksaan Kendaraan

← → C ③ localhost/gilang/Pemeriksaan						९☆ 🗵 :
SISTEM PE	MERIKSAAN KENDARAAN				🐣 PURNOMO	▲
A Home) Data Kendaraan	emeriksaan Kendaraan	Hasil	Laporan		2 User
	≣Data					
	Pemeriksaan Kendaraan					
	Nama Perusahaan					
	Nama Driver	Pilih Driver	Ŧ			
	No. Polisi Kendaraan					
	Uraian	Penjelasan	Keterangan			
	Perlengkapan Kendaraan					
	STNK					
	Buku KIR					
	Surat Tera					
	SIM					
	SIMKP					
	Bagian Kanan Depan Kendaraan					
	Kondisi Ban	🛛 Baik 🔍 Rusak				
	Lampu Tanda Belok	🛇 Menyala 🔍 Mati				
	Kaca Spion	🛛 Baik 🔍 Rusak				
	Bagian Depan Kendaraan					
	Lamou Utama	🛇 Menvala 🔍 Mati				*

4. Tampilan Hasil Pemeriksaan

🔀 SISTEM PEMERIKSAAN K 🗙					1000000000	1944 - C			Glarg	
← → C ① localhost/gilang/Hasil									Q	.☆ 🗡 :
	SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN							🐣 Pl	URNOMO	
	A Home		Data Kendaraan	Peme	💭 eriksaan Kendaraan	(E) Hasil	Lapora	n	e User	
Show 50	▼ entries	S							Search:	
Show 50	▼ entries	Tanggal	1 No. Polisi	ţĵ	Nama Driver	ţţ	Pemeriksa Kendaraan	ļţ	Search: Kondisi	ļţ
Show 50 No	 v entries b. ↓¹/₁ 	Tanggal 2017-08-06	Image: No. Polisi AD 7868 WM	ļţ	Nama Driver Hartono	Ut Pur	Pemeriksa Kendaraan	ţţ	Search: Kondisi Perbaikan	ţţ
Show 50 No 1 2	v entries	Tanggal 2017-08-06 2017-08-05	It No. Polisi AD 7868 WM G 3126 CM	ţţ	Nama Driver Hartono Dodo Widodo	Lit Purr	Pemeriksa Kendaraan nomo	ţţ	Search: Kondisi Kondisi Perbaikan Siap Operas	↓↑ ↓

5. Tampilan Laporan Pemeriksaan

SISTEM PEMERIKSA			(ANTERNAL) MARK					X
\leftrightarrow \rightarrow C \bigcirc loca	lhost/gilang/Laporan						ର 🕁	<i>k</i> .
	SISTEM PEMERIKSAAN KI	ENDARAAN				占 PURNOMO		
n contraction cont	Data	Sendaraan Peme	eriksaan Kendaraan	Hasil	Laporan		A User	
Show 50 v entr	ies					Search:		
Show 50 V entr	ies Tanggal ↓↑	No. Polisi 🎝	Nama Driver Jĵ	Pe	emeriksa Kendaraan	Search:	Kondisi	11
Show 50 V entr	ies Tanggal	No. Polisi ↓↑ AD 7868 WM	Nama Driver 11 Hartono	Per	emeriksa Kendaraan	Search:	Kondisi Perbaikan	ļţ
Show 50 V entr No. 4 1	Tanggal 2017-08-06 2017-08-05	No. Polisi ↓↑ AD 7868 WM G 3126 CM	Nama Driver Hartono Dodo Widodo	Pernomo Purnomo	emeriksa Kendaraan	Search:	Kondisi Perbaikan Siap Operasi	ţţ

6. Tampilan Halaman User

SISTEM PEMERIK	ISAAN KE 🗙 📃 👘 👘	60)		1.0						Gilang 🗖	
+ > C 🛈 lo	calhost/gilang/User									Q 🕹	r 🔼 🗄
	SISTEM PEMERIKSAA	N KENDARAAN							💄 PURNOMO		
Hor + Tambah User	ne	Data Kendaraan	Pemeril	Ksaan Kendaraan		Hasil		Laporan		Luser	
Show 50 🔻 er	ntries								Search:		
No. ↓	Nama 👫	Jabatan/Posisi	J1	No. Pegawai	.↓↑	No. HP	.↓†	Alamat Email	11	Action	J1
1	Eko Wijayanto	Direktur		12345		085712342141				Edit Hapus	
2	Purnomo	Admin		admin						Edit Hapus	
Showing 1 to 2 of 2	entries									Previous 1	Next

Grang FORM PERBAIKAN SEMINAR SKRIPSI PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2017 Catatan Dosen Penguji : 1. Rynas 2. fegrinpular. 3. Jurhanson. 3. Ky ando

Ciloup FORM PERBAIKAN SEMINAR SKRIPSI PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN **TAHUN 2017** Catatan Dosen Penguji : - Pankahasan - Bagaimang komparasi SK dirjen. dan hine (PP) sehingga muncul Soz - pomentesaan. Belum Ada. - Dibatasi Sampai Uji Fungsi Web - Pemeriksaan Hino - pemilihan gambar (Bukan Bus Hino Fapi Thuk) Manutepan - Pembahasan Pre trip lebih Altonjalkan. Bens

Gilany FORM PERBAIKAN SEMINAR SKRIPSI PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN **TAHUN 2017** Catatan Dosen Penguji : · flengts trycleabe para former por ungecht. konne og bideng berlinnenge · Data Dideng pre-angrectic Monderne trigks (stop, parar trech, polalsman, ninere) + name Me - intretter lendogne pangles på pertamine metoyou



LEMBAR ASISTENSI

PENYUSUNAN TUGAS AKHIR



NAMA	: GILANG AMBARI MURSID

NO. TARUNA : 13.II.0062

JUDUL TA

: PEMANFAATAN *WEBSITE* DALAM PELAKSANAAN *PRE TRIP INSPECTION* MOBIL TANGKI DI PT. PERTAMINA EP *ASSET 3 FIELD* JATIBARANG

DOSEN PEMBIMBING 1. Ir.MOHD.THAMZIL, M.Si

Asistensi ke #.	Hari / Tanggal	Uraian	Paraf
1.	Senin ²⁹ /05 /2017	Kerangka Fikir	ß
2.	Senin 05/06/2017	BAB I	Mr.
. 3.	Pabu 07/06/2017	BAB II	hz
4.	12abu 19/07/2017	Hasil Revizi BAB I, I. Sarka BAB III	ky
s.	25/07 /2017	2. Perbriki lanform herel femenlin uthe trykinge somen atur Pertrum 2 langittes he Bab IV & V	ks



LEMBAR ASISTENSI

PENYUSUNAN TUGAS AKHIR



NAMA	: GILANG AMBARI MURSID
NO. TARUNA	: 13.II.0062
JUDUL TA	: PEMANFAATAN <i>WEBSITE</i> DALAM PELAKSANAAN <i>PRE TRIP INSPECTION</i> MOBIL TANGKI DI PT. PERTAMINA EP <i>ASSET</i> 3 <i>FIELD</i> JATIBARANG

DOSEN PEMBIMBING 1. M. BENY DWIFA, S. Pd, M. T.

Asistensi ke #.	Hari / Tanggal	Uraian	Paraf
1.	05 Juli/ 2017	BAB I, II, III	B
2.	lo Juii/ 2017	Hasil Revisi	B
3.	14 Juli/ 2017	Revisi BAB II, Progres Website	Þ
4.	24 Juli/ 2017	BAB IV, dan V	Ø.
۶.	31 Juii/ 2017	Hasil Pevisi	B
6.	02 Agustus/ 2017	Melenghopi Skripsi	Ø.

RIWAYAT HIDUP



Nama	: Gilang Ambari Mursid
Notar	: 13.II.0062
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kuningan, 18 Maret 1995
Jenis Kelamin	: Pria
Alamat asal	: Desa Pamulihan, RT/W 23/05 Kec. Subang Kab.
	Kuningan Jawa Barat 45586
Telp	: 0823-2323-5097
Email	: Gilang.mursid18@gmail.com
Motto	: "MAN JADDA WAJADA"

Riwayat Pendidikan

- 1. SMA NEGERI 1 CIGUGUR, 2013.
- 2. SMP NEGERI 1 SUBANG, 2010.
- 3. SDN 3 PAMULIHAN, 2007.

Pengalaman Praktek Kerja Proesi

- 1. DAMRI Solo, Maret 2016.
- 2. PT. Pertamina EP Asset 3 Field Jatibarang, Maret 2017.

Tegal, 15 Agustus 2016

Gilang Ambari Mursid