

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI II
DI PT. JOGJA TUGU TRANS



Disusun Oleh :

- | | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Bima Anggara | 17.II.0166 |
| 2. | Hanna Nur Arifah | 17.II.0173 |
| 3. | Lutfiana Zahrotun Nissa | 17.II.0176 |
| 4. | Margiyanto Rokhimmatulloh | 17.II.0208 |
| 5. | Riyan Aenul Yaqin | 17.II.0217 |

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI
PT. JOGJA TUGU TRANS**



disusun oleh :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bima Anggara | 17.II.0166 |
| 2. Hanna Nur Arifah | 17.II.0173 |
| 3. Lutfiana Zahrotun Nissa | 17.II.0176 |
| 4. Margiyanto Rokhimmatulloh | 17.II.0208 |
| 5. Riyan Aenul Yaqin | 17.II.0217 |

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal :

Manager Operasi dan Teknik

Manager BTS

Andang Siswanto

Eko Joeli Erwandi

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI PT. JOGJA TUGU TRANS**

disusun oleh :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bima Anggara | 17.II.0166 |
| 2. Hanna Nur Arifah | 17.II.0173 |
| 3. Lutfiana Zahrotun Nissa | 17.II.0176 |
| 4. Margiyanto Rokhimmatulloh | 17.II.0208 |
| 5. Riyan Aenul Yaqin | 17.II.0217 |

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Edi Purwanto, A.TD., M.T.
NIP. 19680207 199003 1 012

M. Iman Nur Hakim, S.T., M.T.
NIP. 19930104 201902 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif

Ethys Pranoto, S.T., M.T.
Penata Muda Tk.1 (III/B)
NIP. 19800602 200912 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI PT. JOGJA TUGU TRANS**

disusun oleh :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bima Anggara | 17.II.0166 |
| 2. Hanna Nur Arifah | 17.II.0173 |
| 3. Lutfiana Zahrotun Nissa | 17.II.0176 |
| 4. Margiyanto Rokhimmatulloh | 17.II.0208 |
| 5. Riyan Aenul Yaqin | 17.II.0217 |

Telah diseminarkan :
Tanggal 25 Juni 2021

Ketua Sidang

Tanda tangan

Edi Purwanto, A.TD., M.T.
NIP. 19680207 199003 1 012

Penguji 1

Tanda tangan

Pipit Rusmandani, M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

Penguji 2

Tanda tangan

Mokhammad Rifqi Tsani, M. Kom
NIP. 19890822 201902 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif

Ethys Pranoto, S.T., M.T.
Penata Muda Tk.1 (III/B)
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Notar :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi dengan judul "LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II DI PT. JOGJA TUGU TRANS" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Yogyakarta, Februari 2021

Tim Penyusun,

Bima Anggara
Notar. 17.II.0166

Hanna Nur Arifah
Notar. 17.II.0173

Lutfiana Zahrotun Nissa
Notar. 17.II.0176

Margiyanto Rokhimmatulloh
Notar. 17.II.0208

Riyan Aenul Yaqin
Notar. 17.II.0217

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi II yang berjudul "LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II DI PT. JOGJA TUGU TRANS", tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif;
3. Bapak Andang Siswanto, selaku Manager Operasi dan Teknik di PT. Jogja Tugu Trans;
4. Bapak Eko Joeli Erwandi, selaku Manager Buy The Service (BTS);
5. Bapak Edi Purwanto, A.TD., M.T. selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak M. Iman Nur Hakim, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing;
7. Dosen Pengajar Program Studi Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif;
8. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
9. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN INSTANSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 Latar Belakang	1
	I.2 Ruang Lingkup	2
	I.3 Tujuan	2
	I.4 Manfaat	2
	I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	3
	I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM	5
	II.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Jogja Tugu Trans	5
	II.2 Profil PT. Jogja Tugu Trans	7
	II.2.1 Visi dan Misi.....	8
	II.2.2 Susunan Pengurus dan Data Karyawan.....	8
	II.3 Struktur Organisasi Perusahaan	9
	II.4 Layout PT. Jogja Tugu Trans	11
	II.5 Fasilitas Sarana dan Prasarana	12
	II.5.1 Fasilitas Perusahaan.....	12
	II.5.2 Fasilitas Kendaraan.....	14
	II.5.3 Halte.....	18
BAB III	SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	20
	III.1 Manajemen K3	20
	III.2 Perencanaan Perjalanan	22
	III.3 Manajemen Kendaraan	33

III.4	Manajemen Pengemudi.....	36
III.4.1	Metode Perekrutan Kru	36
III.4.2	Pramudi.....	36
BAB IV	PEMBAHASAN	38
IV.1	Kebijakan Perusahaan.....	38
IV.2	Pemeliharaan Kendaraan	55
IV.3	Penilaian dan Pengendalian Resiko.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
V.1	Kesimpulan	71
V.2	Saran.....	71
LAMPIRAN.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Profil PT. Jogja Tugu Trans	7
Tabel II.2 Susunan Pengurus Perusahaan	8
Tabel II.3 Data Karyawan.....	8
Tabel II.4 Fasilitas Perusahaan	12
Tabel II.5 Fasilitas Kendaraan.....	14
Tabel III.1 Tabel Mitigasi Rute BTS	31
Tabel III.2 Pemeriksaan Harian Bus	35
Tabel IV.1 Penerapan Kebijakan Di Lapangan	42
Tabel IV.2 Aspek Keselamatan Standar Pelayanan	43
Tabel IV.3 Aspek Kenyamanan Standar Pelayanan.....	48
Tabel IV.4 Aspek Keterjangkauan Standar Pelayanan.....	50
Tabel IV.5 Aspek Kesetaraan Standar Pelayanan	51
Tabel IV.6 Aspek Keteraturan Standar Pelayanan	52
Tabel IV.7 Kegiatan Perbaikan Kendaraan.....	56
Tabel IV.8 Kondisi Sparepart	57
Tabel IV.9 Peralatan Perbaikan	59
Tabel IV.10 Identifikasi Bahaya Resiko	63
Tabel IV.11 Menentukan Tingkat Resiko	64
Tabel IV.12 Probabilitas Konsekuensi Resiko	65
Tabel IV.13 Parameter Probabilitas Risiko	65
Tabel IV.14 Parameter Konsekuensi Resiko.....	65
Tabel IV.15 Hasil Penilaian Resiko	66
Tabel IV.16 Determining Control (DC)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	10
Gambar II.2 Layout Perusahaan.....	11
Gambar II.3 Fasilitas Pemantauan.....	12
Gambar II.4 Tempat Perbaikan	13
Gambar II.5 Tempat Penyimpanan Ban	13
Gambar II.6 Tempat Perbaikan Bus.....	13
Gambar II.7 Tempat Penyimpanan Oli.....	13
Gambar II.8 Teman Bus Tampak Depan	14
Gambar II.9 Teman Bus Tampak Samping.....	14
Gambar II.10 CCTV Penumpang	14
Gambar II.11 <i>Handle</i>	15
Gambar II.12 <i>Emergency Button</i>	15
Gambar II.13 <i>Font Camera</i>	15
Gambar II.14 <i>Monitoring Screen</i>	15
Gambar II.15 Petunjuk Rute	16
Gambar II.16 <i>Safety Driver Camera</i>	16
Gambar II.17 Kursi Penumpang	16
Gambar II.18 <i>Handsanitizer</i>	16
Gambar II.19 <i>Passanger Check</i>	17
Gambar II.20 <i>E-Money Rider</i>	17
Gambar II.21 <i>Automatic Door</i>	17
Gambar II.22 Pemecah Kaca	17
Gambar II.23 APAR.....	18
Gambar II.24 Halte Permanen	19
Gambar II.25 Halte Portable	19
Gambar III.1 google street view	31
Gambar III.2 google street view	31
Gambar III.3 google street view	31
Gambar III.4 google street view	32
Gambar III.5 google street view	32
Gambar III.6 google street view	32

Gambar III.7 google street view	33
Gambar III.8 google street view	33
Gambar III.9 Proses Parkir Bus	35
Gambar III.10 Tempat Parkir Bus.....	35
Gambar III.11 Pemeriksaan Rutin	36
Gambar IV.1 Data Pengisian Rampcheck	56
Gambar IV.2 Penggantian Ban	56
Gambar IV.3 Penambahan Oli.....	57
Gambar IV.4 Perbaikan Spion	57
Gambar IV.5 Penambahan Air Radiator.....	57
Gambar IV.6 Kampas Rem	58
Gambar IV.7 filter udara.....	58
Gambar IV.8 filter solar	58
Gambar IV.9 filter oli.....	59
Gambar IV.10 Ruang perawatan dan perbaikan.....	59
Gambar IV.11 Ruang penyimpanan oli.....	60
Gambar IV.12 Ruang penyimpanan stok sparepart	60
Gambar IV.13 Ruang penyimpanan filter	60
Gambar IV.14 Pengendalian Bahaya Resiko	62