

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI 1
DI UPPKB TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



disusun oleh :

Andryan Dwi Prakuso	: 18.03.0514
Hendrasgoro Wikan Tyoso	: 18.03.0496
Ocza Violeta Annora	: 18.03.0507

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI 1
DI UPPKB TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

disusun oleh :

Andryan Dwi Prakuso	: 18.03.0514
Hendrasgoro Wikan Tyoso	: 18.03.0496
Ocza Violeta Annora	: 18.03.0507

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ethys Pranoto, MT

NIP. 19800602 200912 1 001

Srianto, S.Si., M.Sc

NIP. 19870705 201902 1 003

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma III Pengujian Kedaraan Bermotor

Pipit Rusmandani, S.ST., MT

NIP. 19850605 200812 2 002

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI 1
DI UPPKB TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

disusun oleh :

Andryan Dwi Prakuso : 18.03.0514
Hendrasmoro Wikan Tyoso : 18.03.0496
Ocza Violeta Annora : 18.03.0507

Telah diseminarkan :

Tanggal :

Ketua

Tanda Tangan

Ethys Pranoto, MT

NIP. 19800602 200912 1 001

Penguji 1

Tanda Tangan

Muhammad Iman Nur Hakim, S.T., M.T

NIP. 19930104 201902 1 002

Penguji 2

Tanda Tangan

Dr. Rukman, S.H., M.M

NIP. 19590909 198103 1 002

Ketua Program Studi

Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor

Pipit Rusmandani, S.ST., MT

NIP. 19850605 200812 2 002

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayat – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Profesi 1 yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tamanmartani tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 1 bagi Taruna/taruni Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait Praktek Kerja Profesi 1 atas bantuan yang diberikan, baik dukungan moral dan juga bimbingannya pada kami. Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si.,M.S.E.,M.A., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST.,M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
3. Bapak Ethys Pranoto, MT selaku Dosen Pembimbing 1 dan pengajar Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Bapak Srianto, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 2 dan pengajar Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Bapak Eko Priyono, SH selaku Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tamanmartani;
6. Para pegawai di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tamanmartani;
7. Kedua orang tua, kakak dan adik yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan penulis;

8. Rekan-rekan Taruna dan Taruni Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor angkatan XXIX;
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Profesi 1 ini;

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik isi tulisan maupun dalam penyusunannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Sleman, 1 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Profesi	3
1.4 Manfaat Praktik Kerja Profesi.....	4
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
2.1 Sejarah Perkembangan Lokasi	7
2.2 Profil UPPKB Tamanmartani.....	7
2.2.1 Lokasi	7
2.2.2 Fungsi UPPKB.....	8
2.2.3 Sasaran UPPKB	9
2.3 Kelembagaan	9
2.3.1 Struktur Organisasi	9
2.3.2 Tugas dan Fungsi	10
2.3.3 Proses Rekrutmen	16
2.3.4 Peningkatan Kompetensi Pegawai	16
2.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana	17
2.4.1 Layout Fasilitas dan Tata Letak di UPPKB Tamanmartani	17
2.4.2 Fasilitas Sarana dan Prasarana UPPKB Tamanmartani	17
2.4.3 Spesifikasi Peralatan	23
2.5 Kerangka Kerja.....	24
2.5.1 Bagan Alur	24
2.5.2 Jenis Data	25
2.5.3 Metode Kegiatan.....	26

BAB III	30
3.1 Pengertian Sistem Layanan Operasional	30
3.2 Sistem Layanan Operasional di UPPKB Tamanmartani	30
3.2.1 Tahap Pemeriksaan.....	32
3.3.2 Tahap Penindakan	41
3.3.3 Tahap Perekapan (Pencatatan).....	53
3.3 Standar Pelayanan Minimum	56
3.4 Analisis Kesesuaian Penerapan SOP dan SPM di UPPKB Tamanmartani.....	57
3.4.1. Aspek Sarana dan Prasarana	58
3.4.2 Aspek Sumber Daya Manusia.....	64
3.4.3 Aspek Prosedur Penimbangan.....	67
BAB IV	68
4.1 Pemenuhan dan Penerapan Ketentuan Perundang-undangan	68
4.2 Prosedur Identifikasi Risiko.....	81
4.3 Analisis Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko	81
4.4 Penerapan Tanggap Darurat.....	86
BAB V	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

TABEL III.1. PEMBAGIAN JAM KERJA UPPKB TAMANMARTANI	35
TABEL III.2. KENDARAAN WAJIB TIMBANG	41
TABEL III.3. ANALISIS BEBAN KERJA PERSONIL UPPKB TAMANMARTANI	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Peta Lokasi UPPKB Tamanmartani	8
Gambar II.2. Struktur Organisasi UPPKB Tamanmartani.....	10
Gambar II.3. Layout UPPKB Tamanmartani	20
Gambar II.4. Gedung Operasional	20
Gambar II.5. Akses Masuk UPPKB Tamanmartani	20
Gambar II.6. Akses Keluar UPPKB Tamanmartani	21
Gambar II.7. Platform UPPKB Tamanmartani	21
Gambar II.8. Ruang Komputer UPPKB Tamanmartani	22
Gambar II.9. Ruang Penindakan UPPKB Tamanmartani	23
Gambar II.10. Ruang Administrasi Perkantoran	23
Gambar II.11. Mushola dan Toilet	24
Gambar II.12. Dapur	25
Gambar II.13. Gudang	25
Gambar II.14. Lahan Parkir	26
Gambar II.15. <i>Weighing Indicator</i> UPPKB Tamanmartani	26
Gambar II.16. Bagan Alur Kerja.....	29
Gambar III.1 Alur Pemeriksaan Kendaraan.....	36
Gambar III.2 Taruna Melakukan Pemeriksaan	38
Gambar III.3 Buku Rekapitulasi Kendaraan Yang Melanggar	48

Gambar III.4 Belangko Tilang	49
Gambar III.5 Lampiran Surat Berita Acara Penilangan	49
Gambar III.6 Surat Berita Acara Penilangan	50
Gambar III.7 Contoh kendaraan yang melanggar dimensi.....	56
Gambar III.8 Ban kendaraan yang memiliki alur berbeda.....	57
Gambar III.9 Pengukuran dimensi dengan meteran.....	64
Gambar III.10 Format Pencatatan Kendaraan Masuk.....	65
Gambar III.11 Format Rekapitulasi Harian	66
Gambar III.12 Format Rekapitulasi Kendaraan yang Ditilang	66
Gambar III.13 Format Rekapitulasi Pelanggaran.....	66
Gambar III.14 Format Rekapitulasi Tahunan	67
Gambar III.15 Sistem Informasi Jembatan Timbang Online.....	67
Gambar III.16 CCTV di Gedung Operasional.....	68
Gambar III.17 <i>External Display</i>	69
Gambar IV.1 Petugas yang sedang memeriksa tidak mengenakan <i>Safety shoes</i> dan Topi	80
Gambar IV.2 Tempat Istirahat Pengemudi	81
Gambar IV.3 <i>Weighing Indicator</i> UPPKB Tamanmartani	82
Gambar IV.4 <i>Platform</i> UPPKB Tamanmartani.....	83
Gambar IV.5 Rambu Petunjuk Mengurangi Kecepatan	83
Gambar IV.6 Rambu Penunjuk Arah Lokasi UPPKB Tamanmartani	84
Gambar IV.7 Rambu-rambu di Akses Masuk UPPKB Tamanmartani.....	84
Gambar IV.9 Rambu Penunjuk Akses Keluar UPPKB Tamanmartani	85

Gambar IV.10 <i>Cone</i> UPPKB Tamanmartani.....	85
Gambar IV.11 Petugas Melakukan Pemeriksaan Tidak Menggunakan <i>Safety Shoes</i>	87
Gambar IV.12 Lampu Peringatan Tanda Berhenti dan Jalan	88
Gambar IV.13 Instalasi Listrik di Ruang Adiministrasi Perkantoran	89