

**LAPORAN**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI**  
**DI TERMINAL TIPE A LEUWIPANJANG**



Disusun oleh :

Annisa Suci Nurul Madani : 18.03.0515  
Haryadi Wijaya : 18.03.0524  
Pristian Niko Dinda Pangestu : 18.03.0508

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2021**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I**  
**DI TERMINAL TIPE A**  
**LEUWIPANJANG**

Di susun oleh:

Annisa Suci Nurul Madani           : 18.03.0515  
Haryadi Wijaya                       : 18.03.0524  
Pristian Niko Dinda Pangestu       : 18.03.0508

Telah disetujui oleh:

Tanggal:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Nanang Okta W, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 19751028 200812 1 002**

**Raka Pratindy, ST., MT**  
**NIP. 19850812 201902 1 001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

**Pipit Rusmandani, S.ST., MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I**  
**DI TERMINAL TIPE A**  
**LEUWIPANJANG**

Disusun oleh:

Annisa Suci Nurul Madani : 18.03.0515  
Haryadi Wijaya : 18.03.0524  
Pristian Niko Dinda Pangestu : 18.03.0508

Telah diseminarkan:

Tanggal

Pembahas 1

Tanda tangan

**Nanang Okta W. S.Pd.,M.Pd**  
**NIP. 19751028 200812 1 002**

Pembahas 2

Tanda tangan

**Anton Budiharjo, S.Si.T**  
**NIP. 19830504 200812 1 001**

Pembahas 3

Tanda tangan

**Sutardio, SH.,MH**  
**NIP.19590921 198002 1 001**



Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

**Pipit Rusmandani, S.ST.,MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, karena berkat Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi 1 di Terminal Tipe A Leuwipanjang dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun.

Dalam penulisan laporan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kami tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan serta ridhoNya kepada kami, mulai dari awal hingga pembuatan laporan ini sampai selesai.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya baik secara moril ataupun material kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang terbaik.
3. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si.,M.S.E.,M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang telah memberikan izin atas kegiatan PKP ini.
4. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T, selaku Ketua Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah mendukung kegiatan PKP.
5. Bapak Nanang Okta W, S.Pd.,M.Pd, selaku dosen pembimbing PKP yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan baik selama kegiatan PKP maupun penulisan laporan.
6. Bapak Raka Pratindi, ST.,MT, selaku dosen pembimbing PKP yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan baik selama kegiatan PKP maupun penulisan laporan.
7. Bapak Asep Hidayat, S.Sos, selaku Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Leuwipanjang sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah mengizinkan kami melaksanakan PKP di Terminal Leuwipanjang
8. Bapak Arif Sulisty, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan selama kegiatan PKP
9. Para pegawai Terminal Tipe A Leuwipanjang yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKP.
10. Seluruh kakak- kakak serta rekan – rekan semua dan pihak lainnya yang tentunya tidak dapat kami sebut satu per satu yang juga ikut mendukung kami serta memberikan motivasi dan dukungan kepada kami.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI TERMINAL TIPE A LEUWIPANJANG</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>I.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>I.2 Ruang Lingkup</b> .....	2
<b>I.3 Tujuan</b> .....	2
<b>I.4 Manfaat</b> .....	2
<b>I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan</b> .....	3
<b>I.6 Sistematika Penulisan Laporan</b> .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	4
<b>II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi</b> .....	4
<b>II.2 Profil</b> .....	5
II.2.1 Visi .....	5
II.2.2 Misi .....	5
II.2.3 Kebijakan dan Sasaran .....	6
II.2.4 Bidang Usaha .....	7
II.3.1 Struktur Organisasi .....	7
II.3.2 Sumber Daya Manusia .....	7
II.3.3 Tugas dan Fungsi .....	10
<b>II.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana</b> .....	11
II.4.1 Lokasi Terminal Leuwipanjang .....	11
II.4.2 Dokumentasi Gedung dan Fasilitas Terminal Leuwipanjang ..	15
Gambar II.12 Pos Informasi dan Ruang Tunggu Penumpang .....	16
<b>BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL</b> .....	22
<b>III.1 Sistem Layanan Operasional</b> .....	22
III.1.1 Keselamatan .....	22

III.1.2	Keamanan.....	23
III.1.3	Kenyamanan .....	23
<b>III.2</b>	<b>SOP dan SPM Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>24</b>
<b>III.3</b>	<b>Sistem Pemeriksaan <i>Rampchek</i> atau Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Bidang Angkutan Jalan .....</b>	<b>26</b>
III.3.1	Kebijakan Sistem <i>Rampcheck</i> .....	26
III.3.2	Ruang Lingkup <i>Rampcheck</i> .....	26
<b>III.4</b>	<b>Analisis Hasil Kegiatan .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV</b>	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.38</b>	
<b>IV.1</b>	<b>Pemenuhan Ketentuan Perundangan .....</b>	<b>38</b>
<b>IV.2</b>	<b>Prosedur Identifikasi Resiko.....</b>	<b>38</b>
<b>IV.3</b>	<b>Analisis Penilaian Resiko .....</b>	<b>39</b>
IV.3.1	Kotak P3K .....	39
IV.3.2	Rambu Lalu Lintas.....	39
IV.3.3	Kegiatan <i>Ramp check</i> .....	40
IV.3.4	Pemasangan Alat Pemadam Api.....	40
<b>IV.4</b>	<b>Pengendalian Resiko .....</b>	<b>41</b>
IV.4.1	Kotak P3K .....	41
IV.4.2	Rambu Lalu Lintas .....	41
IV.4.3	Kegiatan <i>Ramp check</i> .....	41
IV.4.4	Pemasangan Alat Pemadam Api .....	41
IV.4.5	Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 .....	41
<b>IV.5</b>	<b>Penerapan Tanggap Darurat.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>V.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>43</b>
<b>V.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>43</b>
V.2.1	Saran Untuk Terminal Leuwipanjang.....	44
V.2.2	Saran Untuk Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.....	44
<b>DAFTAR</b>	<b>PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>46</b>





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Struktur Organisasi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.2 Lokasi Terminal Leuwipanjang..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.3 Peta atau Dena Terminal Leuwipanjang .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.4 Rencana Pembangunan Lantai 1.... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.5 Rencana Pembangunan Lantai 2.... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.6 Rencana Pembangunan Lantai 3.... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.7 Ilustrasi Pintu Masuk Terminal Leuwipanjang.**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.8 Ilustrasi Terminal Leuwipanjang Tampak Samping**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.9 Ilustrasi Terminal Leuwipanjang Tampak Atas**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.10 Gedung Terminal Leuwipanjang Masih Dalam Pembangunan **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.11 Kios-kios di Terminal Leuwipanjang .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.12 Pos Informasi dan Ruang Tunggu Penumpang... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.13 Toilet ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.14 Ruang Tunggu dan Taman Baca.. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.15 Ruang Khusus dan Ruang Menyusui.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.16 Parkir Bus..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.17 Tempat Keberangkatan Bus ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.18 Kantor Pengelolaan Terminal Sementara .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.19 Pos Pintu Masuk Terminal Sementara.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.20 Pintu Masuk Khusus Penumpang . **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.21 Masjid .....19
- Gambar II.22 Parkir Motor..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.23 Parkir Mobil..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar II.24 Pos Pintu Keluar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar II.25 Droff Off.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar II.26 Halte Terminal Leuwipanjang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar II.27 Pintu Keluar Terminal Leuwipanjang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar III.1 Kegiatan Rampcheck Terminal Leuwipanjang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar III.2 Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar III.3 Contoh Lembar Pemeriksaan Ramp Check.....	32
Gambar III.4 KPS atau Kartu Pengawasan yang sudah tidak berlaku.....	34
Gambar III.5 Surat Keterangan KPS Dalam Proses.....	35
Gambar III.6 Tempat Alat Pemecah Kaca yang tidak ada.....	36
Gambar III.7 Pintu Darurat Berada Didalam Toilet.....	36
Gambar III.8 Pintu Darurat Terhalang Oleh Kursi.....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Kesesuaian SOP dan SPM dengan pemeriksaan dilapangan .....	24
Tabel III.2 Sampel Bus acak Minggu ke-1 dan ke-2 .....	29
Tabel III.3 Sampel Bus acak Minggu ke-3 dan ke-4 .....	30