

**LAPORAN**  
**PRAKTEK KERJA PROFESI**  
**DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN WONOGIRI**



Disusun oleh :

Bagas Tri Utomo : 18.III.0517  
Daffa Nury Putra : 18.III.0492  
Hanum Azizatul Rakhmah : 18.III.0495

**PROGRAM STUDI**  
**DIPLOMA III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**DI TEGAL**  
**2021**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II  
DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN WONOGIRI**



disusun oleh :

Bagas Tri Utomo	: 18.III.0517
Daffa Nury Putra	: 18.III.0492
Hanum Azizatun Rakhmah	: 18.III.0495

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Kepala Seksi  
Pengujian Kendaraan Bermotor

**S. JOKO PULYANTO, SH**  
**NIP. 19641222 198703 1010**

Pembimbing Lapangan

**ARI FAHRUDIN, A. Ma.PKB**  
**NIP. 19850603 200604 1 004**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II**  
**DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

disusun oleh :

Bagas Tri Utomo : 18.III.0517

Daffa Nury Putra : 18.III.0492

Hanum Azizaton Rakhmah : 18.III.0495

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing 1



**ANTON BUDIHARJO, M.T.**  
**NIP. 19830504 200812 1 001**

Pembimbing 2



**AAT ESKA FAHMADI, M Pd.**  
**NIP. 19880627 201902 1 001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

**Pipit Rusmandani, S.ST., MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 1**  
**DI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

disusun oleh :

Bagas Tri Utomo : 18.III.0517

Daffa Nury Putra : 18.III.0492

Hanum Azizatun Rakhmah : 18.III.0495

Telah diseminarkan:

Tanggal :

Ketua Sidang

Tanda tangan

Anton Budiharjo, M.T  
Nip. 19830504 200812 1 001

Pembahas 1

Tanda tangan

Djarot Suradji, S.Ip., M.M  
Nip. 19580725 198703 1 001



Pembahas 2

Tanda tangan

Alfan Baharuddin, S.Sit., M.T.  
NIP. 19840923 200812 1 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

**Pipit Rusmandani, S.ST., MT**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagas Tri Utomo (18.III.0513)  
Daffa Nury Putra (18.III.0493)  
Hanum Azizatul R (18.III.0495)

Program Studi : Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor  
Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi dengan judul "Praktek Kerja Profesi II di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri" bersifat asli dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Tegal, Juli 2021

Tim Penyusun,

Bagas Tri Utomo  
(18.III.0513)

Daffa Nury Putra  
(18.III.0493)

Hanum Azizatul Rakhmah  
(18.III.0495)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi 2 yang dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

Laporan Praktek Kerja Profesi 2 ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik. Dalam penulisan laporan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kami tujukan kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., MSE, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang telah memberikan izin kegiatan PKP 2 ini.
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., MT selaku kepala program studi D III Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan PKP 2
3. Bapak Anton Budiharjo, S. SiT., M.T dan Bapak Aat Eska Fahmadi, M. Pd. Selaku Dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi
4. Kepada Bapak Ismiyanto, S.H., M.H Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan izin untuk melaksanakan PKP 2 di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri.
5. Pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga laporan ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis memahami bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga laporan PKP 2 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

LAPORAN .....	i
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Ruang Lingkup .....	2
I.3 Tujuan.....	3
I.4 Manfaat .....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP .....	3
I.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi .....	6
II.2 Profil Tempat Praktek Kerja Profesi .....	7
II.3 Kelembagaan .....	9
II.3.1 Struktur Organisasi.....	9
II.3.2 Sumber Daya Manusia .....	12
II.4 Metode Kegiatan .....	15
II.4.1 Bagan Alir .....	15
II.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	15
II.4.3 Teknik Analisis Data.....	16
<b>BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL .....</b>	<b>17</b>
III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.....	17
III.1.1 Standar Pelayanan .....	17
III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan .....	17

III.1.3 Penanganan Pengaduan .....	20
III.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	21
III.1.5 Media Informasi .....	24
III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .....	25
III.2.1 Sarana Dan Prasarana .....	25
III.2.2 Prosedur Pemeriksaan Kendaraan .....	34
III.2.3 Perawatan dan Perbaikan Alat Uji.....	38
III.2.4. Kalibrasi Alat Uji.....	43
III.2.5 Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) .....	46
III.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	49
<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI .....</b>	<b>55</b>
IV.1 Pelaksanaan PKP .....	55
IV.2 Penerapan Pelayanan Administrasi .....	64
IV.3 Penerapan Pemeriksaan Kendaraan .....	65
IV.3.1 Pemeriksaan Teknis Kendaraan .....	65
IV.3.2 Pemeriksaan Laik Jalan .....	70
IV.3.3 Analisis Penetapan Hasil Uji Kendaraan .....	74
IV.4 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Alat Uji .....	75
IV.5 Penerapan Kalibrasi Alat Uji .....	77
IV.6 Penerapan SMK3 .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
V.1 Kesimpulan .....	82
V. 2 Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Profil Instansi .....	7
Tabel II. 2 Pegawai Di Bidang Pengujian.....	12
Tabel II. 3 Pegawai Di Bidang Administrasi .....	14
Tabel III. 1 Estimasi Waktu Pelayanan.....	17
Tabel III. 2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis kelamin.....	22
Tabel III. 3 Kualitas Pelayanan.....	23
Tabel III. 4 Ambang Batas .....	35
Tabel III. 5 Perawatan Dan Perbaikan <i>Headlight Tester</i> .....	38
Tabel III. 6 Perawatan dan Perbaikan <i>Side Slip Tester</i> .....	39
Tabel III. 7 Perawatan Dan Perbaikan <i>Brake Tester</i> .....	40
Tabel III. 8 Perawatan Dan Perbaikan <i>Speedometer Tester</i> .....	41
Tabel III. 9 Perawatan Dan Perbaikan <i>CO &amp; HC Tester</i> .....	42
Tabel III. 10 Perawatan Dan Perbaikan <i>Sound Level Meter Tester</i> .....	42
Tabel III. 11 Perawatan Dan Perbaikan <i>Joint Play Detector</i> .....	43
Tabel III. 12 Data Kalibrasi Alat Uji.....	44
Tabel IV. 1 Rincian pelayanan administrasi.....	64
Tabel IV. 2 Daftar Kalibrasi Alat Uji.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tempat Pelaksanaan.....	4
Gambar II. 1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar II. 7 Bagan Alir .....	15
Gambar III. 1 Alur Pelayanan Pengujian .....	18
Gambar III. 2 Loker Pendaftaran .....	20
Gambar III. 3 Penanganan Pengaduan .....	20
Gambar III. 4 Alur Pengujian, Biaya Retribusi, dan Waktu Pelayanan.....	24
Gambar III. 5 Gedung Uji .....	25
Gambar III. 6 Pintu Masuk Gedung Uji.....	26
Gambar III. 7 Tampak Depan Gedung Administrasi .....	26
Gambar III. 8 Tampak Dalam Gedung Administrasi .....	27
Gambar III. 9 Lapangan Parkir Bagian Timur .....	27
Gambar III. 10 Lapangan Parkir Bagian Barat .....	28
Gambar III. 11 Ruang Tunggu .....	28
Gambar III. 12 Fasilitas <i>Capture</i> Kendaraan .....	29
Gambar III. 13 Kamera Pengujian .....	30
Gambar III. 14 Pemeriksaan Teknis Kendaraan .....	35
Gambar III. 15 Data KBWU.....	46
Gambar IV. 1 Pemasangan Stiker Hasil Uji .....	56
Gambar IV. 2 Sertifikat Hasil Uji Dan <i>Smart Card</i> .....	57
Gambar IV. 3 Kendaraan Modifikasi .....	58
Gambar IV. 4 Pemeriksaan Teknis Kendaraan .....	59
Gambar IV. 5 Pengecekan kendaraan .....	60
Gambar IV. 6 Pemeriksaan Tingkat Kegelapan Kaca .....	63
Gambar IV. 7 Pemeriksaaan Uji Spedometer .....	64
Gambar IV. 8 Pemeriksaan kaca .....	68
Gambar IV. 9 Pengukuran Dimensi Kendaraan .....	69
Gambar IV. 10 Pemeriksaan Emisi .....	71
Gambar IV. 11 Pemeriksaan gaya pengereman .....	73
Gambar IV. 12 Pemeriksaan Akurasi penunjuk kecepatan .....	73

Gambar IV. 13 Pencetakan <i>Smart Card</i> Dan Sertifikat Hasil Uji .....	75
Gambar IV. 14 Pemasangan Stiker Uji .....	75
Gambar IV. 15 Perawatan Alat Uji Emisi.....	77
Gambar IV. 16 Perawatan alat uji intensitas cahaya .....	77
Gambar IV. 17 Apar .....	79
Gambar IV. 18 APD Penguji .....	80
Gambar IV. 19 Ventilasi Dan Pencahayaan Di Gedung Uji .....	81