

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN**  
**MENGGUNAKAN METODE *PAVEMENT***  
***CONDITION INDEX***

(Studi Kasus Jalan Raya Bagelanan – Batas Kota Blitar)

Diajukan untuk memenuhi sebagaimana persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh :

LAUDRI FIRGIAWAN  
19.01.0612

**PROGRAM STUDI**  
**SARJANA TERAPAN REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2023**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN**  
**MENGGUNAKAN METODE *PAVEMENT***  
***CONDITION INDEX***

(Studi Kasus Jalan Raya Bagelanan – Batas Kota Blitar)

Diajukan untuk memenuhi sebagaimana persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Terapan



Disusun oleh :

LAUDRI FIRGIAWAN  
19.01.0612

**PROGRAM STUDI**  
**SARJANA TERAPAN REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### (ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX)

(ANALYSIS OF THE LEVEL OF ROAD DAMAGE USING THE PAVEMENT CONDITION  
INDEX METHOD)


disusun oleh :

**LAUDRI FIRGIAWAN**

**19.01.0612**

Telah disetujui oleh :


Pembimbing 1



Dr. Agus Budi Purwantoro, A.TD., MT  
NIP. 19830504 200812 1 001

Tanggal .....

Pembimbing 2



Anton Budihario, S.SiT., MT  
NIP. 19830504 200812 1 001

Tanggal .....

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **(ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX)**

*(ANALYSIS OF THE LEVEL OF ROAD DAMAGE USING THE PAVEMENT CONDITION  
INDEX METHOD)*

disusun oleh :

LAUDRI FIRGIAWAN

19.01.0612

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Tanda tangan



**Dr. Agus Budi Purwantoro, A.TD., MT**  
**NIP. 19830504 200812 1 001**

Penguji 1

Tanda tangan



**Riza Phahlevi Marwanto, S.T., M.T**  
**NIP. 19850716 201902 1 001**

Penguji 2

Tanda tangan



**Ahmad Basuki, S.Psi., M.Sc**  
**NIP. 19830925 200812 1 001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



**Pipit Rusmandani, S.ST., M.T**  
**NIP. 19850605 200812 2 002**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laudri Firgiawan

Notar : 19.01.0612

Program Studi : Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Pavement Condition Index" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa Skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/ atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 14 Juli 2023

Yang menyatakan,



Laudri Firgiawan

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "**ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX**". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Made Suartika,A.TD.,M.Eng.Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Ibu Pipit Rusmandani,S.T.,M.T selaku Kepala Prodi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.
3. Bapak Agus Budi Purwantoro, A.TD.,M.T selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Anton Budiharjo, S.SiT., MT selaku Dosen Pembimbing II.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Sumiran dan Ibu Sumiatun yang telah membesarkan serta mendidik saya hingga saat ini.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan makalah ini.

Tegal, 14 Juli 2023

Yang menyatakan,

Laudri Firgiawan

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**



Alhamdulillah puji syukur saya ucapan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat hidup kepada saya, Shalawat serta salam selalu terlimpahkan Kepda manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam, yang sangat berjasa untuk saya dan Agama saya, Agama Islam, agama yang penuh dengan Rahmat dan Rahim.

Sebagai tanda hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Bapak dan Ibuk yang saya sayangi atas dukungan dan doanya selalu hadir dalam hidup saya. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, semangat, dan juga materi yang telah diberikan untuk penyelesaian pendidikan ini.

Serta untuk kakak, adek, saudara, serta semua yang telah memberikan doa untuk saya hingga sampai saat ini dan saya ucapan terimakasih banyak atas doa serta bantuannya kepada saya, sampai saya dapat meraih apa yang saya harapkan dan saya cita citakan.

Kepada yang terhormat Bapak Agus Budi Purwantoro dan Bapak Anton Budiharjo selaku dosen pembimbing, saya ucapan terima kasih telah membimbing, memberi masukan - masukan positif dan banyak memberi ilmu kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih untuk teman-teman saya khususnya Kelas RSTJ A XXX dan teman-teman angkatan XXX yang selalu memotivasi serta menyemangati dan menjadi tempat bercerita selama ini dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini sehingga bisa mencapai yang diharapkan.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>INTISARI.....</b>	xiii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	3
I.3 Batasan Masalah.....	3
I.4 Tujuan .....	3
I.5 Manfaat .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	5
II.1 Perkerasan jalan .....	5
II.2 Jenis Perkerasan .....	6
II.3 Pengertian Jalan .....	7
II.3.1 Fungsi Jalan .....	8
II.3.2 Kelasifikasi Jalan Menurut Fungsi .....	9
II.4 <i>Pavement Condition Index (PCI)</i> .....	9
II.4.1 Jenis-Jenis Kerusakan Perkerasan Jalan .....	10
II.4.2 Tingkat Kerusakan ( <i>Severity Level</i> ) .....	10
II.4.3 Penentuan Sampel Unit .....	16
II.4.4 Penilaian Kondisi Perkerasan .....	16
II.5 Karakteristik Kerusakan Perkerasan Jalan .....	23
II.6 Karakteristik Kendaraan .....	26
II.7 Penelitian Relevan .....	28
III.8 Pola Pikir Penelitian .....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
III.1 Lokasi Penelitian .....	30
III.2 Bagan Alir Penelitian.....	32
III.3 Metode Pengumpulan Data .....	33
III.3.1 Data Primer .....	33
III.3.2 Data Sekunder.....	34
III.4 Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
IV.1 Kondisi Existing Jalan .....	36
IV.1.1 Karakteristik Ruas Jalan .....	36
IV.1.2 Data Geometri Jalan .....	36
IV.1.3 Profil Elevasi pada Jalan Raya Bagelenan-Batas Kota Blitar.	38
IV.2 Analisis Kerusakan Jalan dengan Metode PCI.....	39
IV.2.1 Survey Kerusakan Jalan per Segmen .....	39
IV.2.2 Hasil Analisis Nilai PCI setiap segmen .....	54
IV.3 Hasil dan Rekomendasi Kerusakan Jalan .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
V.1 Kesimpulan.....	65
V.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Nilai <i>PCI</i> dan Kondisi Perkerasan.....	9
<b>Tabel II. 2</b> Identifikasi Tingkat kerusakan Retak Kulit Buaya ( <i>Alligator Cracking</i> ) ...	10
<b>Tabel II. 3</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Kegemukan ( <i>Bleeding/Flushing</i> ) .....	11
<b>Tabel II. 4</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Kotak-Kotak ( <i>Block Cracking</i> )....	11
<b>Tabel II. 5</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Cekungan ( <i>Bumps and Sags</i> ) .....	12
<b>Tabel II. 6</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Sambung ( <i>Joint Reflection Cracking</i> ) .....	12
<b>Tabel II. 7</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Amblas ( <i>Depression</i> ) .....	13
<b>Tabel II. 8</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Pinggir ( <i>Edge Cracking</i> ).....	13
<b>Tabel II. 9</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Memanjang/Melintang ( <i>Longitudinal/Trasverse Cracking</i> ) .....	13
<b>Tabel II. 10</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Jalan Berupa Tambalan ( <i>Patching and Utility Cut Patching</i> ).....	14
<b>Tabel II. 11</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Lubang ( <i>Potholes</i> ).....	14
<b>Tabel II. 12</b> Identifikasi Tingkat Pelepasan Butir( <i>Weathering/Raveling</i> ) .....	15
<b>Tabel II. 13</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Alur ( <i>Rutting</i> ) .....	15
<b>Tabel II. 14</b> Identifikasi Tingkat Kerusakan Sungkur ( <i>Shoving</i> ).....	15
<b>Tabel II. 15</b> Klasifikasi kerusakan perkerasan jalan .....	24
<b>Tabel IV. 1</b> Karakteristik Ruas Jalan Bagelenan-Batas Kota Blitar.....	36
<b>Tabel IV. 2</b> Hasil Survey Jalan.....	37
<b>Tabel IV. 3</b> Survey kerusakan jalan sta 0+000 s/d 0+200.....	39
<b>Tabel IV. 4</b> Survey kerusakan jalan STA 0+200 s/d 0+400 .....	40
<b>Tabel IV. 5</b> Survey kerusakan jalan STA 0+400 s/d 0+600 .....	41
<b>Tabel IV. 6</b> Survey kerusakan jalan STA 0+600 s/d 0+800 .....	42
<b>Tabel IV. 7</b> Survey kerusakan jalan STA 0+800 s/d 1+000 .....	43
<b>Tabel IV. 8</b> Survey kerusakan jalan STA 1+000 s/d 1+200 .....	44
<b>Tabel IV. 9</b> Survey kerusakan jalan STA 1+000 s/d 1+200 .....	45
<b>Tabel IV. 10</b> Survey kerusakan jalan STA 1+400 s/d 1+600 .....	46
<b>Tabel IV. 11</b> Survey kerusakan jalan STA 1+600 s/d 1+800 .....	47

<b>Tabel IV. 12</b> Survey kerusakan jalan STA 1+800 s/d 2+000 .....	48
<b>Tabel IV. 13</b> Survey kerusakan jalan STA 2+000 s/d 2+200 .....	49
<b>Tabel IV. 14</b> Survey kerusakan jalan STA 2+200 s/d 2+400 .....	50
<b>Tabel IV. 15</b> Survey kerusakan jalan STA 2+400 s/d 2+600 .....	51
<b>Tabel IV. 16</b> Survey kerusakan jalan STA 2+600 s/d 2+800 .....	52
<b>Tabel IV. 17</b> Survey kerusakan jalan STA 2+800 s/d 3+000 .....	53
<b>Tabel IV. 18</b> Hasil Analisis Nilai PCI .....	54
<b>Tabel IV. 19</b> Tingkat Kerusakan Jalan ruas jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar .....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Penyebaran Beban Roda Hingga Lapisan Subgrade (Suyuti, 2014) ...	5
<b>Gambar II. 2</b> Retak Kulit Buaya ( <i>alligator cracking</i> ) (M.Y. Shahin 2005) .....	17
<b>Gambar II. 3</b> Kegemukan ( <i>Bleeding</i> ) (M.Y. Shahin 2005) .....	17
<b>Gambar II. 4</b> Retak Kotak-Kotak ( <i>Block Cracking</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	17
<b>Gambar II. 5</b> Cekungan ( <i>Bumps and Sags</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	18
<b>Gambar II. 6</b> Amblas ( <i>Depression</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	18
<b>Gambar II. 7</b> Retak Samping Jalan (M.Y. Shahin 2005).....	18
<b>Gambar II. 8</b> Retak Sambung (M.Y. Shahin 2005).....	19
<b>Gambar II. 9</b> Retak Memanjang ( <i>Longitudinal Cracking</i> ) (M.Y. Shahin 2005) .....	19
<b>Gambar II. 10</b> Retak Melintang ( <i>Transverse Craking</i> ) (M.Y. Shahin 2005) .....	19
<b>Gambar II. 11</b> Tambalan ( <i>Patching</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	20
<b>Gambar II. 12</b> Pelepasan Butir ( <i>Raveling</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	20
<b>Gambar II. 13</b> Lubang (M.Y. Shahin 2005).....	20
<b>Gambar II. 14</b> Alur ( <i>Rutting</i> ) (M.Y. Shahin 2005) .....	21
<b>Gambar II. 15</b> Sungkur ( <i>Shoving</i> ) (M.Y. Shahin 2005).....	21
<b>Gambar II. 16</b> Kurva <i>Corrected Deduct Value</i> (M.Y. Shahin 2005) .....	22
<b>Gambar II. 17</b> Pola Pikir Penelitian .....	29
<b>Gambar III. 1</b> Lokasi Penelitian.....	31
<b>Gambar III. 2</b> Bagan Alir.....	23
<b>Gambar IV. 1</b> Penampang Melintang Ruas Jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar .....	37
<b>Gambar IV. 2</b> Profil Elevasi Ruas Jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar .....	38
<b>Gambar IV. 3</b> Grafik Nilai PCI per segmen .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b> FORM SURVEY KERUSAKAN JALAN.....	70
<b>LAMPIRAN 2</b> KERUSAKAN JALAN STA 00+000 sampai 1+000 .....	71
<b>LAMPIRAN 3</b> KERUSAKAN JALAN STA 1+000 sampai 2+000.....	77
<b>LAMPIRAN 4</b> KERUSAKAN JALAN STA 2+000 sampai 3+000.....	83
<b>LAMPIRAN 5</b> Rekap Data Kerusakan Jalan.....	90
<b>LAMPIRAN 6</b> Wawancara dengan Kepala Bidang Jalan .....	90
<b>LAMPIRAN 7</b> Pengukuran Luas Kerusakan Jalan.....	91

## **INTISARI**

Kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Blitar yang memiliki panjang ruas jalan 1383,275 kilometer, 44% mengalami kerusakan baik kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Dari 44% atau sekitar 600 kilometer jalan yang mengalami kerusakan mayoritas mengalami kerusakan sedang mencapai 31,81%, 4,95% mengalami kerusakan berat dan 7,03% mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan Data dari dinas PUPR melalui wawancara, wilayah yang mengalami kerusakan tertinggi adalah pada Kecamatan Bagelanan, Wates, Panggungrejo, Binangun, Nglelok dan kecamatan Ponggok. Setelah melakukan pengamatan di lokasi pada wilayah yang mengalami kerusakan tertinggi, didapatkan bahwa ruas jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar menjadi salah satu jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kerusakan jalan di ruas jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar, pengolahan data kerusakan jalan menggunakan metode *Pavement Condition Index (PCI)* dan memberikan rekomendasi penanganan kerusakan jalan.

Hasil dari pengolahan kerusakan jalan menggunakan metodi *Pavement Condition Index (PCI)* didapatkan nilai sebesar 38,9%. Maka dari itu dapat disimpulkan untuk tingkat kerusakan jalan pada ruas jalan Bagelanan-Batas Kota Blitar dalam kategori Jelek (*Poor*). Penanganan yang perlu dilakukan adalah dengan cara pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan ini ada 6 macam, Metode Perbaikan P1 (Penebaran Pasir), Metode Perbaikan P2 (Laburan Aspal), Metode Perbaikan P3 (Melapisi Retak), Metode Perbaikan P4 (Pengisian Retak), Metode Perbaikan P5 (Penambalan Lubang), Metode Perbaikan P6 (Perataan).

**Kata Kunci:** Perkerasan Jalan, **PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**, Tingkat Kerusakan Jalan.

## **ABSTRACT**

*Road damage in Blitar Regency, which has a road length of 1383.275 kilometers, 44% experienced damage, both severe, moderate and light damage. Of the 44% or around 600 kilometers of roads that were damaged, the majority suffered moderate damage, reaching 31.81%, 4.95% suffered heavy damage and 7.03% experienced minor damage. Based on data from the PUPR service through interviews, the areas that experienced the highest damage were Bagelanan, Wates, Panggungrejo, Binangun, Nglegok and Ponggok sub-districts. After observing the locations in the areas that experienced the highest damage, it was found that the Bagelanan-Batas Kota Blitar road section was one of the roads that experienced quite severe damage.*

*This study aims to analyze the condition of road damage on the Bagelanan-Batas Kota Blitar, process road damage data using the Pavement Condition Index (PCI) method and provide recommendations for handling road damage.*

*The results of processing road damage using the Pavement Condition Index (PCI) method obtained a value of 38.9%. Therefore, it can be concluded that the level of road damage on the Bagelanan-Batas Kota Blitar road section is in the Bad (Poor) category. Handling that needs to be done is by way of road maintenance. There are 6 types of road maintenance, Repair Method P1 (Spreading Sand), Repair Method P2 (Palm Asphalt), Repair Method P3 (Coating Cracks), Repair Method P4 (Filling Cracks), Repair Method P5 (Filling Holes), Repair Method P6 (Alignment).*

***Keywords:*** ***Road Pavement, PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI), Road Damage Level.***