

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II
DI PT. JASAMARGA CABANG PALIMANAN - KANCI



disusun oleh :

Bayu Agus Nugroho	: 16.I.0340
Della Vina Fudla	: 16.I.0290
Faris Alip Prabowo B.P	: 16.I.0344
Mira Nandya Anjani	: 16.I.0303

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV MANAJEMEN
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
2020**

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II
DI PT. JASAMARGA CABANG PALIMANAN - KANCI



disusun oleh :

Bayu Agus Nugroho	: 16.I.0340
Della Vina Fudla	: 16.I.0290
Faris Alip Prabowo B.P	: 16.I.0344
Mira Nandya Anjani	: 16.I.0303

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV MANAJEMEN
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI PT. JASAMARGA
CABANG PALIMANAN – KANCI**



disusun oleh:

Bayu Agus Nugroho	:	16.I.0340
Della Vina Fudla	:	16.I.0290
Faris Alip Prabowo B.P	:	16.I.0344
Mira Nandya Anjani	:	16.I.0303

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division

Representatif Office 2

Pembimbing Lapangan

Ir. Prajudi

General Manager

Imron Abdillah

Manager Operation Area 2

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI PT. JASAMARGA CABANG PALIMANAN – KANCI

disusun oleh :

Bayu Agus Nugroho	:	16.I.0340
Della Vina Fudla	:	16.I.0290
Faris Alip Prabowo B.P	:	16.I.0344
Mira Nandya Anjani	:	16.I.0303

Telah disetujui oleh:

Tanggal:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Hanendyo Putro, ATD., M.T
NIP. 19700519 199301 1 001

Pipit Rusmandani, S.ST., M.T
NIP. 19850605 200812 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Hanendyo Putro, ATD., M.T
NIP. 19700519 199301 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI PT. JASAMARGA
CABANG PALIMANAN – KANCI

disusun oleh:

Bayu Agus Nugroho	:	16.I.0340
Della Vina Fudla	:	16.I.0290
Faris Alip Prabowo B.P	:	16.I.0344
Mira Nandya Anjani	:	16.I.0303

Telah diseminarkan:
Tanggal:

Ketua Sidang

Tanda Tangan

Hanendyo Putro, ATD., M.T
NIP. 19700519 199301 1 001

Penguji 1

Tanda Tangan

Isman Djulfi, S.T.,M.AP.
NIP. 19710726 199703 1 002

Penguji 2

Tanda Tangan

Naomi Srie Kusumastutie, S.Psi.,M.Sc
NIP. 19800202 200812 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma IV
Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Hanendyo Putro, ATD, MT
NIP. 19700519 199301 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang membuat pernyataan ini :

Nama : Bayu Agus Nugroho Notar 16.I.0340

Della Vina Fudla Notar 16.I.0290

Faris Alip Prabowo B.P Notar 16.I.0344

Mira Nadya Anjani Notar 16.I.0303

Program Studi : D.IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Judul Laporan : **“LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II DI PT
JASAMARGA CABANG PALIMANAN -KANCI ”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi yang telah kami buat ini merupakan hasil karya dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi ini merupakan hasil dari plagiat atau penjiplakan terhadap karya kelompok lain, maka kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan .

Tegal , 11 Juni 2020

Penyusun

Kelompok 11

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar – besarnya, penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan PraKtek Kerja Profesi II ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallohu Alaihi Wassalam, keluarganya, sahabat serta segenap umatnya.

Penulisan buku laporan praktik kerja profesi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si, M.S.E, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak Hanendyo Putro, ATD., M.T., selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan serta Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat yang sangat berarti selama bimbingan.
3. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran selama bimbingan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
5. Rekan-rekan Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Angkatan VI.

Penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis dan pihak umum lainnya.

Tegal, 11 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	3
I.3 Manfaat	4
I.4 Ruang lingkup	4
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	4
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi PT. Jasamarga Palikanci	6
II.2 Profil PT. Jasa Marga Palikanci.....	7
II.3 Kelembagaan	9
II.3.1 Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.....	9
II.3.2 Struktur Organisasi	12
II.3.3 Sumber Daya Manusia	13
II.3.4 Tugas dan Fungsi	16
II.4 Metode Kegiatan	18
II.4.1 Bagan Alir	18
II.4.2 Pengumpulan dan Analisis Data	19
II.4.3 Jadwal Kegiatan PKP	20

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
III.1 Bagian Umum	21
III.1.1 Dasar Keselamatan Transportasi Jalan	21
III.1.2 Pengertian Jalan Tol	21
III.1.3 Landasan Hukum Pengoperasian Jalan Tol	23
III.1.4 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.....	24
III.2 Analisis Data	25
III.2.1 Kondisi Jalan dan Perlengkapan.....	25
III.2.1.1 Kondisi Jalan	25
III.2.1.2 Alinyemen Jalan.....	38
III.2.1.3 Simpang Susun.....	39
III.2.1.4 Rest Area	41
III.2.1.5 Fasilitas Perlengkapan Jalan.....	59
III.2.1.6 Permukaan Perkerasan Jalan	76
III.2.2 Data Kinerja Lalu Lintas.....	79
III.2.2.1 Volume Lalu Lintas	79
III.2.2.2 Kapasitas Jalan	88
III.2.2.3 V/C Ratio.....	89
III.2.2.4 Kecepatan Kendaraan.....	91
III.2.2.5 Kepadatan Lalu Lintas	93
II.2.2.6 Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.....	102
III.2.3. Data Program Penanganan Pasca Kecelakaan	106
III.2.3.1 Layanan Medis.....	107
III.2.3.2 Layanan Penanganan Kendaraan Terlibat Kecelekaan.....	110
III.2.4. Tingkat Kecelakaan	116
III.2.4.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Per Kilometer	116
III.2.4.2 Tingkat Kecelakaan Per 100 JPKP	118
III.2.4.3 Tingkat Fatalitas Per 100 JPKP	119
III.2.5. Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan.....	121
III.2.5.1.Lokasi Rawan Kecelakaan	121
III.2.5.2.Tingkat Resiko Kecelakaan.....	124

III.2.6. Penagangan Lokasi Rawan Kecelakaan.....	127
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	132
IV.1 Kesimpulan	132
IV.2 Rekomendasi.....	133
IV.2.1 Bagi Badan Usaha Jalan Tol	133
IV.2.2 Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN 1.....	140
LAMPIRAN 2.....	152
LAMPIRAN 3.....	177
LAMPIRAN 4.....	193
LAMPIRAN 5.....	198
LAMPIRAN 6.....	199

DAFTAR TABEL

Table II.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi.....	20
Table III.2 Lokasi wire rope terpasang	28
Table III.3 Rata-rata kecepatan waktu transaksi di gerbang tol	38
Table III.4 Rekapitulasi hasil pengujian kekesatan jalan tol Palimanan – Kanci	78
Table III.5 Rekapitulasi hasil pengujian ketidakrataan jalan tol Palimanan – Kanci ..	78
Table III.6 LHRT Jalan Tol Palimanan-Kanci Jalur A.....	79
Table III.7 LHRT Jalan Tol Palimanan-Kanci Jalur B.....	81
Table III.8 LHRT Jalan Tol Palimanan-kanci Total 2 Arah	83
Table III.9 LHRT per bulan tahun 2017- 2019	85
Table III.10 Kapasitas ruas jalan tol Palimanan- Kanci	88
Table III.11 Standar pelayanan dan karakteristik operasi	90
Table III.12 Hasil perhitungan V/C Ratio dan tingkat pelayanan pada jalur A	90
Table III.13 Hasil perhitungan V/C Ratio dan tingkat pelayanan pada jalur B	91
Table III.35 Waktu tempuh kendaraan	92
Table III.36 Kepadatan Jalan Tol Palimanan-Kanci	93
Table III.37 Tingkat Kedatangan Kendaraan	95
Table III.38 Tingkat Pelayanan Gerbang Tol	96
Table III.39 Jumlah unit layanan lalu lintas Jasa Marga Palikanci	111
Table III.40 Angka kecelakaan per kilometer per jalur	117
Table III.41 Angka kecelakaan per kilometer per seksi	118
Table III.42 Tingkat Kecelakaan per 100 JPKP per seksi	119
Table III.43 Tingkat fatalitas kecelakaan per 100 JPKP	120
Table III.44 Identifikasi daerah rawan kecelakaan	121
Table III.45 Identifikasi blackspot seksi Plumpon 1- Palimanan	123
Table III.46 Peningkatan resiko KM 190 B	125
Table III.47 Peningkatan resiko KM 189 B	126
TableI III.48 Peningkatan resiko KM 195 B.....	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Lokasi Praktek Kerja Profesi	6
Gambar II.2 Gedung Jasamarga Palikanci.....	8
Gambar II.3 Lokasi gerbang tol pada ruas tol Palikanci	9
Gambar II.4 Strategic Planning PT Jasamarga	11
Gambar II.5 Struktur Organisasi	12
Gambar II.6 Layout fasilitas kantor Jasamarga Palikanci	15
Gambar II.7 Bagan Alir.....	18
Gambar III.8 Penampang melintang ruas tol Palimanan-Kanci	25
Gambar III.9 Median yang direndahkan	26
Gambar III.10 Median yang direndahkan.....	26
Gambar III.11 Guard rail memproteksi MCB jembatan dan tiang overpass.....	27
Gambar III.12 Wire rope di bahu dalam.....	28
Gambar III.13 Kondisi pada malam hari yang terkena lampu kendaraan dari arah berlawanan.....	29
Gambar III.14 Median yang ditinggikan	29
Gambar III.15 MCB di jembatan	30
Gambar III.16 Bahu luar pada jalan fleksibel	30
Gambar III.17 Bahu jalan pada rigid pavement	31
Gambar III.18 Kerusakan pada bahu luar pada jalan fleksibel	31
Gambar III.19 Hazard pada bahu jalan	32
Gambar III.20 Kondisi saluran pada median (setengah lingkaran)	33
Gambar III.21 Kondisi saluran samping setengah lingkaran dengan tanah terbuka.	34
Gambar III.22 Kondisi saluran samping pada daerah galian.....	34
Gambar III.23 Lansekap berupa daerah persawahan	35
Gambar III.24 Objek sisi jalan berupa rumput dan pepohonan	36
Gambar III.25 Batas kecepatan paling tinggi 80km/jam	36
Gambar III.26 Batas kecepatan 40km/jam	37
Gambar III.27 Gambar Lengkung Vertikal ruas tol Palikanci	39
Gambar III.28 Simpang susun kanci tampak dari atas	40
Gambar III.29 Ramp untuk dua arah dengan median berupa barrier	40
Gambar III.30 Ramp satu lajur untuk arah simpang susun Kanci.....	41
Gambar III.31 Alur rest area jalan Tol Palikanci	42
Gambar III.32 On ramp pada rest area KM 207 A.....	42
Gambar III.33 On ramp pada rest area KM 208 B	43
Gambar III.34 Fasilitas parkir kendaraan kecil di 207 A yang telah dilengkapi marka dan rambu	44

Gambar III.35 Fasilitas parkir kendaraan besar di 207 A.....	44
Gambar III.36 Fasilitas parkir kendaraan kecil di 208 B	45
Gambar III.37 Fasilitas parkir kendaraan besar di 208 B.....	45
Gambar III.38 Kerusakan perkerasan pada parkir kendaraan besar di 208 B.....	46
Gambar III.39 Toilet khusus disabilitas pada rest area 207 A	47
Gambar III.40 Toilet pada rest area 207 A	48
Gambar III.41 Toilet di rest area 208 B.....	48
Gambar III.42 Mesjid rest area 207 A.....	49
Gambar III.43 Musholla rest area 207 A	49
Gambar III.44 Masjid rest area 208 B.....	50
Gambar III.45 Kondisi restoran retail rest area 207 A	51
Gambar III.46 Kondisi usaha koperasi masyarakat rest area 208 B	51
Gambar III.47 Kondisi SPBU rest area 207 A.....	52
Gambar III.48 APAR yang tersedia di SPBU rest area 207 A	53
Gambar III.49 Kondisi bengkel pada rest area 208 B.....	53
Gambar III.50 Tempat pengisian nitrogen.....	54
Gambar III.51 Kondisi mini market di rest area 208 B.....	54
Gambar III.52 Kondisi mini market di rest area 207 A.....	55
Gambar III.53 Fasilitas sarana informasi pada rest area 207 A.....	55
Gambar III.54 Perambuan pada rest area 207 A	57
Gambar III.55 Perambuan pada rest area 208 B	57
Gambar III.56 Kondisi drainase pada rest area 207 A	58
Gambar III.57 Kondisi drainase pada rest area 208 B	58
Gambar III.58 ATM center pada rest area 207 A	59
Gambar III.59 Tinggi tiang	60
Gambar III.60 Ukuran daun rambu yang digunakan.....	61
Gambar III.61 Reflektifitas rambu lalu lintas	62
Gambar III.62 Marka pada jalan tol palikanci dalam kondisi baik	63
Gambar III.63 Marka serong pada lokasi merging.....	63
Gambar III.64 Kondisi marka jalan pada malam hari.....	64
Gambar III.65 Penerangan jalan pada ruas jalan tol Palimanan– Kanci	65
Gambar III.66 Lampu penerangan jalan mati di arah keluar simpang susun Kanci ..	66
Gambar III.67 Guard rail sudah memproteksi tiang dan konstruksi rambu	67
Gambar III.68 Kurangnya guardrail mengakibatkan kendaraan terperosok.....	68
Gambar III.69 Ujung guardrail yang tidak safety.....	68
Gambar III.70 Dua ujung guardrail tidak memproteksi tiang rambu	69
Gambar III.71 Delineasi jalan pada malam hari.....	70
Gambar III.72 Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang	71
Gambar III.73 Kondisi jembatan sesuai standar	72

Gambar III.74 Kondisi permukaan jalan pendekat (inbound)	72
Gambar III.75 Patok Kilometer terpasang sesuai standar	74
Gambar III.76 Pagar jalan dari besi	74
Gambar III.77 Pagar jalan jenis beton.....	75
Gambar III.78 Spesifikasi dan pemasangan pita pengaduh sebelum gerbang tol....	75
Gambar III.79 Pita pengaduh sebelum gerbang tol Kanci.....	76
Gambar III.80 Jenis perkerasan jalan fleksibel.....	76
Gambar III.81 Jenis perkerasan jalan rigid	77
Gambar III.82 Diagram LHRT Jalan Tol Palimanan-Kanci Jalur A	80
Gambar III.83 Diagram LHRT Jalan Tol Palimanan-Kanci Jalur B	82
Gambar III.84 LHRT Jalan Tol Palimanan-Kanci Total Dua Arah	84
Gambar III.85 LHRT per bulan tahun 2017- 2019	85
Gambar III.86 Perbandingan LHRT Tahun 2017	86
Gambar III.87 Perbandingan LHRT Tahun 2018	87
Gambar III.88 Perbandingan LHRT Tahun 2017	87
Gambar III.107 Kepadatan Tol Palikanci per arah Tahun 2017-2019	94
Gambar III.108 Lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan dan antrian	103
Gambar III.109 Rapat persiapan mudik lebaran 2020	104
Gambar III.110 Skenario rekayasa contraflow	105
Gambar III.111 Perambuan saat diberlakukan One Way	105
Gambar III.112 Arus lalu lintas di rest area 207 A	106
Gambar III.113 Arus lalu lintas di rest area 208 B	106
Gambar III.114 Peta Penanganan korban kecelakaan	107
Gambar III.115 Lokasi penanganan kecelakaan ke RS Plumpon	108
Gambar III.116 Lokasi penanganan ambulan (Wilayah Barat)	109
Gambar III.117 Lokasi penanganan ambulan (Wilayah Timur)	109
Gambar III.118 Lokasi penanganan kecelakaan ke RS Ciremai	110
Gambar III.119 Lokasi unit kendaraan (Jasa Marga Palimanan- Kanci).....	111
Gambar III.120 Evakuasi kendaraan yang terjadi kecelakaan	113
Gambar III.121 Roadster Rescue Competition 2020 di Gedung BNBP Sentul, Bogor	114
Gambar III.122 Penanganan korban kecelakaan yang masih berada di dalam mobil	114
Gambar III.123 Penanganan korban kecelakaan oleh petugas medis.....	115
Gambar III.124 Brefing tim sebelum memulai pelatihan	115
Gambar III.125 Pelatihan Tim Rescue Jasa Marga Palikanci.....	116
Gambar III.126 Peralatan yang ada di dalam mobil rescue	116
Gambar III.127 Matriks penilaian resiko.....	124
Gambar III.128 Kategori tingkat resiko	124

Gambar III.129 Kondisi Jalan lurus Km 190 B	125
Gambar III.130 Kondisi Jalan pada Km 189 B	126
Gambar III.131 Kondisi jalan KM 195 B.....	127
Gambar III.132 Contoh road stude	128
Gambar III.133 Contoh penerapan road stude	128
Gambar III.134 Contoh pemasangan profilled marking	129
Gambar III.135 Contoh penerapan rumble strip	129
Gambar III.136 Contoh penerapan speed camera.....	130
Gambar III.137 Monitoring pengendalian kecepatan	130
Gambar III.138 Contoh penerapan variable message sign	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Volume Lalu Lintas Tol Palimanan- Kanci.....	140
Lampiran II Inspeksi Keselamatan Jalan	177
Lampiran III Daftar Hadir Taruna Praktek Kerja Profesi.....	193
Lampiran IV Form Feedback Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi	198
Lampiran V Laporan Mingguan Praktek Kerja Profesi.....	199