

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANDUNG



disusun oleh :

Aji Santoso : 18.03.0488

Mina Hernianda : 18.03.0502

Ridwan Stya Prabowo : 18.03.0535

PROGRAM STUDI

DIPLOMA III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TEGAL

2021

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANDUNG**




disusun oleh :

Aji Santoso : 18.03.0488
Mina Hernianda : 18.03.0502
Ridwan Sty Prabowo : 18.03.0535

Mengetahui dan Mengesahkan :

Tanggal :

Pembimbing Lapangan 1


Ahmad Suryanto, AMd.PKB
NIP. 19821107 201001 1 001

Pembimbing Lapangan 2


Dian Wahyudi, AMa.PKB
NIP. 19750721 200801 1 004

Kepala Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi

Dinas Perhubungan Kota Bandung


Dede Agus Sumantri, SE.
NIP. 19740417 199401 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANDUNG**

disusun oleh :

Aji Santoso : 18.03.0488
Mina Hernianda : 18.03.0502
Ridwan Sty Prabowo : 18.03.0535

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pipit Rusmandani, S.ST (TD). M.T
NIP. 19850605 200812 2 002

Rizki Hardimansyah, S.ST., M.Sc.
NIP. 19890804 201012 1 005

Mengetahui :

Ketua program Studi
Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

Pipit Rusmandani, S.ST (TD). M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANDUNG

disusun oleh :

Aji Santoso : 18.03.0488
Mina Hernianda : 18.03.0502
Ridwan Sty Prabowo : 18.03.0535

Telah diseminarkan :

Tanggal : 13 Juli 2021

Ketua Seminar

Tanda Tangan

Pipit Rusmandani, S.ST (TD). M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

Pembahas 1

Tanda Tangan

Raka Pratindy, ST., MT.
NIP.19850812 201902 1 001

Pembahas 2



Tanda Tangan

Ir. Edi Santosa, M.M., MT.
NIP. 19640710 199403 1 003

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor

Pipit Rusmandani, S.ST (TD). M.T.
NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Santoso

Notar : 18.03.0488

Program Studi : D III Pengujian Kendaraan Bermotor

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi dengan judul "**Laporan Praktek Kerja Profesi 2 di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandung**" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bandung, Juni 2021

Tim Penyusun,

Aji Santoso
Notar. 18.03.0488

Mina Hernianda
Notar. 18.03.0502

Ridwan Stya Prabowo
Notar. 18.03.0535

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan hasil Praktek Kuliah Profesi II dengan judul "**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2 DI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BANDUNG**" sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Laporan hasil kegiatan praktek kerja profesi ini merupakan salah satu hasil dimana proses penyusunan laporan ini melalui hasil pengamatan dan keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor selama 3 (tiga) bulan di UPPKB Kota Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Profesi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan dan kerjasama kepada yang terhormat:

1. Dr.Siti Maimunah, S.SI, M.S.E., M.A. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., MT selaku Kepala Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST (TD). M.T sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizki Hardimansyah, S.ST., M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing II;
4. Bapak E.M Ricky Gustiadi, ATD., SE., MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Bapak Asep Kurnia, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Transportasi;

6. Bapak Dede Agus Sumantri, Ama PKB., SE., MM selaku Kepala Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi;
7. Bapak Ahmad Suryanto, A.Ma.PKB dan Bapak Dian Wahyudi, A.Ma.PKB selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
8. Para Senior Alumni dan Pegawai di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandung.

Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan yang penulis miliki sehingga dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Profesi (PKP) ini masih terdapat kekurangan, karena itu penulis meminta saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Pada akhirnya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Juni 2021

TIM PKP

UPPKB KOTA BANDUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	2
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP).....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi	4
II.2 Profil	5
II.2.1 Visi, Misi dan Motto	6
II.2.2 Data Kendaraan Bermotor	6
II.3 Kelembagaan.....	9
II.3.1 Struktur Organisasi	9
II.3.2 Tugas Dan Fungsi	11
II.3.3 Sumber Daya Manusia.....	13
II.4 Metode Pelaksanaan.....	24
II.4.1 Diagram Alir Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP)...	24

II.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	25
II.4.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP).....	27
BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
.....	29
III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.....	29
III.1.1 Standar Pelayanan (Komitmen pelayanan).....	29
III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan	31
III.1.3 Penanganan Pengaduan	39
III.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	41
III.1.5 Papan Informasi atau Media informasi.....	42
III.1.6 Rencana Pelaporan Kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat.....	43
III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	44
III.2.1 Sarana dan Prasarana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	44
III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan kendaraan Bermotor	62
III.2.3 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji.....	78
III.2.4 Prosedur Kalibrasi Alat Uji.....	81
III.3 Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	84
III.3.1 Kebijakan, Peraturan, atau Tata Tertib berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	84
III.3.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Hospitally</i> (K3 Gedung)	84
III.3.3 Alat Pelindung Diri	85
III.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	86

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKP	89
IV.1 Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	89
IV.2 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.....	93
IV.2.1 Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor .	93
IV.2.2 Pengukuran Dimensi Kendaraan Bermotor	97
IV.2.3 Pemeriksaan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	102
IV.3 Analisis dan Penetapan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	111
IV.3.1 Pemeriksaan Teknis (Pra Uji).....	112
IV.3.2 Pemeriksaan kelaikan jalan	115
IV.3.3 Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	119
IV.4 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	127
IV.5 Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	128
IV.6 Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor .	130
IV.7 Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	133
IV.8 Inovasi 2 (Dua) Tahun Terakhir di Unit Pengujian Kota Bandung .	136
IV.8.1 Perubahan Dari Buku Uji Menjadi BLU-E.....	136
IV.8.2 Pembayaran Retribusi Dari Manual Menjadi Sistem	138
IV.8.3 Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Dago	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
V.1 Kesimpulan	142
V.2 Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji.....	7
Tabel II.2 Data Pegawai PNS dan Non PNS (Honorer).....	13
Tabel II.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil di Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	14
Tabel II.4 Nama Pegawai Non PNS di Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	17
Tabel II.5 Jadwal Mingguan Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP)	28
Tabel II.6 Jadwal kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP)	28
Tabel III.1 Waktu Pelayanan	29
Tabel III.2 Tabulasi Waktu Administrasi PKB Kota Bandung	30
Tabel III.3 Tabulasi Waktu Proses Uji.....	30
Tabel III.4 Biaya Retribusi.....	31
Tabel III.5 Papan Informasi	42
Tabel III.6 Data Peralatan Uji	54
Tabel III.7 Data Alat Uji Lajur 1 (Kendaraan kecil).....	55
Tabel III.8 Data Alat Uji Lajur 2 (Kendaraan Sedang).....	57
Tabel III.9 Data Alat Uji Lajur 3 (Kendaraan Besar)	59
Tabel III.10 Lajur 4 Kendaraan Baru.....	61
Tabel III.11 Pemeliharaan Alat Uji	80
Tabel III.12 Data Alat Uji yang Sudah Dikalibrasi	83
Tabel IV.1 Penerapan Pelayanan Administrasi	89
Tabel IV.2 Kelas Jalan Kendaraan	101
Tabel IV.3 Ambang Batas CO dan HC	115
Tabel IV.4 Ambang Batas Smoke Tester	116
Tabel IV.5 Data Kendaraan Wajib Uji Bulan April-Juni 2021	120
Tabel IV.6 Data Kendaraan Bermotor Lulus Uji pada bulan April-Juni 2021 ...	120
Tabel IV.7 Data Kendaraan Tidak Lulus Uji pada bulan April-Juni 2021.....	121
Tabel IV.8 Data Kendaraan Tidak Lulus Uji pada Masing-Masing Alat Uji.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Lokasi Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor	4
Gambar II.2 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandung	5
Gambar II.3 Diagram Jenis Kendaraan Wajib Uji.....	8
Gambar II.4 Grafik Jumlah Kendaraan Wajib Uji	8
Gambar II.5 Grafik Kendaraan Wajib Uji.....	9
Gambar II.6 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	10
Gambar II.7 Struktur organisasi Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi	11
Gambar II.8 Diagram Alir Penyusunan Laporan PKP	25
Gambar III.1 Mekanisme dan Diagram alur pengujian bagian bawahkendaraan dengan Bukti Lulus Uji Elektronik BLU-e.....	32
Gambar III.2 Alur administrasi pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan kota Bandung.....	33
Gambar III.3 Loket pengaduan atau banding	39
Gambar III.4 Diagram Alur Penanganan Pengaduan.....	40
Gambar III.5 Penilaian Kinerja	41
Gambar III.6 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.....	49
Gambar III.7 Gedung Administrasi	49
Gambar III.8 Gedung (Generator Set, Kompresor, Gudang)	50
Gambar III.9 Lokasi Parkir.....	50
Gambar III.10 Ruang Tunggu.....	51
Gambar III.11 Tempat Ibadah.....	51
Gambar III.12 kantin	51
Gambar III.13 Toilet Umum	52
Gambar III.14 Layout Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	53
Gambar III.15 Tata Cara Pemeriksaan Pra Uji Untuk Mobil Barang.....	63
Gambar III.16 Tata Cara Pemeriksaan Pra Uji Untuk Mobil Bus.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar III.17 Cara pengukuran dimensi kendaraan.....	65
Gambar III.18 Alat Uji Gas Analyzer.....	66
Gambar III.19 Alat Uji Smoke tester	67
Gambar III.20 Kolong Uji	69
Gambar III.21 Head ligh tester.....	70

Gambar III.22 Side Slip Tester	71
Gambar III.23 Brake Tester.....	72
Gambar III.24 Speedometer Tester.....	74
Gambar III.25 Sound Level Meter	75
Gambar III.26 Gambar Smart Card	76
Gambar III.27 Sertifikat Bukti Lulus Uji.....	77
Gambar III.28 Sticker Hologram	77
Gambar III.29 Tanda Kalibrasi Alat Uji	82
Gambar III.30 Kamera CCTV	87
Gambar IV.1 Aplikasi SIPUJI.....	94
Gambar IV.2 Pemeriksaan bagian depan kendaraan.....	94
Gambar IV.3 Pemeriksaan bagian samping kanan kendaraan	95
Gambar IV.4 Pemeriksaan bagian belakang kendaraan.....	95
Gambar IV.5 Pemeriksaan bagian dalam kendaraan	96
Gambar IV.6 Pemeriksaan Perlengkapan dan Peralatan Kendaraan.....	96
Gambar IV.7 Pengukuran Dimensi Kendaraan Bermotor	97
Gambar IV.8 Kartu induk kendaraan	101
Gambar IV.9 Pengujian Emisi Gas Buang (Smoke Tester)	102
Gambar IV.10 Hasil uji emisi gas buang (smoke tester).....	103
Gambar IV.11 Pengujian Emisi Gas Buang (Gas Analyzer)	103
Gambar IV.12 Hasil uji emisi gas buang (gas analyzer)	104
Gambar IV.13 Pemeriksaan bagian bawah kendaraan	105
Gambar IV.14 Pengujian Sistem Lampu	106
Gambar IV.15 Hasil uji intensitas cahaya (Headlight tester)	107
Gambar IV.16 Pengukuran penyimpangan posisi roda depan	108
Gambar IV.17 Pengujian Efisiensi Penggereman	109
Gambar IV.18 Pengujian Speedometer.....	110
Gambar IV.19 Pemeriksaan fungsi lampu	112
Gambar IV.20 pemeriksaan fungsi penghapus kaca	113
Gambar IV.21 Pemeriksaan fungsi klakson	113
Gambar IV.22 Pemeriksaan Kondisi dan Fungsi Sabuk Keselamatan	114
Gambar IV.23 Pengukuran dimensi kendaraan berkala	114
Gambar IV.24 Ambang batas emisi gas buang.....	115
Gambar IV.25 Bagian pemeriksaan bawah kendaraan	116

Gambar IV.26 Ambang batas intensitas lampu utama jauh	117
Gambar IV.27 Ambang batas efisiensi rem	118
Gambar IV.28 Ambang batas kecepatan speedometer.....	119
Gambar IV.29 Diagram perbandingan kendaraan KBWU, Lulus Uji dan Tidak Lulus Uji	122
Gambar IV.30 Diagram Jenis Kendaraan Tidak Lulus Uji.....	122
Gambar IV.31 Diagram Kendaraan Tidak Lulus Uji Berdasarkan Alat Uji.....	125
Gambar IV.32 Perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	128
Gambar IV.33 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelaksanaan kalibrasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	129
Gambar IV.34 Stiker tanda kalibrasi.....	130
Gambar IV.35 Rambu Garis Berwarna.....	130
Gambar IV.36 Alat Pelindung Diri (APD) penguji	131
Gambar IV.37 Helm Keselamatan	132
Gambar IV.38 Masker.....	132
Gambar IV.39 Sarung Tangan.....	133
Gambar IV.40 Safety Shoes	133
Gambar IV.41 Sertifikat Akreditasi PKB Kota Bandung	135
Gambar IV.42 Kartu Uji	136
Gambar IV.43 Sertifikat lulus uji.....	137
Gambar IV.44 Stiker Hologram.....	138
Gambar IV.45 Pembayaran retribusi secara	138
Gambar IV.46 Alur Pembayaran Manual	139
Gambar IV.47 Alur Pembayaran Non Tunai (melalui Bank)	139
Gambar IV.48 Desain Gedung Pengujian di Dago.....	140
Gambar IV.49 Progres pembangunan Gedung Pengujian di Dago.....	141