

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI I
DI TERMINAL TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

- | | | |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Melisy Retri Mustika | 18.03.0501 |
| 2. | Satrio Agung Pamungkas S P | 18.03.0536 |
| 3. | Zulfananda Alvianur Fata | 18.03.0542 |

PROGRAM STUDI D3 PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI TERMINAL TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA



disusun oleh :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Melisya Retri Mustika | 18.03.0501 |
| 2. Satrio Agung Pamungkas S P | 18.03.0536 |
| 3. Zulfananda Alvianur Fata | 18.03.0542 |

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : Maret 2021

Korsatpel Terminal Giwangan

Bekti Zunanta, A.MA PKB, SE. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680619 198803 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI TERMINAL GIWANGAN

disusun oleh :

1. Melisya Retri Mustika 18.03.0501
2. Satrio Agung Pamungkas S P 18.03.0536
3. Zulfananda Alvianur Fata 18.03.0542

Telah disetujui oleh :

Tanggal : Maret 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Moh. Hermawan., S.H.,M.M.
NIP. 19850605 200812 2002

Yogi Oktopianto, S.T., M.T.
NIP. 19890822 201902 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor

(Pipit Rusmandani, S.ST.,M.T)
NIP.19850605 200812 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI TERMINAL GIWANGAN**

disusun oleh :

1. Melisya Retri Mustika 18.03.0501
2. Satrio Agung Pamungkas S P 18.03.0536
3. Zulfananda Alvianur Fata 18.03.0542

Telah diseminarkan :
Tanggal : Maret 2021

Penguji 1 Tanda tangan

Moh. Hermawan, S.H., M.M.
NIP. 19850605 200812 2 002

Penguji 2 Tanda tangan

Yogi Oktopianto, S.T., M.T.
NIP. 19890822 201902 1 001

Penguji 3 Tanda tangan

Abdul Rokhim, M.Sc
NIP. 19840408 200604 1 001

Penguji 4 Tanda tangan

Dr. Agus Budi P., A.TD. MT
NIP. 19660326 198603 1 007

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor

(Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.)
NIP.19850605 200812 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Notar. :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi dengan judul "LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI TERMINAL GIWANGAN" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Yogyakarta, Maret 2021

Tim Penyusun,

Melisy Retri Mustika
Notar. 18.03.0501

Satrio Agung Pamungkas S.P
Notar. 18.03.0536

Zulfananda Alviaur Fata
Notar. 18.03.0542

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi I yang berjudul "LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI TERMINAL GIWANGAN", tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Pipit Rusmandani, S.ST.,MT, selaku Ketua Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Bapak Bakti Zunanta, A.MA PKB, SE. MM., selaku Korsatpel Terminal Giwangan;
4. Bapak Moh. Hermawan., SH.,M.M., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Yogi Oktopianto, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing;
6. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I	i
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI TERMINAL GIWANGAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	2
I.3 Manfaat.....	3
I.4 Ruang Lingkup	5
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	5
I.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM	8
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal	8
II.2 Profil Terminal Tipe A Giwangan	10
II.3 Kelembagaan	12
II.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana	22
BAB III SISTEM PELAYANAN OPERASIONAL	31
III.1 SOP Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	31
III.2 Penerapan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	40
III.2.1 Kegiatan <i>Rampchek</i>	40
III.2.2 Tabel sampel bus	50
III.2.2 Pencatatan Bus.....	55
III.3 Analisis Hasil Kegiatan	55
BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	57
IV.1 Pemenuhan Ketentuan Perundangan	57

IV.2	Penerapan Sistem Manajemen K3	57
IV.3	Prosedur Identifikasi Resiko.....	58
IV.4	Analisis Penilaian Resiko	58
IV.4.1	Kegiatan <i>Rampchek</i>	58
IV.4.2	Pos Pelayanan Kesehatan	58
IV.4.3	Kotak P3K	59
IV.4.4	Rambu Lalu Lintas	60
IV.4.5	Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan	60
IV.5	Pengendalian Resiko	61
IV.5.1	Kegiatan <i>Rampchek</i>	61
IV.5.2	Pos Pelayanan Kesehatan	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
V.1	Kesimpulan	63
V.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Lokasi Terminal Tipe A Giwangan.....	10
Gambar II.2	<i>Layout</i> Terminal Tipe A Giwangan.....	11
Gambar II.3	Bagan Kelembagaan Koordinator Terminal.....	12
Gambar II.4	Jalur Keberangkatan	23
Gambar II.5	Jalur Kedatangan.....	24
Gambar II.6	Ruang Tunggu	24
Gambar II.7	Tempat Parkir Kendaraan	24
Gambar II.8	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	25
Gambar II.9	Perlengkapan Jalan.....	25
Gambar II.10	Media Informasi	25
Gambar II.11	Ruang Pembelian Tiket Bus	26
Gambar II.12	Pusat Informasi (Information Center)	26
Gambar II.13	Papan Perambuan dalam terminal.....	26
Gambar II.14	Ruang Penitipan barang (Loker).....	26
Gambar II.15	Ruang Laktasi	27
Gambar II.16	CCTV	27
Gambar II.17	Pelayanan Keamanan.....	27
Gambar II.18	Ruang Istirahat Crew Bus.....	27
Gambar II.19	Area Pengendapan.....	28
Gambar II.20	Bengkel	28
Gambar II.21	Pos Kesehatan.....	28
Gambar II.22	Peribadatan.....	28
Gambar II.23	Tempat Transit Penumpang (Hall).....	29
Gambar II.24	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	29
Gambar II.25	Toilet.....	29
Gambar II.26	Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	29
Gambar II.27	Kebersihan, Perawatan Termnial, Janitor	30
Gambar II.28	Kebersihan, Perawatan Termnial, Janitor	30
Gambar II.29	Penginapan TPY	30

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 kesesuaian SOP dan SPM	32
Tabel III.2 Sampel bus acak minggu pertama.....	46
Tabel III.3 Sample bus acak pada minggu kedua	49
Tabel III.4 Sample bus acak pada minggu ketiga	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Log Book.....	66
------------------------	----