

LAPORAN MAGANG II
DI PERUM DAMRI CABANG MATARAM



Disusun oleh :

Notri Eber Tombi : 19.02.0302

Adi Prasetya : 19.02.0310

Enrico Almayda : 19.02.0320

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2023**

**LAPORAN MAGANG II
DI PERUM DAMRI CABANG MATARAM**



Disusun oleh :

Notri Eber Tombi : 19.02.0302

Adi Prasetya : 19.02.0310

Enrico Almayda : 19.02.0320

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal :

General Manajer

Pembimbing Lapangan



M. Aris Susanto

NIK. 74959110



Arman Sopiansyah

NIK. 9416120137

HALAMAN PERSETUJUAN

Disusun oleh :


Notri Eber Tombi : 19.02.0302
Adi Prasetya : 19.02.0310
Enrico Almayda : 19.02.0320

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Mengetahui,

Pembimbing 1



Faris Humami, M.Eng

NIP. 19901110 201902 1 002

Pembimbing 2



Ramadhan Dwi, P. M.Sc

NIP. 19940310 202203 1 011

Ketua Program Studi

Teknologi Rekayasa Otomotif



Faris Humami, M.Eng

NIP. 19901110 201902 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun oleh :

Notri Eber Tombi : 19.02.0302

Adi Prasetya : 19.02.0310

Enrico Almayda : 19.02.0320

Telah di seminarkan :

Tanggal :

Ketua Seminar

Tanda Tangan



Faris Humami, M.Eng

NIP. 19901110 201902 1 002

Penguji 1

Tanda Tangan



Ramadhan Dwi, P, M.Sc

NIP. 19940310 202203 1 011

Penguji 2

Tanda Tangan




Arman Sopiansyah

NIK. 9416120137

Mengetahui

Ketua Program Studi

Teknologi Rekayasa Otomotif



Faris Humami, M.Eng

NIP. 19901110 201902 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Notri Eber Tombi (19.02.0302)

Adi Prasetya (19.02.0310)

Enrico Almayda (19.02.0320)

Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang II bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacuh dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Mataram,

Tim Penyusun,




Notri Eber Tombi

19.02.0302



Adi Prasetya

19.02.0310



Enrico Almayda

19.02.0320

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Magang II hingga penyusunan laporan ini. Adapun penyusunan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 8 Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses praktik dan penyusunan laporan ini, terutama kepada :

1. I Made Suartika, ATD., M.Eng., Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Faris Humami, M.Eng selaku Ketua Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
3. Bapak Faris Humami, M.Eng selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak waktu, serta dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama Magang II berlangsung;
4. Bapak Ramadhan Dwi. P, M.Sc selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan banyak waktu, serta dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama Magang II berlangsung;
5. Bapak M. Aris Sutanto General Manager Perum DAMRI Cabang Mataram;
6. Bapak Arman Sopiansyah selaku dosen pembimbing lapangan, atas bimbingan, pengarahan, semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh tenaga pengajar prodi Teknologi Rekayasa Otomotif atas ilmu yang diberikan selama proses belajar;
8. Seluruh Staf Perum DAMRI Cabang Mataram, atas waktu dan kerjasama selama proses pengumpulan data;
9. Bapak dan Ibu Penulis serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan;

10. Teman-teman satu angkatan Batalyon KORPS Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, atas semangat saling mendukung selama ini.
11. Kakak-kakak dan Adik-adik taruna taruni yang ikut serta memberikan dukungan.

Akhir kata semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak yang membacanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu apabila ada kritik dan saran yang berkenan dengan laporan ini, penulis akan dengan senang hati membuka diri untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Mataram,

Tim Penyusun,



Notri Eber Tombi

19.02.0302



Adi Prasetya

19.02.0310



Enrico Almayda

19.02.0320

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Ruang Lingkup.....	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Manfaat.....	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
II.1 Sejarah Perum DAMRI.....	4
II.2 Profil Damri Cabang Mataram	4
II.3 Kelembagaan.....	6
II.4 Fasilitas Prasarana	10
II.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).....	40
II.6 Manajemen Bahaya dan Risiko	41
II.7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel	42
II.8 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	42
II.9 Metode Kegiatan.....	48
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG.....	50
III.1 Permasalahan.....	50
III.2 Permasalahan actual	50
III.3 Dampak Permasalahan aktual	50
III.4 Analisis USG	52
III.5 Penyebab Permasalahan.....	53

III.6 Job Description Area Teknik.....	54
BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG	65
IV.1 Event WSBK 2023	65
IV.2 Rampcheck.....	76
IV.3 Kasus kecelakaan bus Damri Mataram	83
IV.4 Pengukuran Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	84
IV.5 Manajemen Bahaya dan Risiko	87
IV.6 Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
V.1 Kesimpulan	99
V.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Perum Damri Cabang Mataram.....	6
Gambar II. 2 Layout Perum DAMRI Cabang Mataram	10
Gambar II. 3 Pos Satpam.....	11
Gambar II. 4 ATM	12
Gambar II. 5 Parkiran Motor.....	13
Gambar II. 6 Loket Pembelian Tiket.....	14
Gambar II. 7 Ruang Tamu	15
Gambar II. 8 Sub. SDM.....	16
Gambar II. 9 Sub Administrasi.....	17
Gambar II. 10 Ruangan GM	18
Gambar II. 11 Ruangan Rapat	19
Gambar II. 12 Toilet Pria	20
Gambar II. 13 Toilet Wanita.....	21
Gambar II. 14 Ruangan MK	22
Gambar II. 15 Sub Usaha	23
Gambar II. 16 Sub Operasional	24
Gambar II. 17 Ruang Tunggu Penumpang	25
Gambar II. 18 Gudang Penyimpanan	26
Gambar II. 19 Ruangan MU	27
Gambar II. 20 Mushola.....	28
Gambar II. 21 Kantin.....	29
Gambar II. 22 Pengambilan Barang Paket	30
Gambar II. 23 Pengiriman Barang Paket	31
Gambar II. 24 Tempat Naik Bus	32
Gambar II. 25 Parkir Bus	33
Gambar II. 26 Area Parkir.....	34
Gambar II. 27 Ruangan MT	35
Gambar II. 28 Sub Teknik.....	36
Gambar II. 29 Bengkel	37
Gambar III.1 Analisis USG	53
Gambar IV. 1 Simulasi WSBK.....	65
Gambar IV. 2 Persiapan WSBK 2023	66

Gambar IV. 3 Event Pertamina WSBK 2022.....	66
Gambar IV. 4 Berita Pelaksanaan Event WSBK 2022.....	67
Gambar IV. 5 Area Event WSBK 2023.....	68
Gambar IV. 6 Target Penonton WSBK 2023	68
Gambar IV. 7 Kebutuhan Bus	69
Gambar IV. 8 WSBK 2023 hari ke-1	70
Gambar IV. 9 WSBK 2023 hari ke-2	71
Gambar IV. 10 WSBK 2023 hari ke-3	72
Gambar IV. 11 Pemeriksaan lampu-lampu bagian depan	76
Gambar IV. 12 Pemeriksaan lampu-lampu bagian belakang	77
Gambar IV. 13 Pemeriksaan ban bagian depan.....	77
Gambar IV. 14 Pemeriksaan ban bagian belakang.....	78
Gambar IV. 15 Pemeriksaan pengukur kecepatan	78
Gambar IV. 16 Pemeriksaan klakson	79
Gambar IV. 17 Pemeriksaan alat keselamatan	79
Gambar IV. 18 Pemeriksaan ban candangan.....	80
Gambar IV. 19 Pemeriksaan dongkrak dan toolkit	80
Gambar IV.20 Kerusakan pada bus.....	84
Gambar IV. 21. Aktivitas Bengkel Teknik	85
Gambar IV.22 Perbaikan Mesin	87
Gambar IV.23 Perbaikan Understeel	89
Gambar IV.24 Pengelasan dan pemotongan bodi armada	91
Gambar IV.25 Gudang suku cadang.....	93
Gambar IV.26 Pengecatan Armada	95
Gambar IV. 27 Spanduk Penyuluhan.....	97
Gambar IV. 28 Spanduk Penyuluhan.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tugas Fungsi Bagian Teknik	8
Tabel II. 2 Kriteria Kemungkinan.....	46
Tabel II. 3 Kriteria Keparahan	47
Tabel III. 1 Data dan Fakta dampak Permasalahan aktual pihak terdampak ...	50
Tabel III. 2 Tabel Metode USG pada pemilihan permasalahan	52
Tabel IV. 1 Daftar Armada (<i>Ramcheck</i>).....	81
Tabel IV. 2 Penilaian bahaya dan risiko pada aktivitas perbaikan mesin	88
Tabel IV. 3 Penilaian bahaya dan risiko pada aktivitas perbaikan <i>Understeel</i> / ...	90
Tabel IV. 4 Penilaian bahaya dan risiko pemotongan dan pengelasan	92
Tabel IV. 5 Penilaian bahaya dan risiko pada Gudang suku cadang	94
Tabel IV. 6 Penilaian bahaya dan risiko pada aktivitas pengecatan	96

LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Magang II Perum DAMRI Cabang Mataram	102
Lampiran 2. Kartu Asistensi Laporan Magang	109
Lampiran 3. Luas area Perum DAMRI Cabang Mataram	110
Lampiran 4. Hanggar Teknik.....	111
Lampiran 5. Bukti Barang Masuk.....	112
Lampiran 6. Bukti barang keluar	112
Lampiran 7. Laporan service preventif.....	113
Lampiran 8. AT3.....	114
Lampiran 9. AT4.....	115
Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Magang	116