

**BUKU KINERJA  
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
DI KOTA MAGELANG**



Disusun oleh :

Adi Priatmojo	: 15.I.0242
Dandy Reza Adam	: 15.I.0247
Gayuh Yoga Puspita	: 15.I.0272
Nuring Irfandany Yusuf	: 15.I.0256
Zulfa Ayu Malinda	: 15.I.0286

**PROGRAM STUDI  
DIPLOMA IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2019**

**BUKU KINERJA**  
**KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**DI KOTA MAGELANG**

Disusun Oleh :

Adi Priatmojo	(15.I.0242)
Dandy Reza Adam	(15.I.0247)
Gayuh Yoga Puspita	(15.I.0272)
Nuring Irfandany Yusuf	(15.I.0256)
Zulfa Ayu Malinda	(15.I.0286)

Telah disetujui oleh :

Tanggal : .....

Pembimbing I

Pembimbing II

**BAMBANG ISTIYANTO, S.SiT, MT**  
NIP.197307011996021002

**ALFAN BAHARUDDIN, S.SiT, MT**  
NIP.198409232008121002

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

**HANENDYO PUTRO, MT**

NIP. 197005191193011001

**BUKU KINERJA**  
**KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**KOTA MAGELANG**

Disusun oleh :

Adi Priatmojo	(15.I.0242)
Dandy Reza Adam	(15.I.0247)
Gayuh Yoga Puspita	(15.I.0272)
Nuring Irfandany Yusuf	(15.I.0256)
Zulfa Ayu Malinda	(15.I.0286)

Telah diseminarkan pada :

Tanggal :

Pembahas 1  Setya Wijayanta, MT	Tanda Tangan
Pembahas 2  Ahmad Basuki, M.Sc	Tanda Tangan

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

**HANENDYO PUTRO, MT**

NIP. 197005191193011001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tabaraka Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kota Magelang dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan laporan ini banyak mengalami kendala, namun dengan berkah dari Allah melalui bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan penuh rasa ikhlas kepada :

1. Syafek Jamhari, M.Pd selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Hanendyo Putro, MT. selaku Kepala Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bambang Istiyanto, S.SiT, MT. selaku dosen pembimbing.
4. Alfian Baharuddin, S.SiT, MT. selaku dosen pembimbing
5. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang yang telah menyediakan data terkait dengan kinerja keselamatan transportasi jalan di Kota Magelang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Tegal, Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	3
C. Manfaat .....	3
D. Ruang Lingkup .....	4
E. Sistematika Penulisan Laporan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>7</b>
A. Lokasi Praktek Kerja Profesi .....	7
B. Metode Pelaksanaan .....	37
C. Pengumpulan Data.....	39
<b>BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK .....</b>	<b>44</b>
A. Pilar I Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan .....	52
B. Pilar II Jalan yang Berkeselamatan .....	56
C. Pilar III Kendaraan yang Berkeselamatan.....	61
D. Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan .....	76
E. Pilar V Penganan Korban Pasca Kecelakaan.....	87
F. Pembahasan.....	93
<b>BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN .....</b>	<b>116</b>
A. Indeks Fatalitas .....	116
B. Analisis Kejadian Kecelakaan.....	120

C. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan .....	137
<b>BAB V PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN .....</b>	<b>149</b>
A. Jalan Jendral Ahmad Yani .....	149
B. Jalan Jendral Sudirman.....	171
C. Jalan Urip Sumoharjo .....	192
D. Jalan Pahlawan.....	208
E. Jalan Gatot Soebroto.....	226
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>246</b>
A. Kesimpulan .....	246
B. Saran.....	246
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b>	Data Kependudukan Kota Magelang .....	9
<b>Tabel 2. 2</b>	Data Jalan Kota Magelang .....	10
<b>Tabel 2. 3</b>	Data Jembatan di Kota Magelang .....	24
<b>Tabel 2. 4</b>	Data Lokasi Halte Kota Magelang .....	32
<b>Tabel 2. 5</b>	Data Angkutan Perkotaan di Kota Magelang.....	34
<b>Tabel 2. 6</b>	Data Angkutan Perbatasan di Kota Magelang .....	35
<b>Tabel 2. 7</b>	Data AKAP dan AKDP di Kota Magelang .....	36
<b>Tabel 2. 8</b>	Populasi Kendaraan Bermotor Kota Magelang Tahun 2014 - 2018...	37
<b>Tabel 2. 9</b>	Jadwal Praktek Kerja Profesi .....	41
<b>Tabel 3. 1</b>	Target Jangka Panjang RUNK .....	45
<b>Tabel 3. 2</b>	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	48
<b>Tabel 3. 3</b>	Strategi Peningkatan Kualitas Prasarana Transportasi .....	56
<b>Tabel 3. 4</b>	Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tahun 2015-2017.....	62
<b>Tabel 3. 5</b>	Kondisi Alat Uji Dinas Perhubungan Kota Magelang .....	67
<b>Tabel 3. 6</b>	Alat-Alat Uji Dinas Perhubungan Kota Magelang .....	68
<b>Tabel 3. 7</b>	Rambu Batas Kecepatan di Jalan.....	72
<b>Tabel 3. 8</b>	Rumah Sakit Terdekat di Lokasi Rawan Kecelakaan .....	91
<b>Tabel 3. 9</b>	Rekapitulasi Hasil Pengukuran 5 Pilar .....	95
<b>Tabel 3. 10</b>	Pencapaian Pilar-1 .....	96
<b>Tabel 3. 11</b>	Pencapaian Pilar-2 .....	98
<b>Tabel 3. 12</b>	Pencapaian Pilar 3 .....	99
<b>Tabel 3. 13</b>	Pencapaian Pilar 4 .....	101
<b>Tabel 3. 14</b>	Pencapaian Pilar-5 .....	104
<b>Tabel 3. 15</b>	Usulan Rencana Aksi Keselamatan Kota Magelang .....	107
<b>Tabel 4. 1</b>	Data Kecelakaan Lalu lintas .....	116
<b>Tabel 4. 2</b>	Index Kecelakaan per 100.000 penduduk.....	118
<b>Tabel 4. 3</b>	Tingkat Kecelakaan Per 10000 Kendaraan.....	119
<b>Tabel 4. 4</b>	Jumlah Kematian Per Kecelakaan .....	120
<b>Tabel 4. 5</b>	Jumlah Kecelakaan berdasarkan Tipe Kecelakaan Tahun 2014-2018 .....	121
<b>Tabel 4. 6</b>	Tabel Kondisi Korban berdasarkan Status Jalan 2014 - 2018 .....	128

<b>Tabel 4. 7</b> Kondisi Korban berdasarkan Fungsi Jalan.....	129
<b>Tabel 4. 8</b> Kerugian Material Berdasarkan Status Jalan .....	130
<b>Tabel 4. 9</b> Frekuensi Kecelakaan.....	138
<b>Tabel 4. 10</b> Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Menggunakan Metode Frekuensi .....	140
<b>Tabel 4. 11</b> Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Menggunakan Metode Z-Score .....	143
<b>Tabel 4. 12</b> Nilai bobot keparahan korban .....	145
<b>Tabel 4. 13</b> Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Menggunakan Metode EAN...	147
<b>Tabel 4. 14</b> Perangkingan DRK.....	148
<b>Tabel 5. 1</b> Perangkingan Ruas DRK Berdasarkan Cussum.....	150
<b>Tabel 5. 2</b> Persentil 85 Ruas Jalan Jendral Ahmad Yani STA 0+600 – 0+800 .	162
<b>Tabel 5. 3</b> Inventarisasi Jalan Jenderal Jendral Ahmad Yani .....	166
<b>Tabel 5. 4</b> Inspeksi Keselamatan Jalan Jendral Ahmad Yani .....	168
<b>Tabel 5. 5</b> Perangkingan DRK Berdasarkan Cussum Jalan Jend. Sudirman.....	172
<b>Tabel 5. 6</b> Persentil 85 Ruas Jalan Jendral Sudirman STA 0+800 – 1+000.....	180
<b>Tabel 5. 7</b> Inventarisasi Jalan Jendral Sudirman .....	184
<b>Tabel 5. 8</b> Inspeksi Keselamatan Jalan Jendral Sudirman .....	187
<b>Tabel 5. 9</b> Perangkingan DRK Berdasarkan Cussum Jalan Urip Sumoharjo.....	193
<b>Tabel 5. 10</b> Persentil 85 Ruas Jalan Urip Sumoharjo STA 1+400 – 1+600 .....	201
<b>Tabel 5. 11</b> Inventarisasi Jalan Urip Sumoharjo .....	205
<b>Tabel 5. 12</b> Inspeksi Keselamatan Jalan Urip Sumoharjo .....	206
<b>Tabel 5. 13</b> Perangkingan DRK Berdasarkan Cussum Jalan Pahlawan .....	209
<b>Tabel 5. 14</b> Persentil 85 Ruas Jalan Pahlawan STA 0+200 – 0+400 .....	217
<b>Tabel 5. 15</b> Inspeksi Keselamatan Jalan Pahlawan .....	224
<b>Tabel 5. 16</b> Perangkingan DRK Berdasarkan Cussum Jalan Gatot Soebroto ...	226
<b>Tabel 5. 17</b> Persentil 85 Ruas Jalan Gatot Soebroto STA 0+000 – 0+200.....	235
<b>Tabel 5. 18</b> Inventarisasi Jalan Gatot Soebroto .....	239
<b>Tabel 5. 19</b> Inspeksi Keselamatan Jalan Gatot Soebroto .....	243



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b>	Peta Kota Magelang .....	8
<b>Gambar 2. 2</b>	Bagan Alir Pelaksanaan PKP.....	39
<b>Gambar 2. 3</b>	Bagan Analisis Keselamatan Jalan .....	41
<b>Gambar 3. 1</b>	Perbaikan Jalan di Kota Magelang .....	57
<b>Gambar 3. 2</b>	Traffic Calming .....	60
<b>Gambar 3. 3</b>	Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Lambat .....	60
<b>Gambar 3. 4</b>	Halaman Pendaftaran Uji Berkala .....	64
<b>Gambar 3. 5</b>	Halaman Laporan Pendaftaran .....	64
<b>Gambar 3. 6</b>	Akses Cek Kir Online .....	65
<b>Gambar 3. 7</b>	Hasil Akses Cek Kir Online .....	65
<b>Gambar 3. 8</b>	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	66
<b>Gambar 3. 9</b>	Smart Card Uji Berkala .....	66
<b>Gambar 3. 10</b>	Stiker Hologram .....	67
<b>Gambar 3. 11</b>	Kotak Saran dan Pengaduan.....	70
<b>Gambar 3. 12</b>	Halaman Facebook "Monggo Lapor" .....	71
<b>Gambar 3. 13</b>	Halaman Website SIAPKIRMAGELANG.INFO .....	71
<b>Gambar 3. 14</b>	Rambu Kelas Jalan III.....	74
<b>Gambar 3. 15</b>	Prosedur Pembuatan SIM .....	79
<b>Gambar 3. 16</b>	Tes Uji AVIS.....	79
<b>Gambar 3. 17</b>	Tes Simulator Sepeda Motor .....	80
<b>Gambar 3. 18</b>	Sertifikat Kompetensi Registrasi dan Identifikasi Pengemudi .....	80
<b>Gambar 3. 19</b>	Sertifikat Kompetensi Penguji SIM.....	81
<b>Gambar 3. 20</b>	Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 2018 .....	82
<b>Gambar 3. 21</b>	Operasi Zebra Candi 2018 .....	83
<b>Gambar 3. 22</b>	Alur E-Tilang Satlantas Polres Magelang Kota .....	84
<b>Gambar 3. 23</b>	Pelaksanaan Pembinaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas SMU / SMK Se-Kota Magelang Tahun 2016 .....	85
<b>Gambar 3. 24</b>	Pembinaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas SMU / SMK Se-Kota Magelang Tahun 2016 .....	85
<b>Gambar 3. 25</b>	Sosialisasi Safety Riding .....	85
<b>Gambar 3. 26</b>	Sosialisasi Polisi Sahabat Anak (PSA) .....	86

<b>Gambar 3. 27</b>	Kegiatan Menyanyi bersama siswa SD saat .....	87
<b>Gambar 3. 28</b>	Sosialisasi Dinas Kesehatan kepada pelajar di Kota Magelang ...	88
<b>Gambar 3. 29</b>	Sosialisasi Dinas Kesehatan kepada masyarakat di Kota Magelang .....	89
<b>Gambar 3. 30</b>	Pelayanan posko yang di lakukan Dinas Kesehatan.....	90
<b>Gambar 3. 31</b>	Pemeriksaan kepada pengemudi .....	90
<b>Gambar 3. 33</b>	Capaian Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan.....	97
<b>Gambar 3. 34</b>	Capaian Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan.....	99
<b>Gambar 3. 35</b>	Capaian Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan.....	100
<b>Gambar 3. 36</b>	Capaian Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan .....	103
<b>Gambar 3. 37</b>	Capaian Pilar 5 Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.....	105
<b>Gambar 3. 38</b>	Buku Materi Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas untuk Anak Usia 3-5 Tahun.....	112
<b>Gambar 3. 39</b>	Bimbingan Teknis Guru PAUD/TK.....	113
<b>Gambar 3. 40</b>	Media SALUD .....	113
<b>Gambar 3. 41</b>	Hawkeye.....	114
<b>Gambar 4. 1</b>	Tingkat Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan.....	119
<b>Gambar 4. 2</b>	Grafik Tipe kecelakaan Tahun 2014.....	121
<b>Gambar 4. 3</b>	Grafik Tipe kecelakaan Tahun 2015.....	122
<b>Gambar 4. 4</b>	Grafik Tipe kecelakaan Tahun 2016.....	122
<b>Gambar 4. 5</b>	Grafik Tipe kecelakaan Tahun 2017.....	123
<b>Gambar 4. 6</b>	Grafik Tipe kecelakaan 2018.....	123
<b>Gambar 4. 7</b>	Grafik Tipe Kecelakaan Tahun 2014-2018 .....	124
<b>Gambar 4. 8</b>	Kecelakaan berdasarkan waktu kejadian 2014-2018 .....	125
<b>Gambar 4. 9</b>	Persentase waktu tahun 2018.....	125
<b>Gambar 4. 10</b>	Jumlah Kecelakaan Tiap Jam Pada Tahun 2018.....	126
<b>Gambar 4. 11</b>	Status Jalan Tahun 2014-2018.....	127
<b>Gambar 4. 12</b>	Status Jalan Tahun 2014-2018.....	127
<b>Gambar 4. 14</b>	Fungsi Jalan Tahun 2014 – 2018.....	128
<b>Gambar 4. 15</b>	Kondisi Korban Berdasarkan Status Jalan.....	129
<b>Gambar 4. 16</b>	Kondisi Korban Berdasarkan Fungsi Jalan .....	130
<b>Gambar 4. 17</b>	Kerugian Material Berdasarkan Status Jalan .....	131
<b>Gambar 4. 18</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2014..	131

<b>Gambar 4. 19</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2015..	132
<b>Gambar 4. 20</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2016..	132
<b>Gambar 4. 21</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017..	133
<b>Gambar 4. 22</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018..	133
<b>Gambar 4. 23</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2014- 2018 .....	134
<b>Gambar 4. 24</b>	Data Jenis Kelamin Pengguna Jalan Yang Terlibat Kecelakaan 2014-2018 .....	134
<b>Gambar 4. 25</b>	Cuaca Saat Kejadian Kecelakaan 2014-2018 .....	135
<b>Gambar 4. 26</b>	Jumlah Kecelakaan Tunggal Berdasarkan Profesi.....	136
<b>Gambar 4. 27</b>	Jumlah Kecelakaan dengan Pejalan Kaki Berdasarkan Profesi .	136
<b>Gambar 4. 28</b>	Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Profesi.	137
<b>Gambar 4. 29</b>	Frekuensi Kecelakaan 2014 – 2018 .....	138
<b>Gambar 5. 1</b>	Ruas Jalan Jenderal Jendral Ahmad Yani .....	154
<b>Gambar 5. 2</b>	Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Jendral Ahmad Yani.....	155
<b>Gambar 5. 3</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian Jalan Jendral Ahmad Yani 2014 – 2018 .....	155
<b>Gambar 5. 4</b>	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Waktu KejadianJl. Jendral Jendral Ahmad YaniTahun 2014 – 2018 .....	156
<b>Gambar 5. 5</b>	Wawancara dengan Satpam RSJ Prof. Dr. SOEROJO Kota Magelang.....	156
<b>Gambar 5. 7</b>	Jenis Kendaraan Pada Jam Rawan di Jalan Jenderal Jendral Ahmad Yani STA 0+600 – 0+800 .....	159
<b>Gambar 5. 8</b>	Arah Pergerakan Kendaraan yang Melewati Jalan Jendral Ahmad Yani STA 0+600 – 0+800 .....	159
<b>Gambar 5. 9</b>	Persentil 85 Ruas Jalan Jendral Ahmad Yani STA 0+600 – 0+800 .....	162
<b>Gambar 5. 10</b>	Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor.....	163
<b>Gambar 5. 11</b>	Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kiri.....	164
<b>Gambar 5. 12</b>	Pelanggaran Menyeberang Jalan .....	164
<b>Gambar 5. 13</b>	Ruas Jalan Jendral Sudirman .....	174
<b>Gambar 5. 14</b>	Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Jenderal Sudirman .....	174
<b>Gambar 5. 15</b>	Kecelakaan Berdasarkan Hari KejadianDi Jalan Jendral Sudirman Tahun 2014 – 2018 .....	175

<b>Gambar 5. 16</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Jl Jendral Sudirman Tahun 2014 – 2018.....	175
<b>Gambar 5. 18</b> Persentil 85 Ruas Jalan Jendral Sudirman STA 0+800 – 1+000 .....	180
<b>Gambar 5. 19</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kanan .....	182
<b>Gambar 5. 20</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kiri.....	182
<b>Gambar 5. 21</b> Pelanggaran Menyeberang Jalan .....	183
<b>Gambar 5. 22</b> Ruas Jalan Urip Sumoharjo.....	195
<b>Gambar 5. 23</b> Lokasi Rawan Kecelakanaa Jalan Urip Sumoharjo .....	196
<b>Gambar 5. 24</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian Jl Urip Sumoharjo Tahun 2014 – 2018 .....	196
<b>Gambar 5. 25</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Waktu KejadianJl Urip Sumoharjo Tahun 2014 – 2018.....	197
<b>Gambar 5. 27</b> Persentil 85 Ruas Jalan Urip Sumoharjo STA 1+400 - 1+600..	202
<b>Gambar 5. 28</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kanan .....	203
<b>Gambar 5. 29</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kiri.....	203
<b>Gambar 5. 30</b> Pelanggaran Menyeberang Jalan .....	204
<b>Gambar 5. 31</b> Ruas Jalan Pahlawan .....	211
<b>Gambar 5. 32</b> Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Pahlawan .....	211
<b>Gambar 5. 33</b> Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian Di Jalan Pahlawan Tahun 2014 – 2018 .....	212
<b>Gambar 5. 34</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Jalan Pahlawan Tahun 2014 – 2018 .....	213
<b>Gambar 5. 36</b> Persentil 85 Ruas Jalan Pahlawan STA 0+200 – 0+400.....	218
<b>Gambar 5. 37</b> Pelanggaran Tidak Menggunakan Helm dan Melawan Arus di Jalan Pahlawan .....	219
<b>Gambar 5. 38</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kanan .....	220
<b>Gambar 5. 39</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kiri.....	220
<b>Gambar 5. 40</b> Pelanggaran Menyeberang Jalan .....	221
<b>Gambar 5. 41</b> Inventarisasi Jalan Pahlawan .....	222
<b>Gambar 5. 42</b> Ruas Jalan Gatot Soebroto .....	228
<b>Gambar 5. 43</b> Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Gatot Soebroto .....	229
<b>Gambar 5. 44</b> Kecelakaan Berdasarkan Hari Kejadian Jalan Gatot SoebrotoTahun 2014 – 2018 .....	229

<b>Gambar 5. 45</b> Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Jalan Gatot Soebroto Tahun 2014 – 2018 .....	230
<b>Gambar 5. 47</b> Rambu Peringatan .....	231
<b>Gambar 5. 48</b> Rambu Larangan .....	231
<b>Gambar 5. 49</b> Persentil 85 Ruas Jalan Gatot Soebroto STA 0+000 – 0+200..	235
<b>Gambar 5. 50</b> Pelanggaran Bonceng 3 di Jalan Gatot Soebroto.....	236
<b>Gambar 5. 51</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kanan .....	237
<b>Gambar 5. 52</b> Pejalan Kaki Menyusuri Arah Gerak Kiri.....	237
<b>Gambar 5. 53</b> Pelanggaran Menyeberang Jalan .....	238

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Forum Lalu Lintas
- Lampiran 2 : SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
- Lampiran 3 : Penilaian RUNK
- Lampiran 4 : Perhitungan DRK Metode Frekuensi
- Lampiran 5 : Perhitungan DRK Metode Z-Score
- Lampiran 6 : Perhitungan DRK Metode EAN
- Lampiran 7 : Perangkingan DRK
- Lampiran 8 : Alinyemen Jalan Jendral Ahmad Yani
- Lampiran 9 : Pelanggaran Lalu Lintas Pada Jalan Jendral Ahmad Yani
- Lampiran 10 : Perilaku Pejalan Kaki Menyusuri Jalan Jendral Ahmad Yani
- Lampiran 11 : Pelanggaran Pejalan Kaki di Jalan Jendral Ahmad Yani
- Lampiran 12 : Detail Penampang Memanjang dan Melintang DRK Jalan Raya Jendral Jendral Ahmad Yani STA 0+600 – 0+800
- Lampiran 13 : Alinyemen Jalan Jendral Sudirman
- Lampiran 14 : Pelanggaran Lalu Lintas Pada Jalan Jendral Sudirman
- Lampiran 15 : Perilaku Pejalan Kaki Menyusuri Jalan Jendral Sudirman
- Lampiran 16 : Pelanggaran Pejalan Kaki di Jalan Jendral Sudirman
- Lampiran 17 : Detail Penampang Memanjang dan Melintang DRK Jalan Raya Jendral Sudirman STA 0+800 – 1+000
- Lampiran 18 : Alinyemen Jalan Urip Sumoharjo
- Lampiran 19 : Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Urip Sumoharjo
- Lampiran 20 : Perilaku Pejalan Kaki Menyusuri Jalan Urip Sumoharjo
- Lampiran 21 : Pelanggaran Pejalan Kaki di Jalan Urip Sumoharjo
- Lampiran 22 : Detail Penampang Memanjang dan Melintang DRK Jalan Raya Urip Sumoharjo STA 1+400 – 1+600

- Lampiran 23 : Alinyemen Jalan Pahlawan
- Lampiran 24 : Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Pahlawan
- Lampiran 25 : Perilaku Pejalan Kaki Menyusuri Jalan Pahlawan
- Lampiran 26 : Pelanggaran Pejalan Kaki di Jalan Pahlawan
- Lampiran 27 : Detail Penampang Memanjang dan Melintang DRK Jalan Pahlawan STA 0+200 - 0+400
- Lampiran 28 : Alinyemen Jalan Gatot Soebroto
- Lampiran 29 : Pelanggaran Lalu Lintas Pada Jalan Gatot Soebroto
- Lampiran 30 : Perilaku Pejalan Kaki Menyusuri Jalan Gatot Soebroto
- Lampiran 31 : Pelanggaran Pejalan Kaki di Jalan Gatot Soebroto
- Lampiran 32 : Detail Penampang Memanjang dan Melintang DRK Jalan Gatot Soebroto STA 0+800 – 1+000