

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI  
DI TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc  
(PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA)**



Disusun oleh :

Aef Aji Faturokhman	: 16.I.0312
Ferdika Yudha Ramadhan Firdaus	: 16.I.0295
Kadek Indira Anindya Gunawan	: 16.I.0300
Nilam Ayu Lestari	: 16.I.0351

**D IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
2020**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI  
DI TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc  
(PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA)**



Aef Aji Faturrokhman : 16.I.0312  
Ferdika Yudha Ramadhan Firdaus : 16.I.0295  
Kadek Indira Anindya Gunawan : 16.I.0300  
Nilam Ayu Lestari : 16.I.0351

Mengetahui dan mengesahkan :  
Tanggal : *8 Juni 2020*

KADEP PELAYANAN LALIN

PEMBIMBING LAPANGAN

JOESOEP HANDOKO

NIK. 97080001

SUH ERMAN BUDI

NIK. 96090029

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI  
DI TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc  
(PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA)**

Disusun oleh :

Aef Aji Faturokhman : 16.I.0312  
Ferdika Yudha Ramadhan Firdaus : 16.I.0295  
Kadek Indira Anindya Gunawan : 16.I.0300  
Nilam Ayu Lestari : 16.I.0351

Telah disetujui oleh :

Tanggal : .....

<p><b>Pembimbing 1</b></p>  <p><b><u>Agus Budi P. A.TD. MT</u></b> <b>19660326 198603 1 007</b></p>	<p><b>Pembimbing 2</b></p>  <p><b><u>Sudiyarto, S.Pd. M.Pd</u></b> <b>19850107 200BE2 1 003</b></p>
--	--

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

**Hanendyo Putro, A.TD, MT**  
**19700519 199301 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI**  
**DI TOL Ir. WIYOTO WIYONO, M.Sc**  
**(PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA)**

Disusun oleh :

Aef Aji Faturokhman : 16.I.0312  
Ferdika Yudha Ramadhan Firdaus : 16.I.0295  
Kadek Indira Anindya Gunawan : 16.I.0300  
Nilam Ayu Lestari : 16.I.0351

Telah diseminarkan :

Tanggal : 10 Juni 2020

Ketua Seminar

**Agus Budi P, A.TD, MT**

**NIP. 19660326 198603 1 007**

Tanda Tangan




Penguji 1

**Sutardjo, SH, MH**

**NIP. 19590921 198002 1 001**

Tanda Tangan




Penguji 2

**Alfan Baharuddin, MT**

**NIP. 19840923 200812 1 002**

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

**Hanendyo Putro, A.TD, MT**

**NIP. 19700519 199301 1 001**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aef Aji Faturokhman : 16.I.0312  
Ferdika Yudha Ramadhan Firdaus : 16.I.0295  
Kadek Indira Anindya Gunawan : 16.I.0300  
Nilam Ayu Lestari : 16.I.0351  
Program Studi : Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa Laporan Kerja Profesi II di Tol Ir. Wiyoto Wiyono M,Sc PT Citra Marga Nusaphala Persada bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti Laporan Praktek Kerja Profesi II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Tegal, Juni 2020

Tim Penyusun,

	
<b><u>AEF AJI FATUROKHMAN</u></b> Notar. 16.I.0312	<b><u>FERDIKA YUDHA RAMADHAN F</u></b> Notar. 16.I.0295
	
<b><u>KADEK INDIRA ANINDYA G</u></b> Notar. 16.I.0300	<b><u>NILAM AYU LESTARI</u></b> Notar. 16.I.0351

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya tugas pembuatan laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini dapat di selesaikan dan atas kehendak-Nya semua proses pembuatan laporan yang berjudul "LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI II PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TOL IR WIYOTO WIYONO" ini dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini kelompok Praktek Kerja Profesi (PKP) Tol Ir Wiyoto Wiyono menyadari bahwa dalam penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu proses pembuatan laporan ini sehingga laporan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kelompok Praktek Kerja Profesi (PKP) Tol Ir Wiyoto Wiyono menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam penyelesaian laporan ini, yaitu :

1. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A.;
2. Ketua Jurusan Program Studi DIV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (DIV MKTJ), Hanendyo Putro, ATD., MT;
3. Dosen Pembimbing, Agus Budi P, ATD., MT. Dan Sugiyarto, M.Pd.;
4. Seluruh Dosen dan karyawan / karyawan PT Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
5. PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Tol Ir Wiyoto - Wiyono;
6. General Manager dan para Deputy General Manager . PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Tol Ir Wiyoto - Wiyono.;
7. Pembimbing Lapangan, Suherman Budi. selaku Kasie Pelayanan Informasi;
8. Seluruh Karyawan / Karyawan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Tol Ir Wiyoto - Wiyono ;

9. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta do'a kepada kelompok Praktek Kerja Profesi (PKP) Surabaya – Gempol sehingga dapat melaksanakan praktek ini dan dapat menyelesaikan laporan dengan baik;

Dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) dan penyusunan laporan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga laporan ini dapat memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan transportasi di Indonesia.

Tegal, Juni 2020

Tim PKP Tol Ir Wiyoto-Wiyono

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DARI PERUSAHAAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan .....	3
I.3. Manfaat .....	3
I.4. Ruang Lingkup.....	4
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP.....	5
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	6
BAB II .....	8
GAMBARAN UMUM .....	8
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi (instansi) .....	8
II.2 Profil (instansi) .....	9
II.3 Kelembagaan.....	11
II.3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.....	11
II.3.2. Struktur Organisasi .....	12
II.3.3. Sumber Daya Manusia .....	13
II.3.4. Tugas dan Fungsi.....	14
II.4. Metode Kegiatan .....	17
II.4.1. Bagan Alir .....	17

II.4.2. Pengumpulan dan Alalisis Data .....	18
II.4.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer .....	18
II.4.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder .....	21
II.4.3. Jadwal Kegiatan PKP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	22
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	22
III.1. Bagian Umum.....	22
III.1.1. Dasar Keselamatan Transportasi Jalan .....	22
III.1.2. Pengertian Jalan Tol.....	23
III.1.3. Landasan Hukum Pengoperasian Jalan Tol .....	24
III.1.4. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol .....	25
III.2. Analisis Data .....	41
III.2.1. Kondisi Jalan dan Perlengkapannya .....	41
III.2.2. Data Kinerja Lalu Lintas.....	77
III.2.3 Data Program Penanganan Pasca Kecelakaan .....	88
III.2.4. Jumlah Kecelakaan .....	90
III.2.5. Tingkat Kecelakaan .....	97
III.2.6. Identifikasi Rawan Kecelakaan .....	103
III.2.7. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan .....	107
BAB IV .....	114
KESIMPULAN DAN SARAN .....	114
IV.1 Kesimpulan.....	114
IV.2 Rekomendasi .....	114
IV.2.1 Bagi Badan Usaha Jalan Tol.....	116
IV.2.2 Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	118
LAMPIRAN .....	120

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP .....	5
Tabel III. 1 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.....	25
Tabel III. 2 Hasil pengujian reflektifitas rambu dan reflektor .. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel III. 3 Data Volume Lalu Lintas Tahun 2017-2019 .....	78
Tabel III. 4 <i>V/C Ratio</i> .....	86
Tabel III. 5 <i>V/C Ratio</i> .....	87
Tabel III. 6 Jumlah Kecelakaan Tahun 2017-2019 .....	90
Tabel III. 7 Klasifikasi Korban Kecelakaan Tahun 2017-2019.....	90
Tabel III. 8 Faktor Penyebab Kecelakaan .....	91
Tabel III. 9 Jenis Kecelakaan Tunggal dan Ganda Tahun 2017-2019.....	93
Tabel III. 10 Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian .....	95
Tabel III. 11 Kecelakaan Berdasarkan Waktu Hari Kejadian .....	96
Tabel III. 12 Angka kecelakaan berdasarkan jalur/ Kilometer .....	98
Tabel III. 13 Rata-rata kecelakaan per Hari.....	98
Tabel III. 14 Angka kecelakaan per kilometer berdasarkan panjang segmen .....	99
Tabel III. 15 Tingkat kecelakaan per 100 JPKP .....	100
Tabel III. 16 Tingkat fatalitas per 100 JPKP.....	103
Tabel III. 17 lokasi rawan kecelakaan pada jalur A dan B .....	105
Tabel III. 18 Lokasi rawan kecelakaan jalur A pada segmen Kb Nanas – Jatinegara .....	106
Tabel III. 19 Lokasi rawan kecelakaan jalur B pada segmen Pedati – Rawamangun .....	106
Tabel III. 20 Lokasi rawan kecelakaan jalur B pada segmen Tj Priok 1 – Ancol Timur .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta .....	8
Gambar II. 2 Gedung PT Citra Marga Nusaphala Persada .....	9
Gambar II. 3 Struktur Organisasi PT Citra Marga Nusaphala Persada .....	12
Gambar II. 4 SDM Departemen Pelayanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar II. 5 Bagan Alir .....	17
Gambar III. 1 Guardrail Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono .....	42
Gambar III. 2 MCB Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono.....	43
Gambar III. 3 Bahu Jalan Luar Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono .....	43
Gambar III. 4 Bahu Jalan Dalam Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono .....	44
Gambar III. 5 Lansekap berupa lingkungan perkantoran .....	45
Gambar III. 6 Lansekap berupa lingkungan industri .....	45
Gambar III. 7 Lansekap berupa apartemen.....	46
Gambar III. 8 Lansekap pada median berupa pepohonan.....	46
Gambar III. 9 Simpang Susun Tanjung Priok.....	47
Gambar III. 10 On Ramp Pada Simpang Susun Tanjung Priok.....	48
Gambar III. 11 Off Ramp Pada Simpang Susun Tanjung Priok .....	48
Gambar III. 12 Batas Atas dan Batas Bawah Kecepatan Jalan Tol Ir.Woyoto Woyono .....	49
Gambar III. 13 Kondisi Rambu Peringatan .....	61
Gambar III. 14 Kondisi Rambu Pada Malam Hari .....	61
Gambar III. 15 Kondisi VMS .....	62
Gambar III. 16 Kondisi Rambu Batas Kecepatan .....	62
Gambar III. 17 Gambar Marka Pada Ruas Tol.....	63
Gambar III. 18 <i>Warning lamp</i> pada Off Ramp .....	64
Gambar III. 19 Lampu Penerangan Jalan Double Arm.....	65
Gambar III. 20 Lampu Penerangan Jalan Single Arm .....	65
Gambar III. 21 Kondisi Pada Malem Hari .....	66

Gambar III. 22 Kondisi Pada Malam Hari .....	66
Gambar III. 23 Kondisi <i>MCB</i> ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono.....	67
Gambar III. 24 Kondisi <i>Guardrail</i> ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono .....	67
Gambar III. 25 Kondisi Kolong Tol Untuk Lahan Parkir .....	68
Gambar III. 26 Kondisi Kolong Tol Untuk Pemukiman .....	69
Gambar III. 27 Patok KM per kilometer.....	70
Gambar III. 28 Patok KM per 200 meter .....	70
Gambar III. 29 Kondisi Pagar Jalan yang Baik .....	71
Gambar III. 30 Jenis Perkerasan <i>Rigid Pavement</i> Saat Masuk Gerbang Tol .....	72
Gambar III. 31 Jenis Perkerasan Flexible Pavement Pada Ruas Jalan Tol .....	72
Gambar III. 32 Kondisi Permukaan Jalan yang Baik .....	73
Gambar III. 33 Marka yang Pudar .....	73
Gambar III. 34 Bekas Sambungan Jalan. ....	74
Gambar III. 35 Lapisan Perkerasan Flexible Pavement .....	75
Gambar III. 36 Lapisan Perkerasan Rigid Pavement .....	75
Gambar III. 37 Kendaraan yang Overload.....	76
Gambar III. 38 Kegiatan Operasi ODOL .....	77
Gambar III. 39 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2017-2019 .....	78
Gambar III. 40 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2017 .....	79
Gambar III. 41 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2017 .....	80
Gambar III. 42 Diagram Lalu Lintas (Kend/Hari) Per Golongan Tahun 2017.....	80
Gambar III. 43 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2018 .....	81
Gambar III. 44 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2018 .....	82
Gambar III. 45 Diagram Lalu Lintas (Kend/Hari) Per Golongan Tahun 2018.....	82
Gambar III. 46 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2019 .....	83
Gambar III. 47 Grafik Volume Lalu Lintas Tahun 2019 .....	84
Gambar III. 48 Diagram Lalu Lintas (Kend/Hari) Per Golongan Tahun 2019.....	84
Gambar III. 49 Mobil Ambulan Tol Ir. Wiyoto Wiyono.....	89
Gambar III. 50 Diagram Klasifikasi Korban Kecelakaan Tahun 2017-2019 .....	91
Gambar III. 51 Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2017-2019.....	92
Gambar III. 52 Diagram Kecelakaan Tunggal .....	93

Gambar III. 53 Diagram Kecelakaan Ganda.....	94
Gambar III. 54 Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Tahun 2017-2019 .....	95
Gambar III. 55 Diagram Kecelakaan Berdasarkan Waktu Hari Kejadian Tahun 2017-2019 .....	96
Gambar III. 56 Kondisi pada KM 13 – 14 B .....	108
Gambar III. 57 Kondisi pada KM 01-02 A.....	109
Gambar III. 58 Kondisi pada KM 14-17 B.....	110
Gambar III. 59 Kondisi pada KM 02-04 A.....	111
Gambar III. 60 Kondisi pada KM 01-04 B.....	112

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Gambar Peta Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta .....	120
Lampiran 2: Gambar hasil pengujian reflektifitas rambu dan reflektor .....	121
Lampiran 3: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Waktu Kejadian .....	126
Lampiran 4: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Faktor Penyebab Kecelakaan.....	126
Lampiran 5: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Hari Kejadian .....	126
Lampiran 6: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Lokasi Kejadian Jalur A .....	127
Lampiran 7: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Lokasi Kejadian Jalur B .....	128
Lampiran 8: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Jenis Kecelakaan.....	129
Lampiran 9: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Panjang Segmen .....	129
Lampiran 10 : Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Tingkat Fatalitas.....	130
Lampiran 11: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Angka Kecelakaan Per KM .....	131
Lampiran 12: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Klasifikasi Kecelakaan.....	131
Lampiran 13: Tabel Jumlah Kecelakaan Pada Tahun 2017-2019 Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Per 100 JPKP .....	132
Lampiran 14: Tabel Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan.....	134
Lampiran 15: Tabel <i>Blackspot</i> Per Segmen .....	135
Lampiran 16: Tabel V/C Ratio Jalan Tol Ir.Wiyoto Wiyono.....	136
Lampiran 17: Tabel <i>Level Of Service</i> .....	137