

**BUKU KINERJA**  
**KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN KABUPATEN BADUNG**



Disusun Oleh :

1. Akhmad Bustomi (16.1.0313)
2. Bagus Aji Pratama (16.1.0289)
3. Ferdika Yudha Ramadhan (16.1.0295)
4. Kadek Indira Anindya G. (16.1.0300)
5. Mira Nandya Anjani (16.1.0303)
6. Nilam Ayu Lestari (16.1.0351)

**PROGRAM STUDI**  
**DIV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL 2019**



**BUKU KINERJA**  
**KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN KABUPATEN BADUNG**



Disusun Oleh :

1. Akhmad Bustomi (16.1.0313)
2. Bagus Aji Pratama (16.1.0289)
3. Ferdika Yudha Ramadhan (16.1.0295)
4. Kadek Indira Anindya G. (16.1.0300)
5. Mira Nandya Anjani (16.1.0303)
6. Nilam Ayu Lestari (16.1.0351)

**PROGRAM STUDI**  
**DIV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL 2019**

## **BUKU KINERJA**

### **KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN KABUPATEN BADUNG**

disusun oleh :

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Akhmad Bustomi          | (16.1.0313) |
| 2. Bagus Aji Pratama       | (16.1.0289) |
| 3. Ferdika Yudha Ramadhan  | (16.1.0295) |
| 4. Kadek Indira Anindya G. | (16.1.0300) |
| 5. Mira Nandya Anjani      | (16.1.0303) |
| 6. Nilam Ayu Lestari       | (16.1.0351) |

Telah Disetujui oleh :

Tanggal : 19 December 2019

Pembimbing I



- Hanendyo Putro, A.TD, MT  
NIP. 19700519 199301 1 000

Pembimbing II



Ahmad Basuki, S.Psi, M.Sc  
NIP.19830925 200812 1001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma IV  
Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, A.TD, MT  
NIP. 19700519 199301 1 000

## **BUKU KINERJA**

### **KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN KABUPATEN BADUNG**

disusun oleh :

1. Ahmad Bustomi (16.1.0313)
2. Bagus Aji Pratama (16.1.0289)
3. Ferdika Yudha Ramadhan (16.1.0295)
4. Kadek Indira Anindya G. (16.1.0300)
5. Mira Nandy Anjani (16.1.0303)
6. Nilam Ayu Lestari (16.1.0351)

Telah diseminarkan:  
Tanggal : 17 Desember 2019

Pembahas 1  
AGUS SASMITO, A.TD., M.T



Pembahas 2  
TRI SUSILA HIDAYATI, S.Pd., M.Si



Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma IV  
Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, A.TD., M.T  
NIP. 19700519 199301 1 000

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan "Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Badung". Penulis menyadari dalam penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Badung tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Syafeek Jamhari, M.Pd. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak Hanendyo Putro, MT. selaku Ketua Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. AhmadBasuki,S.Psi,M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran selama bimbingan.
4. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan buku kinerja keselamatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari buku kinerja ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan buku kinerja ini.

Tegal, Juni 2019

Tim PKP Kabupaten Badung

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Tujuan .....	4
C.    Manfaat.....	4
D.    Ruang Lingkup.....	5
E.    Sistematika Penulisan Laporan .....	6
BAB II GAMBARAN UMUM .....	7
A.    Lokasi Praktek Kerja Profesi (PKP) .....	7
B.    Metode Pelaksanaan.....	20
C.    Pengumpulan Data.....	21
BAB III PENYELENGGARAAN RUNK .....	29
A.    Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan .....	29
B.    Pilar II Jalan Yang Berkeselamatan.....	57
C.    Pilar III Kendaraan Yang Berkeselamatan .....	71
D.    Pilar IV Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan.....	95
E.    Pilar V Penanganan Pasca Kecelakaan .....	103
F.    Pencapaian RUNK.....	126
G.    Saran .....	141
BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN .....	144
A.    Tingkat Kecelakaan .....	144
B.    Analisis Kejadian Kecelakaan .....	152
C.    Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan.....	166
D.    Prioritas Lokasi Rawan Kecelakaan .....	181

BAB V PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN .....	182
A.    Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan.....	182
B.    Lokasi 1 Jalan By Pass Ngurah Rai .....	184
C.    Lokasi 2 Jalan Sunset Road.....	210
D.    Lokasi 3 Jalan Dharmawangsa.....	232
BAB VI PENUTUP .....	264
A.    Kesimpulan.....	264
B.    Saran .....	265
DAFTAR PUSTAKA .....	266

LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan, Kelurahan,dan Desa .....	8
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Proyeksi Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2018. ....	14
Tabel 2.3 Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Badung .....	18
Tabel 2.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan .....	18
Tabel 2.5 Jadwal Kegiatan Praktek.....	28
Tabel 3.1 Agenda Kegiatan dan Hasil Forum LLAJ .....	31
Tabel 3.2 Dana Keselamatan Jalan Tahun Anggrana 2016-2019 .....	36
Tabel 3.3 Susunan Pengajar dalam Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2017 .....	42
Tabel 3.4 Koperasi di Kabupaten Badung .....	51
Tabel 3.5 Nama Perusahaan PO Bus diKabupaten Badung .....	52
Tabel 3.6 Panjang Jalan Kabupaten di Badung dan Jumlah Ruas Setiap Kecamatannya Tahun 2017.....	57
Tabel 3.7 Panjang Jalan Provinsi di Badung dan Jumlah Ruas Setiap Kecamatannya Tahun 2017.....	58
Tabel 3.8 Panjang Jalan Nasional di Badung dan Jumlah Ruas Setiap Kecamatannya Tahun 2017.....	59
Tabel 3.9 Fungsi Jalan dan Panjang Jalan Tahun 2017.....	59
Tabel 3.10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Badung Per Kecamatan .....	60
Tabel 3.11 Rekapitulasi data kendaraan bermotor yang telah terintegrasi pada tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2017.....	72
Tabel 3.12 Rekapitulasi data kendaraan bermotor yang telah terintegrasi pada tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2018:.....	73
Tabel 3.13 Rekapitulasi data kendaraan bermotor yang telah terintegrasi pada tanggal 02 Januari s/d 31 Agustus 2019 .....	74
Tabel 3.14 kompetensi Pelaksana.....	78
Tabel 3.15 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor .....	82
Tabel 3.16 Daftar Alat Uji di UPTD PKB Kabupaten Badung .....	84
Tabel 3.17 Kepemilikan SIM di Kabupaten Badung .....	98
Tabel 3.18 Data Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Jenisnya .....	100
Tabel 3.19 Jumlah Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas di Kabupaten Badung .	108

Tabel 3.20 Jumlah unit Rumah Sakit pemerintah dan swasta di Kabupaten Badung : .....	109
Tabel 3.21 Jumlah Tenaga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	112
Tabel 3.22 Jumlah Tenaga Keperawatan di Puskesmas Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	114
Tabel 3.23 Penanganan Pasien Gawat Darurat.....	116
Tabel 3.24 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui <i>Call Center 119</i> dan <i>Public Safety Center</i> .....	120
Tabel 3.25 Besaran Biaya Santunan Kecelakaan.....	122
Tabel 3.26 Tabel <i>Checklist</i> Indikator Pilar I .....	127
Tabel 3.27 Prosentase Variabel Pilar I.....	130
Tabel 3.28 Tabel <i>Checklist</i> Indikator Pilar II .....	131
Tabel 3.29 Prosentase Variabel Pilar II.....	133
Tabel 3.30 Tabel <i>Checklist</i> Indikator Pilar III .....	134
Tabel 3.31 Prosentase Variabel Pilar III.....	135
Tabel 3.32 Tabel <i>Checklist</i> Indikator IV .....	136
Tabel 3.33 Prosentase Variabel Pilar IV .....	138
Tabel 3.34 Tabel <i>Checklist</i> Indikator Pilar V .....	139
Tabel 3.35 Prosentase Variabel Pilar V .....	140
Tabel 4.1 Tingkat Kecelakaan per 100.000 Penduduk di Kabupaten Badung....	145
Tabel 4.2 Tingkat Kecelakaan per 10.000 Kenadaraan Terdaftar di Kabupaten Badung .....	146
Tabel 4.3 Tingkat Fatalitas per 10.000 kendaraan .....	148
Tabel 4.4 Target Tingkat Fatalitas Dalam RUNK .....	149
Tabel 4.5 Tingkat Kecelakaan per 10.000 Kepemilikan SIM di Kabupaten Badung .....	150
Tabel 4.6 Tingkat Kecelakaan per tingkat kematian di Kabupaten Badung.....	151
Tabel 4.7 Data kecelakaan lalu lintas Kabupaten Badung tahun 2016 – 2019 ...	153
Tabel 4.8 : Data kecelakaan lalu lintas berdasarkan bulan di Kab.Badung.....	155
Tabel 4.9 Tingkat Luka Korban Kecelakaan Per Bulan .....	157
Tabel 4.10 Klasifikasi Usia Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Badung.....	159
Tabel 4.11 Profesi Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Badung .....	160
Tabel 4.12 Tingkat Pendidikan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Badung .....	162

Tabel 4.13 Jumlah Kecelakaan lalu-lintas Berdasarkan Tipe Tabrakan di.....	164
Tabel 4.14 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Badung .....	165
Tabel 4.15 Metode Frekuensi .....	170
Tabel 4.16 Metode EAN .....	174
Tabel 4.17 Penentuan lokasi rawan kecelakaan dengan Z-Score .....	177
Tabel 4.18 Metode Z-Score .....	178
Tabel 4.19 Standar Deviasi Metode Z-Score .....	181
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Blacklink di Ruas Jalan By Pass Nurah Rai .....	186
Tabel 5.2 Data Volume Lalu Lintas Jalan By Pass Ngurah Rai .....	188
Tabel 5.3 Perhitungan Kapasitas Jalan.....	188
Tabel 5.4 Kerusakan Jalan di STA 8+000 Jalan By Pass Ngurah Rai. ....	190
Tabel 5.5 Kondisi Perlengkapan Jalan di STA 8+000 Jalan By Pass Ngurah Rai... 191	
Tabel 5.6 Jumlah Sampel Kendaraan Pada Suvei Kecepatan Sesaat .....	199
Tabel 5.7 Hasil Survei Kecepatan Rata – Rata JL. By Pass Ngurahrai STA 8+000	200
Tabel 5.8 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di JL By Pass Ngurahrai STA 8+000... 202	
Tabel 5.9 Jumlah Pejalan Kaki.....	203
Tabel 5.10 Konflik Lalu Lintas Jalan ByPass Ngurahrai STA 8 + 1000 .....	204
Tabel 5.11 Data Volume Lalu Lintas Jalan Sunset Road.....	212
Tabel 5.12 Perhitungan Kapasitas Jalan.....	213
Tabel 5.13 Kerusakan Jalan di STA 0+800 Jalan Sunset Road. ....	215
Tabel 5.14 Jumlah dan Kondisi Perlengkapan Jalan Pada STA 0 + 800 Jalan Sunset Road .....	218
Tabel 5.15 Jumlah Sampel Kendaraan Pada Saat Survei Kecepatan Sesaat .....	222
Tabel 5.16 Hasil Survei Kecepatan Rata – Rata Jalan Sunset Road .....	222
Tabel 5.17 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Sunset Road.....	223
Tabel 5.18 Jumlah Pejalan Kaki.....	224
Tabel 5.19 Konflik Lalu Lintas Jalan Sunset Road.....	227
Tabel 5.20 Hasil Perhitungan Blacklink di Ruas Jalan Dharmawangsa.....	234
Tabel 5.21 Volume Lalu Lintas Jalan Dharmawangsa .....	235
Tabel 5.22 Kapasitas Jalan Menurut MKJI 1997.....	236
Tabel 5.23 Kerusakan Jalan STA 4 + 200 Jalan Dharmawangsa .....	237
Tabel 5.24 Jumlah dan Kondisi Perlengkapan Jalan Pada STA 4 + 200 Jalan Dharmawangsa .....	243
Tabel 5.25 Jumlah Kendaraan Sampel pada Survei Kecepatan Sesaat.....	246
Tabel 5.26 Hasil Persentil ke-85 Jalan Dharmawangsa STA 4 + 200 .....	247

Tabel 5.27 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Dharmawangsa.....	248
Tabel 5.28 Jumlah Pejalan Kaki.....	250
Tabel 5.29 Konflik Lalu Lintas Jalan S. Supriadi STA 4 + 200 .....	255

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Logo Kabupaten Badung .....	7
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Badung.....	11
Gambar 2.3 Presentase Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Badung, 2018 .....	15
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung, 2018 .....	15
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Menurut Usia dan Jenis Kelamin, 2018 .....	16
Gambar 2.6 Jumlah Unit Kendaraan dari tahun 2017-2019 .....	17
Gambar 2.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan, 2017 .....	19
Gambar 2.7 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan, 2018.....	19
Gambar 2.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan, 2019 .....	20
GAMBAR 2.9 BAGAN ALIR.....	27
Gambar 3. 1 Forum LLAJ Kabupaten BadungTahun 2017.....	33
Gambar 3. 2 Layanan PSC 119 Meru Kabupaten Badung .....	34
Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi di SMA N 1 KUTA .....	40
Gambar 3.4 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor .....	43
Gambar 3.5 Kegiatan Mudik Gratis 2019 (Indoamret) .....	43
3.6 Gambar Mudik Gratis IKAWANGI Tahun 2019 .....	44
Gambar 3. 7 Gambar PO MaiBus .....	55
Gambar 3.8 Wawancara dengan Pegawai MaiBus .....	55
Gambar 3. 9 Implementasi Penambalan jalan berlubang .....	63
Gambar 3. 10 Perbaikan Genangan Air.....	64
Gambar 3. 11 Perbaikan Bahu Jalan .....	65
Grafik 3. 12 peningkatan jumlah kendaraan yang telah ditegristasi januari 2017- Agustus 2019.....	74
Gambar 3. 13 Alur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	81
Gambar 3. 14 UPT PKB Kabupaten Badung .....	85
Gambar 3. 15 UPT PKB Kabupaten Badung .....	86
Gambar 3. 16 UPT PKB Kabupaten Badung .....	86
Gambar 3. 17 UPT PKB Kabupaten Badung .....	87
Gambar 3. 18 Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung .....	88
Gambar 3. 19 :Denah Bidang TPPK Kabupaten Badung.....	90

Gambar 3. 20 Loket pembayaran pada UPT PKB Kabupaten Badung. ....	91
Gambar 3. 21 Ruang tunggu dalam gedung UPT PKB Kabupaten Badung .....	91
Gambar 3. 22 Kontak suara UPT PKB Kabupaten Badung .....	92
Gambar 3. 23 Moto Pelayanan UPT PKB Kabupaten Badung.....	93
Gambar 3. 24 Kartu Pemeriksa Mobil Bus UPT PKB Kabupaten Badung.....	94
Gambar 3. 25 Pelaksanaan Uji SIM .....	98
Gambar 3. 26 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung .....	104
Gambar 3. 27 Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu .....	107
Gambar 3. 28 Data Rumah Sakit Berdasarkan Tipe di Kabupaten Badung Tahun 2018 .....	110
Grafik 3. 29 Jumlah Dokter di Puskesmas Kabupaten Badung Tahun 2019 .....	113
Gambar 3. 30 Surat Pengajuan Asuransi.....	123
Gambar 3. 31 Bagan Alur Pengajuan Klaim Asuransi.....	124
Gambar 3. 32 Prosentase Evaluasi Kinerja RUNK Kabupaten Badung Tahun 2019....	141
Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kecelakaan per 100.000 Penduduk .....	145
Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Kecelakaan per 10.000 Kendaraan .....	147
Gambar 4. 3 Grafik Tingkat Fatalitas per 10.000 kendaraan .....	148
Gambar 4. 4 Grafik Tingkat Kecelakaan per 10.000 kepemilikan SIM .....	150
Gambar 4. 5 Grafik Tingkat Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Fatalitas.....	151
Gambar 4.6 Jumlah kecelakaan di Kabupaten Badung selama 4 tahun terakhir .....	153
Gambar 4.7 Jumlah Kerugian Material 4 Tahun Terakhir (Tahun 2016 – Agustus 2019) .....	154
Gambar 4.8 Data Kecelakaan Menurut Bulan Kejadian (Tahun 2016 – Agustus 2019) .....	156
Gambar 4. 9 Waktu Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten.....	158
Gambar 4. 10 Jenis Kelamin Korban dan pelaku Kecelakaan di Kabupaten Badung..	161
Gambar 4. 11 Jenis Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan di Kabupaten Badung.....	163
Gambar 5. 1 Penampang Melintang Jalan By Pass Ngurah Rai STA 9 + 000.....	184
Gambar 5.2 Ruas Jalan By Pass Ngurah Rai STA 0 + 000 – STA 12 + 720.....	185
Gambar 5.3 Tahun Kejadian Kecelakaan Jalan By Pass Ngurah Rai Tahun 2016-2019 .....	187
Gambar 5.4 Grafik Frekuensi Jumlah Kecelakaan di Jalan By Pass Ngurah Rai Tahun 2016 – 2019 .....	187
Gambar 5.5 Grafik Survei Perhitungan Volume Lalu Lintas ( <i>Traffic Counting</i> ) .....	189

Gambar 5. 6 Grafik Kecepatan Rata-rata Kendaraan di Blackspot STA 8 + 000 JalanBy Pass Ngurahrai .....	201
Gambar 5. 7 Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Helm.....	202
Gambar 5. 8 Aktivitas Pejalan Kaki Yang Berjalan di Tepi Jalan.....	203
Gambar 5. 9 Trotoar digunakan untuk Sepeda Motor .....	203
Gambar 5. 10 Konflik <i>Diverging</i> .....	204
Gambar 5. 11 Diagram Konflik di Jalan ByPass Ngurahrai .....	205
Gambar 5. 12 Rambu terhalang oleh pohon .....	206
Gambar 5. 13 Gambar Rekomendasi Jalan By Pass Ngurah Rai .....	209
Gambar 5.14 Penampang Melintang Jalan Sunset Road STA 0 + 800 .....	210
Gambar 5.15 Penampang Melintang Jalan Sunset Road STA 1 + 200 .....	210
Gambar 5.15 Ruas Jalan Sunset Road STA 0 + 00 hingga STA 2 + 800.....	211
Gambar 5.16 Ruas Jalan Sunset Road STA 2 + 800 hingga STA 5 + 200.....	211
Gambar 5.17 grafik frekuensi kecelakaan di Jalan Sunset Road tahun 2016-2019 ....	212
Gambar 5.18 Grafik hasil survei <i>Traffic Counting</i> Jalan Sunset Road arah ke Simpang Dewa Ruci .....	214
Gambar 5.19 Grafik hasil survei <i>Traffic Counting</i> Jalan Sunset Road arah ke Simpang Dewa Ruci .....	214
Gambar 5.20 Jalan Lurus dan Lebar di depan Mall Lippo Plaza.....	216
Gambar 5.21 Tikungan di depan Mall Lippo Plaza.....	216
Gambar 5.22 Trotoar pada STA 0 + 800 Jalan Sunset Road.....	217
Gambar 5.23 Pengendara Sepeda Motor Menyalahgunakan Trotoar pada STA 0 + 800 Jalan Sunset Road .....	217
Gambar 5.24 Pejalan kaki Menyeberang Jalan .....	224
Gambar 5.25 Aktivitas Pejalan Kaki Yang Berjalan di Trotoar Bagian Barat .....	225
Gambar 5.26 Aktivitas Pejalan Kaki Yang Berjalan di Trotoar Bagian Timur .....	225
Gambar 5.27 konflik <i>merging</i> .....	226
Gambar 5.28 konflik <i>stopping</i> .....	226
Gambar 5.29 Kondisi Eksisting Marka Tepi Yang Memudar .....	228
Gambar 5. 30 Kondisi Eksisting Marka Tengah Yang Memudar .....	228
Gambar 5.31 Pejalan kaki yang menyebrang didepan Lippo Plaza .....	229
Gambar 5. 32 Gambar Rekomendasi Jalan Sunsetroad.....	231
Gambar 5.33 Penampang Melintang Jalan Dharmawangsa .....	232
Gambar 5.34 Ruas Jalan Dharmawangsa STA 0 + 700 – STA 6 + 300 .....	233

Gambar 5.35 Grafik Frekuensi Jumlah Kecelakaan di Jalan Dharmawangsa Tahun 2016 – 2019 .....	235
Gambar 5.36 Turunan di depan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali .....	241
Gambar 5.37 Tikungan di depan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali .....	241
Gambar 5.38 Bahu jalan dan drainase pada STA 4 + 200 Jalan Dharmawangsa .....	242
Gambar 5. 39 Pelanggaran Pengendara Sepeda Motor tidak Menggunakan Helm...	249
Gambar 5.40 Pejalan Kaki Yang Menyebrang Jalan Tidak Menggunakan Zebra Cross .....	251
Gambar 5. 41 Pejalan Kaki Yang Menyeberang Menggunakan Zebracross.....	251
Gambar 5. 42 Aktivitas Pejalan Kaki Yang Berjalan di Tepi Jalan Bagian Barat .....	252
Gambar 5. 42 Aktivitas Pejalan Kaki Yang Berjalan di Tepi Jalan Bagian Timur.....	252
Gambar 5. 43 Konflik <i>Merging</i> .....	253
Gambar 5. 44 Konflik <i>Merging</i> .....	253
Gambar 5. 45 Konflik <i>Crossing</i> .....	250
Gambar 5. 46 Konflik <i>Merging</i> .....	254
Gambar 5. 47 Konflik <i>Diverging</i> .....	254
Gambar 5. 48 Diagram Konflik Lalu Lintas Jalan Dharmawangsa .....	255
Gambar 5. 49 Kondisi papan peringatan rawan kecelakaan yang sudah rusak.....	257
Gambar 5. 50 Kondisi Eksisting Sebelum Memasuki Kawasan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Berupa Tikungan Menanjak .....	258
Gambar 5. 51 Kondisi Eksisting Sebelum Memasuki Turunan dan Tikungan di Kawasan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.....	259
Gambar 5. 52 Kondisi Eksisting Marka Tengah Yang Memudar .....	260
Gambar 5. 53 Kondisi Eksisting Marka Tepi Yang Memudar .....	260
Gambar 5. 54 Kondisi Eksisting di depan STP Bali .....	261
Gambar 5. 55 Gambar Rekomendasi Jalan Darmawangsa .....	263