

**BUKU KINERJA
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
DI KABUPATEN BOGOR**



Disusun Oleh :

Fiqri Haical Hidayatullah	16.I.0345
Ilyas Safrudin	16.I.0347
Karina Ika Safitri	16.I.0301
Meida Resti Widiastika	16.I.0322
Mutiara Nefta Kirana	16.I.0325
Sherla Rizka Pratikna	16.I.0331

**PROGRAM STUDI
D IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
BUKU KINERJA
KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
DI KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh :

Fiqri Haical Hidayatullah	16.I.0345
Ilyas Safrudin	16.I.0347
Karina Ika Safitri	16.I.0301
Meida Resti Widiastika	16.I.0322
Mutiara Nefta Kirana	16.I.0325
Sherla Rizka Pratikna	16.I.0331

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Edi Purwanto, ATD, M.T.

NIP. 19680207 199003 1 012

Drs. Tri Handoyo, M.Pd.

NIP. 19561222 198503 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Hanendyo Putro, ATD, M.T.

NIP : 19700519 199301 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU KINERJA

KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

DI KABUPATEN BOGOR

Disusun Oleh :

Fiqri Haical Hidayatullah	16.I.0345
Ilyas Syafrudin	16.I.0347
Karina Ika Safitri	16.I.0301
Meida Resti Widiastika	16.I.0322
Mutiara Nefta Kirana	16.I.0325
Sherla Rizka Pratikna	16.I.0331

Telah diseminarkan :

Tanggal :

Penquji 1 Tanda tangan

Naomi Srie K, M.Sc

Pengaji 2 Tanda tangan

Dr. Budhy Harjoto, MM

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

Hanendyo Putro, ATD, M.T.
NIP : 19700519 199301 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten Bogor dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa tingkat keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bogor.

Kami menyampaikan terima kasih untuk setiap pihak yang sudah mendukung baik berupa bantuan ataupun doa dalam penyusunan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten Bogor ini. Terkhusus kami sampaikan kepada :

1. Syafeek Jamhari, M.Pd., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
2. Ade Yana Mulyana, SH., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor beserta staf
3. Hanendyo Putro, ATD, MT., selaku Kepala Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan
4. Edi Purwanto, ATD, MT., selaku dosen pembimbing
5. Drs. Tri Handoyo, M.Pd., selaku dosen pembimbing
6. R. Yuyuk Sukmawati, S.Ip, M.Si., selaku pembimbing lapangan
7. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang telah menyediakan data terkait dengan Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Bogor.

Dengan segala kerendahan hati kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dan kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi mengoptimalkan laporan umum ini.

Tegal, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Manfaat	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
A. Lokasi Praktek Kerja Profesi	7
1. Kondisi Geografi	8
2. Kondisi Topografi dan Klimatologi	9
3. Data Kependudukan	11
4. Kondisi Transportasi	12
B. Metode Pelaksanaan	16
C. Pengumpulan Data	17
1. Kinerja Penyelenggaraan RUNK Jalan	17
2. Analisis Keselamatan Jalan	18
3. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	19
D. Jadwal Kegiatan	21

BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN RUNK JALAN.....	22
A. Pilar 1 : Manajemen Jalan Yang Berkeselamatan.....	23
1. Penyelarasan Dan Koordinasi Keselamatan Jalan	35
2. Protokol kelalulintasan kendaraan darurat.....	36
3. Riset Keselamatan	36
4. <i>Surveillance Cedera (surveillance injury)</i> dan Sistem Informasi Terpadu.	37
5. Dana Keselamatan.....	38
6. Kemitraan Keselamatan Jalan	38
7. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.....	41
8. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan jalan	42
B. Pilar 2: Jalan Yang Berkeselamatan	44
1. Badan Jalan Yang Berkeselamatan	52
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang	55
Berkeselamatan	55
3. Penyelenggaraan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan Yang Berkeselamatan	59
4. Lingkungan Jalan Yang Berkeselamatan.....	60
C. Pilar 3 : Kendaraan Yang Berkeselamatan	63
1. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala	71
2. Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan.....	82
3. Penanganan Muatan Lebih (<i>Overloading</i>).....	83
4. Penghapusan Kendaraan (<i>Scapping</i>)	84
5. Standar Keselamatan Angkutan Umum.....	86
D. Pilar 4 : Perilaku Berkendara Yang Berkeselamatan.....	89
1. Pemeriksaan Kondisi Pengemudi	102
2. Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama Plus.....	103

3.	Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum.....	103
4.	Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan Jalan	105
5.	Kampanye Keselamatan	106
E.	Pilar 5 : Penanganan Pasca Kecelakaan.....	110
1.	Sistem Layanan Gawat Darurat	116
2.	Sistem Komunikasi Gawat Daurat <i>One Access Call</i>	118
3.	Pengembangan Sistem Rujukan	118
4.	Penjaminan Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit	118
5.	Asuransi Pihak Ketiga.....	119
6.	Pengalokasian Sebagian Premi Asuransi Untuk Dana Keselamatan Jalan.....	120
7.	Riset Penanganan Korban Kecelakaan	120
F.	Keberhasilan Penyelenggaraan RUNK Jalan	123
BAB IV ANALISIS KESELAMATAN JALAN		128
A.	Tingkat Kecelakaan	131
B.	Analisis Kejadian Kecelakaan.....	136
C.	Analisis Daerah Rawan Kecelakaan	145
BAB V PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN		156
A.	Umum.....	156
B.	Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan	160
1.	Jalan Ciawi – Benda	160
2.	Jalan Puncak – Megamendung	191
3.	Jalan Parung – Bogor	219
4.	Jalan Cariu – Jonggol	243
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		272
A.	Kesimpulan.....	272

B. Saran.....	272
DAFTAR PUSTAKA	276
LAMPIRAN	278

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Panjang Jalan (m) Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Bogor	13
Tabel 2. 2 Panjang jalan menuut status jalan tahun 2018	13
Tabel 2. 3 Terminal penumpang di Kabupaten Bogor	14
Tabel 2. 4 Populasi Kendaraan Kabupaten Bogor tahun 2018	15
Tabel 2. 5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi.....	21
Tabel 3. 1 Progam Aksi Pilar 1 RUNK Kabupaten Bogor	23
Tabel 3. 2 Pencapaian Pelaksanaan RUNK Pilar 1.....	42
Tabel 3. 3 Check List Penilaian Pilar 2 : Jalan yang berkeselamatan	44
Tabel 3. 4 Pencapaian Pelaksanaan RUNK Pilar 2.....	61
Tabel 3. 5 Progam Aksi Pilar 3 RUNK Kabupaten Bogor	63
Tabel 3. 6 Rekapitulasi data kendaraan bermotor yang telah terintegrasi sampai dengan bulan Desember 2018	69
Tabel 3. 7 Persyaratan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor Uji	72
Tabel 3. 8 Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Bogor	79
Tabel 3. 9 Peralatan Penunjan Pengujian Kendaraan Bermotor	81
Tabel 3. 10 Pencapaian Pelaksanaan RUNK Pilar 3.....	87
Tabel 3. 11 Pelaksanaan Pilar 4 : Perilaku Brekendara yang berkeselamatan....	89
Tabel 3. 12 Pencapaian Pelaksanaan RUNK Pilar 4.....	108
Tabel 3. 13 Pelaksanaan Pilar 5 : Penanganan Pasca Kecelakaan	110
Tabel 3. 14 Biaya Korban Kecelakaan yang ditanggung Jasa Raharja	119
Tabel 3. 15 Pencapaian Pelaksanaan RUNK Pilar 5.....	120
Tabel 3. 16 Rekapitulasi Pencapaian RUNK Kabupaten Bogor	121
Tabel 3. 17 Target Peurunan Tingkat Fatalitas	124
Tabel 3. 18 Hasil Perhitungan nilai CFR di Kabupaten Bogor	127
Tabel 4. 1 Jumlah kecelakaan 3 tahun terakhir Kabupaten Bogor.....	131
Tabel 4. 2 Tingkat kecelakaan per 10.000 kendaraan.....	134
Tabel 4. 3 Tingkat Keparahan (Saverity Index).....	135
Tabel 4. 4 Tipe Kecelakaan.....	138

Tabel 4. 5 Analisis Kecelakaan berdasarkan tipe kejadian kecelakaan tahun 2016-2018.....	140
Tabel 4. 6 Penentuan Z-Score.....	150
Tabel 4. 7 Kriteria kelas Z-Score.....	151
Tabel 4. 8 Perbandingan Jumlah Ruas Rawan Antar Metode Analisis	154
Tabel 4. 9 Nilai Bobot Keparahan	154
 Tabel 5. 1 Tingkat Pelayanan Ruas.....	158
Tabel 5. 2 Tingkat Pelayanan Simpang	159
Tabel 5. 3 Inventarisasi Kondisi Rambu Arah Benda.....	167
Tabel 5. 4 Inspeksi Rambu arah Ciawi	169
Tabel 5. 5 Volume Ruas Jalan Ciawi-Benda	176
Tabel 5. 6 Kapasitas Ruas Jalan Ciawi-Benda	177
Tabel 5. 7 Tingkat Pelayanan Jalan Ciawi - Benda	177
Tabel 5. 8 Kecepatan kendaraan yang melintas di ruas Jalan Ciawi - Benda....	178
Tabel 5. 9 Inspeksi Kondisi Rambu Arah Puncak ke Megamendung	198
Tabel 5. 10 Inventarisasi Kondisi Rambu dari arah Megamendung ke Puncak..	200
Tabel 5. 11 Komposisi Kendaraan Jalan Puncak – Megamendung.....	205
Tabel 5. 12 Kapasitas Ruas Jalan Puncak - Megamendung	206
Tabel 5. 13 Tingkat Pelayanan Jalan Puncak - Megamendung.....	206
Tabel 5. 14 Kecepatan sesaat kendaraan yang melintas di Ruas Jalan Puncak - Megamendung	207
Tabel 5. 15 Inspeksi Kondisi Rambu Dari Bogor ke Parung	225
Tabel 5. 16 Inspeksi Kondisi rambu dari arah Parung ke arah Bogor	225
Tabel 5. 17 Inspeksi Kondisi rambu dari arah Arco	227
Tabel 5. 18 Perhitungan Kinerja simpang USIG-1	231
Tabel 5. 19 Perhitungan USIG-2 (Perilaku lalu lintas simpang).....	231
Tabel 5. 20 Kecepatan Sesaat Kendaraan	232
Tabel 5. 21 Kecepatan Sesaat Ruas Jalan Minor	233
Tabel 5. 22 Sepeda motor yang melawan arus dari simpang minor	237
Tabel 5. 23 Konflik yang terjadi pada simpang Arco.....	238
Tabel 5. 24 Inventarisasi Kondisi Rambu Dari Arah Bogor ke Cianjur	250
Tabel 5. 25 Inventarisasi Kondisi rambu dari arah Cianjur ke Kabupaten Bogor	250

Tabel 5. 26 Volume Ruas Jalan Cariu – Jonggol.....	256
Tabel 5. 27 Kapasitas Ruas Jalan Cariu - jonggol	257
Tabel 5. 28 Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Cariu - Jonggol.....	257
Tabel 5. 30 Kecepatan kendaraan yang melintas di ruas Jalan Jonggol - Cariu	258
Tabel 5. 31 Aturan penempatan rambu batas kecepatan.....	265

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Adminisrasi Kabupaten Bogor	7
Gambar 2. 2 Logo Kabupaten Bogor.....	7
Gambar 2. 3 Peta Administrasi Kabupaten Bogor	9
Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kabupaten Bogor	10
Gambar 2. 5 Pertumbuhan Jumlah penduduk Kabupaten Bogor	11
Gambar 2. 6 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Kabupaten Bogor tahun 2010-2019	15
Gambar 2. 7 Bagan Alir Penyusunan Buku Kinerja RUNK	16
Gambar 2. 8 Bagan Alur Analisis Keselamatan Jalan di Kabupaten Bogor	19
Gambar 2. 9 Bagan Alur Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan	20
Gambar 3. 1 Layout Data Jumlah Kecelakaan di IRSMS.....	38
Gambar 3. 2 Kegiatan operasi ODOL oleh dishub Kab Bogor dan Polri	40
Gambar 3. 3 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Bogor.....	52
Gambar 3. 4 Alur Tata urutan pelaporan kerusakan jalan	53
Gambar 3. 5 Penambalan jalan dan pemeliharaan rutin jalan.....	55
Gambar 3. 6 Penambalan jalan dan pemeliharaan rutin jalan.....	55
Gambar 3. 7 Site Existing Jalan Terusan Tuparev	56
Gambar 3. 8 Site Plan Terusan Tuparev	57
Gambar 3. 9 detail lapisan Perkerasan Jalan Terusan Pemuda	58
Gambar 3. 10 Pekerjaan perbaikan saluran air di badan jalan	59
Gambar 3. 11 Jalan protokol di Kabupaten Bogor	60
Gambar 3. 12 Penertiban penggunaan dan pemeliharaan lingkungan jalan	61
Gambar 3. 13 Grafik peningkatan jumlah kendaraan yang telah diregistrasi dari tahun 2010 – September 2019.....	70
Gambar 3. 14 Gedung uji Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor	71
Gambar 3. 15 Prosedur Pengujian Berkala Pertama	74
Gambar 3. 16 Prosedur Pengujian Berkala	74
Gambar 3. 17 Prosedur Pelayanan Numpang Uji Masuk.....	75

Gambar 3. 18 Prosedur Pelayanan Numpang Uji Keluar.....	75
Gambar 3. 19 Prosedur Pelayanan Mutasi Masuk	76
Gambar 3. 20 Prosedur Pelayanan Mutasi Keluar	76
Gambar 3. 21 Posedur Pengujian dan Pemeriksaan Terknis	78
Gambar 3. 22 Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor	81
Gambar 3. 23 Kendaraan Uji Keliling	82
Gambar 3. 24 Persentase pelanggaran lalu lintas tahun 2018 berdasarkan profesi pelanggar	99
Gambar 3. 25 Persentase pelanggaran lalu lintas tahun 2018 berdasarkan golongan SIM	100
Gambar 3. 26 Persentase pelanggaran lalin tahun 2018 berdasarkan usia	100
Gambar 3. 27 Persentase pelanggaran lalu lintas tahun 2018 berdasarkan jenis pelanggaran	101
Gambar 3. 28 Persentase pelanggaran lalu lintas tahun 2018 berdasarkan jenis kendaraan.....	101
Gambar 3. 29 Persentase pelanggaran lalu lintas tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin.....	102
Gambar 3. 30 Alur Proses e-tilang Tampilan data pelanggar yang diinput oleh polisi	104
Gambar 3. 31 Sosialisasi Millenial Road Safety Festival di SMK Asyuhada Rumpin Kabupaten Bogor	105
Gambar 3. 32 Sosialisasi Millenial Road Safety Festival di SMP Binantara Cibinong dan Cibubur Kabupaten Bogor	106
Gambar 3. 33 Apel Akbar Millennial Road Safety Festival.....	107
Gambar 3. 34 Hiburan yang dimeriahkan Band Naif pada kegiatan Milenial Road Safety Festival di Bogor	108
Gambar 3. 35 Struktur organisasi tenaga kerja dinas kesehatan.....	115
Gambar 3. 36 Alur SPGDT melalui panggilan 119.....	117
Gambar 3. 37 Grafik Indeks Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	124
Gambar 3. 38 Grafik Indeks Fatalitas per 100.000 penduduk tahun 2016 – 2018	125
Gambar 3. 39 Grafik Case Fatality Rate Kabupaten Bogor tahun 2016 – 2018 .	127

Gambar 4. 1 Grafik Jumlah kejadian kecelakaan 3 tahun terakhir.....	131
Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Kecelakaan per 100.000 penduduk	133
Gambar 4. 3 Grafik Indeks fatalitas per 10.000 Kendaraan Terdaftar.....	134
Gambar 4. 4 Tingkat Keparahan Kecelakaan	135
Gambar 4. 5 Tipe Kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan	141
Gambar 4. 6 Persentase Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	142
Gambar 4. 7 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kendaraan yang Terlibat.....	142
Gambar 4. 8 Persentase usia pengguna jalan yang terlibat kecelakaan tahun 2016-2018	143
Gambar 4. 9 Rentang Usia Pengguna Jalan yang Terlibat Kecelakaan.....	143
Gambar 4. 10 Persentase Kecelakaan Berdasarkan Pekerjaan yang Terlibat....	144
Gambar 4. 11 Analisis kecelakaan berdasarkan profesi pengguna jalan yang terlibat kecelakaan.....	145
Gambar 4. 12 Perangkingan 10 Ruas Blackroute Denga Nilai EAN Tertinggi	149
Gambar 4. 13 Pengkategorian Ruas Jalan yang Rawan dengan Z-Score.....	152
Gambar 4. 14 Grafik 10 Ruas Rawan Tertinggi berdasarkan Metode Frekuensi	153
 Gambar 5. 1 Ruas Jalan Ciawi-Benda	160
Gambar 5. 2 Jumlah Kecelakaan berdasarkan hari kejadian selama 2016 - 2018 di Jalan Ciawi-Benda	161
Gambar 5. 3 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan waktu kejadian dari 2016 – 2018 di Jalan Ciawi-Benda	162
Gambar 5. 4 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan pengguna jalan yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Ciawi - Benda	162
Gambar 5. 5 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi selama 2016 – 2018 di Jalan Ciawi-Benda	163
Gambar 5. 6 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan usia korban yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Ciawi-Benda.....	164
Gambar 5. 7 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan profesi korban yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Ciawi-Benda.....	164
Gambar 5. 8 Zebra Cross dalam kondisi kurang baik.....	173
Gambar 5. 9 Warning Light masih berfungsi dengan baik	173
Gambar 5. 10 Penerangan Jalan Umum	174

Gambar 5. 11 Kondisi perkerasan Jalan Ciawi-Benda	175
Gambar 5. 12 Arus lalu lintas pada jam puncak di Jalan Ciawi-Benda	175
Gambar 5. 13 Komposisi arus lalu lintas berdasarkan arah pergerakan di ruas Jalan Ciawi - Benda.....	175
Gambar 5. 14 Persentase volume lalu lintas di ruas jalan Ciawi-Benda.....	176
Gambar 5. 15 Persentase Kecepatan Kendaraan ke arah Benda.....	180
Gambar 5. 16 Kecepatan sesaat kendaraan ke arah Ciawi	180
Gambar 5. 17 Persentasi Penggunaan Helm.....	182
Gambar 5. 18 Persentase Kendaraan yang menyalakan lampu pada siang hari	182
Gambar 5. 19 Kondisi Rambu yang dicorat-coret	185
Gambar 5. 20 Kondisi Rambu dicorat-coret dan bengkok.....	185
Gambar 5. 21 ilustrasi usulan penanganan pemasangan marka dan rambu.....	186
Gambar 5. 22 Rambu peringatan dengan kata-kata dan baliho tentang bahaya ngebut.....	187
Gambar 5. 23 Tipe Tabrakan yang terjadi di ruas Jalan Ciawi - Benda	189
Gambar 5. 24 Rekomendasi Penanganan Jalan Ciawi - Benda.....	191
Gambar 5. 25 Ruas Jalan Puncak-Megamendung.....	191
Gambar 5. 26 Jumlah Kecelakaan berdasarkan hari kejadian selama 2016 - 2018 di Jalan Puncak-Megamendung	192
Gambar 5. 27 Jumlah Kecelakaan berdasarkan waktu kejadian selama 2016 - <i>2018 di Jalan Puncak-Megamendung</i>	193
Gambar 5. 28 Jumlah Kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat selama 2016 - 2018 di Jalan Puncak-Megamendung	194
Gambar 5. 29 Jumlah Kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan selama 2016 - 2018 di Jalan Puncak-Megamendung.....	194
Gambar 5. 30 Jumlah Kecelakaan berdasarkan usia kendaraan yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Puncak-Megamendung.....	195
Gambar 5. 31 Jumlah Kecelakaan berdasarkan profesi selama 2016 - 2018 di Jalan Puncak Megamendung.....	196
Gambar 5. 32 Inventarisasi Kondisi Marka Megamendung ke Puncak	201
Gambar 5. 33 Inventarisasi Kondisi Lampu Peringatan Dari Arah Megamendung ke Puncak	202
Gambar 5. 34 Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Puncak - Megamendung... ...	203
Gambar 5. 35 Kondisi Perkerasan Jalan Puncak - Megmendung	203

Gambar 5. 36 Grafik volume Kendaraan saat jam puncak Jalan Puncak – Megamendung	204
Gambar 5. 37 Komposisi arus lalu lintas berdasarkan arah pergerakan di ruas Jalan Ciawi - Benda.....	204
Gambar 5. 38 Komposisi Kendaraan Jalan Puncak - Megamendung.....	205
Gambar 5. 39 Persentase Kecepatan Sesaat lalu lintas Jalan Puncak - Megamendung	208
Gambar 5. 40 Kecepatan sesaat kendaraan arah Puncak.....	209
Gambar 5. 41 Persentase Pelanggaran Penggunaan Helm di Jalan Puncak- Megamendung	210
Gambar 5. 42 Persentase Pelanggaran Menyalakan Lampu Utama Pengendara Sepeda Motor.....	211
Gambar 5. 43 Pemasangan rumble stripe.....	213
Gambar 5. 44 Contoh rambu yang perlu dilakukan perbaikan	213
Gambar 5. 45 Kondisi Jalur Penyelamat	214
Gambar 5. 46 Rambu larangan menyallip.....	215
Gambar 5. 47 Rekomendasi Penanganan DRK Ruas Jalan Puncak - Megamendung	218
Gambar 5. 48 Titik Survei Jalan Parung - Bogor (Simpang Arco)	219
Gambar 5. 49 Jumlah Kecelakaan berdasarkan hari kejadian	220
Gambar 5. 50 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan waktu	221
Gambar 5. 51 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan pengguna jalan yang terlibat.....	221
Gambar 5. 52 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan.....	222
Gambar 5. 53 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan usia korban	222
Gambar 5. 54 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan profesi	223
Gambar 5. 55 Marka dalam Kondisi Baik	228
Gambar 5. 56 Marka Tengah dalam kondisi warna memudar	228
Gambar 5. 57 Kondisi penerangan jalan umum	229
Gambar 5. 58 Kondisi Permukaan Jalan Parung - Bogor	230
Gambar 5. 59 Pencacahan lalu lintas simpang Arco jalan Parung - Bogor.....	230
Gambar 5. 60 Grafik persentil 85 kecepatan sesaat kedaraan pada ruas mayor	232
Gambar 5. 61 Persentil 85 kecepatan sesaat ruas jalan minor.....	233

Gambar 5. 62 Persentase kepatuhan penggunaan helm	235
Gambar 5. 63 Persentase Pelanggaran Lampu Utama	236
Gambar 5. 64 Pelanggaran melawan arus oleh sepeda motor dari jalan minor	237
Gambar 5. 65 Konflik pada Simpang Arco	239
Gambar 5. 66 Rambu dalam kondisi tidak baik	240
Gambar 5. 67 Ilustrasi rekomendasi penanganan U-turn pada simpang arco...	242
Gambar 5. 68 Ruas Jalan Jonggol - Cariu.....	243
Gambar 5. 69 Jumlah Kecelakaan berdasarkan hari kejadian selama 2016 -2018 di Jalan Cariu - Jonggol	244
Gambar 5. 70 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan waktu kejadian dari 2016 – 2018 di Jalan Cariu - Jonggol	244
Gambar 5. 71 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan pengguna jalan yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Cariu - Jonggol.....	245
Gambar 5. 72 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi selama 2016 – 2018 di Jalan Cariu - Jonggol	246
Gambar 5. 73 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan usia korban yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Cariu - Jonggol.....	246
Gambar 5. 74 Jumlah kejadian kecelakaan berdasarkan profesi korban yang terlibat selama 2016 – 2018 di Jalan Cariu - Jonggol.....	247
Gambar 5. 75 Jalan Tidak Terdapat Marka	248
Gambar 5. 76 Kondisi APILL yang tidak berfungsi atau mati	252
Gambar 5. 77 PJU Yang sudah tidak Berfungsi atau Rusak	253
Gambar 5. 78 Kondisi perkerasan Jalan Cariu - Jonggol	254
Gambar 5. 79 Kondisi Guardrill masih baik Jalan Cariu - Jonggol.....	254
Gambar 5. 80 Kondisi Guardrill yang sudah rusak Jalan Cariu - Jonggol.....	255
Gambar 5. 81 Komposisi arus lalu lintas pada jam rawan kecelakaan di Jalan Cariu - Jonggol.....	255
Gambar 5. 82 Persentase Kecepatan sesaat kendaraan yang sesuai batas kecepatan arah Cariu	260
Gambar 5. 83 Persentasi kecepatan sesaat kendaraan arah Jonggol.....	261
Gambar 5. 84 Persentase Pelanggaran Penggunaan Helm Jalan Cariu – Jonggol	263
Gambar 5. 85 Persentase Pelanggaran Menyalakan Lampu Utama di Jalan Cariu – Jonggol.....	264

Gambar 5. 86 Cermin Tikungan	267
Gambar 5. 87 Rambu tertutup pohon	268
Gambar 5. 88 PJU dalam kondisi rusak	268
Gambar 5. 89 Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Jalan Jonggol – Cariu	269

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Balasan Persetujuan PKP
- Lampiran 2 Daftar Hadir Taruna
- Lampiran 3 Laporan Mingguan
- Lampiran 4 Daftar Penilaian
- Lampiran 5 Luas Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Kecamatan
- Lampiran 6 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bogor
- Lampiran 7 Dana Keselamatan Bappedalitbang Kabupaten Bogor
- Lampiran 8 Penilaian Pilar 1 : Sistem Manajemen Keselamatan
- Lampiran 9 Penilaian Pilar 2 : Jalan yang berkeselamatan
- Lampiran 10 Penilaian Pilar 3 : Kendaraan yang berkeselamatan
- Lampiran 11 Penilaian Pilar 4 : Pengguna Jalan yang Berkeselamatan
- Lampiran 12 Penilaian Pilar 5 : Penanganan Pasca Kecelakaan
- Lampiran 13 Analisa DRK menggunakan metode frekuensi
- Lampiran 14 Analisa DRK menggunakan metode Tingkat Kecelakaan
- Lampiran 15 Analisa DRK menggunakan metode Z-Score
- Lampiran 16 Formulir Survei Penggunaan Helm
- Lampiran 17 Formulir Survei Penggunaan Lampu
- Lampiran 18 Form Survei Konflik Lalu Lintas Jalan Raya Parung – Bogor
- Lampiran 19 Penampang Melintang Jalan Ciawi Benda
- Lampiran 20Penampang Melintang Jalan Puncak – Megamendung
- Lampiran 21 Penampang Melintang Jalan Parung – Bogor (Simpang Arco)
- Lampiran 22 Penampang Melintang Cariu – Jonggol