

SKRIPSI

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - KM 33+000)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Sains
Terapan pada Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi
Jalan



Diajukan oleh :

NUR SALAMAH

Notar : 15.I.0255

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL, JULI 2019

SKRIPSI

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - KM 33+000)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Sains
Terapan pada Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi
Jalan



Diajukan oleh :

NUR SALAMAH

Notar : 15.I.0255

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL, JULI 2019

PROPOSAL SKRIPSI

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG

(Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600-KM 33+000)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Sains
Terapan pada Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi
Jalan

Oleh :

NUR SALAMAH

Notar : 15.I.0255

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pembimbing I



AGUS BUDI P, ATD., MT

NIP : 19660326 198603 1 007

Tanggal : 12 Februari 2019

Pembimbing II



NUGROHO SUADI, ATD., MT

NIP : 19571130 198001 1 001

Tanggal : 12 Februari 2019

SKRIPSI

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG

(Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - KM 33+000)

dipersiapkan dan disusun oleh :

NUR SALAMAH

Notar : 15.I.0255

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Agus Budi P, ATD., MT
NIP. 19660326 198603 1 007

Penguji I



Dozi Wardiansyah A.Ma., PKB., SH., MM
NIP. 19750630 199701 1 001

Penguji II



Setya Wijayanta, S.Pd.T., MT
NIP. 19810522 200812 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma IV
Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, ATD., MT
NIP. 19700519 199301 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR

BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG

(Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - KM 33+000)

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan jiplakan hasil karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam skripsi ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia untuk menanggalkan gelar Sarjana Sains Terapan yang saya peroleh.

Tegal, Juli 2019

Nur Salamah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Salamah
Notar : 15.I.0255
Program Studi : Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG

(Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - KM 33+000)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tegal
Pada Tanggal : 25 Juli 2019
Yang menyatakan

(Nur Salamah)

PERSEMBAHAN



Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT & Rasulullah SAW

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan Rasulullah SAW yang telah memberikan pengetahuan akan ajaran Allah dan membawa menuju kehidupan yang terang benderang

Ayah dan Ibu Tercinta

Ayahanda Bambang Muambar (Almarhum) yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan dan motivasi dimasa hidupnya. Ibu Sari Nuryati yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu dan Ayahanda Ircham, terimakasih sudah menjadi pelindung untuk ibu dan adik-adik. Semoga kita dikumpulkan di Surga-Nya nanti bersama Almarhum Bapak

Saudara-Saudaraku Tercinta

Untuk kedua adik perempuanku yang hebat Salmah Khusnusolikhah dan Kayla Azahra serta keluarga besar di Cilacap, Kebumen dan Lampung yang selalu mendo'akan dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat selesai

Bapak Agus Budi Purwantoro, ATD., MT & Bapak Nugroho Suadi,, ATD MT
Yang telah membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan rangkaian skripsi ini dan semua dosen PKTJ Tegal yang telah mengajarkan ilmunya

Teman-Teman BATCH XXVI

Terimakasih untuk setiap waktu yang kita habiskan bersama, kalian telah menjadi salah satu bagian terpenting setelah keluargaku serta terimakasih kepada kakak-kakak atas arahan dan bimbingannya

Almamaterku Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

ABSTRAK

Implementasi *Bus Rapid Transit (BRT)* di Kabupaten Semarang menimbulkan sejumlah tantangan. Laporan kecelakaan tahunan di Koperasi Jasa Transportasi Mulia Orda Serasi tahun 2018 menyatakan sebanyak 22 kejadian kecelakaan yang melibatkan BRT Trans Jateng mengalami kecelakaan pada Jalan Soekarno Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko, serta membuat rekomendasi manajemen risiko dan antisipasi bahaya sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Variabel penelitian yang digunakan adalah data kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya dilakukan analisa menggunakan metode EAN (*Equivalent Accident Number*) sehingga didapatkan hasil *blacksite* dengan skor tertinggi dan Audit Keselamatan Jalan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko.

Metode yang digunakan untuk pengukuran risiko dalam penelitian ini adalah nilai peluang defisiensi keselamatan infrastruktur jalan terhadap potensi kecelakaan dan nilai dampak keparahan korban kecelakaan berdasarkan tingkat fatalitas yang dikemukakan oleh Mulyono (2009).

Hasil pengkategorian risiko pada Jalan Soekarno Hatta terdapat 8 segmen dengan kategori Berbahaya (B) yaitu KM 24+600 - 25+200, KM 25+200 - 26+000, KM 27+000 - 28+000, KM 28+000 - 29+000, KM 29+000 - 30+000, KM 30+000 - 31+000, KM 31+000 - 32+000, dan KM 32+600 - 33+000. Dari hasil pengkategorian tersebut disusun manajemen risiko dan antisipasi bahaya pada setiap segmen dalam bentuk peta keselamatan perjalanan serta buku panduan keselamatan.

Kata Kunci: *Bus rapid transit, equivalent accident number, audit keselamatan jalan, manajemen risiko*

ABSTRACT

The implementation of Bus Rapid Transit (BRT) in Semarang Regency raises a number of challenges. The accident report at Orda Serasi Mulia Transportation Service Cooperative in 2018 states that 22 accidents involving the Transjateng BRT had accident on the Soekarno Hatta road section. This research to identify potential hazards, risks, and make recommendations for management and anticipation of them along the way of Soekarno Hatta. The research variable used is collision data, the analyzed using EAN (Equivalent Accident Number) method, the blacksite results obtained with the highest score and the Road Safety Audit conducted to identify potential hazards and risks.

The method used for risk measurement in this research is the opportunity value of road infrastructure safety deficiencies against potential accidents and the severity value of accident victims based the level of fatality proposed by Mulyono (2009).

The risk categorization results on Soekarno Hatta streets have 8 STAs in the category of Dangerous (B), namely KM 24+600-25+200, KM 25+200-26+000, KM 27+000-28+000, KM 28+000-29+000, KM 29+000-30+000, KM 30+000-31+000, KM 31+000- 2+000, and KM 32+000-32 600. The results of this, risk management and hazard anticipation prepared in each segment in form of travel safety maps and safety guidebooks.

Keywords: *Bus rapid transit, equivalent accident number, road safety audit, risk management*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa diberikan untuk junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan pada Program Studi DIV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan dan memperoleh derajat Sarjana Sains Terapan (S.ST). Adapun judul yang penulis angkat adalah berjudul "**MITIGASI LOKASI YANG BERISIKO TERJADI KECELAKAAN PADA JALUR BRT TRANS JATENG KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus : Jalan Soekarno Hatta KM 24+600 - 33+000)**"

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak yang berperan penting, yaitu :

1. Bapak Syafek Jamhari, M.Pd., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
2. Bapak Edi Purwanto, ATD., MT., selaku Wakil Direktur I Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
3. Bapak Anton Budiharjo, S.SiT., MT selaku Wakil Direktur II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
4. Bapak Setya Wijayanta S.Pd.T., MT., selaku Wakil Direktur III Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
5. Bapak Dozi Wardiansyah, A.Ma. PKB., SH., MM selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Keterunaan
6. Bapak Hanendyo Putro, ATD., MT., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis

7. Bapak Agus Budi Purwantoro, ATD., MT., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Nugroho Suadi, ATD., MT., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini
9. Kedua orang tua tercinta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan segala do'a, upaya dan motivasi sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesaiya skripsi ini serta adik tercinta yang selalu mendorong semangat penulis
10. Para dosen dan karyawan Program Studi Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
11. Kepala dan seluruh karyawan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
12. Kepala dan seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
13. Kakak senior dan adik junior yang telah memberikan motivasi dan do'a
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, Juli 2019
Penulis

Nur Salamah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian.....	3
E. Ruang Lingkup	4
F. Keaslian Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	7
B. <i>Bus Rapid Transit</i>	7

C. Lokasi Rawan Kecelakaan	9
D. Audit Keselamatan Jalan.....	10
E. Kecepatan Rencana.....	12
F. Jarak Pandang	12
G. Kapasitas Jalan	15
H. Manajemen Bahaya dan Risiko	18
I. Pola Pikir Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Lokasi Penelitian	21
B. Bagan Alir	22
C. Teknik Pengumpulan Data	24
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	24
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	28
D. Teknik Analisis Data	29
1. Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan	29
2. Pembagian Segmen Jalan	30
3. Kecepatan Persentil 85.....	31
4. Penentuan nilai dan kategori risiko	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Studi	36
B. Hasil Pengambilan Data.....	37
1. Pembagian Segmen Jalan	37
2. Data Geometrik Jalan	42
3. Data Kecelakaan Segmen Jalan.....	47
4. Data Inventarisasi Perlengkapan Jalan	53
C. Identifikasi Permasalahan	60

1. Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Soekarno Hatta	60
2. Titik Risiko Bahaya Akibat Defisiensi Perlengkapan Jalan	66
D. Analisis dan Pembahasan.....	80
1. Pengkategorian Risiko Jalan.....	80
2. Manajemen Risiko Dan Antisipasi Bahaya.....	121
3. Usulan penanganan terhadap defisiensi geometrik jalan.....	123
4. Usulan Penanganan Terhadap Defisiensi Perlengkapan Jalan	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kecepatan Rencana sesuai klasifikasi fungsi dan medan jalan.....	12
Tabel 2.2 Jarak Pandang Henti Minimum.....	13
Tabel 2.3 Jarak Pandang Menyiap Minimum	15
Tabel 2.4 Kapasitas Dasar Berdasarkan Tipe Jalan (Co).....	15
Tabel 2.5 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalan (Fcw)	16
Tabel 2. 6 Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah (FC _{SP})	17
Tabel 2.7 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FC _{SF})	17
Tabel 3.1 Parameter Audit Keselamatan Jalan	25
Tabel 3.2 Parameter Audit Keselamatan Jalan	26
Tabel 3.3 Ketentuan Tipe Alinyemen Segmen Jalan.....	30
Tabel 3.4 Kelas Hambatan Samping.....	31
Tabel 3.5 Peluang Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan Terhadap Potensi Kejadian Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Data Ukur Lapangan	32
Tabel 3.6 Dampak Keparahan Korban Kecelakaan Berkendaraan Di Jalan Raya Berdasarkan Tingkat Fatalitas Dan Kepentingan Penanganannya.....	33
Tabel 3.7 Nilai Dan Kategori Risiko Beserta Tingkat Penanganan Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan	34
Tabel 4.1 Ketentuan Tipe Alinyemen Segmen Jalan.....	37
Tabel 4.2 Kelas Hambatan Samping.....	37
Tabel 4.3 Data Geometrik Jalan Segmen 1 – Segmen 2	44
Tabel 4.4 Data Geometrik Jalan Segmen 3 – Segmen 4	45
Tabel 4.5 Data Geometrik Jalan Segmen 5 – Segmen 6	45
Tabel 4.6 Data Geometrik Jalan Segmen 7	46
Tabel 4.7 Data Kecelakaan di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018	47
Tabel 4.8 Data Kecelakaan Jalan Nasional di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018.....	47
Tabel 4.9 Data Kecelakaan Jalan Soekarno Hatta Tahun 2014-2018	48
Tabel 4.10 Data kejadian kecelakaan Jalan Soekarno Hatta berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat tahun 2014-2018	49

Tabel 4.11 Data Kejadian Kecelakaan Jalan Soekarno Hatta Berdasarkan Tipe Kecelakaan Tahun 2014-2018.....	50
Tabel 4.12 Data Kejadian Kecelakaan berdasarkan Waktu Kejadian Kecelakaan Tahun 2014-2018.....	51
Tabel 4.13 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 24+600 - KM 25+200.....	54
Tabel 4.14 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 25+200 - KM 26+000.....	55
Tabel 4.15 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 26+000 - KM 27+000.....	55
Tabel 4.16 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 27+000 - KM 28+000.....	55
Tabel 4.17 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 28+000 - KM 29+000.....	56
Tabel 4.18 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 29+000 - KM 30+000.....	56
Tabel 4.19 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 30+000 - KM 31+000.....	57
Tabel 4.20 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 31+000 - KM 32+000.....	57
Tabel 4.21 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 32+600 - KM 33+000.....	57
Tabel 4.22 Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada KM 32+600 - KM 33+000.....	58
Tabel 4.23 Rekapitulasi Defisiensi Perlengkapan Jalan pada Jalan Soekarno Hatta (STA 24+600 – STA 33+000)	58
Tabel 4.24 Rekapitulasi Defisiensi Perlengkapan Jalan.....	60
Tabel 4.25 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2014.....	60
Tabel 4.26 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2015.....	61
Tabel 4.27 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2016.....	62
Tabel 4.28 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2017	62
Tabel 4.29 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2018	63
Tabel 4.30 Analisis EAN Jalan Soekarno Hatta Tahun 2014-2018.....	64
Tabel 4.31 Deskripsi Potensi Bahaya Akibat Defisiensi Perlengkapan Jalan	66
Tabel 4.32 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Geometrik Jalan KM 24+600 - KM 25+200 (Wujil).....	80
Tabel 4.33 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 24+600 - KM 25+200 (Wujil)	81
Tabel 4.34 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 24+600 - KM 25+200 (Wujil)	82
Tabel 4.35 Kategori Risiko KM 24+600 - KM 25+200 (Wujil).....	83
Tabel 4.36 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Geometrik Jalan KM 25+200 - KM 26+000 (Karangjati)	84

Tabel 4.37 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 25+200 - KM 26+000 (Karangjati)	85
Tabel 4.38 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 25+200 - KM 26+000 (Karangjati)	86
Tabel 4.39 Kategori Risiko KM 25+200 - KM 26+000 (Karangjati)	87
Tabel 4.40 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Geometrik Jalan KM 26+000 - KM 27+000 (Karangjati)	88
Tabel 4.41 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 26+000 - KM 27+000 (Karangjati)	89
Tabel 4.42 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 26+000 - KM 27+000 (Karangjati)	90
Tabel 4.43 Kategori Risiko KM 26+000 - KM 27+000 (Karangjati)	91
Tabel 4.44 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Geometrik Jalan KM 27+000 - KM 28+000 (Bergas Kidul)	92
Tabel 4.45 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 27+000 - KM 28+000 (Bergas Kidul)	93
Tabel 4.46 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 27+000 - KM 28+000 (Bergas Kidul)	94
Tabel 4.47 Kategori Risiko KM 27+000 - KM 28+000 (Bergas Kidul)	95
Tabel 4.48 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Geometrik Jalan KM 28+000 - KM 29+000 (Jatijajar)	96
Tabel 4.49 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 28+000 - KM 29+000 (Jatijajar)	97
Tabel 4.50 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 28+000 - KM 29+000 (Jatijajar)	98
Tabel 4.51 Kategori Risiko KM 28+000 - KM 29+000 (Jatijajar)	99
Tabel 4.52 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Geometrik Jalan KM 29+000 - KM 30+000 (Randugunting)	100
Tabel 4.53 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 29+000 - KM 30+000 (Randugunting)	101
Tabel 4. 54 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 29+000 - KM 30+000 (Randugunting)	102
Tabel 4.55 Kategori Risiko KM 29+000 - KM 30+000 (Randugunting)	103

Tabel 4.56 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Geometrik Jalan KM 30+000 - KM 31+000 (Harjosari)	104
Tabel 4.57 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 30+000 - KM 31+000 (Harjosari)	105
Tabel 4.58 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 30+000 - KM 31+000 (Harjosari)	106
Tabel 4.59 Kategori Risiko KM 30+000 - KM 31+000 (Harjosari).....	107
Tabel 4.60 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Geometrik Jalan KM 31+000 - KM 32+000 (Harjosari)	108
Tabel 4.61 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 31+000 - KM 32+000 (Harjosari)	109
Tabel 4.62 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 31+000 - KM 32+000 (Harjosari)	110
Tabel 4.63 Kategori Risiko KM 31+000 - KM 32+000 (Harjosari).....	111
Tabel 4.64 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Geometrik Jalan KM 32+000 - KM 32+600 (Bawen)	112
Tabel 4.65 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 32+000 - KM 32+600 (Bawen).....	113
Tabel 4.66 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 32+000 - KM 32+600 (Bawen).....	114
Tabel 4.67 Kategori Risiko KM 32+000 - KM 32+600 (Bawen)	115
Tabel 4.68 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Geometrik Jalan STA KM 32+600 - KM 33+000 (Bawen)	116
Tabel 4.69 Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan pada Aspek Harmonisasi Perlengkapan Jalan KM 32+600 - KM 33+000 (Bawen).....	117
Tabel 4.70 Hasil Audit Keselamatan Jalan dan Kategori Risiko KM 32+600 - KM 33+000 (Bawen).....	118
Tabel 4.71 Kategori Risiko KM 32+600 - KM 33+000 (Bawen)	119
Tabel 4.72 Rekapitulasi Nilai Risiko dan Kategori Risiko Jalan.....	120
Tabel 4.73 Usulan Penanganan terhadap Defisiensi Geometrik Jalan	123
Tabel 4.74 Usulan Penanganan terhadap Defisiensi Perlengkapan Jalan	127
Tabel 4.75 Matriks penanganan defisiensi keselamatan infrastruktur jalan	145
Tabel 4.76 Prioritas penanganan defisiensi keselamatan infrastruktur jalan.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	21
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian	23
Gambar 4.1 Lokasi Studi Jalan Soekarno Hatta (STA 24+600 – 33+000).....	36
Gambar 4.2 Visualisasi Segmen 1 (Wujil).....	38
Gambar 4.3 Visualisasi Segmen 2 (Karangjati)	39
Gambar 4.4 Visualisasi Segmen 3 (Bergas Kidul)	39
Gambar 4.5 Visualisasi Segmen 4 (Jatijajar).....	40
Gambar 4.6 Visualisasi Segmen 5 (Randugunting).....	41
Gambar 4.7 Visualisasi Segmen 6 (Harjosari)	41
Gambar 4.8 Visualisasi Segmen 7 (Bawen)	42
Gambar 4.9 Jumlah Kejadian Kecelakaan Jalan Soekarno Hatta Berdasarkan Jenis Kendaraan yang Terlibat	49
Gambar 4.10 Jumlah Kejadian Kecelakaan Jalan Soekarno Hatta Berdasarkan Tipe Tabrakan.....	51
Gambar 4.11 Data Kejadian Kecelakaan berdasarkan Waktu Kejadian Kecelakaan Tahun 2014-2018	52
Gambar 4.12 Perkembangan EAN selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 pada masing–masing STA	65
Gambar 4.13 Rekapitulasi Nilai Risiko dan Kategori Risiko.....	120
Gambar 4.14 Buku Panduan Keselamatan Perjalanan BRT Trans Jateng Kabupaten Semarang	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan <i>Blacksite</i>	153
Lampiran 2. Kecepatan Persentil 85	154
Lampiran 3. Perhitungan Jarak Pandang Henti	155
Lampiran 4. Jarak Pandang Mendahului.....	156
Lampiran 5. Rekapitulasi Volume Lalu Lintas.....	157
Lampiran 6. Data Kecelakaan Jalan Soekarno Hatta Tahun 2014-2018	161
Lampiran 7. Peta Keselamatan Perjalanan BRT Trans Jateng Kabupaten Semarang	187
Lampiran 8. Buku Panduan Keselamatan BRT Trans Jateng Kabupaten Semarang.....	188