

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA**

**ANGKUTAN TRANSJOGJA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Sains  
Terapan Bidang Teknik Keselamatan Otomotif



Oleh :

**Rizky Kasih Prasetyo U**

Notar : 15.II.0119

**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

**TEGAL**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA**

**ANGKUTAN TRANSJOGJA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Sains  
Terapan Bidang Teknik Keselamatan Otomotif



**Oleh :**

**RIZKY KASIH PRASETYO UTOMO**

Notar : 15.II.0119

**PROGRAM STUDI DIV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

**TEGAL**

**2019**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS TINGKAT KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA ANGKUTAN TRANSJOGJA**

Oleh :

**RIZKY KASIH PRASETYO UTOMO**

Notar : 15.II.0119

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan penguji

Pada tanggal: . . . . .

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**(Djarot Suradji, M.M)**  
NIP. 19580725 198703 1 001

**(Yan El Rizal U.D., M.Sc)**

Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif

**(Ethys Pranoto, M.T)**  
NIP. 19800602 200912 1 001

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA ANGKUTAN TRANSJOGJA**

Oleh :

**RIZKY KASIH PRASETYO UTOMO**

Notar : 15.II.0119

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal: .....

Ketua Sidang

**(Yan El Rizal U.D., M.Sc)**

Pengaji 1

Pengaji 2

**(Drs. Tri Handoyo, M.Pd)**  
NIP. 19561222 198503 1 001

**(Dr. Suyitno, M.Pd)**

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif

**(Ethys Pranoto, MT)**  
NIP.19800602 200912 1 001

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Kasih Prasetyo Utomo

Notar : 15.II.0119

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kertas kerja wajib / skripsi saya yang berjudul

### **ANALISIS KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA ANGKUTAN TRANSJOGJA**

adalah hasil karya sendiri dan bukan jiplakan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa kertas kerja wajib saya merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia untuk menanggalkan gelar sarjana sains terapan yang saya peroleh.

Tegal, Agustus 2019

Rizky Kasih Prasetyo Utomo

## **ABSTRAK**

Pada zaman sekarang transportasi adalah salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang digunakan untuk bepergian ke setiap tempat yang ingin dituju mulai dari tempat dekat hingga jauh. Pemprov DIY bekerjasama dengan PT. Anindya Mitra Internasional untuk menyelenggarakan angkutan masal TransJogja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Bis operasional Transjogja rentan mengalami kerusakan terutama pada ban kendaraan yang setiap saat mengalami keausan secara terus menerus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar keausan ban pada kendaraan Transjogja dan kapan penggantian ban yang ideal pada kendaraaan.

Metode yang dibutuhkan untuk mendapatkan data keausan dan penggantian ban kendaraan menggunakan metode analisis dan perhitungan. Untuk mendapatkan data tingkat keausan operasional pada masing-masing jalur yang dilalui secara akurat. Data yang diambil tiangkat keausan pada kendaraan setiap minggu pada masing-masing jalur. Kendaraan yang diambil untuk pengambilan data satu kendaraan pada setiap jalurnya.

Dari metone pengambilan dan pengolahan data diatas mendapatkan hasil pada setiap jalurnya mengalami keausan yang berbeda. Seperti pada jalur 6B yang memiliki tingkat keausannya dalam 1 bulan sebesar 2,05 mm dengan jarak tempuh 6831 km. Dan penggantian ban yang ideal pada jalur tersebut adalah 6,06 bulan dari ban kendaraan yang telah diganti pada hari penggantian tersebut.

**Kata Kunci :** Keausan, Ban, Waktu, dan Jalur

## **ABSTRACT**

In this day and age transportation is one of the primary needs for people who are used to travel to every place they want to go. Provincial Government of DIY helps with PT. Anindya Mitra Internasional to arrange TransJogja mass transportation to meet the needs of the community. Transjogja operational buses are vulnerable to repairing damage to vehicle tires that are constantly being repaired at all times. The purpose of this study is to learn more about tire wear on Transjogja vehicles and at any time ideal tire changes in vehicles.

The method needed to obtain data on wear and replacement of vehicle tires uses analysis and calculation methods. To get operational wear rate data on each path that is traversed accurately. Data taken wear and tear on the vehicle every week on each lane. The vehicle is taken for data collection of one vehicle in each lane.

From the data collection and processing method above, we get different results on each track. As in line 6B which has a level of wear in 1 month of 2.05 mm with a distance of 6831 km. And the ideal tire replacement on the line is 6.06 months from vehicle tires that have been replaced on the day of the replacement.

**Keywords:** Wear, Tires, Time, and Path

## **PERSEMBAHAN**



Puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan serta membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Terima kasih terbesarku untuk Ayah Giman dan Ibu Wagiyani yang selama ini sudah membeskarkan dan berjuang sekutu tenaga untuk pendidikan anak - anaknya juga untuk adik-adikku tersayang Kissi dan Bassor.

Untuk Dosen dan Pengajar yang telah membagikan ilmunya kepada saya. Serta Bapak Djarot Suradji, MM dan Bapak Yan El Rizal U.D., M.Sc yang telah membimbing saya menyelesaikan tugas akhir saya.

Untuk rekan - rekan taruna PKTJ angkatan 26 yang susah seneng bareng dan rekan - rekan TKO yang tak akan terlupakan. Kakak tingkat dan adik tingkat yang selama ini bercengkrama bersama.

Dan untuk semua pihak yang selama empat tahun ini membantu saya dalam hal apapun.

Tetap percaya bahwa Allah punya segalanya.

"SEMUA BISA TERJADI DENGAN DOA DAN USAHA, JANGAN PERNAH MENYERAH AKAN COBAAN YANG DIBERIKAN OLEHNYA KARENA COBAAN ITU AKAN SEMAKIN MENGUATKAN KITA, SANG MAHA KUASA MEMBERIKAN COBAAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS HAMBANYA"

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang maha Esa, karena limpahan berkah dan rahmat-Nya peneliti dapat menyusun tugas akhir dengan judul "ANALISIS TINGKAT KEAUSAN BAN YANG TERJADI PADA ANGKUTAN TRANSJOGJA (STUDI KASUS DI PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL)". Penelitian ini merupakan tugas akhir Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi demi meningkatkan sistem perawatan dan perbaikan kendaraan di bengkel kendaraan distribusi PT. Anindya Mitra Internasional.

Peneliti menyadari akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang peneliti miliki, sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, penelitian, maupun dalam susunan kata yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti sangat berhadap kritik, saran atau masukan yang membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan tugas akhir ini. Atas tersusunnya tugas akhir ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Syafeq Jamhari, M. Pd selaku Direktur PKTJ;
2. Bapak Ethys Pranoto, M.T selaku Ketua Jurusan Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif;
3. Bapak Djarot Suradji, M.M selaku Dosen Pembimbing tugas akhir 1;
4. Bapak Yan El Rizal U.D., M.Sc selaku Dosen Pembimbing tugas akhir 2;
5. Ayah, ibu, dan adik-adik tersayang yang selalu memberikan dorongan, baik spiritual maupun material untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini;
6. Saudara-saudara seperjuangan Taruna/i Teknik Keselamatan Otomotif Angkatan IV;
7. Seluruh Rekan-rekan Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
8. Seluruh *staff*/ pegawai PT. Anindya Mitra Internasional;

9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Untuk perbaikan kedepan, peneliti sangat mengharapkan dan menyambut baik segala masukan, saran dan kritik terhadap tugas akhir ini. Akhir kata peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat diteruskan hingga menjadi tugas akhir dengan hasil yang bermanfaat.

Tegal, Agustus 2019

Peneliti

Rizky Kasih Prasetyo Utomo

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>PERSEMPAHAN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	3
<b>1.3 Rumusan Masalah.....</b>	3
<b>1.4 Tujuan Penelitian.....</b>	3
<b>1.5 Batasan Masalah.....</b>	3
<b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>	3
<b>1.7 Penelitian Terdahulu.....</b>	4
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	5
<b>BAB II .....</b>	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
<b>2.1 Pengertian BAN.....</b>	7
<b>2.2 Konstruksi BAN .....</b>	7
2.2.1. Carcass.....	8
2.2.2. Tread.....	8
2.2.3. Breaker.....	8
2.2.4. Side wall .....	8

2.2.5. Belt .....	8
2.2.6. Bead.....	9
<b>2.3 Jenis-Jenis Ban .....</b>	<b>9</b>
2.3.1. Menurut Penyusunan Ply-Cord.....	9
2.3.2. Menurut Cara Menyimpan Udara.....	10
<b>2.4 Kode Pada Ban.....</b>	<b>11</b>
<b>2.5 Kerusakan Pada Ban .....</b>	<b>13</b>
<b>2.6 Jalan.....</b>	<b>17</b>
2.6.1 Pengertian Jalan .....	17
2.6.2 Jenis Perkerasan Jalan.....	17
2.6.3 Fungsi Lapis Perkerasan .....	20
<b>2.7 Rute.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>24</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Diagram Alir .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>25</b>
3.3.1. Observasi Langsung .....	25
3.3.2. Observasi tidak langsung .....	26
<b>BAB IV.....</b>	<b>27</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
<b>4.1 Loksai Penelitian.....</b>	<b>27</b>
4.1.1. Tempat Penelitian .....	27
4.1.2. Peta Wilayah .....	27
<b>4.2 Analisis dan Perhitungan Keausan Ban Pada Bis TransJogja .....</b>	<b>29</b>
4.2.1 Pengecekan Ban .....	29
4.1.2. Pengumpulan Data.....	29
4.1.3. Analisis Data.....	34
<b>4.3 Perhitungan Penggantian Ban.....</b>	<b>46</b>
<b>4.4 Rekomendasi perusahaan .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>50</b>

<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	50
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	50
<b>5.2. Saran.....</b>	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	52
<b>LAMPIRAN .....</b>	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Penelitian Relevan .....	4
Tabel IV 1 Keausan Pada Jalur 4A .....	30
Tabel IV 2 Keausan Pada Jalur 4B .....	31
Tabel IV 3 Keausan Pada Jalur 5A .....	31
Tabel IV 4 Keausan Pada Jalur 5B .....	31
Tabel IV 5 Keausan Pada Jalur 6A .....	32
Tabel IV 6 Keausan Pada Jalur 6B .....	32
Tabel IV 7 Keausan Pada Jalur 7 .....	32
Tabel IV 8 Keausan Pada Jalur 8 .....	33
Tabel IV 9 Keausan Pada Jalur 9 .....	33
Tabel IV 10 Keausan Pada Jalur 10 .....	33
Tabel IV 11 Keausan Pada Jalur 11 .....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Kontruksi Ban Kendaraan.....	7
Gambar II. 2 Ban Radial dan Ban Bias .....	9
Gambar II. 3 Ban Type Tube .....	10
Gambar II. 4 Ban Type Tubeless.....	11
Gambar II. 5 Tabel Index Berat Ban .....	12
Gambar II. 6 Tabel Kecepatan Pada Ban.....	12
Gambar II. 7 Simbol TWI Pada Ban.....	13
Gambar II. 8 Pemasangan Ban .....	14
Gambar II. 9 Ban Kendaraan Benjol .....	14
Gambar II. 10 Keausan Ban Samping .....	15
Gambar II. 11 Keausan Ban Dalam Atau Luar.....	15
Gambar II. 12 Keausan Ban Berbulu.....	16
Gambar II. 13 Keausan Ban Tidak Merata .....	16
Gambar II. 14 Keausan Akibat Sudur Chember .....	17
Gambar II. 15 Lapisan Pada Jalan .....	18
Gambar II. 16 Lapisan Perkerasan Jalan Lentur .....	18
Gambar II. 17 Lapisan Perkerasan Jalan Kaku .....	19
Gambar II. 18 Lapisan Perkerasan Jalan Komposit .....	19
Gambar II. 19 Rute Transjogja .....	22
Gambar II. 20 Permukaan Jalan Pada Yang Dilewati .....	22
Gambar II. 21 Permukaan Jalan Pada Yang Dilewati .....	22
Gambar II. 22 Operasional Bis Transjogja .....	23
Gambar III. 1 Diagram Alir .....	24
Gambar IV 1 Peta Wilayah Pool Transjogja .....	27
Gambar IV 2 Gerbang Depan Pool Transjogja.....	28
Gambar IV 3 Kantor Operasional Transjogja.....	28
Gambar IV 4 Bengkel Transjogja.....	28
Gambar IV 5 Penggantian ban kendaraan .....	29
Gambar IV 6 Diagram Jalur 4A.....	36

Gambar IV 7Diagram Jalur 4B.....	37
Gambar IV 8Diagram Jalur 5A.....	38
Gambar IV 9Diagram Jalur 5B.....	39
Gambar IV 10Diagram Jalur 6A.....	40
Gambar IV 11Diagram Jalur 6B.....	41
Gambar IV 12Diagram Jalur 7.....	42
Gambar IV 13Diagram Jalur 8.....	43
Gambar IV 14 Diagram Jalur 9.....	44
Gambar IV 15 Diagram Jalur 10 .....	45
Gambar IV 16 Diagram Jalur 11 .....	46