

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
KABUPATEN JEPARA



Disusun oleh:

Feri Adi Saputra	: 17.III.0431
Estetika Dwi Nugraheni	: 17.III.0372
Yoga Tri Nugroho	: 17.III.0451

PROGRAM STUDI
DIPLOMA III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2020

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEPARA





Disusun oleh :

Feri Adi Saputra	: 17.III.0431
Estetika Dwi Nugraheni	: 17.III.0372
Yoga Tri Nugroho	: 17.III.0451

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal :

Kasi UPT PKB Kabupaten Jepara  FATHUL ULUM, SH Penata Tk.1/gol (IIIId) NIP.19691203 199603 1 003	Pembimbing Lapangan  ABDUL MUID, A.Ma PKB., ST Penata Tk.1/gol (IIIId) NIP. 19681026 199503 1 002
--	---

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
KABUPATEN JEPARA

Disusun oleh :

Feri Adi Saputra	: 17.III.0431
Estetika Dwi Nugraheni	: 17.III.0372
Yoga Tri Nugroho	: 17.III.0451

Telah disetujui oleh :

Hari/Tanggal :

Pembimbing 1



Djarot Suradji, S.IP., M.M.

Penata/gol (III/c)

NIP. 19580725 1987031001

Pembimbing 2



R. Arief Novianto, S.T, M.Sc

Penata Tk. I/gol (III/d)

NIP. 19741129 2006041001

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor

Pipit Rusmandani, S.ST., M.T.

Penata Muda Tk. I/gol (III/b)

NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
KABUPATEN JEPARA

disusun oleh :

Feri Adi Saputra : 17.III.0431
Estetika Dwi Nugraheni : 17.III.0372
Yoga Tri Nugroho : 17.III.0451

Telah diseminarkan :
Tanggal : 12 Juni 2020

Penguji 1

Tanda Tangan

Djarot Suradji, S.IP., M.M.
NIP. 19580725 198703 1 001



Penguji 2

Tanda tangan

Dr. Agus Sahri, MT
NIP. 19560808 198003 1 021



Penguji 3

Tanda tangan

Dr. Drs. Budhy Harioto, M.M.
NIP. 19560106 198603 1 001



Mengetahui :

Ketua Program Studi
Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor


Pipit Rusmandani, S.ST., MT
NIP. 19850605 200812 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Feri Adi Saputra	(17.III.0431)
	Estetika Dwi N	(17.III.0372)
	Yoga Tri Nugroho	(17.III.0451)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil Laporan Praktek Kerja Profesi 2 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara adalah hasil karya kami sendiri dan bukan jiplakan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa laporan praktek kerja profesi 2 kami merupakan jiplakan, maka kami bersedia untuk menerima konsekuensi yang ada.

Jepara, Maret 2020

Penyusun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga kami dapat menyelesaikan Praktik Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara dan sekaligus menyusun serta menyelesaikan laporan Praktik Kerja Profesi.

Penyusunan laporan hasil praktek kerja profesi ini melalui proses pengamatan dan keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor selama 5 minggu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Profesi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, atas bimbingan kami menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Deni Hendarko, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
3. Bapak Fathkul Ulum, SH selaku Kepala Seksi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Ibu Pipit Rusmandani S,ST., M.T selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Bapak Djarot Suradji, S.IP., M.M dan Bapak R. Arief Novianto, S.T, M.Sc selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Profesi;
6. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari atas keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Profesi 2 masih terdapat banyak kekurangan. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun penyusun harapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Pada akhirnya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jepara, April 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI 2.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	3
I.3 Manfaat.....	3
I.4 Ruang Lingkup	4
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	4
I.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi	7
II.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.....	7
II.2.1 Lokasi	7
II.2.2 Jumlah sistematika.....	9
II.3 Kelembagaan	9
II.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.....	9

II.3.2 Struktur organisasi	10
II.3.3 Sumber daya manusia	17
II.4 Metode Kegiatan	18
II.4.1 Bagan Alir	18
II.4.2 Pengumpulan data dan analisis data	19
II.4.3 Jadwal kegiatan	19
BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR..	22
III.1 Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	22
III.1.1 Standar Pelayanan (Komitmen Pelayanan)	22
III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan	23
III.1.3 Penanganan Pengaduan	23
III.1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat	24
III.1.5 Papan Informasi atau Media Informasi	28
III.1.6 Rencana Pelaporan Kepada Dirjendat	29
III.2 Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	29
III.2.1 Sarana dan Prasarana Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	29
III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan	38
III.2.3 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji	41
III.2.4 Prosedur Kalibrasi Alat Uji	41
III.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	42

III.3.1 Kebijakan, Peraturan, atau Tata Tertib berkaitan dengan K3.....	42
III.3.2 K3 <i>Hospitality</i> (K3 Gedung).....	42
III.3.3 Alat Pelindung Diri (beserta Spesifikasinya).....	43
III.4 Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	43
BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKP	44
IV.1 Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	44
IV.2 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	47
IV.3 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	50
IV.4 Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	50
IV.5 Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	51
IV.6 Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	51
BAB V	52
V.1 Kesimpulan	52
V.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan.....	4
Tabel II.1 Jumlah Kendaraan Wajib Uji	9
Tabel II.2 Sumber Daya Manusia	17
Tabel II.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi	19
Tabel III.1 Standar Pelayanan.....	22
Tabel III.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	25
Tabel III.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel III.4 nilai rata-rata unsur pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara tahun 2019.....	26
Tabel III.5 Data Alat Uji Teknis UPT PKB Kabupaten Jepara	32
Tabel III.6 Data Alat Bantu Uji UPT PKB Kabupaten Jepara	34
Tabel III.7 Ambang Batas	38
Tabel IV.1 Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	44
Tabel IV.2 Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Wilayah Administratif Kabupaten Jepara	8
Gambar II.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	16
Gambar II.3 Bagan Alir Pelaksanaan PKP	18
Gambar III.1 Papan informasi biaya Retribusi	28
Gambar III.2 Papan Informasi	28
Gambar III.3 Gedung Pengujian.....	29
Gambar III.4 Bangunan gedung administrasi	29
Gambar III.5 Tempat parkir roda dua	30
Gambar III.6 Lapangan parkir kendaraan bermotor	30
Gambar III.7 Layout Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	31
Gambar III.8 Kamar Mandi/WC	35
Gambar III.9 Ruang Tunggu	35
Gambar III.10 Tempat Ibadah	36
Gambar III.11 Kantin	36
Gambar III.12 Pendingin Ruangan / AC	37
Gambar III.13 Bangunan Gedung uji	37