

**LAPORAN MAGANG 1**  
**SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN**  
**KABUPATEN SEMARANG**



Disusun oleh:

Aditya Dani Firdausi : 21031031  
Belvalina Tera Maida : 21031006  
Lelly Nur Andjani : 21031016  
Muhammad Isro Dwianto : 21031019  
Rizki Hermawan Wibowo : 21031052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG 1  
SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN  
KABUPATEN SEMARANG**



Disusun oleh:

Aditya Dani Firdausi : 21031031  
Belvalina Tera Maida : 21031006  
Lelly Nur Andjani : 21031016  
Muhammad Isro Dwianto : 21031019  
Rizki Hermawan Wibowo : 21031052

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal : 3. Oktober 2023

Pengawas Satuan Layanan Terminal

Pembimbing Lapangan



**Imron, SH**

**NIP. 197403261996031003**



**Imron, SH**

**NIP. 197403261996031003**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN MAGANG**  
**SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN**  
**KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh:

Aditya Dani Firdausi : 21031031  
Belvalina Tera Maida : 21031006  
Lelly Nur Andjani : 21031016  
Muhammad Isro Dwianto : 21031019  
Rizki Hermawan Wibowo : 21031052

Telah disetujui oleh:

Tanggal : 3 Oktober 2023

Pembimbing



**Siti Shofiah, S.si, M.sc**

**NIP. 198909192019022001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Diploma III Teknologi Otomotif



**Ethys Pranoto, S.T, M.T**

**NIP. 198006022009121001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG**  
**SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BAWEN**  
**KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh:

Aditya Dani Firdausi : 21031031  
Belvalina Tera Maida : 21031006  
Lelly Nur Andjani : 21031016  
Muhammad Isro Dwianto : 21031019  
Rizki Hermawan Wibowo : 21031052

Telah diseminarkan:

Tanggal : 3 Oktober 2023

Penguji 1

Tanda tangan

**Siti Shofiah, S.si, M.Sc**  
**NIP. 198909192019022001**

Penguji 2



Tanda tangan

**Imron, S.H**  
**NIP. 197403261996031003**



Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Diploma III Teknologi Otomotif



**Ethys Pranoto, S.T. M.T**  
**NIP. 198006022009121001**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Dani Firdausi : 21031031  
Belvalina Tera Maida : 21031006  
Lelly Nur Andjani : 21031016  
Muhammad Isro Dwianto : 21031019  
Rizki Hermawan Wibowo : 21031052

Program Studi : D-III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "*Laporan Magang 1 Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang*" bersifat asli atau original bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa laporan magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Semarang, 3 Oktober 2023

Tim Penyusun,



Aditya Dani Firdausi

Notar. 21031031



Belvalina Tera Maida

Notar. 21031006



Lelly Nur Andjani

Notar. 21031016



Muhammad Isro

Dwianto

Notar. 21031019



Rizki Hermawan Wibowo

Notar. 21031052

## **DAFTAR ISI**

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Manfaat.....	4
1.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 1 .....	4
1.6. Sistematika Penulisan Laporan .....	5
BAB II .....	7
GAMBARAN UMUM .....	7
II.1. Sejarah dan Perkembangan Terminal Tipe A Bawen .....	7
II.2. Profil Terminal Tipe A Bawen.....	8
II.3. Tipe dan Kelas Terminal Tipe A Bawen.....	9
II.4. Kelembagaan Terminal Tipe A Bawen .....	11
II.5. Jam Operasional Terminal Tipe A Bawen .....	15
II.6. Fungsi Pelayanan Angkutan Umum .....	16
II.7 Fasilitas Terminal .....	17
BAB III.....	21
SISTEM LAYANAN UNIT TERMINAL .....	21
III.1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe A Bawen .....	21
III.2 Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal .....	33
III. 3. Penerapan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor .....	38
BAB IV .....	41
HASIL PELAKSANAAN MAGANG 1.....	41

IV.1. Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan ( <i>Rampcheck</i> ) .....	41
IV.2. Rekapitulasi Data Produksi Bus .....	47
IV.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Terminal .....	53
IV.4. Fasilitas di Terminal Tipe A Bawen .....	54
BAB V .....	66
KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
V.1. Kesimpulan .....	66
V.2. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	70

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Jadwal Pelaksanaan Magang 1 .....	4
<b>Tabel II.1</b> Total Kios di Terminal Tipe A Bawen.....	9
<b>Tabel II.2</b> Daftar Pegawai di Terminal Tipe A Bawen .....	14
<b>Tabel II.3</b> Pelayanan Trayek Angkutan Penumpang Umum .....	16
<b>Tabel II.4</b> Rata-Rata Produksi Harian Kendaraan dan Penumpang Bulan September 2023 .....	17
<b>Tabel III.1</b> Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Ketersediaannya di Terminal Tipe A Bawen .....	24
<b>Tabel III.2</b> Kesesuaian SOP dan SPM dengan Pemeriksaan di Lapangan .....	34
<b>Tabel IV.1</b> Tabel Hasil <i>Rampcheck</i> .....	42
<b>Tabel IV.2</b> Sampel Acak Hasil Rekapitulasi Data Produksi Bus.....	49
<b>Tabel V.1</b> Rekapitulasi <i>Rampcheck</i> bulan September 2023 .....	66



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I.1</b> Lokasi Magang 1 TTA Bawen.....	5
<b>Gambar II.1</b> Struktur Organisasi.....	11
<b>Gambar II.2</b> Sketsa dan Lokasi Terminal Tipe A Bawen .....	19
<b>Gambar II.3</b> Denah Terminal Tipe A Bawen .....	20
<b>Gambar III.1</b> Blanko Inspeksi <i>Rampcheck</i> .....	<b>40</b>
<b>Gambar IV.1</b> Pemeriksaan KP dan Buku Uji Kendaraan Bus .....	45
<b>Gambar IV.2</b> Pemeriksaan Teknis Bagian Depan Kendaraan .....	46
<b>Gambar IV.3</b> Pemeriksaan Teknis Dalam Dan Kondisi Ban Kendaraan.....	46
<b>Gambar IV.4</b> Pencatat Rekapitulasi Produksi Bus .....	52
<b>Gambar IV.5</b> Pos Pengawasan dan Keamanan.....	55
<b>Gambar IV.6</b> Anjungan Kedatangan .....	<b>55</b>
<b>Gambar IV.7</b> Pintu Masuk Shelter .....	<b>56</b>
<b>Gambar IV.8</b> Kantin.....	<b>56</b>
<b>Gambar IV.9</b> Toilet.....	<b>57</b>
<b>Gambar IV.10</b> Loket Tiket.....	<b>57</b>
<b>Gambar IV.11</b> Ruang Laktasi.....	<b>58</b>
<b>Gambar IV.12</b> Ruang Tunggu Fasilitas Kesehatan .....	<b>58</b>
<b>Gambar IV.13</b> Anjungan Keberangkatan.....	<b>59</b>
<b>Gambar IV.14</b> Mushola.....	<b>60</b>
<b>Gambar IV.15</b> Rambu Pintu Masuk Pengunjung .....	<b>61</b>
<b>Gambar IV.16</b> Rambu Pejalan Kaki .....	<b>61</b>
<b>Gambar IV.17</b> Rambu Pintu Masuk Bus .....	<b>61</b>
<b>Gambar IV.18</b> Rambu Jalur Bus.....	<b>62</b>
<b>Gambar IV.19</b> Rambu Anjungan Kedatangan .....	<b>62</b>
<b>Gambar IV.20</b> Rambu Arah Bus.....	<b>63</b>
<b>Gambar IV.21</b> Rambu Anjungan Keberangkatan.....	<b>63</b>