

**LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN**



Disusun oleh :

Olivia Chairunnisa	: 21031023
Alin Lutfiah Hargi Saputri	: 21031033
Kevin Cristian Tarihoran	: 21031045
Nurul Muzakki Rihhadatul `Aisy	: 21031051

**PROGRAM DIPLOMA III
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2023**

LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN



Disusun oleh :

Olivia Chairunnisa : 21031023
Alin Lutfiah Hargi Saputri : 21031033
Kevin Cristian Tarihoran : 21031045
Nurul Muzakki Rihhadatul 'Aisy : 21031051

Mengetahui dan mengesahkan :

Klaten, 26 September 2023

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal
Tipe A Ir. Soekarno Klaten,



Marjono, S.H., M.M.
NIP. 19701117 199503 1 002

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL MAGANG I
DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN**

Disusun oleh :

Olivia Chairunnisa	: 21031023
Alin Lutfiah Hargi Saputri	: 21031033
Kevin Cristian Tarihoran	: 21031045
Nurul Muzakki Rihhadatul 'Aisy	: 21031051

Telah disetujui oleh :


Klaten, 26 September 2023

Dosen Pembimbing,



R. Arief Novianto, S.T., M.Sc.
NIP. 19741129 200604 1 001

Koordinator Lapangan,



Saryana A.Md., T.E.
NIP.19760107 200604 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Teknologi Otomotif,



Ethys Pranoto, S.T., M.T.
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL MAGANG I
DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN

Disusun oleh :

Olivia Chairunnisa	: 21031023
Alin Lutfiah Hargi Saputri	: 21031033
Kevin Cristian Tarihoran	: 21031045
Nurul Muzakki Rihhadatul 'Aisy	: 21031051

Telah diseminarkan:
Klaten, 26 September 2023


Penguji



R. Arief Novianto, S.T., M.Sc.
NIP. 19741129 200604 1 001

Tanda Tangan

Penguji 2,



Saryana A.Md., T.E.
NIP.19760107 200604 1 001

Tanda Tangan

Mengetahui:
Ketua Program Studi Teknologi Otomotif,



Ethys Pranoto, S.T., M.T.
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini

Nama (Notar) : Olivia Chairunnisa : 21031023
: Alin Lutfiah Hargi Saputri : 21031033
: Kevin Cristian Tarihoran : 21031045
: Nurul Muzakki Rihhadatul 'Aisy : 21031051

Program Studi : D-III Terknologi Otmotif

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Magang I dengan judul "LAPORAN MAGANG I DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Hasil Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Klaten, 26 September 2023

Tim Penyusun,



Alin Lutfiah Hargi Saputri
Notar. 21031033



Kevin Cristian Tarihoran
Notar. 21031045



Nurul Muzakki Rihhadatul 'Aisy
Notar. 21031051



Olivia Chairunnisa
Notar. 21031023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang I yang berjudul "LAPORAN MAGANG I DI TERMINAL TIPE A IR. SOEKARNO KLATEN" selama kurang lebih 1(satu) bulan, dari tanggal 4 September 2023 hingga 30 September 2023 tanpa suatu halangan apapun dengan tepat waktu.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak I Made Suartika, ATD., M. Eng. Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak R. Arief Novianto, S.T., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang terus memberikan masukan pada penulis hingga penulis menyelesaikan laporan ini;
4. Bapak Marjono, S.H., M.M., selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir. Soekarno Klaten;
5. Bapak Saryana A.Md.,T.E., selaku Pembimbing Lapangan;
6. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Klaten, 26 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined..iv
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined..v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
I.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
I.2. Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
I.3. Manfaat	Error! Bookmark not defined.
I.4. Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBAR UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
II.1. Sejarah dan Perkembangan Lokasi (instansi)	Error! Bookmark not defined.
II.2. Profil (instansi).....	Error! Bookmark not defined.
II.3. Kelembagaan	Error! Bookmark not defined.
II.4. Standar Fasilitas Terminal	Error! Bookmark not defined.
II.5. Fasilitas Terminal Ir.Soekarni Klaten	Error! Bookmark not defined.
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL...	Error! Bookmark not defined.
III.1. Alur Pengaduan di Terminal Ir. Soekarno	Error! Bookmark not defined.
III.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Error! Bookmark not defined.

III.3. Sumber Daya Manusia di Terminal Ir. Soekarno **Error! Bookmark not defined.**

III.4. Struktur *Rampcheck* di Terminal Ir. Soekarno **Error! Bookmark not defined.**

III.5. Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Error! Bookmark not defined.**

III.6. Prosedur Pemeriksaan Kendaraan Bermotor **Error! Bookmark not defined.**

III.7. Rincian Kegiatan di Terminal Ir soekarno **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA **Error!**

Bookmark not defined.

IV.1. Kebijakan terkait K3 **Error! Bookmark not defined.**

IV.2. Peraturan atau Tata Tertib terkait K3 **Error! Bookmark not defined.**

IV.3. Alat Pelindung Diri **Error! Bookmark not defined.**

IV.4. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

V.1. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

V.2. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor .. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III. 2 Rincian Kegiatan *Rampcheck*..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur organisasi BPT.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 2 Struktur organisasi Terminal.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 3 Jalur Penyebrangan pejalan kaki...	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 4 Rambu Rambu	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 5 Petunjuk jalur Evakuasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 6 APAR.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 7 Pos Pelayanan Kesehatan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 8 Ruang <i>Rampcheck</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 9 Bengkel	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 10 Pos Keamanan	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 11 Informasi kontak	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 12 Jadwal Bus.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 13 Kantor induk	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 14 Ruang tunggu penumpang	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 15 Toilet.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 16 Kantin.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 17 Ruang istirahat supir.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 18 <i>Smoking Area</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 19 <i>Drainase</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 20 Ruang layanan informasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 21 Tempat pengisian daya	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 22 Area parkir.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 23 Kursi Roda	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 24 Ruang Laktasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 1 Sosial Media <i>Instagram</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 2 Sosial Media	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 3 Sosial Media	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 4 Alur Proses	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 5 Hasil Persentasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 6 Hasil Persentasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 7 Menghentikan Bus.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 8 Pemeriksaan	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 9 Mendata.....	Error! Bookmark not defined.

Gambar III. 10 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 11 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 12 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 13 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 14 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 15 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 16 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 17 Alat..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 18 *Safety Belt*..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 19 Pengecekan Kursi **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 20 Pengecekan **Error! Bookmark not defined.**
Gambar III. 21 APAR..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar V. 1 Denah Titik Lokasi **Error! Bookmark not defined.**