

LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE



Disusun oleh :

1. Hendra Alfian Syahputra : 21031012
2. Khoirudin Wicaksono : 21031015
3. Edwin Rahman Syah Dewa : 21031040
4. Fatila Az Zahra Azmi : 21031042
5. Nur Azizah Elsa Hasanah : 21031050

PROGRAM DIPLOMA III

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

TEGAL

2023

LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE



Disusun oleh :

1. Hendra Alfian Syahputra : 21031012
2. Khoirudin Wicaksono : 21031015
3. Edwin Rahman Syah Dewa : 21031040
4. Fatila Az Zahra Azmi : 21031042
5. Nur Azizah Elsa Hasanah : 21031050

Mengetahui dan Mengesahkan

Tanggal : 29 September 2023

Koordinator Satuan Pelayanan

TTA Pondok Cabe

Noval Irawan, S.AP

NIP.19841124 200502 1 001

Koordinator Lapangan

Naufal Farizqi Fayyadhiansyah, A.Md.T.

NIP.19990526 202210 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE

disusun oleh :

Hendra Alfian Syahputra : 21031012
Khoirudin Wicaksono : 21031015
Edwin Rahman Syah Dewa : 21031040
Fatila Az Zahra Azmi : 21031042
Nur Azizah Elsa Hasanah : 21031050

Telah disetujui oleh :


Tanggal : 29 September 2023

Dosen Pembimbing 1



Dr. I Made Suraharta, S.SiT., M.T.
NIP.19771205 200003 1 002

Dosen Pembimbing 2



Naufal Farizqi Fayyadhiansyah, A.Md.T.
NIP.19990526 202210 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Teknologi Otomotif



Ethys Pranoto, M.T
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE

Disusun oleh :

Hendra Alfian Syahputra : 21031012
Khoirudin Wicaksono : 21031015
Edwin Rahman Syah Dewa : 21031040
Fatila Az Zahra Azmi : 21031042
Nur Azizah Elsa Hasanah : 21031050

Telah diseminarkan:

Tanggal: 29 September 2023

Penguji 1

Dr. I Made Suraharta, S.SiT., M.T.
NIP.19971205 200003 1 002

Tanda tangan



Penguji 2

Naufal Farizqi Fayyadhiansyah, A.Md.T.
NIP.19990526 202210 1 001

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma III Teknologi Otomotif



Ethys Pranoto, S.T., M.T.
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendra Alfian Syahputra : 21031012
2. Khoirudin Wicaksono : 21031015
3. Edwin Rahman Syah Dewa : 21031040
4. Fatila Az Zahra Azmi : 21031042
5. Nur Azizah Elsa Hasanah : 21031050

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul "LAPORAN HASIL MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Tangerang Selatan, 29 September 2023

Tim Penyusun,



Hendra Alfian Syahputra
Notar : 21031012

Khoirudin Wicaksono
Notar : 21031015



Edwin Rahman Syah Dewa
Notar : 21031040



Nur Azizah Elsa Hasanah
Notar : 21031050



Fatila Az Zahra Azmi
Notar : 21031042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang I yang berjudul "LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE", tanpa suatu halangan apapun dengan tepat waktu. Laporan Magang I ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak I Made Suartika, A.TD., M. Eng. Sc. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
2. Bapak Dr. I Made Suraharta, S.Si.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 1
3. Bapak Ethys Pranoto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
4. Bapak Noval Irawan S.A.P. selaku Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang Selatan
5. Bapak Naufal Farizqi Fayyadhiansyah A.Md.T. selaku Pembimbing Lapangan Terminal Tipe A Pondok Cabe
6. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Tangerang Selatan, 27 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE	i
LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A PONDOK CABE.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.3 Tujuan	4
I.4 Manfaat	4
I.5 Tempat Pelaksanaan Magang I.....	5
I.6 Waktu Pelaksanaan Magang I	5
I.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM	7
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal.....	7
II.2 Profil Terminal Pondok Cabe	8
II.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Terminal Tipe A.....	8
II.2.2 Kebijakan dan Sasaran	9
II.3 Kelembagaan	10
II.3.1 Struktur Organisasi	10

II.4	Tugas dan Fungsi	12
II.4.1	Deskripsi Ruang Lingkup.....	12
II.4.2	Sumber Daya Manusia	15
II.5	Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	25
II.5.1	Layout Terminal Tipe A Pondok Cabe	26
BAB III	SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	34
III.1	Sistem Administrasi Terminal	34
III.1.1	Mekanisme Pelayanan di Terminal Pondok Cabe.....	35
III.1.2	Standar Pelayanan Kedatangan Bus	37
III.1.3	Standar Pelayanan Ruang Informasi	38
III.1.4	Standar Pelayanan Pemeriksaan Kendaraan (Rampcheck).....	38
III.1.5	Standar Pelayanan Inklusif (Disabilitas, Ramah Anak, Lansia , Ibu Hamil, dan Menyusui).....	39
III.2.	Sistem Operasional Terminal.....	40
III.2.1	Pencatatan Produktifitas Kedatangan dan Keberangkatan Bus	40
III.2.2	Prosedur Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	37
III.2.3	SOP Terminal Tipe A Pondok Cabe	44
III.3	Analisis Hasil Kegiatan.....	58
III.3.1	Kegiatan Rampcheck	58
III.3.2	Kegiatan Pengaturan lalu lintas	70
III.3.3	Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus dan Penumpang	73
BAB IV	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	75
IV.1.	Pemenuhan Ketentuan Perundang - undangan.....	75
IV.2.	Prosedur Identifikasi Risiko.....	78
IV.3.	Analisis K3 dan Pengendalian Risiko	79
IV.4.	Penerapan Tanggap Darurat.....	82
IV.5.	Identifikasi Sumber Bahaya.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
V.1 Kesimpulan	84
V.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Waktu Pelaksanaan Magang.....	5
Tabel II. 1 Daftar Pegawai Terminal Tipe A Pondok Cabe	19
Tabel III. 1 Kesesuaian SOP di Lapangan dengan Pedoman Rampcheck	39
Tabel III.6 Standar Pelayanan Kesehatan	
Tabel III. 7 Standar Pelayanan Ruang Tunggu	61
Tabel III. 8 Standar Pelayanan Inklusif.....	61
Tabel III. 9 Kegiatan Rampcheck.....	60
Tabel III. 10 Data Rampcheck.....	64
Tabel III. 11 Temuan Rampcheck.....	69
Tabel III. 12 Temuan Pengaturan Lalu Lintas	72
Tabel IV. 1 Data PO Bus Yang Sudah dan Belum Menerapkan SMK PAU	76
Tabel IV. 2 Hasil Analisis Penilaian dan Pengendalian Risiko	79
Tabel V. 1 Item Pemeriksaan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Lokasi Terminal Tipe A Pondok Cabe	5
Gambar II. 1	Terminal Tipe A Pondok Cabe	7
Gambar II. 2	Struktur Pegawai	11
Gambar II. 3	Layout Terminal Tipe A Pondok Cabe.....	25
Gambar II. 4	Ruang Tunggu Penumpang	27
Gambar II. 5	Ruang Kantor Terminal	27
Gambar II. 6	Ruang Pembelian Tiket	28
Gambar II. 7	Shelter Bus	28
Gambar II. 8	Media Informasi	28
Gambar II. 9	Tempat Parkir Kendaraan	29
Gambar II. 10	Tempat Pengendapan Bus.....	29
Gambar II. 11	Fasilitas Peribadatan	29
Gambar II. 12	Fasilitas Toilet.....	30
Gambar II. 13	Fasilitas Kesehatan	30
Gambar II. 14	Fasilitas Laktasi	30
Gambar II. 15	Fasilitas Perambuan.....	31
Gambar II. 16	Pos Pengendalian Operasional	31
Gambar II. 17	Fasilitas Keamanan	32
Gambar II. 18	Fasilitas APAR	32
Gambar II. 19	Scan Absensi Pegawai.....	32
Gambar II. 20	Troli	33
Gambar II. 21	Loker	33
Gambar III. 1	Alur Pelayanan Penumpang.....	
Gambar III. 2	Alur Kendaraan Masuk.....	
Gambar III. 3	Pemeriksaan dokumen kendaraan.....	40
Gambar III. 4	Kegiatan Penginputan Data	
Gambar III. 5	WEB SIASATI	
Gambar III. 6	Pelaksanaan Rampcheck.....	58
Gambar III. 7	Pelaksanaan rampcheck.....	59
Gambar III. 8	Pemberhentian Bus untuk di inspeksi	59

Gambar III. 9	Pemeriksaan lampu-lampu bagian depan.....	59
Gambar III. 10	Pemeriksaan wiper.....	60
Gambar III. 11	Pemeriksaan kondisi ban	60
Gambar III. 12	Pemeriksaan lampu-lampu bagian belakang.....	60
Gambar III. 13	Pemeriksaan dokumen pengemudi dan kendaraan	61
Gambar III. 14	Pemeriksaan palu pemecah kaca	61
Gambar III. 15	Pemeriksaan safety belt.....	61
Gambar III. 16	Pemeriksaan pintu darurat.....	62
Gambar III. 17	Pemeriksaan di kabin pengemudi.....	62
Gambar III. 18	Pemeriksaan kesesuaian tempat duduk	62
Gambar III. 19	Diagram laik dan tidak laik jalan	66
Gambar III. 20	Jumlah item yang tidak laik jalan.....	67
Gambar III. 21	Kaca Depan Retak.....	68
Gambar III. 22	Lampu tambahan.....	68
Gambar III. 23	Kursi Penumpang lepas	69
Gambar III. 24	Tidak terdapat lantai tangga	69
Gambar III. 25	Ban vulkanisir.....	70
Gambar III. 26	Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas.....	70
Gambar III. 27	Kendaraan melanggar	71
Gambar III. 28	Kendaraan melanggar	71
Gambar III. 29	Kendaraan melanggar	72
Gambar III. 30	Penindakan Kendaraan Yang Melanggar	72
Gambar III. 31	Data Produksi Terminal Tipe A Pondok Cabe September 2023 ...	
Gambar III. 32	Grafik jumlah Bus dan Penumpang	74