

LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA



Disusun Oleh:

Astiti	: 20.02.2064
Dhevandra Bayu Pamungkas	: 20.02.2068
Muhamad Adrik Satrio Laksono	: 20.02.1044
Shafirza Annisa	: 20.02.1056

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2023

LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA



Disusun Oleh:

Astiti	: 20.02.2064
Dhevandra Bayu Pamungkas	: 20.02.2068
Muhamad Adrik Satrio Laksono	: 20.02.1044
Shafirza Annisa	: 20.02.1056

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal : *20 November 2023*

Division Head
Human Resources Development

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno Yuliani'.

Retno Yuliani

Pembimbing Lapangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wisnu Bayu Pratama'.

Wisnu Bayu Pratama

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA

Disusun Oleh:

Astiti	: 20.02.2064
Dhevandra Bayu Pamungkas	: 20.02.2068
Muhamad Adrik Satrio Laksono	: 20.02.1044
Shafirza Annisa	: 20.02.1056

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 26 februari 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Dr. Setya Wijayanta, M.T.
NIP. 198105222008121002



Faris Humami, M.Eng.
NIP. 199011102019021002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Faris Humami, M.Eng.
NIP. 199011102019021002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA

Disusun Oleh:

Astiti	: 20.02.2064
Dhevandra Bayu Pamungkas	: 20.02.2068
Muhamad Adrik Satrio Laksono	: 20.02.1044
Shafirza Annisa	: 20.02.1056

Telah diseminarkan oleh:

Tanggal: 26 Februari 2024

Ketua Seminar

Tanda Tangan

Dr. Setya Wijavanta, M.T.
NIP. 198105222008121002
Penguji 1



Tanda Tangan


Faris Humami, M.Eng.
NIP. 199011102019021002
Penguji 2



Tanda Tangan

Wisnu Bayu Pratama

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Faris Humami, M.Eng.
NIP. 199011102019021002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astiti : 20.02.2064
Dhevandra Bayu Pamungkas : 20.02.2068
Muhamad Adrik Satrio Laksono : 20.02.1044
Shafirza Annisa : 20.02.1056
Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang 1 dengan judul "LAPORAN MAGANG I DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Purwakarta, 20 November 2023

Tim Penyusun,



Dhevandra Bayu Pamungkas
Notar. 20.02.2068



Astiti
Notar. 20.02.2064



Muhamad Adrik Satrio Laksono
Notar. 20.02.1044



Shafirza Annisa
Notar. 20.02.1056

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan ridhoNya, kami dapat menyelesaikan Magang I hingga penyusunan laporan ini. Adapun penyusunan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 8 Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak I Made Suartika, ATD., M.Eng. Sc selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Faris Humami, M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahannya mengenai kegiatan magang.
3. Dr. Setya Wijayanta, M.T. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah smemberikan banyak waktu dan dukungan untuk memberikan saran dan arahan penulisan kegiatan Magang I;
4. Bapak Joko Purwanto Selaku *Executive Officer* yang telah mengizinkan melaksanakan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
5. Bapak Wingky Kurniawan Selaku *Executive Officer* yang telah mengizinkan dan membimbing selama melaksanakan magang di *Engineering* dan *Quality Assurance*;
6. Ibu Retno Yuliani selaku *Division Head Humans Resourch Development* yang telah sebagai pengawas selama pelaksanaan magang di PI. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
7. Bapak Prihantoro Pamungkas selaku *Division Head Engineering* yang telah mengizinkan melaksanakan magang di divisi *Engineering*.
8. Bapak M surya selaku *Departemen Head* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di *Vehicle Development Department*;
9. Bapak Joezanova selaku *Division Head Corporate External Affair Division* yang telah mengizinkan melaksanakan magang di divisi *Corporate External Affair*;

10. Bapak Andi Tauji selaku *Departemen Head* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di *Corporate External Departemen*;
11. Bapak T. Probo W. selaku *Division Head* yang telah mengizinkan melaksanakan magang di divisi *Quality Assurance*;
12. Bapak Danu Ponco *Departemen Head* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Departemen *Material Vehicle Quality Audit*;
13. Bapak Yusmardi *Departemen Head* yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di departemen *Quality Planning*;
14. Bapak Wisnu Bayu Pratama selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kegiatan Magang I di perusahaan PT.HMMI;
15. Seluruh tenaga pengajar prodi Teknologi Rekayasa otomotif atas ilmu yang diberikan selama proses belajar;
16. Seluruh *Staff* PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia, atas waktu dan kerjasama selama proses pengumpulan data;
17. Bapak dan Ibu kami serta seluruh keluarga yang tak henti – hentinya memberikan dukungan dan doa;
18. Rekan – rekan Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Angkatan XI yang telah mendukung proses Magang I sampai selesai.

Susunan laporan Magang I ini sudah dibuat sebaik – baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami akan dengan senang hati membuka diri untuk menyempurnakan lebih lanjut di kemudian hari.

Purwakarta, 20 November 2023

Ketua Kelompok

Dhevandra Bayu Pamungkas

Notar. 20.02.2068

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
I.1 Latar Belakang	15
I.2 Tujuan.....	16
I.3 Manfaat	16
I.4 Ruang lingkup	17
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	17
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM.....	19
II.1 Sejarah dan perkembangan lokasi.....	19
II.2 Profil perusahaan.....	20
II.3 Kelembagaan	21
II.4 Fasilitas Perusahaan	24
II.5 Metode Kegiatan	39
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	52
III.1 Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	52
III.2 Tahapan Proses Produksi di PT HMMI	66

III.3 Hasil Produk Unit Kendaraan PT HMMI	74
III.4 Sertifikasi Uji Varian Kendaraan Bermotor.....	85
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG	90
IV.1 Kegiatan CCCF (<i>Completely Check Completely Find Out</i>)	90
IV.2 Produksi Tahun 2023	104
IV.3 Analisa Sertifikasi Uji Varian.....	105
IV.4 Kesesuaian Implementasi Kegiatan di PT HMMI.....	115
BAB V PENUTUP.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kegiatan Magang	51
Tabel IV. 1 Stop Six	90
Tabel IV. 2 Penilaian Standar Frekuensi Terpapar Bahaya	91
Tabel IV. 3 Penilaian Kemungkinan Penyebab Cedera	91
Tabel IV. 4 Penilaian Tingkat Cedera	93
Tabel IV. 5 Level Bahaya	94
Tabel IV. 6 Penilaian Level Risiko Temuan Bahaya Pada Lemari Dokumen	96
Tabel IV. 7 Penilaian Level Risiko Temuan Bahaya Pada Kabel Stop Kontak	98
Tabel IV. 8 Penilaian Level Risiko Temuan Pada Kabel Kipas di SQA	99
Tabel IV. 9 Penilaian Level Risiko Temuan Pada Gagang Pel	101
Tabel IV. 10 Total Produksi Tiga Bulan	104
Tabel IV. 11 Komparasi Spesifikasi Teknis Unit Bus Standar dan Unit Varian .	108
Tabel IV. 12 Komparasi Spesifikasi Teknis Truk standar dan Varian.....	112
Tabel IV. 13 Implementasi SMK3 di PT HMMI	115
Tabel IV. 14 Implementasi Pemeriksaan Kendaraan di PT HMMI.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Logo PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia.....	21
Gambar II. 2	Struktur Organisasi PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia ...	22
Gambar II. 3	Alat Pelindung Diri	24
Gambar II. 4	Mesin Presensi Karyawan	26
Gambar II. 5	Mesin <i>Forklift</i>	26
Gambar II. 6	Truk pengangkut Barang Produksi.....	27
Gambar II. 7	<i>Automated Guided Vehicle</i>	27
Gambar II. 8	<i>Towing</i>	28
Gambar II. 9	<i>Hoist Electric</i>	28
Gambar II. 10	<i>Computer Numerical Control</i>	29
Gambar II. 11	<i>Rail Guided Vehicle</i>	29
Gambar II. 12	Mobil Pemadam Kebakaran	30
Gambar II. 13	Mobil Ambulan	30
Gambar II. 14	Pos Satpam.....	31
Gambar II. 15	Masjid	31
Gambar II. 16	Area <i>Oasis</i>	31
Gambar II. 17	Kantin	33
Gambar II. 18	Klinik.....	33
Gambar II. 19	Kantor	33
Gambar II. 20	<i>Safety Dojo</i>	34
Gambar II. 21	<i>Area unloading and loading</i>	34
Gambar II. 22	<i>Line Small Truk</i>	35
Gambar II. 23	<i>Line Medium Truk</i>	35
Gambar II. 24	<i>Line Bus</i>	36
Gambar II. 25	<i>Warehouse</i>	36
Gambar II. 26	<i>Quality control Vehicle</i>	37
Gambar II. 27	<i>Shipping Quality Audit</i>	37
Gambar II. 28	<i>Stockyard</i>	38
Gambar II. 29	<i>Hino Engine Plant</i>	38
Gambar II. 30	Bagan Alir	39
Gambar II. 31	Senam Pagi.....	41
Gambar II. 32	<i>Briefing Engineering Division</i>	41

Gambar II. 33 <i>Briefing Quality Assurance Division</i>	42
Gambar II. 34 <i>Briefing Corporate External Division</i>	42
Gambar II. 35 <i>Briefing Quality Planning Department</i>	43
Gambar II. 36 <i>Kegiatan Training</i>	44
Gambar II. 37 <i>Seriichi</i>	45
Gambar II. 38 <i>Genba di Stockyard</i>	45
Gambar II. 39 <i>Drawing Side Guard</i>	46
Gambar II. 40 <i>Pemilihan Unit oleh BPLJSKB</i>	46
Gambar II. 41 <i>Cek Kesesuaian Penerapan Aturan Baru</i>	47
Gambar II. 42 <i>Distribusi Poster CSR</i>	48
Gambar III. 1 <i>Flowchart Tahapan CCCF</i>	65
Gambar III. 2 <i>Tahapan Proses Produksi</i>	67
Gambar III. 3 <i>Area Logistik</i>	67
Gambar III. 4 <i>Area Welding</i>	68
Gambar III. 5 <i>Painting</i>	68
Gambar III. 6 <i>Area Unpacking</i>	69
Gambar III. 7 <i>Trimming</i>	69
Gambar III. 8 <i>Area Machining</i>	70
Gambar III. 9 <i>Unit Assy</i>	70
Gambar III. 10 <i>Sub Assy</i>	71
Gambar III. 11 <i>Frame Station</i>	71
Gambar III. 12 <i>Final Inspection</i>	72
Gambar III. 13 <i>Hino LDT XZU309R</i>	75
Gambar III. 14 <i>Hino LDT XZU349R</i>	75
Gambar III. 15 <i>Hino LDT XZU359R</i>	76
Gambar III. 16 <i>Hino LDT XZU349</i>	77
Gambar III. 17 <i>Hino MDT FG8J</i>	78
Gambar III. 18 <i>Hino MDT FL8J</i>	78
Gambar III. 19 <i>Hino MDT FM8J</i>	79
Gambar III. 20 <i>Hino MDT FM2P</i>	80
Gambar III. 21 <i>Hino MDT SG8J</i>	80
Gambar III. 22 <i>Bus XZU720R</i>	81
Gambar III. 23 <i>Bus XZU730R</i>	82
Gambar III. 24 <i>Bus AK8J</i>	83

Gambar III. 25 Bus RK8J.....	83
Gambar III. 26 Bus RM8J	84
Gambar IV. 1 Lemari Dokumen Sulit Terbuka	95
Gambar IV. 2 Peringatan Pada Lemari Dokumen di <i>Office</i>	96
Gambar IV. 3 Kabel Stop Kontak Terbuka.....	97
Gambar IV. 4 Menutup Kabel Dengan Solatip Hitam	97
Gambar IV. 5 Kabel Kipas Masih Tertancap.....	99
Gambar IV. 6 Pasang Peringatan disekitar Stop Kontak.....	99
Gambar IV. 7 Gagang Pel Tanpa Grip.....	100
Gambar IV. 8 Penanggulangan Sementara Menutup Grip	101
Gambar IV. 9 Pengukuran Dimensi Kendaraan	105
Gambar IV. 10 Pengukuran Dimensi Oleh pihak Dirjen Perhubungan Darat ..	106
Gambar IV. 11 Landasan Mobil Bus	106
Gambar IV. 12 Tampak Depan Unit Bus Standar	107
Gambar IV. 13 Tampak Depan Unit Bus Varian.....	108
Gambar IV. 14 <i>Chassis Tractor Head</i>	111
Gambar IV. 15 Ban Truk FM2PL2B-MGJ	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemeriksaan Kendaraan.....	121
Lampiran 2 <i>Smoke Test</i>	122
Lampiran 3 Kegiatan CCCF (<i>Completely Check Completely Find Out</i>).....	123
Lampiran 4 Contoh Lembar Laporan CCCF	124
Lampiran 5 Sertifikat Uji Tipe Bus XZU359R-HRMRBD1	125
Lampiran 6 Sertifikat Uji Tipe Truk FM2PL2B-MGJ	126
Lampiran 7 <i>Check Sheet</i>	127
Lampiran 8 Bukti Persetujuan Seminar Magang 1	128