

**LAPORAN MAGANG 2**  
**DI PERUM DAMRI CABANG LAMPUNG**



Disusun oleh :

Farhan Aryadinatha : 20.02.1017  
Muhammad Destri Zalliandi : 20.02.1027  
Rifaldi Yuliandri : 20.02.1052

**PROGAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2024**

**LAPORAN MAGANG 2**  
**PERUM DAMRI CABANG LAMPUNG**



Disusun oleh :

Farhan Aryadinatha : 20.02.1017  
Muhammad Destri Zallandi : 20.02.1027  
Rifaldi Yuliandri : 20.02.1052

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 2 Maret 2024

Asisten Manager Usaha

Manager Teknik

a.m

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agung Sakti Arifandi". Above the signature, the letters "a.m" are written.

Agung Sakti Arifandi Amd.LLAJ

NIK. 9618120371

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Singgih Setyono Z Arifin".

Singgih Setyono Z Arifin

NIK. 811311952

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN MAGANG II  
DI PERUM DAMRI CABANG LAMPUNG**

Disusun oleh :

Farhan Aryadinatha : 20.02.1017  
Muhammad Destri Zalliandi : 20.02.1027  
Rifaldi Yuliandri : 20.02.1052

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 1 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif

Dosen Pembimbing



Ery Muthoria, ST.,MT  
NIP. 198307042009121004



Sugiyarto, M.Pd  
NIP. 198501072008121003

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG 2  
DI PERUM DAMRI CABANG LAMPUNG**

Disusun oleh :

Farhan Aryadinatha : 20.02.1017  
Muhammad Destri Zalliandi : 20.02.1027  
Rifaldi Yuliandri : 20.02.1052

Telah diseminarkan :

Tanggal 2 Maret 2023

Pengaji 1

**Sugiyarto M.Pd**

**NIP. 198501072008121003**

Pengaji 2


**Agung Sakti Arifandi Amd.LLA]**

**NIK. 9618120371**

Tanda tangan

Tanda tangan

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif



**Ery Muthoriq, ST.,MT**

**NIP. 198307042009121004**

## **HALAMAN PENYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farhan Aryadinatha : 20.02.1017

Muhammad Destri Zalliandi : 20.02.1027

Rifaldi Yuliandri : 20.02.1052

Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang 2 ini bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 2 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Lampung, 1 Maret 2024

Tim Penyusun,



Farhan Aryadinatha

Notar. 20.02.1017



Muhammad Destri Zalliandi

Notar. 20.02.1027



Rifaldi Yuliandri

Notar. 20.02.1052

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 8 Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses magang dan penyusunan laporan ini, terutama kepada :

1. Ibu dan bapak kami selaku orang tua dan pembimbing pertama kami;
2. Bapak I Made Suartika, ATD, M.Eng.SC selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
3. Bapak Sugiyarto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, serta dukungan untuk memberikan saran, arahan dan bimbingan selama Magang;
4. Bapak Ery Muthoriq, ST.,MT selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
5. Ibu Listawati, SE. selaku General Manager Perum Damri Cabang Lampung yang telah mengizinkan kami untuk magang di Perum Damri Cabang Lampung;
6. Bapak Agung Sakti Arif selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat;
7. Seluruh tenaga pengajar jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
8. Seluruh staff karyawan Perum Damri Cabang Lampung atas waktu dan Kerjasama selama pelaksanaan magang dan proses pengumpulan data;
9. Rekan-rekan angkatan XXXI Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang ikut serta mendukung dalam proses magang II sampai selesai.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat teruntuk kita semua. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, apabila ada kritik dan saran apapun yang membangun mengenai laporan ini, dengan senang hati kami akan terima.

Lampung, 1 Maret 2024



Tim Magang 2

Perum Damri Cabang

Lampung

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Ruang Lingkup .....	2
I.3    Tujuan.....	2
I.4    Manfaat Penelitian.....	2
I.5    Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	3
I.6    Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
II.1    Sejarah Singkat Perum Damri .....	5
II.2    Profil Perum Damri Cabang Lampung .....	6
II.2.1    Visi, Misi, dan Tata nilai .....	6
II.2.2    Trayek DAMRI lampung .....	7
II.2.3    Daftar Agen Perum Damri Cabang Lampung Antar Kota Dalam Provinsi .....	8
II.2.4    Kelembagaan perum DAMRI .....	9
II.2.5    Fasilitas Prasarana.....	11
<b>BAB III SISTEM OPERASIONAL DAN TEKNIK .....</b>	<b>18</b>
III.1    Segmentasi Bisnis Damri Cabang Lampung.....	18
III.1.1    Segment Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).....	18
III.1.2    Segment Antar Kota Dalam Provinsi.....	19
III.1.3    Segment Perintis.....	21
III.1.4    Segment Angkutan Transit dan Paket .....	22
III.2    Pelaksanaan Operasional Perjalanan Bus .....	23
III.2.1    SOP Sebelum Armada Beroperasi .....	23
III.2.2    SOP Selama Armada Beroperasi .....	28
III.2.3    SOP Sesudah Armada Beroperasi .....	29

III.3	Standar Fasilitas Perbengkelan di Perum DAMRI.....	33
<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG .....</b>	<b>39</b>	
IV.1	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.....	39
IV.1.1	Elemen 1 Komitmen dan Kebijakan .....	39
IV.1.2	Elemen 2 Pengorganisasian .....	42
IV.1.3	Elemen 3 Manajemen Bahaya dan Risiko .....	45
IV.1.4	Elemen 4 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan .....	48
IV.1.5	Elemen 5 Dokumentasi dan Data .....	50
IV.1.6	Elemen 6 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan .....	52
IV.1.7	Elemen 7 Tanggap Darurat.....	54
IV.1.8	Elemen 8 Pelaporan Kecelakaan Internal .....	56
IV.1.9	Elemen 9 Monitoring dan Evaluasi.....	57
IV.1.10	Elemen 10 Pengkuran Kinerja .....	59
IV.2	Manajemen Perawatan Kendaraan .....	60
IV.2.1	Pemeriksaan Kendaraan Harian (Rutin) .....	61
IV.2.3	Pemeliharaan Berkala (Preventif) .....	64
IV.2.4	Pemeliharaan Korektif .....	65
IV.2.5	Pemeliharaan Keseluruhan ( <i>Overhaul</i> ).....	66
IV.2.6	Permintaan Suku Cadang .....	67
IV.3	Evaluasi Manajemen Perawatan Pada Perum Damri Cabang Lampung.....	71
IV.3.1	Perbaikan Fasilitas Cuci Bus.....	71
IV.3.2	Perbaikan Fasilitas Pencucian Alat Operasional Teknis..	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>	
V.1	Kesimpulan .....	74
V.2	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Akhlik BUMN .....	6
Tabel II.2	Trayek DAMRI Lampung .....	7
Tabel II.3	Daftar Agen AKDP Perum DAMRI Lampung.....	8
Tabel III.1	Segment AKAP DAMRI Cabang Lampung.....	18
Tabel III.2	Segment AKDP DAMRI Cabang Lampung .....	19
Tabel III.3	Segment Perintis DAMRI Cabang Lampung.....	21
Tabel III.4	Dimensi Line Service .....	33
Tabel III.5	Jarak Depan Line Service .....	35
Tabel IV.1	Penilaian Elemen 1 Komitmen dan Kebijakan .....	39
Tabel IV.2	Penilaian Elemen 2 Pengorganisasian .....	43
Tabel IV.3	Penilaian Elemen 3 Manajemen Bahaya dan Risiko .....	46
Tabel IV.4	Penilaian Elemen 4 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan .....	48
Tabel IV.5	Penilaian Elemen 5 Dokumentasi dan Data.....	51
Tabel IV.6	Penilaian Elemen 6 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan .....	52
Tabel IV.7	Penilaian Elemen 7 Tanggap Darurat.....	54
Tabel IV.8	Penilaian Elemen 8 Pelaporan Kecelakaan Internal.....	56
Tabel IV.9	Penilaian Elemen 9 Monitoring dan Evaluasi .....	58
Tabel IV.10	Penilaian Elemen 10 Pengukuran Kinerja.....	60
Tabel IV.11	Daftar Kecelakaan seluruh Perum DAMRI .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1	Angkutan DAMRI Generasi Pertama.....	5
Gambar II.2	Struktur Organisasi Damri Lampung .....	9
Gambar II.3	Pos Satpam .....	11
Gambar II.4	ATM.....	11
Gambar II.5	Parkiran Tamu .....	12
Gambar II.6	Parkiran Pegawai .....	12
Gambar II.7	Lapangan Apel.....	13
Gambar II.8	Ruang Manajer Teknik.....	13
Gambar II.9	Gudang Sparepart.....	14
Gambar II.10	Aula .....	14
Gambar II.11	Musholla.....	15
Gambar II.12	Dapur.....	15
Gambar II.13	Kasir .....	16
Gambar II.14	Tempat Cuci Bus .....	16
Gambar III.1	Armada Bus AKAP Perum DAMRI Lampung .....	19
Gambar III.2	Peta Digital AKAP Trayek Bandar Lampung - Gambir.....	19
Gambar III.3	Armada Bus AKDP Perum DAMRI Lampung.....	20
Gambar III.4	Peta Digital AKDP Trayek Rajabasa – Labuhan Maringgai .....	21
Gambar III.5	Armada Bus Perintis Perum DAMRI Lampung .....	21
Gambar III.6	Peta Digital Perintis Trayek Rajabasa - Jabung .....	22
Gambar III.7	Armada Angkutan Transit dan Paket.....	22
Gambar III.8	Formulir AT/3 .....	24
Gambar III.9	STNK Kendaraan.....	25
Gambar III.10	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	25
Gambar III.11	Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	26
Gambar III.12	Surat Perintas Dinas Angkutan (AP/1).....	27
Gambar III.13	Laporan Muatan Bus (AP/1) .....	27
Gambar III.14	Formulir AT/4 .....	30
Gambar III.15	AP/1 Setelah Operasi.....	31
Gambar III.16	AP/2 Setelah Operasi.....	31
Gambar III.17	Rekap Penerimaan Setoran .....	32
Gambar III.18	AP/3 .....	32
Gambar III.19	Dimensi Line Service .....	34

Gambar III.20	Jarak Depan Line Service .....	35
Gambar III.21	Contoh Line Perbaikan Body .....	36
Gambar III.22	Contoh Tempat Pencucian Suku Cadang .....	36
Gambar III.23	Ukuran Tempat Cuci Bus .....	38
Gambar IV.1	Visi, Misi, dan Nilai Perum DAMRI .....	40
Gambar IV.2	Dokumentasi Penandatanganan Komitmen Bersama .....	40
Gambar IV.3	Komitmen Keselamatan Insan Damri.....	41
Gambar IV.4	Kebijakan Keselamatan Perum Damri.....	41
Gambar IV.5	Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan kepada jajaran manajemen cabang bandar lampung.....	42
Gambar IV.6	Struktur Organisasi Perum Damri Cabang Bandar Lampung ....	43
Gambar IV.7	Bagan Tim Tanggap darurat Damri Cabang Lampung.....	44
Gambar IV.8	SOP Pengadaan SDM Baru Perum Damri .....	45
Gambar IV.9	Sosialisasi dan Workshop Hazard Identification dan Risk Assessment Perum Damri Cabang Bandar Lampung .....	46
Gambar IV.10	Matriks Penilaian Bahaya dan Risiko .....	47
Gambar IV.11	Kontrol resiko Di Area Kerja.....	47
Gambar IV.12	Kontrol Resiko di Area Kerja .....	47
Gambar IV.13	Standar Fasilitas Perbengkelan Perum Damri .....	49
Gambar IV.14	Fasilitas Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan.....	49
Gambar IV.15	Fasilitas Penyimpanan Suku Cadang.....	50
Gambar IV.16	Tempat Pencucian Kendaraan.....	50
Gambar IV.17	SOP Perawatan Kendaraan .....	50
Gambar IV.18	Data Surat Perintah Dinas .....	51
Gambar IV.19	Daftar Muatan Bus.....	52
Gambar IV.20	Prosedur Pelaksanaan Kompetensi dan Pelatihan .....	53
Gambar IV.21	Seleksi Driver Bus Sekaligus Pelatihan .....	54
Gambar IV.22	SOP Penanganan Keadaan Darurat dan Krisis .....	55
Gambar IV.23	Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.....	55
Gambar IV.24	Prosedur Pelaporan Kecelakaan Internal.....	56
Gambar IV.25	Formulir Laporan Kecelakaan Kendaraan .....	57
Gambar IV.26	Form Ketidaksesuaian Dengan Prosedur .....	58
Gambar IV.27	Tindakan Perbaikan yang Harus di Lakukan .....	59
Gambar IV.28	Formulir AT/3.....	62
Gambar IV.29	Formulir AT/4.....	63

Gambar IV.30	Alur Perawatan Berkala Kendaraan .....	64
Gambar IV.31	Laporan Service Preventif Kendaraan .....	65
Gambar IV.32	Flowchart Overhaul.....	67
Gambar IV.33	Surat Pesanan Barang AT/1.....	68
Gambar IV.34	Bukti Permintaan Barang.....	68
Gambar IV.35	Bukti Barang Keluar .....	70
Gambar IV.36	Form Bukti Barang Masuk.....	71
Gambar IV.37	Pencucian Komponen Bus di Tempat Cuci Komponen .....	72
Gambar IV.38	Pembersihan komponen di Perum Damri Lampung .....	73
Gambar IV.39	Contoh Tempat Pencucian Suku Cadang Dan Peralatan Perbaikan Kendaraan .....	73