

**LAPORAN
MAGANG II
DI PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA**



Disusun oleh:

Christiyanto Sanggalangi	:	20011009
Enggar Aprilia Tresna Aji	:	20013067
Muhammad Rifqi Irfani	:	20011047
Rehan Firdaus	:	20013083

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2024**

LAPORAN MAGANG I
DI PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA



Disusun oleh:


Christiyanto Sanggalangi	:	20011009
Enggar Aprilia Tresna Aji	:	20013067
Muhammad Rifqi Irfani	:	20011047
Rehan Firdaus	:	20013083

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal:


Manager Umum & SDM,

Koordinator Lapangan,



Listin Ismiati Fachma

NIP. 212405641



Ahmad Ardi Santoso, S.T

NIP. 172010931

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG II
DI PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA**

Disusun oleh:

Christiyanto Sanggalangi	:	20011009
Enggar Aprilia Tresna Aji	:	20013067
Muhammad Rifqi Irfani	:	20011047
Rehan Firdaus	:	20013083

Telah disetujui oleh:

Tanggal:

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi



I Made Suartika, A.TD, M.Eng.Sc.

NIP. 196602281989031001



Rizal Aprianto, M.T.

NIP. 199104152019021005

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG II
DI PT KRESNA KUSUMA DYANDRA MARGA**

Disusun oleh:

Christiyanto Sanggalangi	:	20011009
Enggar Aprilia Tresna Aji	:	20013067
Muhammad Rifqi Irfani	:	20011047
Rehan Firdaus	:	20013083

Telah diseminarkan:

Tanggal:

Penguji 1

Tanda tangan



I Made Suartika, A.TD, M.Eng.Sc.

NIP. 196602281989031001

Penguji 2

Tanda tangan



Ahmad Ardi Santoso, S.T

NIP. 172010931

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Rizal Aprianto, M.T.
NIP. 199104152019021005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Redacted]

Notar : [Redacted]

Program Studi : Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa laporan Magang II dengan judul "Laporan Magang II di Dinas PT Kresna Kusuma Dyandra Marga" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Jakarta, 01 April 2023

Tim Pernyataan,



Christiyanto Sanggalangi

Notar. 20011009



Enggar Aprilia Tresna Aji

Notar. 20013067



Muhammad Rifqi Irfani

Notar. 20011047



Rehan Firdaus

Notar. 20013083

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia dan taufik hidayah-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan magang yang berjudul "**Laporan Magang II Di PT Kresna Kusuma Dyandra Marga**" dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan proposal penelitian ini masih banyak mengalami kendala dan hambatan, namun dengan ridho Allah SWT melalui bantuan, bimbingan dan Kerjasama dari berbagai pihak, kendala dan hambatan yang dihadapi dapat diatasi. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, I Made Suartika A.TD., M.Eng.Sc. selaku direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan baik selama kegiatan penyusunan Laporan Magang I ini.
2. Bapak Rizal Aprianto, M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bapak Aris Mujiono selaku Presiden Direktur PT Kresna Kusuma Dyandra Marga yang telah menerima dengan baik dan memberikan arahan pada saat pelaksanaan magang.
4. Ahmaad Ardi Santoso, S.T selaku Koordinator lapangan pelaksanaan magang yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan serta membantu dalam penyusunan Laporan Magang ini.
5. Kepada semua pegawai PT Kresna Kusuma Dyandra Marga yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan serta membantu dalam proses penyelesaian Laporan Magang.
6. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian Laporan Magang ini.

Akhirnya, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Laporan Magang ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Ruang Lingkup.....	2
I.3. Tujuan	3
I.4. Manfaat.....	3
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	4
I.6. Metode Kegiatan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
II.1. Profil Lokasi Magang	6
II.2. Struktur Organisasi	9
II.3. Tugas dan Fungsi	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	18
III.1. Deskripsi Pekerjaan Taruna	18
III.1.1. Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Taruna Selama Magang ..	18
III.1.2. Keterlibatan Taruna dalam Kegiatan Operasional Jalan Tol.....	19
III.2. Proses Operasional Jalan Tol	25
III.3. Peran BUJT Meningkatkan Kualitas Layanan.....	34

III.4. Pengelolaan Keuangan	34
III.5. Pencapaian Taruna	35
III.5.1. Profil Keselamatan Jalan.....	35
III.5.2. Analisis Kejadian Kecelakaan	38
III.5.3. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan	43
III.5.4. Kondisi Jalan dan Perlengkapannya.....	45
III.5.5. Data Kinerja Lalu Lintas	52
III.5.6. Kecepatan Kendaraan	56
III.5.7. Kecepatan Angin	57
III.5.8. Aquaplaning	60
III.5.9. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan	60
III.5.10. <i>Road Hazard Mapping</i>	92
III.6. Tantangan dan Pembelajaran	94
III.6.1. Tantangan	94
III.6.2. Pembelajaran	94
BAB IV PENUTUP	95
IV.1. Kesimpulan.....	95
IV.2. Saran	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Seksi Ruas Tol Becakayu	7
Tabel III-1 Standar Minimum Pelayanan Pertolongan/Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan.....	32
Tabel III-2 Unit Pelayanan Jalan Tol Becakayu.....	32
Tabel III-3 Tingkat Kecelakaan per Panjang Jalan	36
Tabel III-4 Indeks Fatalitas Per Kendaraan Terdaftar.....	37
Tabel III-5 Case Fatality Rate.....	38
Tabel III-6 Penyebab Kecelakaan Tahun 2019-2023.....	42
Tabel III-7 Tipe Kecelakaan 2019-2023	42
Tabel III-8 Waktu Kejadian kecelakaan Tahun 2019-2023.....	43
Tabel III-9 Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan di Jalur A TOL Becakayu.....	44
Tabel III-10 Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan di Jalur B TOL Becakayu.....	45
Tabel III-11 Nilai EMP Kendaraan	53
Tabel III-12 Volume Lalu Lintas Per Segmen	53
Tabel III-13 Volume Lalu Lintas Persegmen.....	55
Tabel III-14 Faktor Penyusuaian Kapasitas Jalan Tol	56
Tabel III-15 Perhitungan Kapasitas Jalan Tol	56
Tabel III-16 Rata-Rata Kecepatan Mobil Penumpang	56
Tabel III-17 Rata-Rata Kecepatan Kendaraan Sedang	57
Tabel III-18 Kecepatan Angin Disekitar Ruas Tol BECAKAYU	57
Tabel IV-1 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan KM 6 A	62
Tabel IV-3 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan KM 6 B	68
Tabel IV-4 Penyebab Kecelakaan KM 6 B.....	71
Tabel IV-5 Penyebab, Cuaca, dan Kronologi Kecelakaan KM 7 B	72
Tabel IV-6 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan KM 7 B	75
Tabel IV-7 Faktor Penyebab Kecelakaan KM 7 B.....	78
Tabel IV-8 Penyebab, Cuaca, dan Kronologi Kecelakaan	78
Tabel IV-9 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan KM 8 B	81
Tabel IV-10 Penyebab Kecelakaan KM 8 B	83
Tabel IV-11 Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan KM 10 A	87
Tabel IV-12 Penyebab Kecelakaan KM 10 A	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Denah Ruas Jalan Tol Becakayu.....	7
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	9
Gambar III.1 Kegiatan Inspeksi Marka dan Rambu.....	20
Gambar III.2 Kegiatan Pengecekan Expansion Joint	20
Gambar III.3 Kegiatan Patroli	21
Gambar III.4 Pelaksanaan Layanan Lalu Lintas di Senkom	22
Gambar III.5 Pengenalan dan Perbaikan Alat Evakuasi	23
Gambar III.6 Pengecekan Reflektifitas Rambu	24
Gambar III.7 Pelaksanaan Monitoring Pekerjaan SFO	25
Gambar III.8 Proses Pemeliharaan Rambu dan marka jalan	26
Gambar III.9 Scrapping dan Filling Aspal.....	27
Gambar III.10 Pemeliharaan Expansion Joint.....	28
Gambar III.11 Kendaraan Patroli Jalan Raya.....	28
Gambar III.12 Kendaraan Derek Gratis	29
Gambar III.13 Kendaraan Ambulans	30
Gambar III.14 Kendaraan Patroli Jalan Tol	30
Gambar III.15 Kendaraan Rescue	31
Gambar III.16 Data Pendapatan Ruas Tol Becakayu.....	34
Gambar III.17 Grafik Kejadian Kecelakaan Tahun 2019	39
Gambar III.18 Grafik Kejadian Kecelakaan Tahun 2020	39
Gambar III.19 Grafik Kejadian Kecelakaan Tahun 2021	40
Gambar III.20 Grafik Kejadian Kecelakaan Tahun 2022	41
Gambar III.21 Grafik Kejadian Kecelakaan Tahun 2023	41
Gambar III.22 Bahu Dalam dan Bahu Luar	46
Gambar III.23 Drainase	46
Gambar III.24 Lansekap Jalan Tol Becakayu.....	47
Gambar III.25 Rambu Larangan	49
Gambar III.26 Rambu Peringatan	49
Gambar III.27 Rambu Petunjuk dan Perintah.....	49
Gambar III.28 Marka Tepi Jalan	50
Gambar III.29 Marka Garis Putus-Putus	50

Gambar III.30 Warning Light.....	51
Gambar III.31 Lampu Penerangan Jalan Umum	51
Gambar III.32 Patok Kilometer	52
Gambar III.33 Diagram Total Volume Lalu Lintas	54
Gambar III.34 Diagram Volume Lalu Lintas Harian	54
Gambar III.35 Pengamatan Kecepatan Angin.....	58
Gambar III.36 Wind Barrier Di Jalan	59
Gambar III.37 Rambu Peringatan angin kencang	59
Gambar III.38 Ilustrasi Aquaplanning.....	60
Gambar III.39 Penampang Melintang KM 6 A.....	61
Gambar III.40 Road Accident Mapping KM 6 A.....	62
Gambar III.41 Penyebab Kecelaakaan KM 6 A.....	65
Gambar III.42 Penampang Melintang KM 6 B.....	67
Gambar III.43 Road Accident Mapping KM 6 B.....	68
Gambar III.44 Penampang Melintang KM 7 B.....	74
Gambar III.45 Road Accident Mapping KM 7 B.....	75
Gambar III.46 Penampang Melintang KM 8 B.....	80
Gambar III.47 Road Accident Mapping KM 8 B.....	80
Gambar III.48 Penampang Melintang KM 10 A.....	86
Gambar III.49 Road Accident Mapping KM 10 A.....	86
Gambar III.50 Road Hazard Mapping Tol Becakayu KM 1-5.....	92
Gambar III.51Road Hazard Mapping Tol Becakayu KM 5-9.....	93
Gambar III. 52 Road Hazard Mapping Tol Becakayu KM 9-13.....	93
Gambar III. 53 Road Hazard Mapping Tol Becakayu KM 13-16	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengecekan Reflektifitas Rambu	98
Lampiran 2 Pengecekan Reflektifitas Marka	98
Lampiran 3 Pengecekan SPM Jalan Tol	99
Lampiran 4 Pengecekan SPM Jalan Tol	99
Lampiran 5 Pengecekan SPM Jalan Tol	100