

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

1. Pada UPT PKB Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki prosedur mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. Pada pengujian laik jalan kendaraan bermotor salah satunya pengujian *side slip tester*. Dalam penerapannya di lapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dengan memberikan arahan yang jelas kepada pengemudi kendaraan bermotor wajib uji sehingga proses pengujian berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan.
2. Hasil pemeriksaan teknis terhadap 30 sampel kendaraan JBB 3,5 ton sampai 12 ton yang terdapat kerusakan pada sistem kemudi dan sistem roda. Pada sistem kemudi menghasilkan pengujian *side slip* menghasilkan nilai paling tinggi – 9,2 mm/m dengan kerusakan *tie rod* kanan dan *tie rod* kiri oblok dan nilai paling rendah + 1,1 mm/m dengan kerusakan ban depan sebelah kanan sisi dalam robek. Kerusakan yang terjadi pada sistem kemudi sangat berpengaruh pada hasil uji *side slip tester* karena menghasilkan nilai yang melebihi ambang batas ± 5 mm/m dan kerusakan pada sistem roda tidak begitu berpengaruh pada hasil uji *side slip tester* karena menghasilkan nilai yang masih dibawa ambang batas pengujian.

V.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian dan jenis kendaraan yang lainnya termasuk sistem suspensi dan kendaraan dengan JBB diatas 12 ton.
2. Penelitian selanjutnya mengenai potensi bahaya kerusakan dari jenis atau tipe sistem kemudi kendaraan dapat dilakukan dengan menggolongkan kerusakan berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis sistem kemudi dan tipe kendaraan.
3. Perlu adanya perawatan terhadap sistem kemudi dan sistem roda agar kendaraan selalu dalam kondisi baik dan kenyamanan terjaga sehingga

penyimpangan kincup roda depan tidak melebihi atau kurang dari ambang batas yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, T. (2013). *Analisis Front Wheel Alignment (FWA) Pada Kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up*. 1–67.
- Anshori, M. R., Mursadin, A., & Siswanto, R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Ban Pada Unit Dump Truck Di Pt X*. *Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika*, pp. 107–118
- Arifqi, L. (2015). *Tugas akhir servis roda dan ban pada mobil kijang innova tipe g itr-fe 2005*. Universitas Negeri Semarang
- Artika, K. D., Syahyuniar, R., & Priono, N. (2017). *Perancangan Sistem Kemudi Manual Pada Mobil Listrik*. *Jurnal Elemen*, Vol 4, pp. 01
- Aziza, N. (2023). *Metodologi penelitian 1: deskriptif kuantitatif*. *ResearchGate*, July, pp. 166–178
- Chairutomo, M. (2014). *Rancang Bangun Sistem Kemudi Pada Model Excavator Tipe Backhoe*. Universitas Negeri Jakarta
- Damay, Y. (2021). *5 Diagnosa Gangguan Dan Penyebab Kerusakan Sistem Kemudi*, diakses dari <https://meisetio.com/2021/01/24/5-diagnosa-gangguan-dan-penyebab-kerusakan-pada-sistem-kemudi-cara-mengatasinya>.
- Fachri, M. (2019). *Identifikasi Ketidaksesuaian Setelan Front Wheel Alignment Terhadap Hasil Keakuratan Pengujian Side Slip Tester Di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi* : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Fahriansyah, M. (2019). *Analisis Front Wheel Alignment (FWA) Pada Rancang Bangun Kendaraan Off Road Toyota FJ40* : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fajar, D. I. (2015). *Analisa Sistem Kemudi Mobil Listrik Brajawahana Its Terhadap Kondisi Ackerman* : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Hani, U. (2023). *Wheel Alignment: Pengertian, Fungsi, hingga Cara Merawatnya*, diakses dari <https://otoklix.com/blog/wheel-alignment>.
- Ichsan, M. F., Nur, M., & Almardi, R. (2019). *Modifikasi Chasis Pada Mobil Listrik*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- iNews Jatim. (2023). *Kemudi Rusak, Truk Kapas di Jombang Tabrak PJU dan Toko hingga Hancur*, diakses dari <https://jatim.inews.id/berita/kemudi-rusak-truk-kapas-di-jombang-tabrak-pju-dan-toko-hingga-hancur/all>.
- Juliandi. (2018). *Menganalisa Kerusakan Pada Sistem Kemudi Mobil*, diakses dari <https://www.lksotomotif.com/2018/09/menganalisa-kerusakan-pada-sistem>.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Dan Bak Muatan Serta Komponen. Jakarta
- Khoir, A. *Analisa Penyebab Bunyi Steering Rack Saat Di Jalan Rusak Pada Mobil X*. 631–636. Jakarta
- Kompas TV. (2022). *Bus Pariwisata Rombongan Pelajar Tabrak Rumah Warga, Diduga Sistem Kemudi Bus Alami Kerusakan!*, diakses dari <https://www.kompas.tv/video/358733/bus-pariwisata-rombongan-pelajar-tabrak-rumah-warga-diduga-sistem-kemudi-bus-alami-kerusakan>.
- KP.1954/AJ/502/DRJD/2019. (2019). *Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor*. In *Kementrian Perhubungan*.
- Febriyanto, N., Rahmad, C., & Bella, C. (2021). *Deteksi Kerusakan Dan Kelayakan*

- Ban Mobil Berdasarkan Ekstraksi Tekstur Menggunakan Gray Level Cooccurrence Matrix Dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan*. Jurnal Informatika Polinema Vol 7 (4), pp. 27-32
- Novriza. (2011). *E-Book Modul Memperbaiki Sistem Kemudi*.
- Oryza, A. M. (2011). *Rekalkulasi Daya Dan Perbaikan Sistem Kemudi Serta Transmisi Pada Mobil Suzuki Carry*. Semarang
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Ridhwan, M., & Ansori, A. (2021). *Rancang Bangun Sistem Kemudi Power Steering Hidrolik Sebagai Media Pembelajaran Praktek Chassis*. Vol 2, pp. 1–4
- Roda, A. K., *Alighment, W., & Keseimbangan*, G. (2009). *E-Book Keseimbangan Roda (Sporing And Balancing)*, pp. 1–20
- Safitri, N. A. (2020). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal, 938*, pp. 6–37
- Sandu Siyito & Sodik Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, pp. 132
- Sugianto, & Muhammad, A. K. (2020). *Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi*. Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik, Vol 1, pp. 51–58
- Supardi, S. (1993). *Populasi dan Sampel Penelitian*. Unisia, Vol 13, pp. 100–108
- Tranjaya, A. (2019). *Kertas Kerja Wajib Pemastian Kondisi Teknis Dan Indikasi Validasi Sistem Kemudi Di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi Pada Kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Tipe T120 SS*. Politkenik Keselamatan Transportasi Jalan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Urfiandi, A. (2018). *Analisis Tingkat Keausan Terhadap Pemakaian Ban Merek A, B Dan C Menggunakan Ban Standar 90/90-1446 P*. Surya Teknika, Vol 8, pp. 282–288
- Wachda Mihminati, N. (2023). *Ketahui Komponen Sistem Kemudi, Jenis, Fungsi, dan Cara Kerjanya!* <https://blog.transtrack.co/teknologi/sistem-kemudi/>
- Wildan Firdaus, M. (2022). *Hasil Uji Side Slip Tester Dan Aspek Keselamatan Berkendara Pada Sistem Kemudi Manual Dan Power Steering Kendaraan Pick Up*. Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*. Jurnal Media Dan Komunikasi, Vol 1, pp. 83–90