

LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI I
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA UPTD
PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM
(SUROBOYO BUS)



Disusun oleh :

Aqilah Kamillia Sari	(18.II.0224)
Asyrofaldo Bari Cossintan	(18.II.0257)
Ilham Bagus Prasetyo	(18.II.0230)
Jatmicho	(18.II.0264)
Santo Setiawan	(18.II.0278)

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021

HALAMAN PENGESAHAN I
PRAKTEK KERJA PROFESI DI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA UPTD PENGELOLAAN TRANSPORTASI
UMUM (SUROBOYO BUS)



Disusun oleh :

Aqilah Kamillia Sari	(18.II.0224)
Asyrofaldo Bari Cossintan	(18.II.0257)
Ilham Bagus Prasetyo	(18.II.0230)
Jatmicho	(18.II.0264)
Santo Setiawan	(18.II.0278)

Mengetahui dan Mengesahkan :

Tanggal :

Kepala UPTD PTU



Franko Yuanus, S.E
NIP. 19860125 201001 1 012

Pembimbing Lapangan



Ibnu Masngut
NIP. 19790113 201001 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA UPTD PENGELOLAAN
TRANSPORTASI UMUM (SUROBOYO BUS)


disusun oleh :

Aqilah Kamillia Sari	(18.II.0224)
Asyrofnaldo Bari Cossintan	(18.II.0257)
Ilham Bagus Prasetyo	(18.II.0230)
Jatmicho	(18.II.0264)
Santo Setiawan	(18.II.0278)

Telah disetujui oleh :

Tanggal :

Pembimbing 1



Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A.
NIP. 19780523 200312 2 001

Pembimbing 2



Raka Pratindy, S.T M.T.
NIP. 19850812 201902 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif



Ethys Pranoto, S.T., M.T.
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PENGESAHAN II
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA UPTD PENGELOLAAN
TRANSPORTASI UMUM (SUROBOYO BUS)

disusun oleh :

Aqilah Kamillia Sari	(18.II.0224)
Asyrofnaldo Bari Cossintan	(18.II.0257)
Ilham Bagus Prasetyo	(18.II.0230)
Jatmicho	(18.II.0264)
Santo Setiawan	(18.II.0278)

Telah diseminarkan :
Tanggal :

Penguji 1
Dr. Agus Budi P, M.T
NIP. 19660326 198603 1 007

Tanda Tangan



Penguji 2
Alfan Baharuddin, M.T
NIP. 19840923 200812 1 002

Tanda Tangan

Penguji 3
Franki Yuanus, S.E.
NIP. 19860125 201001 1 012

Tanda Tangan



Penguji 4
Ibnu Masngut
NIP. 19790113 201001 1 001

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif



Ethys Pranoto, M.T.
NIP.19800602 200912 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aqilah Kamillia Sari (18.II.0224)
Asyrofaldo Bari Cossintan (18.II.0257)
Ilham Bagus Prasetyo (18.II.0230)
Jatmicho (18.II.0264)
Santo Setiawan (18.II.0278)

Program Studi : Teknik Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi I di Dinas Perhubungan Kota Surabaya UPTD Pengelola Transportasi Umum Suroboyo Bus bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi I ini merupakan hasil karya pihak lain, Penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Surabaya, 22 Desember 2021

Tim Penyusun,



Aqilah Kamillia Sari
Notar. 18.II.0224



Ilham Bagus Prasetyo
Notar. 18.II.0230



Jatmicho
Notar. 18.II.0264



Asyrofaldo Bari Cossintan
Notar. 18.II.0257



Santo Setiawan
Notar. 18.II.0278

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi I yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Suroboyo Bus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Umum Praktek Kerja Profesi I ini dalam rangka memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma IV Teknik Rekayasa Otomotif. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tidak lepas dukungan dari banyak pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan serta bimbingan selama proses Praktek Kerja Profesi I, kepada :

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S. Si, M.S.E, M.A. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal serta dosen pembimbing 1 Praktek Kerja Profesi 1 yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan serta arahan selama proses Praktek Kerja Profesi 1 berlangsung.
2. Bapak Raka Pratindy, S.T M.T. selaku dosen pembimbing 2 Praktek Kerja Profesi I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan serta arahnya selama proses Praktek Kerja Profesi I berlangsung;
3. Bapak Franki Yuanus, S.E. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Suroboyo Bus yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan selama Praktek Kerja Profesi I berlangsung ;
4. Bapak Ibnu Masngut dan Bapak Wisnu Tatak Pratama yang merupakan pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan selama Praktek Kerja Profesi 1 berlangsung ;
5. Seluruh pejabat fungsional UPTD Pengelolaan Transportasi Umum Suroboyo Bus yang telah memberikan arahan selama Praktek Kerja Profesi 1 berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini.

Surabaya, 22 Desember 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN II	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
I.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
I.2 Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
I.3 Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
I.4 Manfaat	Error! Bookmark not defined.
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP....	Error! Bookmark not defined.
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi UPTD PTU (Suroboyo Bus)	Error! Bookmark not defined.
II.2 Profil UPTD PTU (Suroboyo Bus)	Error! Bookmark not defined.
II.3 Kelembagaan	Error! Bookmark not defined.
II.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ...	Error! Bookmark not defined.
II.3.2 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
II.3.3 Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
II.3.4 Tugas dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.
II.4 Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.1 Sarana	Error! Bookmark not defined.
II.4.2 Prasarana.....	Error! Bookmark not defined.
II.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi ..	Error! Bookmark not defined.
BAB IIISISTEM LAYANAN OPERASIONAL	Error! Bookmark not defined.
III.1 Prosedur Perencanaan Perjalanan	Error! Bookmark not defined.
III.1.1 Standar Pelayanan	Error! Bookmark not defined.
III.1.2 Mekanisme Prosedur Pelayanan.....	Error! Bookmark not defined.
III.1.3 Sistem Pembayaran Suroboyo Bus.	Error! Bookmark not defined.
III.1.4 Media Informasi Aplikasi Gobis	Error! Bookmark not defined.
III.2 Perawatan Berkala Armada Suroboyo Bus	Error! Bookmark not defined.

III.2.1	Perawatan dan Pengecekan Armada	Error! Bookmark not defined.
III.2.2	Pembersihan Eksterior dan Interior Armada	Error! Bookmark not defined.
III.3	Rencana Reaktivasi Angkutan Bus Sekolah Kota Surabaya.....	Error! Bookmark not defined.
III.3.1	Rute Bus Sekolah	Error! Bookmark not defined.
III.3.2	Layanan Kartu Bus Sekolah.....	Error! Bookmark not defined.
III.3.3	Layanan Aplikasi Bus Sekolah.....	Error! Bookmark not defined.
III.3.4	Persiapan Pengaktifan Kembali Bus Sekolah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI Error! Bookmark not defined.		
IV.1	Survey Kelayakan Sarana & Prasarana Halte	Error! Bookmark not defined.
IV.1.1	Sistem Penerangan	Error! Bookmark not defined.
IV.1.2	Kondisi Papan Rute	Error! Bookmark not defined.
IV.1.3	Kerusakan Halte.....	Error! Bookmark not defined.
IV.1.4	Ketersediaan Ruang Parkir Sepeda	Error! Bookmark not defined.
IV.2	Rekomendasi Desain Halte SWK Wiyung	Error! Bookmark not defined.
IV.2.1	Survey Lokasi SWK Wiyung.....	Error! Bookmark not defined.
IV.2.2	Rekomendasi Desain Halte SWK Wiyung	Error! Bookmark not defined.
IV.3	Rekomendasi Desain Halte Eco Green ..	Error! Bookmark not defined.
IV.3.1	Observasi Permasalahan.....	Error! Bookmark not defined.
IV.3.2	Hasil dan Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
IV.4	Pendataan Ulang Spare Part	Error! Bookmark not defined.
IV.4.1	Sparepart	Error! Bookmark not defined.
IV.4.2	Pemisahan Jenis Spare Part	Error! Bookmark not defined.
IV.5	Survey Kesesuaian Timetable Terhadap Kondisi Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
IV.5.1	Observasi Permasalahan Survey Timetable	Error! Bookmark not defined.
IV.5.2	Teknis Pelaksanaan Survey	Error! Bookmark not defined.
IV.5.3	Hasil dan Analisis	Error! Bookmark not defined.
IV.6	Perhitungan Load Factor, Frekuensi dan Headway	Error! Bookmark not defined.
IV.6.1	Load Factor	Error! Bookmark not defined.
IV.6.2	Frekuensi	Error! Bookmark not defined.

IV.6.3	Headway	Error! Bookmark not defined.
IV.7	Sistem Penjadwalan Driver & Helper	Error! Bookmark not defined.
IV.7.1	Sistem Batangan.....	Error! Bookmark not defined.
IV.7.2	Sistem Diagonal.....	Error! Bookmark not defined.
IV.8	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Suroboyo Bus..	Error! Bookmark not defined.
IV.8.1	Komitmen dan Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
IV.8.2	Pengorganisasian	Error! Bookmark not defined.
IV.8.3	Manajemen Bahaya & Resiko	Error! Bookmark not defined.
IV.8.4	Fasilitas Perbaikan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
IV.8.5	Dokumentasi dan Data	Error! Bookmark not defined.
IV.8.6	Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan	Error! Bookmark not defined.
IV.8.7	Tanggap Darurat.....	Error! Bookmark not defined.
IV.8.8	Pelaporan Kecelakaan Internal	Error! Bookmark not defined.
IV.8.9	Monitoring dan Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.
IV.8.10	Pengukuran Kerja	Error! Bookmark not defined.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
V.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
V.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Peta Wilayah Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Transportasi Umum (UPTD PTU) Suroboyo Bus	4
Gambar I. 2	Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Transportasi Umum (UPTD PTU) Suroboyo Bus	4
Gambar II. 1	Suroboyo Bus	7
Gambar II. 2	Bus Low Deck Tahap Pertama Suroboyo Bus	8
Gambar II. 3	Bus Tingkat Suroboyo Bus	9
Gambar II. 4	Bus Low Deck Tahap Kedua Suroboyo Bus	10
Gambar II. 5	Bus Low Deck Tahap Ketiga Suroboyo Bus	11
Gambar II.6	Struktur Organisasi UPTD PTU	14
Gambar II.7	Struktur Organisasi UPTD Suroboyo Bus	15
Gambar II.8	Bus Low Deck Suroboyo Bus	19
Gambar II.9	CCTV Bus	20
Gambar II.10	Sensor Pintu Bus	20
Gambar II.11	Tombol Air Suspension	21
Gambar II.12	Papan Informasi Pemberitahuan	21
Gambar II.13	Tombol Pemberhentian Penumpang	22
Gambar II.14	Kaca Cembung	22
Gambar II.15	Bus Tingkat Suroboyo Bus	23
Gambar II.16	Kendaraan Unit Patroli Suroboyo Bus	23
Gambar II.17	Motor Trail	24
Gambar II.18	Gedung Park and Ride	24
Gambar II.19	Kantor UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	25
Gambar II.20	Ruang Pengawas UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	26
Gambar II.21	Pool Kedung Cowek	26
Gambar II.22	Surabaya Integrated Urban Transportation System	27
Gambar II.23	Halte dan Bus Stop	27
Gambar II.24	Tempat Penukaran Botol	28
Gambar II.25	Tempat Penyimpanan Botol Sementara	29
Gambar II.26	Tempat Parkir Karyawan	29
Gambar II.27	Ruang Istirahat Pengemudi dan Prama-Prami Suroboyo Bus	30
Gambar II.28	Ruang Tunggu Penumpang	30
Gambar II.29	Musholla	31
Gambar III. 1	Rute Utara - Selatan (Terminal Purabaya – Rajawali)	34
Gambar III. 2	Rute Timur-Barat (UNESA - ITS)	35
Gambar III. 3	Rute MERR (Kenpark – Gunung Anyar)	37
Gambar III. 4	Rute Gunungsari (Terminal Intermoda Joyoboyo – Yono Soewoyo)	38
Gambar III. 5	Rute Bus Tumpuk (Terminal Purabaya – Halte Pirngadi)	39
Gambar III. 6	Diagram Mekanisme Pelayanan Suroboyo Bus	41
Gambar III. 7	Tempat Penukaran Botol Plastik di Park and Ride Mayjend Sungkono	43
Gambar III. 8	Ketentuan Jumlah Penukaran Botol	45
Gambar III. 9	Pembayaran Menggunakan QRIS	46
Gambar III. 10	Peresmian Sistem Pembayaran Baru Menggunakan Kartu Flazz BCA	47
Gambar III. 11	Simulasi Cara Pembayaran Dengan Kartu Flazz BCA	48

Gambar III. 12	Aplikasi Gobis	49
Gambar III. 13	Tampilan Menu Utama & Halaman Depan	50
Gambar III. 14	Tampilan Menu Suroboyo Bus.....	51
Gambar III. 15	Tampilan Menu Member	52
Gambar III. 16	Tampilan Menu Penukaran Botol	52
Gambar III. 17	Tampilan Menu Menunggu di Halte	53
Gambar III. 18	Tampilan Menu Mikrolet	54
Gambar III. 19	Tampilan Menu Bus Kota.....	55
Gambar III. 20	Tampilan Menu Tempat Wisata	55
Gambar III. 21	Tampilan Menu Sentra UKM.....	56
Gambar III. 22	Diagram Alir Pemeriksaan dan Perawatan Armada Suroboyo Bus	57
Gambar III. 23	Timetable Kedatangan Bus di Halte Park and Ride Mayjend Sungkono	58
Gambar III. 24	Form Pemeriksaan Ramp Check Suroboyo Bus	60
Gambar III. 25	Pemeriksaan Fungsi Instrumen Lampu Peringatan	60
Gambar III. 26	Pemeriksaan Level Oli Mesin	61
Gambar III. 27	Pemeriksaan Sumbu Belakang	62
Gambar III. 28	Pemeriksaan Bodi Luar Kendaraan.....	63
Gambar III. 29	Pembersihan Eksterior Armada.....	64
Gambar III. 30	Pembersihan Interior Armada	65
Gambar III. 31	Rute Angkutan Bus Sekolah Kota Surabaya	66
Gambar III. 32	Rute Surabaya Utara	67
Gambar III. 33	Rute Surabaya Timur	68
Gambar III. 34	Rute Surabaya Barat	69
Gambar III. 35	Rute Romokalisari.....	70
Gambar III. 36	Rute Greges	71
Gambar III. 37	Kartu Bus Sekolah.....	71
Gambar III. 38	Sistem Tapping Kartu Bus Sekolah	72
Gambar III. 39	Aplikasi Bus Sekolah.....	73
Gambar III. 40	Pemeriksaan Kesiapan Armada Bus Sekolah	73
Gambar III. 41	Pemeriksaan Sistem AC Bus.....	74
Gambar IV. 1	Survey Halte Suroboyo Bus.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 2	Halte Pradah Kali Kendal	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 3	Bus Stop Taman Makam Pahlawan 2	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 4	Sentra Wisata Kuliner (SWK) Wiyung	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 5	Proses Pengukuran Luas Lokasi..	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 6	Proses Penentuan Penempatan Halte dan Akses Bus.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 7	Proses Identifikasi Hambatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 8	Gambar Existing SWK Wiyung	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 9	Rekomendasi Desain SWK Wiyung	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 10	Desain Existing Sudut Pandang Atas	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 11	Rekomendasi Desain Sudut Pandang Atas	Error! Bookmark not defined.

Gambar IV. 12 Desain Existing Sudut Pandang Depan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 13 Rekomendasi Desain Sudut Pandang Atas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 14 Desain Existing Pelican Crossing **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 15 Rekomendasi Pelican Crossing **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 16 Desain Existing Lahan Parkir **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 17 Rekomendasi Lahan Parkir..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 18 Rekomendasi taman..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 19 Desain existing tampak atas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 20 Rekomendasi tampak atas..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 21 Desain existing tampak depan.. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 22 Rekomendasi tampak depan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 23 Hasil Perhitungan Manuver Bus **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 24 Desain 1 (satu) Halte Eco Green Tampak Depan..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 25 Desain 1 (satu) Halte Eco Green Tampak Samping **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 26 Desain 2 (dua) Halte Eco Green Tampak Depan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 27 Desain 2 (dua) Halte Eco Green Tampak Atas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 28 Grafik Load Factor Rute Purabaya - Rajawali **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 29 Grafik Load Factor Rute Unesa-ITSE **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 30 Grafik Load Factor Rute Kenpark - Gunung Anyar **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 31 Grafik Load Factor Rute Jono – Soewojo **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 32 Rapat Keselamatan Kerja..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 33 Struktur Organisasi UPTD PTU Suroboyo Bus **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 34 SOP Absensi Crew Suroboyo Bus **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 35 SOP Pengemudi & Helper **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 36 SOP Pemeriksaan Mekanik..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 37 Uraian Tugas & Fungsi Jabatan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 38 Prosedur Manajemen Bahaya & Resiko **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 39 Identifikasi Bahaya & Resiko di Kantor **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 40 Identifikasi Bahaya & Resiko di Operasional **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 41 Identifikasi Bahaya & Resiko di Bengkel **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 42 Dokumentasi Kegiatan Rapat ... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 43 Kartu Pemeliharaan APAR..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 44 Form Pemeriksaan Kendaraan Bermotor **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 45 Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 46 Dokumentasi Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 47 Berita Acara Kerusakan Kendaraan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 48 Simulasi Tanggap Darurat **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 49 Alat Tanggap Darurat..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV. 50 Laporan Kecelakaan Internal.... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penukaran Botol	12
Tabel II.2 Fasilitas Sarana dan Prasarana	18
Tabel II.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi	31
Tabel IV.1 Daftar Temuan Hambatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.2 Ukuran Real Lapangan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.3 Perbedaan Desain Halte 1 & 2.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.4 Data Sparepart Bus Scania	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.5 Sparepart Bus Scania	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.6 Hasil Survey Timetable SB 11.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.7 Hasil Survey Timetable SB 03.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.8 Hasil Survey Timetable SB 04.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.9 Hasil Survey Timetable SB 02.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.10 Waktu tempuh bus	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 11 Load Factor Rute Purabaya – Rajawali	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 12 Load Factor Rute Unesa – ITS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 13 Load Factor Rute Kenpark - Gunung Anyar	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 14 Load Factor Rute TIJ - Jono Soewojo	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 15 Jumlah Penumpang Tiap Rute.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.16 Sistem Penjadwalan Batangan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.17 Sistem Penjadwalan Diagonal	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.18 Penilaian Komitmen dan Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.19 Penilaian Pengorganisasian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.20 Penilaian Manajemen Bahaya dan Resiko	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.21 matrik penilaian bahaya dan resiko	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 22 Penilaian Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.23 Penilaian Dokumentasi dan Data ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.24 Penilaian Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.25 Penilaian Tanggap Darurat	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 26 Penilaian Pelaporan Kecelakaan Internal	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.27 Penilaian Monitoring dan Evaluasi..	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.28 Penilaian Pengukuran Kerja	Error! Bookmark not defined.

