

TUGAS AKHIR
EVALUASI PENERAPAN KESEHATAN DAN KELAMATAN KERJA
PADA BENGKEL BRT TRANS SEMARANG DI TERMINAL
PENGGARON

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik



Disusun oleh:

FARHAN AFRIANTO

19.02.0321

PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

EVALUASI PENERAPAN KESEHATAN DAN KELAMATAN KERJA PADA BENGKEL BRT

TRANS SEMARANG DI TERMINAL PENGGARON

*(EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF WORK HEALTH AND SAFETY IN THE BRT
TRANS SEMARANG WORKSHOP AT THE PENGGARON TERMINAL)*

Disusun oleh :

FARHAN AFRIANTO

19.02.0321

Telah disetujui oleh :

Pembimbing 1



SUGIANTO, A. TD., M.M
NIP 196606011991031004

Tanggal, 01 JULI 2024

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA BENGKEL BRT TRANS SEMARANG DI TERMINAL PENGGARON

*(EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE
BRT TRANS SEMARANG WORKSHOP AT THE PENGGARON TERMINAL)*

Disusun oleh :

FARHAN AFRIANTO
19.02.0321

Telah Dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal, 01 JULI 2024

Ketua Sidang

RIFANO, S.Pd., M.T
NIP 198504152019021003
Penguji 1

AINUN RAHMAWATI, S.T., M.Eng
NIP 199306172019022002
Penguji 2

SUGIANTO, A.TD., M.M
NIP. 196606011991031004

Tanda tangan



Tanda tangan



Tanda tangan



Mengetahui

Ketua Program Studi

Teknologi Rekayasa Otomotif



ERY MUTHORIQ, ST., MT
NIP 198307042009121004

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhan Afrianto

Notar : 19.02.0321

Program Studi : Teknik Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa proposal tugas akhir dengan judul " Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Bengkel BRT Trans Semarang Di Terminal Penggaron" ini tidak terdapat bagian karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, serta juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau Lembaga lain, kecuali yang tertulis distasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara langsung lengkap dalam daftar pustasa.

Demikian penulis menyatakan bahwa Proposal Tugas Akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Proposal Tugas Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 01 JULI 2024



Farhan Afrianto

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia dan taufik hidayah-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sehingga penyusunan tugas akhir yang berjudul **"EVALUASI PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA BENGKEL BRT TRANS SEMARANG DI TERMINAL PENGGARON"** dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan proposal tugas akhir ini masih banyak mengalami kendala dan hambatan, serta dengan ridho Allah SWT melalui bantuan, bimbingan dan kerjasama. Kendala dan hambatan yang dihadapi dapat diatasi. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Efendhi Prih Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak SUGIANTO, A.TD., M.M selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif beserta selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan tugas akhir ini.
3. Teman-teman seperjuangan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Laporan proposal ini.

Tegal, 01 JULI 2024



Farhan Afrianto

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
I.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
I.2 Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
I.3 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
I.4 Batasan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
I.5 Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
I.6 Manfaat.....	Error! Bookmark not defined.
I.7 Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
II.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	Error! Bookmark not defined.
II.2. ISO 45001 2018.....	Error! Bookmark not defined.
II.3. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012. ..	Error! Bookmark not defined.
II.4. Penerapan 5 R atau 5S.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.1 RINGKAS.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.2 RAPI.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.3 RESIK.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.4 RAWAT.....	Error! Bookmark not defined.
II.4.5 RAJIN.....	Error! Bookmark not defined.
II.5. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
II.6 Kebijakan SMK3.....	Error! Bookmark not defined.
II.6.1 Penetapan kebijakan K3.....	Error! Bookmark not defined.
II.6.2 Perencanaan K3.....	Error! Bookmark not defined.
II.6.3 Pelaksanaan rencana K3.....	Error! Bookmark not defined.

II.6.4	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Error! Bookmark not defined.
II.6.5	Pemantauan dan evaluasi kinerja K3	Error! Bookmark not defined.
II.6.6	Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3...	Error! Bookmark not defined.
II.7.	Lingkungan Kerja	Error! Bookmark not defined.
II.8.	Bengkel.....	Error! Bookmark not defined.
II.9.	Alat Pelindung Diri.....	Error! Bookmark not defined.
II.9.1	Pengujian mutu.....	Error! Bookmark not defined.
II.9.2	Pemeliharaan alat pelindung diri ...	Error! Bookmark not defined.
II.9.3	Ukuran harus tepat.....	Error! Bookmark not defined.
II.9.4	Cara pemakaian yang benar	Error! Bookmark not defined.
II.10.	Potensi Bahaya	Error! Bookmark not defined.
II.11.	Penelitian Relevan	Error! Bookmark not defined.
II.12	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....		Error! Bookmark not defined.
III.1.	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
III.2.	Bagan Alir Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
III.2.1.	Mulai	Error! Bookmark not defined.
III.2.2.	Identifikasi masalah.....	Error! Bookmark not defined.
III.2.3.	Tujuan penelitian	Error! Bookmark not defined.
III.2.4.	Pengumpulan data	Error! Bookmark not defined.
III.2.5.	Hasil	Error! Bookmark not defined.
III.2.6.	Kesimpulan dan Saran	Error! Bookmark not defined.
III.3.	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
III.3.	Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
III.4.	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
III.4.1.	Analisis Data kualitatif	Error! Bookmark not defined.
III.4.2.	Uji Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
IV.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bengkel BRT	Error! Bookmark not defined.
	defined.	
IV.1.1	Penggunaan Alat Pelindung Diri ..	Error! Bookmark not defined.
IV.1.2	Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan.....	Error! Bookmark not defined.
	defined.	
IV.1.3	Lingkungan Kerja	Error! Bookmark not defined.

IV.1.4	Pemantauan Kesehatan dan P3K.	Error! Bookmark not defined.
IV.1.5	Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
IV. 2	Hasil Pengamatan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Error!
	Bookmark not defined.	
IV.1.2	Penerapan 5R Bengkel BRT Trans Semarang	Error! Bookmark not defined.
IV.2.2.	Hasil Observasi dan Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
IV.2.3.	Rekomendasi Penerapan Tiap Prinsip 5R dan Kendala 5R.....	Error!
	Bookmark not defined.	
IV.3.	Penerapan ISO 45001:2018 di Bengkel BRT Trans Semarang.....	Error!
	Bookmark not defined.	
<u>IV.4.</u>	Identifikasi Bahaya dan Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	Error!
	Bookmark not defined.	
IV.4.1	Area Kerja	Error! Bookmark not defined.
IV.4.2	Area Gudang	Error! Bookmark not defined.
IV.4.3	Tempat Penyimpanan Alat	Error! Bookmark not defined.
BAB V	<u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>	Error! Bookmark not defined.
IV.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
IV.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 <i>Helmet</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 2 <i>Face Shield</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 3 Kacamata.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 4 <i>Respirator</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 5 Sarung Tangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 6 <i>Safety Shoes</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 7 <i>Wearpack</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar II. 8 Jenis APAR	Error! Bookmark not defined.

No table of figures entries found.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Observasi Ringkas	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 2 Observasi Rapi	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 3. Observasi Resik.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 4. Observasi Rawat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 5. Observasi Rajin	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 6. Eksisting Bengkel.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 7 Rekomendasi (3D).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 8 Rekomendasi Ringkas	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 9 Rekomendasi Rapi	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 10 Rekomendasi Resik	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 11 Rekomendasi Rawat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 12 Rekomendasi Rawat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 13 Faktor Kendala	Error! Bookmark not defined.

