

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I
DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA**



disusun oleh :

Azis Muchtar	: 18.02.0226
Muhammad Fa'izal	: 18.02.0272
Muhammad Ifaq Tajuddin	: 18.02.0239
Nabila Rizkya Dewi	: 18.02.0241

**D IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2021**

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA



disusun oleh :

Azis Muchtar	: 18.02.0226
Muhammad Fa'izal	: 18.02.0272
Muhammad Ifaq Tajuddin	: 18.02.0239
Nabila Rizkya Dewi	: 18.02.0241

Mengetahui dan mengesahkan :
Tanggal : Desember 2021

General Manager



Boy Aryadi S. S.Si., M.MTr
NIK. 71989237

Pembimbing Lapangan 1

Pembimbing Lapangan 2

Erwin Kuncoro
NIK. 74979394

Bona Agung Rahmawanto
NIK. 791411963

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I
DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA


disusun oleh :

Azis Muchtar	: 18.02.0226
Muhammad Fa'izal	: 18.02.0272
Muhammad Ifaq Tajuddin	: 18.02.0239
Nabila Rizkya Dewi	: 18.02.0241

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 3 Januari 2022

Pembimbing 1



PIPIT RUSMANDANI, S.ST(TD), M.T

NIP. 19850605 200812 2 002

Pembimbing 2



LANGGENG ASMORO, S.Pd., M.Si.

NIP. 19930907 201902 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma IV Teknologi Keselamatan Otomotif



ETHYS PRANOTO, S.T.

NIP. 19800602 200912 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI
DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA**

disusun oleh :

Azis Muchtar	: 18.02.0226
Muhammad Fa'izal	: 18.02.0272
Muhammad Ifaq Tajuddin	: 18.02.0239
Nabila Rizkya Dewi	: 18.02.0241

Telah diseminarkan :

Tanggal : Januari 2020

Ketua Seminar

Tanda tangan


Pipit Rusmandani, S.ST(TD), M.T
NIP. 19850605 200812 2 002



Penguji 1

Tanda tangan


Drs. Gunawan, M.T
NIP. 19621218 198903 1 006



Penguji 2

Tanda tangan

Rifano, M.T
NIP. 19850415 201902 1 003



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Keselamatan Otomotif



ETHYS PRANOTO, S.T.
NIP. 19800602 200912 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Notar. :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi dengan judul "*LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA*" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Yogyakarta, Desember 2021

Tim Penyusun,



Azis Muchtar

Notar. 18.02.0226



Muhammad Fa'izal

Notar. 18.02.0272



Muhammad Ifaq Tajuddin

Notar. 18.02.0239



Nabila Rizkya Dewi

Notar. 18.02.0241

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan laporan praktik kerja profesi di Perusahaan Umum DAMRI Cabang Yogyakarta sebagai gambaran kegiatan yang telah kami laksanakan.

Kegiatan praktik kerja profesi ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua serta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi baik secara moril dan materil kepada kami dan kepada semua pihak yang telah membantu.
2. Ibu Dr. Siti Maimunah., S.Si., M.S.E., M.A selaku direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bapak Ethys Pranoto, S.T. selaku kepala prodi D IV Teknik Rekayasa Otomoti.
4. Ibu Pipit Rusmandani., S.ST., MT selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing kami.
5. Bapak Langgeng Asmoro, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing kami.
6. Bapak Boy Aryadi S. S.Si., M.MTr selaku General Manager yang telah mengizinkan kami melaksanakan PKP di Perum DAMRI Yogyakarta.
7. Bapak Erwin Kuncoro selaku Manager Usaha dan Operasional serta pembimbing lapangan I.
8. Bapak Bona Agung selaku Manager Teknik serta pembimbing lapangan II.
9. Seluruh pegawai di Perum DAMRI Cabang Yogyakarta.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan, pembahasan, maupun penyusunan yang kurang rapi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan laporan ini. Besar harapan kami semoga laporan praktik kerja profesi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI I DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI DI DAMRI CABANG YOGYAKARTA.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	14
I.1 Latar Belakang	14
I.2 Tujuan	15
I.3 Manfaat.....	15
I.4 Ruang Lingkup.....	16
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP	16
I.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM	19
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi (instansi)	19
II.2 Profil Perusahaan	20
II.3 Visi & Misi.....	21
II.4 Struktur Organisasi.....	22
II.5 Sumber Daya manusia	24
II.6 Layout Kantor Perum DAMRI Cabang Yogyakarta.....	25
II.7 Jenis-Jenis Armada Perum DAMRI Yogyakarta	26
II.8 Metode Kegiatan	30
II.9 Fasilitas Sarana dan Prasarana	31
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL.....	45
III.1 Penentuan Rute Perjalanan	46
III.2 Kartu Pengawasan (KPS).....	58
III.3 Biaya Konsumen.....	63
III.4 Biaya Dasar Angkutan Perum Damri Cabang Yogyakarta.....	64
III.5 Manajemen Kendaraan	72

III.6	Alur perawatan berkala	79
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PKP	81
IV.1	Uraian Praktik Kerja PKP	81
IV.2	Pembahasan hasil PKP	81
IV.3	Desain Buku Saku Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	82
IV.4	Keselamatan Kerja Dan Operasi Perum Damri Cabang Yogyakarta.	105
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	135
V.1	Kesimpulan	135
V.2	Saran	135
LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jenis-Jenis Armada Perum DAMRI Yogyakarta.....	26
Tabel II. 2 Armada Perum DAMRI (Bagian Operasional).....	31
Tabel III. 1 Rute Layanan Angkutan PEN 1	47
Tabel III. 2 Rute Layanan Angkutan PEN 2	47
Tabel III. 3 Rute Layanan Angkutan PEN 3	48
Tabel III. 4 Rute Layanan Angkutan PEN 4	48
Tabel III. 5 Rute Layanan Angkutan PEN 5	49
Tabel III. 6 Rute Layanan Angkutan PEN 6	50
Tabel III. 7 Rute Layanan Angkutan KSPN 1	51
Tabel III. 8 Rute Layanan Angkutan KSPN 2	51
Tabel III. 9 Rute Layanan Angkutan KSPN 3	52
Tabel III. 10 Rute Layanan Angkutan KSPN 4.....	52
Tabel III. 11 Rute Layanan Angkutan Perintis	53
Tabel III. 12 Rute Layanan Angkutan Reguler 1	55
Tabel III. 13 Rute Layanan Angkutan Reguler 2	56
Tabel III. 14 Rute Layanan Angkutan Reguler 3	57
Tabel III. 15 Rute Layanan Angkutan Reguler 4	58
Tabel III. 16 Harga Tiket Damri Cabang Yogyakarta	63
Tabel III. 17 Realisasi Produksi Angkutan PEN 2021 Periode Oktober 2021.....	65
Tabel III. 18 Realisasi Produksi Angkutan KSPN 2021 Periode Oktober 2021.....	67
Tabel III. 19 Realisasi Produksi Angkutan Reguler 2021 Periode Oktober 2021 ..	70
Tabel III. 20 Realisasi Produksi Angkutan PERINTIS 2021 Periode NOVEMBER 2021.....	71
Tabel III. 21 Pelaksanaan rampcheck	77
Tabel IV. 1 Standard Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Perum DAMRI ..	84
Tabel IV. 2 Tanggap Darurat Dan Krisis	113
Tabel IV. 3 Perbengkelan	117
Tabel IV. 4 Kecelakaan Operasi.....	118
Tabel IV. 5 APD (Alat Pelindung Diri) Sesuai SK 0832/PL.304/DAMRI- 2019....	122
Tabel IV. 6 APD DAMRI Cabang Yogyakarta	126
Tabel IV. 7 Peralatan Keselamatan Kantor	127

Tabel IV. 8 Peralatan Keselamatan Bus.....	129
Tabel IV. 9 Penerapan 5R Perbengkelan di DAMRI Cabang Yogyakarta	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Lokasi Pool Damri Cabang Yogyakarta.....	17
Gambar I. 2 Hino BRT	27
Gambar I. 3 Isuzu ELF	28
Gambar II. 1 Bagan Struktur Organisasi	22
Gambar II. 2 Layout Kantor Perum DAMRI Cabang Yogyakarta.....	25
Gambar II. 3 Toyota Hiace	26
Gambar II. 4 Mercedes Benz Sprinter	27
Gambar II. 5 Hino BRT.....	27
Gambar II. 6 Hino AKAP	28
Gambar II. 7 Isuzu ELF	28
Gambar II. 8 Isuzu Bus Medium Short.....	29
Gambar II. 9 Bagan Alir	30
Gambar II. 10 Area Perbaikan dan Perawatan (Hasil Dokumentasi).....	32
Gambar II. 11 Tempat penyimpanan perkakas (Hasil Dokumentasi).....	33
Gambar II. 12 Almari K3 (Hasil Dokumentasi)	33
Gambar II. 13 Ruang Sparepart (Hasil Dokumentasi).....	34
Gambar II. 14 Tempat Penyimpanan Oli (Hasil Dokumentasi).....	35
Gambar II. 15 Limbah Oli (Hasil Observasi).....	35
Gambar II. 16 Area Cuci Armada (Hasil Observasi)	36
Gambar II. 17 Tempat Parkir Bus (Hasil Observasi)	36
Gambar II. 18 Tempat Parkir Kendaraan Storing (Hasil Observasi).....	37
Gambar II. 19 Tempat Parkir kendaraan pegawai (Hasil Observasi)	37
Gambar II. 20 Kendaraan operasional (Hasil Observasi).....	38
Gambar II. 21 Toilet (Hasil Observasi).....	38
Gambar II. 22 Mushola (Hasil Observasi)	39
Gambar II. 23 Area Parkir Kendaraan Rusak (Hasil Observasi).....	39
Gambar II. 24 Tempat Cuci Tangan (Hasil Dokumentasi)	40
Gambar II. 25 Ruang Ticketing (Hasil Observasi).....	40
Gambar II. 26 Kantin (Hasil Dokumentasi)	41
Gambar II. 27 Tempat Tunggu Penumpang (Hasil Dokumentasi).....	41
Gambar II. 28 Ruang Manajer Teknik (Hasil Dokumentasi).....	42

Gambar II. 29 Ruang Manajer Keuangan & Administrasi Umum (Hasil Dokumentasi).....	42
Gambar II. 30 Ruang Manajer Usaha & Operasional (Hasil Dokumentasi)	43
Gambar II. 31 Ruang General Manajer (Hasil Dokumentasi)	43
Gambar II. 32 Mes Pegawai K3 (Hasil Dokumentasi).....	44
Gambar II. 33 Pos Penjagaan (Hasil Dokumentasi)	44
Gambar III. 1 Rute Universitas Gadjah Mada - Borobudur	47
Gambar III. 2 Rute Malioboro – Goa Kiskendo.....	47
Gambar III. 3 Rute Limaran – Borobudur.....	48
Gambar III. 4 Rute Monumen Yogya Kembali – Pasar Plono	48
Gambar III. 5 Monumen Yogya Kembali – Wonosobo	49
Gambar III. 6 Monumen Yogya Kembali – Gedong Songgo.....	50
Gambar III. 7 Rute Malioboro – Parangtritis – Baron – Wonosari – Malioboro ..	51
Gambar III. 8 Rute Borobudur - YIA (Via Tebing Gunung Gajah)	51
Gambar III. 9 Rute Malioboro – Breksi – Prambanan – Borobudur - Malioboro ..	52
Gambar III. 10 Rute Borobudur - YIA (Via Purworejo Salaman)	53
Gambar III. 11 Rute Terminal Palbapang - Terminal Brosot - YIA	53
Gambar III. 12 Rute Pool Damri - YIA	55
Gambar III. 13 Rute Hotel Wisata Magelang - Stasiun Tugu - YIA.....	56
Gambar III. 14 Rute Sleman City Hall - YIA.....	57
Gambar III. 15 Rute Terminal Condong Catur - YIA.....	58
Gambar III. 16 Tampak Depan KPS (Kartu Pengawasan)	62
Gambar III. 17 Tampak Belakang KPS (Kartu Pengawasan).....	63
Gambar III. 18 Kegiatan Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan.....	73
Gambar III. 19 Kegiatan Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan.....	73
Gambar III. 20 AT/3	75
Gambar III. 21 AT/4	76
Gambar III. 22 Alur Perawatan Berkala	79
Gambar IV. 1 SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN PEMBERLAKUAN SPM.....	83
Gambar IV. 2 PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	108
Gambar IV. 3 Struktur Tim Tanggap Darurat.....	110
Gambar IV. 4 Prosedur dan tanggung jawab.....	112
Gambar IV. 5 Defensive Driving Training(Diklat Mengemudi).....	120

Gambar IV. 6 TRAINING PEMADAM KEBAKARAN	120
Gambar IV. 7 TRAINING P3K	121
Gambar IV. 8 penyimpanan APD DAMRI Cabang Yogyakarta	126
Gambar IV. 9 Apar	127
Gambar IV. 10 P3K	127
Gambar IV. 11 Alarm	127
Gambar IV. 12 Rambu-Rambu	128
Gambar IV. 13 Rambu-Rambu	128
Gambar IV. 14 Rambu-Rambu	128
Gambar IV. 15 Apar	129
Gambar IV. 16 P3K	129
Gambar IV. 17 Palu Pemecah Kaca	130
Gambar IV. 18 Pintu Darurat	130
Gambar IV. 19 Antiseptik	131
Gambar IV. 20 5R PERBENGKELAN	131
Gambar IV. 21 Penataan Suku Cadang	132
Gambar IV. 22 Penataan B3 Dan Limbah B3	132
Gambar IV. 23 Kerapian Dan Kebersihan	133
Gambar IV. 24 Penataan Parkir Kendaraan	133
Gambar IV. 25 Penataan Peralatan Bengkel	134