

LAPORAN MAGANG I
DI PT. LAKSANA BUS MANUFAKTUR



disusun oleh :

Reza Stefano	:	21021028
Fahar Endra Satria	:	21023070
Taufik Fadillah Ramadhan	:	21023088
Wisnu Adi Nugroho	:	21023090

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024

LAPORAN MAGANG I
DI PT. LAKSANA BUS MANUFAKTUR



Disusun oleh:

Reza Stefano	:	21021028
Fahar Endra Satria	:	21023070
Taufik Fadillah Ramadhan	:	21023088
Wisnu Adi Nugroho	:	21023090

Mengetahui dan mengesahkan :
Tanggal : 13 Desember 2024

Koordinator Lapangan (*Manajer HRD*)



H. Agung Ridho Cahyono S.E , M.M

NIK. 1. 001. 149

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG 1
DI PT. LAKSANA BUS MANUFAKTUR**

disusun oleh :

Reza Stefano : 21021028
Fahar Endra Satria : 21023070
Taufik Fadillah Ramadhan : 21023088
Wisnu Adi Nugroho : 21023090


Telah disetujui oleh:
Tanggal : ...3 Maret 2025

Pembimbing 1



Edi Purwanto, A.TD., M.T.
NIP. 196802071990031012

Pembimbing 2



Suprapto Hadi, S.Pd., M.T.
NIP. 199112052019021002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T.
NIP. 198307042009121004

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG I
DI PT. LAKSANA BUS MANUFAKTUR**

disusun oleh :

Reza Stefano	:	21021028
Fahar Endra Satria	:	21023070
Taufik Fadillah Ramadhan	:	21023088
Wisnu Adi Nugroho	:	21023090

Telah diseminarkan:
Tanggal : 13 Desember 2024

Penguji 1

Tanda Tangan

Edi Purwanto, A.TD., M.T.
NIP. 196802071990031012

Penguji 2

Tanda Tangan

Suprapto Hadi, S.Pd., M.T.
NIP. 199112052019021002

Penguji 3

Tanda Tangan

H. Agung Ridho Cahyono S.E , M.M
NIK. 1. 001. 149

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T.
NIP. 198307042009121004

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Stefano (21021028)

Fahar Endra Satria (21023070)

Taufik Fadillah Ramadhan (21023088)

Wisnu Adi Nugroho (21023090)

Program Studi : Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa laporan Magang I yang telah disusun bersifat original bukan merupakan karya orang lain atau karya yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang telah dicantumkan pada daftar pustaka. Kami siap bertanggung jawab apabila ini merupakan karya orang lain.

Semarang, 13 Desember 2024

Tim Penyusun,



Reza Stefano

Notar. 21021028



Fahar Endra Satria

Notar. 21023070



Taufik Fadillah Ramadhan

Notar. 21023088



Wisnu Adi Nugroho

Notar. 21023090

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya Sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan dan menyusun laporan magang 1 di PT. Laksana Bus Manufaktur yang telah kami buat ini.

Penyusun laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 7 Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu kami dalam penyusunan laporan ini. Terkhusus ucapan terima kasih penulis ucapan kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr. Selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Irwan Arman selaku Direktur utama PT. Laksana Bus Manufaktur;
3. Bapak Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif;
4. Bapak Edi Purwanto, A.TD., M.T. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama pelaksanaan magang;
5. Bapak Suprapto Hadi, S.Pd., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan dukungan untuk memberikan saran serta pengarahan selama pelaksanaan magang;
6. Bapak H. Agung Ridho Cahyono, S.E., M.M. selaku Manager HRD (Human Resources Development) & Training dan selaku dosen pembimbing lapangan. Dengan bimbingan, Arahan, semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat;
7. Seluruh tenaga pengajar yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal atas Ilmu yang diberikan selama proses belajar;
8. Seluruh staf PT.Laksana Bus Manufaktur, dukungan, bimbingan, arahan dan kerjasamanya selama proses magang yang diberikan selama proses magang;
9. Orang tua serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa dukungan dan semangat;

10. Rekan-rekan Angkatan XXXII Batalyon KORPS Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, atas semangat saling mendukung satu sama lain selama ini.

Laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna pembelajaran yang dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan penulisan di masa yang akan datang.

Semarang, 13 Desember 2024

Tim Penyusun,




Reza Stefano

Notar. 21021028



Fahar Endra Satria

Notar. 21023070



Taufik Fadillah Ramadhan

Notar. 21023088



Wisnu Adi Nugroho

Notar. 21023090

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Ruang Lingkup	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Manfaat.....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
II.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	6
II.2 Profil Perusahaan	7
II.2.1 Deskripsi Perusahaan	7
II.2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	7
II.2.3 Makna Logo Perusahaan.....	8
II.2.4 Nilai Utama Perusahaan.....	9
II.2.5 Budaya 5S & 5R dan sat Dharma di PT. laksana Karoseri	10
II.2.6 Sasaran Perusahaan.....	15
II.3 Fasilitas Sarana dan Prasarana Perusahaan	16
II.3.1 Sarana Perusahaan	16
II.3.2 Prasarana Perusahaan	16
II.4 Kelembagaan	18
II.4.1 Kajian Teori.....	18
II.4.2 Kajian Praktik	20
II.5 Kebijakan Perusahaan.....	32
II.6 Hak, Kewajiban, dan Jam Kerja Karyawan.....	34
II.7 Model Bus Laksana	36

BAB III SISTEM OPERASIONAL PT. LAKSANA BUS MANUFAKTUR..... 44

III.1 Chasis Bus	44
III.1.1 Definisi Chasis Bus	44
III.1.2 Fungsi Chasis bus	44
III.1.3 Bahan Chasis bus.....	45
III.1.4 Penyusun Chasis Bus.....	47
III.1.5 Jenis Chasis yang digunakan	48
III.2 Proses Pembuatan Karoseri Bus	69
III.3 Pergudangan PT. Laksana Bus Manufaktur.....	70
III.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	70
III.4.1 Definisi SMK3	70
III.4.2 Manfaat SMK3	71
III.4.3 Penerapan SMK3 OHSAS 18001.....	72
III.4.4 Penerapan SMK3 ISO 45001	74
III.4.5 Penerapan SMK3 ISO 14001	79
III.4.6 Penerapan SMK3 ISO 9001	81
III.5 Alat Pelindung Diri (APD).....	84
III.6 Standar Uji Keselamatan di PT. Laksana Bus Manufaktur	88
III.6.1 Uji Guling	88
III.6.2 Uji Kekuatan Kursi.....	89
III.6.3 Shower Test.....	90
III.6.4 Test Track.....	91
III.6.5 UN ECE R29	91
III.7 Proses Perizinan pada Karoseri	92
III.7.1 Surat Uji Landasan.....	92
III.7.2 Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB)	92
III.7.3 Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	93
III.8 Pengelasan	94
III.8.1 Jenis yang Digunakan di PT. Laksana Bus Manufaktur.....	94
III.8.2 Prosedur Pengoperasian Mesin Las GMAW	95
III.8.3 Prosedur Pengoperasian Mesin Las SMAW	96
III.8.4 Peralatan Utama Las GMAW	97
III.8.5 Peralatan Las SMAW	100
III.8.6 Cacat Pengelasan (Weld Defect)	103
III.8.7 Pengelasan Baik (Good Welding)	106

III.8.8	Analisis pengelasan	106
III.8.9	Perawatan Las MIG	108
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG	110	
IV.1	Kegiatan Magang.....	110
IV.1.1	Preparation	110
IV.1.2	Pra Chasis	111
IV.1.3	Bodi Rangka	112
IV.1.4	Dempul dan Painting	115
IV.1.5	Jok	115
IV.1.6	Wiring.....	116
IV.1.7	Shower test.....	116
IV.1.8	Kunjungan Industri	117
IV.1.9	Quality Control.....	118
IV.2	Kendala Pada Kegiatan Produksi	119
IV.2.1	Keterlambatan Material Untuk Divisi Pra Chasis	119
IV.2.2	Penempatan Part yang Tidak Sesuai Diarea Gudang	122
IV.2.3	Kerapihan Penyemprotan Lem Pada Pemasangan Kain Oscar	124
IV.2.4	Kesalahan Penyambungan Kabel	126
IV.2.5	Kecacatan Dalam Proses Pengecatan Bodi Bus	129
IV.2.6	Proses Pendempulan Berlobang dan Bergelombang	132
IV.2.7	Deformasi Pada Rangka Atap	133
BAB V PENUTUP	135	
V.1	Kesimpulan.....	135
V.2	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137	
LAMPIRAN	138	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Lokasi PT. Laksana Bus Manufaktur	4
Gambar II.1 Logo PT. Laksana Bus Manufaktur.....	8
Gambar II.2 Budaya 5S	14
Gambar II. 3 Susunan Organisasi PT. Laksana Bus Manufaktur.....	21
Gambar II.4 SR3 Suites Combi	36
Gambar II.5 SR3 Suites Class.....	37
Gambar II.6 SR2 Double Decker.....	37
Gambar II.7 SR3 XHD Ultimate Prime	38
Gambar II.8 SR3 HD Ultimate Prime	38
Gambar II.9 SR3 Panorama XHD	39
Gambar II.10 SR3 Panorama HD.....	40
Gambar II.11 Discovey.....	40
Gambar II.12 Tourista 2100	41
Gambar II.13 Tourista 2300	41
Gambar II.14 Cutyline LE	42
Gambar II.15 Cityline3 HD.....	42
Gambar II.16 Nucleus	43
Gambar III.1 Chasis Bus	44
Gambar III.2 Profil Chasis	46
Gambar III.3 Pipa Hollow	46
Gambar III.4 Desain Chasis Mercedes Benz OH1626	50
Gambar III.5 Desain Chasis Mercedes Benz OF 1623 L M/T	68
Gambar III.6 Sertifikat OHSAS 18001	74
Gambar III.7 Sertifikat ISO 45001.....	79
Gambar III.8 Sertifikat 14001	81
Gambar III.9 Sertifikat ISO 9001.....	84
Gambar III.10 Safety Helm	84
Gambar III.11 Kacamata.....	85
Gambar III.12 Masker	85
Gambar III.13 Sarung Tangan.....	86

Gambar III.14 Ear Plug.....	86
Gambar III.15 Wearpack.....	87
Gambar III.16 Safety Shoes	87
Gambar III.17 Uji Guling.....	89
Gambar III.18 Uji Coba UN ECE R80	90
Gambar III.19 Shower Test.....	91
Gambar III.20 Uji Tabrak Depan.....	92
Gambar III.21 Mesin Las GMAW	97
Gambar III.22 Wire Feeder	97
Gambar III.23 Welding Gun	98
Gambar III.24 Regulator.....	98
Gambar III.25 Kabel Las	99
Gambar III.26 Tabung Gas	100
Gambar III.27 Mesin Las SMAW	100
Gambar III.28 Kabel Elektroda	101
Gambar III.29 Kabel Massa.....	101
Gambar III.30 Klem Massa.....	102
Gambar III.31 Holder	102
Gambar III.32 Sikat Kawat.....	102
Gambar III.33 Palu Las.....	103
Gambar III.34 Parameter Pengelasan GMAW	106
Gambar IV.1 Sambung Chasis	111
Gambar IV.2 Pembuatan Bodi Diatas Chasis	114
Gambar IV.3 Pembuatan Bodi Tanpa Chasis	114
Gambar IV.4 Pendampingan Kunjungan Industri	118
Gambar IV.5 Angket Kepuasan Pengunjung.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Deskripsi Perusahaan.....	7
Tabel II.2 Kebijakan Perusahaan.....	32
Tabel II.3 Hak, Kewajiban, dan Jam Kerja Karyawan.....	34
Tabel II.4 Jadwal Kerja Karyawan	36
Tabel III.1 Spesifikasi Chasis Mercedes Benz OH 1626	48
Tabel III.2 Spesifikasi Chasis Hino RM280 ABS Euro 4	51
Tabel III.3 Spesifikasi Chasis Scania K 410 EB 6x2	53
Tabel III.4 Spesifikasi Chasis Volvo B11r	56
Tabel III.5 Spesifikasi Chasis Hino RK280 ABS	60
Tabel III.6 Spesifikasi Chasis Mercedes Benz OF 917	62
Tabel III.7 Spesifikasi Chasis Isuzu ELF NQR 71	64
Tabel III.8 Spesifikasi Mercedes Benz OF 1623 L M/T	66
Tabel III.9 Jenis-Jenis Cacat Pengelasan	103
Tabel IV. 1 QC Kabel Set.....	128