

**LAPORAN MAGANG II**  
**ANALISIS KERUSAKAN SISTEM PENGEMEREMAT DI PT**  
**PANDAWA WOLU PITU**



Disusun Oleh :

Indra Swastika

21.02.1019

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2025**

**LAPORAN MAGANG II**  
**ANALISIS KERUSAKAN SISTEM PENGEMERMAN DI PT**  
**PANDAWA WOLU PITU**



Disusun Oleh :

Indra Swastika : 21.II.1019

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 27 Februari 2025

Manajer Operasional  
PT Pandawa Wolu Pitu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suwanto, S.Pd.", is enclosed within a large, roughly drawn oval shape.

Koordinator Lapangan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bambang Teguh Priwibowo", is enclosed within a large, roughly drawn oval shape.

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **LAPORAN MAGANG II ANALISIS KERUSAKAN SISTEM PENGEREMAN DI PT PANDAWA WOLU PITU**

Disusun Oleh :

Indra Swastika : 21.II.1019

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 7 Februari 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. Ery Muthoriq S.T., M.T.**  
**NIP. 198307042009121004**

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif



**Dr. Ery Muthoriq S.T., M.T.**  
**NIP. 198307042009121004**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **LAPORAN MAGANG II ANALISIS KERUSAKAN SISTEM PENGEREMAN DI PT PANDAWA WOLU PITU**

Disusun Oleh :

Indra Swastika : 21.II.1019

Tanggal diseminarkan :

Tanggal : 6 Februari 2025

Penguji I

Tanda tangan



**Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T.**  
**NIP. 198307042009121004**

Penguji 2

Tanda tangan



**Bambang Teguh Priwibowo**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Teknologi Rekayasa Otomotif



**Dr. Ery Muthoriq S.T., M.T.**  
**NIP. 198307042009121004**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Notar. : Indra Swastika / 21021019

Program Studi : Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa laporan magang 2 dengan judul "Laporan Magang II Analisis Kerusakan Sistem Penggereman di PT Pandawa Wolu Pitu" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang II ini merupakan hasil karya pihak lain, saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Boyolali, 6 Februari 2024

Penyusun,



Indra Swastika

Notar. 21021019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan "LAPORAN MAGANG II Analisis Kerusakan Sistem Penggereman DI PT PANDAWA WOLU PITU", tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Dr. Ery Muthoriq, S.T., M.T. selaku ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan serta dosen pembimbing magang yang telah meluangkan waktu, tenaga, dukungan, serta arahan yang telah diberikan selama proses magang;
3. Bapak Suwanto, S.Pd. sebagai manajer operasional PT Pandawa Wolu Pitu Boyolali, yang telah menerima dan memfasilitasi tempat ini untuk melaksanakan magang selama 6 bulan;
4. Bapak Bambang Teguh Priwibowo sebagai *Human Resource Development (HRD)* atau penyelia serta sekaligus pembimbing lapangan magang di PT Pandawa Wolu Pitu Boyolali, yang telah menerima, memfasilitasi tempat, dan membimbing dalam pelaksanaan magang selama kurang lebih 6 bulan;
5. Seluruh pimpinan, pejabat, staf, dan karyawan PT Pandawa Wolu Pitu Boyolali yang telah memberikan arahan selama proses magang berlangsung baik di lapangan maupun di kantor;
6. Seluruh Dosen dan Jajaran Civitas Akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atas segala ilmu yang telah diberikan;
7. Dan yang paling utama yaitu orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa henti;

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam hal penulisan laporan magang ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Boyolali, 6 Februari 2025

Penyusun,



Indra Swastika

Notar. 21021019

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Ruang Lingkup.....	2
I.3 Tujuan.....	2
I.4 Manfaat .....	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	3
I.6 Sistematika Penulisan Laporan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
II.1 Profil PT Pandawa Wolu Pitu .....	5
II.2 Bagian Mekanik.....	5
II.3 Kelembagaan.....	5
II.3.1 Struktur Organisasi .....	5
II.3.2 Tugas dan Fungsi .....	6
II.4 Fasilitas Mekanik .....	6
II.5 Armada Bus.....	9
II.6 Metode Kegiatan Magang.....	15
II.6.1 Bagan Alir Magang.....	15
II.6.2 Pengumpulan Data .....	15
<b>BAB III HASIL PELAKSANAAN MAGANG .....</b>	<b>17</b>
III.1 Alur Pemeriksaan Kendaraan.....	17
III.2 Alur Penggantian <i>Spare part</i> .....	18
III.3 Perbaikan Armada .....	20
III.4 Sistem Penggereman.....	21

III.4.1 Jenis Rem.....	22
III.4.2 Jenis rem berdasarkan penekanan .....	27
III.4.3 Rem tambahan .....	35
III.4.4 Fitur Keselamatan.....	38
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>40</b>
IV.1 Identifikasi Kerusakan Sistem Pengereman.....	40
IV.2 Analisa kerusakan sistem pengereman .....	43
IV.3 Upaya pencegahan kerusakan sistem pengereman.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
V.1 Kesimpulan .....	49
V.2 Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Struktur Organisasi.....	6
<b>Gambar II. 2</b> Tool Set .....	7
<b>Gambar II. 3</b> Dongkrak .....	7
<b>Gambar II. 4</b> <i>Scan Tool</i> .....	8
<b>Gambar II. 5</b> Area Perbaikan.....	8
<b>Gambar II. 6</b> Area Pengecatan .....	9
<b>Gambar II. 7</b> Toyota Hiace Premio.....	9
<b>Gambar II. 8</b> Hino Dutro .....	10
<b>Gambar II. 9</b> Hino XZU730 .....	11
<b>Gambar II. 10</b> Isuzu NQR .....	11
<b>Gambar II. 11</b> Mercedes Benz OF 917 .....	12
<b>Gambar II. 12</b> Mercedes Benz OH 1626.....	13
<b>Gambar II. 13</b> Mercedes Benz O500R 1836 .....	14
<b>Gambar III. 1</b> Alur Pemeriksaan Kendaraan.....	17
<b>Gambar III. 2</b> Pemeriksaan Armada .....	18
<b>Gambar III. 3</b> Invoice Pengajuan Sparepart.....	19
<b>Gambar III. 4</b> Pemasangan Sparepart .....	19
<b>Gambar III. 5</b> Perbaikan Armada Di Garasi .....	20
<b>Gambar III. 6</b> Storing .....	21
<b>Gambar III. 7</b> Sistem Penggereman Tromol.....	22
<b>Gambar III. 8</b> Tromol .....	22
<b>Gambar III. 9</b> Sepatu Rem.....	23
<b>Gambar III. 10</b> Pen Pengunci Sepatu .....	23
<b>Gambar III. 11</b> Pegas Pembalik .....	24
<b>Gambar III. 12</b> Brake Shoe Adjuster .....	24
<b>Gambar III. 13</b> Rem <i>Disc Brake</i> .....	25
<b>Gambar III. 14</b> Rotor.....	26
<b>Gambar III. 15</b> Master Silinder.....	26
<b>Gambar III.16</b> Skema Rem Hidrolik ( <a href="http://www.mercedes-benz.co.id">www.mercedes-benz.co.id</a> ).....	27
<b>Gambar III. 17</b> Master silinder rem ( <a href="http://auto2000.co.id">auto2000.co.id</a> ) .....	27
<b>Gambar III. 18</b> Pedal Rem.....	28

<b>Gambar III. 19</b>	Booster Rem (wuling.id).....	28
<b>Gambar III. 20</b>	Silinder Rem (wuling.id).....	29
<b>Gambar III. 21</b>	Kampas Rem .....	29
<b>Gambar III. 22</b>	Pipa Hidrolik .....	30
<b>Gambar III. 23</b>	Minyak Rem (www.gridoto.com) .....	30
<b>Gambar III. 24</b>	Skema Rem Udara Penuh (www.mercedes-benz.co.id).....	31
<b>Gambar III. 25</b>	Kompresor.....	31
<b>Gambar III. 26</b>	Pengatur Tekanan .....	32
<b>Gambar III. 27</b>	Katup Pengaman 4 Jalur .....	32
<b>Gambar III. 28</b>	Tangki Udara.....	32
<b>Gambar III. 29</b>	Indikator Tekanan .....	33
<b>Gambar III. 30</b>	Silinder Rem .....	33
<b>Gambar III. 31</b>	Katup Relay.....	34
<b>Gambar III. 32</b>	Pengering Udara.....	34
<b>Gambar III. 33</b>	Kampas Rem .....	35
<b>Gambar III. 34</b>	Retarder.....	36
<b>Gambar III. 35</b>	Modul ABS.....	38
<b>Gambar IV. 1</b>	Diagram FTA .....	44

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel II. 1</b> Spesifikasi Hiace Premio (www.toyota.com).....	9
<b>Tabel II. 2</b> Spesifikasi Hino Dutro (nabatransport.com) .....	10
<b>Tabel II. 3</b> Spesifikasi Hino XZU730 (www.hino.com.my) .....	11
<b>Tabel II. 4</b> Spesifikasi Isuzu NQR (: isuzu-astra.com).....	12
<b>Tabel II. 5</b> Spesifikasi Mercedes Benz OF 917 (Mercedes-benz-bus.com).....	12
<b>Tabel II. 6</b> Spesifikasi Mercedes Benz OH 1626 (Mercedes-benz-bus.com).....	13
<b>Tabel II. 7</b> Spesifikasi Mercedes Benz O500R 1836 (Mercedes-benz-bus.com)	14
<b>Tabel IV. 1</b> Identifikasi Kerusakan .....	40
<b>Tabel IV. 2</b> Faktor Penyebab Kerusakan Sistem Pengereman.....	44