

LAPORAN MAGANG II
ANALISIS MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO DENGAN
METODE HAZOP DAN FTA DI BENGKEL POOL PAKIS
PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR



Disusun oleh:
FATKHUR ROZI
21021037

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2025

LAPORAN MAGANG II
ANALISIS MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO DENGAN
METODE HAZOP DAN FTA DI BENGKEL POOL PAKIS
PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR



PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR

Disusun oleh:

FATKHUR ROZI

21021037

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal: 4 Februari 2025

Manager AKDP

Pembimbing Lapangan

Haris Setiadi Pamungkas

Nandella Larasati Putri Diana

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG II
ANALISIS MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO DENGAN
METODE HAZOP DAN FTA DI BENGKEL POOL PAKIS
PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR

Disusun oleh:

FATKHUR ROZI

21021037

Telah disetujui:

Tanggal: 5 Februari 2025

Dosen Pembimbing 1



Faris Humami, M.Eng.
NIP. 199011102019021002

Dosen Pembimbing 2



Aat Eska F., S.Pd., M.Pd.
NIP. 198806272019021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, M.T.
NIP. 198307042009121004

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG II
ANALISIS MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO DENGAN
METODE HAZOP DAN FTA DI BENGKEL POOL PAKIS
PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR

Disusun oleh:
FATKHUR ROZI
21021037

Telah diseminarkan:

Tanggal: 7 Februari 2025

Ketua Seminar

Tanda Tangan

Faris Humami, M. Eng.
NIP. 199011102019021002

Penguji 1



Tanda Tangan

Aat Eska F., S.Pd., M.Pd.
NIP. 198806272019021001

Penguji 2

Tanda Tangan

Nandella Larasati Putri Diana
Supervisor QSHE



NANDELLA

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, M.T.
NIP. 198307042009121004

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhur Rozi

Notar : 21021037

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Magang dengan judul "LAPORAN MAGANG II ANALISIS MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO DENGAN METODE HAZOP DAN FTA DI BENGKEL POOL PAKIS PT. BAGONG DEKAKA MAKMUR" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Hasil Magang ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Malang, 4 Februari 2025

Penyusun,



Fatkhur Rozi
Notar: 21021037

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang II ini dengan baik. Laporan magang ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian program magang yang kami jalani di PT. Bagong Dekaka Makmur. Selama periode magang ini, kami telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman berharga dalam dunia kerja, memahami lebih dalam mengenai industri terkait, dan mengaplikasikan pengetahuan yang kami peroleh selama perkuliahan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tidak lepas dukungan dari banyak pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan serta bimbingan selama proses Magang, kepada :

1. Ibu Firga Ariani selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Ery Muthoriq, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif;
3. Bapak Faris Humami, M.Eng. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak waktu dan dukungan untuk memberikan saran dan arahan penulisan kegiatan Magang;
4. Bapak Aat Eska F. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan mengenai kegiatan magang;
5. Bapak Budi Susilo selaku Direktur Utama PT Bagong Dekaka Makmur;
6. Bapak Nur Rizka Dias Sukma selaku General Manajer PT Bagong Dekaka Makmur;
7. Bapak Mahmudi selaku Manajer QHSE PT Bagong Dekaka Makmur;
8. Bapak Haris Setiadi Pamungkas Manajer AKDP PT Bagong Dekaka Makmur;
9. Ibu Nandella Larasati selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kegiatan magang di PT Bagong Dekaka Makmur;
10. Seluruh tenaga pengajar prodi Teknologi Rekayasa Otomotif atas ilmu yang diberikan selama proses belajar;
11. Seluruh pegawai dan karyawan PT. Bagong Dekaka Makmur yang telah memberikan arahan selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini.

Malang, 4 Februari 2025

Penyusun,



Fatkhur Rozi
Notar: 21021037

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Ruang Lingkup	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Manfaat.....	3
I.5 Waktu dan Tempat.....	3
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
II.1 Sejarah dan Profil Perusahaan	5
II.2 Struktur Organisasi PT. Bagong Dekaka Makmur.....	6
II.3 Departemen Quality, Safety, Health, and Environment (QSHE)	7
II.4 Metode Kegiatan	8
II.4.1 Pengumpulan dan Analisis Data	8
II.4.2 Jadwal Kegiatan Magang	9
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	10
III.1 Penerapan Manajemen Bahaya dan Risiko	10
III.1.1 Hirarki Dokumen.....	10
III.2 Dokumen Manajemen Bahaya dan Risiko.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
IV.1 Analisis Metode HAZOP di Area Bengkel Pool Pakis.....	21
IV.1.1 Subjek	21
IV.1.2 Langkah-langkah	21
IV.1.3 Hasil Observasi	23

IV.1.4	Sumber <i>Hazard</i>	25
IV.1.5	Pengolahan data dengan Metode HAZOP	26
IV.2	Analisis Metode FTA.....	29
IV.3	Pembahasan	34
IV.4	Rekomendasi Pengendalian	34
BAB V PENUTUP		40
V.1	Kesimpulan	40
V.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		42

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Logo PT. Bagong Dekaka Makmur	5
Gambar II. 2 Struktur Organisasi	6
Gambar II. 3 Struktur Organisasi Departemen QSHE	7
Gambar II. 4 Ruang Kerja Departemen QSHE.....	8
Gambar III. 1 Hirarki Dokumen SMK3.....	11
Gambar III. 2 Standard Operating Procedure Manajemen Risiko	11
Gambar III. 3 Standar Parameter Matrik Penilaian Risiko.....	13
Gambar III. 4 Tabel Matrik Risiko.....	14
Gambar III. 5 Form IBPR.....	17
Gambar III. 6 Bagong Safety Card	18
Gambar III. 7 Job Safety Analysis	19
Gambar III. 8 Danger Tag	19
Gambar III. 9 Out of Service Tag	20
Gambar IV. 1 Wawancara mekanik	22
Gambar IV. 2 Observasi area bengkel	22
Gambar IV. 3 Diskusi dengan QSHE	23
Gambar IV. 4 Risk Level.....	28
Gambar IV. 5 Risiko penggunaan mesin las	30
Gambar IV. 6 Risiko cedera saat penggantian filter bahan bakar	31
Gambar IV. 7 Risiko pekerja tersengat listrik.....	32
Gambar IV. 8 Risiko saat perbaikan kaki-kaki kendaraan.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kegiatan Magang	9
Tabel III. 1 Parameter kemungkinan/ likelihood	14
Tabel III. 2 Parameter keparahan/ severity.....	15
Tabel III. 3 Kode Bahaya, tingkat bahaya, tindakan pengendalian	16
Tabel IV. 1 Temuan di area bengkel	23
Tabel IV. 2 Sumber Hazard	26
Tabel IV. 3 Kriteria Likelihood	26
Tabel IV. 4 Kriteria Consequences	27
Tabel IV. 5 Deskripsi risk level	28
Tabel IV. 6 Perhitungan risk level	28
Tabel IV. 7 HAZOP Worksheet	36