

LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA



Disusun Oleh :

Benita Aryani	:	21023066
Faza Asfarin Ajrun Adhim	:	21021038
M. Riko Wahyu Saputra	:	21023078
Nova Hotmaida Samosir	:	21023082

PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2025

LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA



Disusun Oleh:

Benita Aryani	:	21023066
Faza Asfarin Ajrun Adhim	:	21021038
M. Riko Wahyu Saputra	:	21023078
Nova Hotmaida Samosir	:	21023082

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal: 21 Januari 2025

Division Head
Human Resources Development

A handwritten signature in black ink.

Retno Yuliani

Departement Head
Organization & People Development

A handwritten signature in black ink, with the date '21-1-25' written near the end.

M. Fahmi

Pembimbing Lapangan

A handwritten signature in black ink.

M. Irfan Mahendra

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG I
DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA

Disusun Oleh:

Benita Aryani	:	21023066
Faza Asfarin Ajrun Adhim	:	21021038
M. Riko Wahyu Saputra	:	21023078
Nova Hotmaida Samosir	:	21023082

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 19 Desember 2024

Pembimbing 1



R. Arief Novianto, ST., M.Sc
NIP. 197411292006041001

Pembimbing 2



Riza Phahlevi Marwanto, M.T
NIP. 198507162019021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, M.T.

NIP. 19830704 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG 1
DI PT.HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA

Disusun Oleh:

Benita Aryani	:	21023066
Faza Asfarin Ajrun Adhim	:	21021038
M. Riko Wahyu Saputra	:	21023078
Nova Hotmaida Samosir	:	21023082

Telah diseminarkan oleh:

Tanggal: 19 Desember 2024

Ketua Seminar

R. Arief Novianto, ST., M.Sc
NIP. 197411292006041001
Penguji 1

Tanda Tangan



Tanda Tangan




Tanda Tangan

R. Arief Novianto, ST., M.Sc
NIP. 197411292006041001
Penguji 2

M. Irfan Mahendra



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomotif



Dr. Ery Muthoriq, M.T.
NIP. 19830704 200912 1 004

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benita Aryani : 21023066
Faza Asfarin Ajrun Adhim : 21021038
M. Riko Wahyu Saputra : 21023078
Nova Hotmaida Samosir : 21023082
Program Studi : Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang I dengan judul "LAPORAN MAGANG I DI PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Purwakarta, 19 Desember 2024

Tim Penyusun,



Benita Aryani

Notar. 21.023.066



Faza Asfarin Ajrun Adhim

Notar. 21.021.038



M. Riko Wahyu Saputra

Notar. 21.023.078



Nova Hotmaida Samosir

Notar. 21.023.082

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan ridhoNya, kami dapat menyelesaikan Magang I hingga penyusunan laporan ini. Adapun penyusunan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan semester 8 Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E,M.M.Tr selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Dr. Ery Muthoriq, M.T selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif;
3. Bapak Pak R. Arief Novianto, ST., M.Sc dan Bapak Riza Phahlevi Marwanto,M.T selaku dosen pembimbing magang;
4. Bapak M. Irfan Mahendra selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kegiatan Magang I di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
5. Bapak M. Fahmi selaku Department Head Organization and People Development yang telah mengizinkan dan membimbing selama melaksanakan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
6. Ibu Retno Yuliani selaku Division Head Humans Resourch Development yang telah mengizinkan melaksanakan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
7. Bapak Joko Purwanto selaku Executive Officer yang telah mengizinkan melaksanakan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia;
8. Bapak Wingky Kurniawan selaku Executive Officer yang telah mengizinkan dan membimbing selama melaksanakan magang di Quality Assurance;
9. Bapak Joezanova selaku Division Head Corporate External Affair Division yang telah mengizinkan melaksanakan magang di divisi Corporate External Affair;

10. Bapak Billy Ziaurahman selaku Department Head Quality Control Vehicle yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Shipping Quality Audit Departement and Customer Quality Engineering;
11. Bapak Didi Sunardi selaku Department Head Material Vehicle Customer Quality Engineering yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Shipping Quality Audit Departement and Customer Quality Engineering;
12. Bapak Andi Tauji selaku Department Head yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Cert. Tech. Regulation & External Affairs Departement;
13. Ibu Heidy selaku Section Head yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Quality Planning and Material Assurance;
14. Bapak Endang Sutisna selaku Section Head yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan magang di Shipping Quality Audit Departement;
15. Seluruh staf PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia atas waktu dan Kerjasama selama proses pengumpulan data;
16. Seluruh keluarga terutama Orang Tua kami yang selalu memberi motivasi dan doa;
17. Rekan-rekan Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

Penyusunan laporan Magang I ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, kami membuka diri atas kritik dan masukan yang diberikan.

Purwakarta, 19 November 2024

Ketua Kelompok



M. Riko Wahyu Saputra

Notar. 21.023.078

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan	2
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup.....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi.....	5
II.2 Profil Perusahaan	7
II.2.2 Visi & Misi Perusahaan serta Tujuan Perusahaan	9
II.3 Kelembagaan	11
II.3.2 Struktur Organisasi.....	11
II.3.3 Tugas dan Fungsi.....	11
II.4 Fasilitas Perusahaan	13
II.4.2 Sarana	13
II.4.3 Prasarana	19

II.5	Alur Kegiatan	27
II.5.2	Diagram Alir.....	27
II.6	Teknik Pengumpulan Data.....	28
II.6.2	Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	28
II.6.3	Proses Produksi Kendaraan	28
II.6.4	Sertifikasi Uji Varian	28
II.7	Jadwal Magang	28
II.8	Kegiatan Magang	29
II.8.2	Senam Pagi.....	29
II.8.3	Meeting Coordination Pagi.....	30
II.8.4	Training.....	32
II.8.5	Department Corporate and External Affairs	34
II.8.6	Customer Quality Engineering and Product Audit....	36
II.8.7	Departement Quality Planning and Material Assurance	38
BAB III	SISTEM BISNIS INTI PERUSAHAAN	41
III.1	Budaya Kerja pada Hino Motors Manufacturing Indonesia	41
III.1.1	Filosofi Budaya Kerja Hino Green.....	41
III.1.2	Nilai-Nilai Budaya Kerja Hino Green.....	41
III.2	Sistem Produksi Kendaraan	43
III.2.1	Tahapan Proses Produksi	43
III.2.2	Kontrol Kualitas.....	47
III.2.3	Hasil Produksi	53
III.3	Sertifikasi dan Pengujian Kendaraan.....	64
III.3.1	Menyiapkan Dokumen	64
III.3.2	Koordinasi Internal.....	65
III.3.3	Pengumpulan Unit dan Part Sampel	65

III.3.4 Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian.....	65
III.3.5 Analisa Problem	65
III.3.6 Problem Countermeasure.....	66
III.3.7 Pengambilan Foto Unit dan Part	66
III.3.8 Cek fisik varian	66
III.3.9 Pembuatan Berita Acara	66
III.3.10 Surat Keputusan.....	67
III.3.11 Approval Surat Keputusan.....	67
III.3.12 Code Billing dan payment	67
III.3.13 Penerimaan Surat Keputusan.....	67
III.3.14 Distribusi dan Filling.....	68
III.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	68
III.4.1 Implementasi K3 di Produksi	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG 82	
IV.1 Penerapan Budaya Kerja Hino Green	82
IV.2 Produksi Tahun 2024	86
IV.2.1 Definisi Takt Time.....	87
IV.2.2 Perhitungan Jumlah Produksi.....	87
IV.2.3 Analisis Hasil	88
IV.3 Analisa Sertifikasi Uji Varian dan Uji Sampel.....	91
IV.3.1 Proses Pelaksanaan Uji Varian dan Uji Sampel yang Berkelanjutan	91
IV.3.2 Analisa Sertifikasi Uji Varian.....	92
IV.4 Kegiatan CCCF (Completely Check Completely Find Out) .98	
IV.4.1 Kriteria Penilaian Level Resiko.....	99
IV.4.2 Analisa Penemuan Bahaya.....	104
IV.4.3 Penerapan alur Plan, Do, Check and Action untuk	

identifikasi bahaya	107
BAB V PENUTUP.....	114
V.1 Kesimpulan	114
V.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Sejarah Perusahaan.....	5
Gambar II.2	Sejarah Perusahaan.....	6
Gambar II.3	Peresmian	7
Gambar II.4	Euro 2.....	7
Gambar II.5	Logo PT Hino Motors Manufacturing Indonesia.....	8
Gambar II.6	Struktur Organisasi.....	11
Gambar II.7	Alat Pelindung Diri.....	13
Gambar II.8	Mesin Presensi	14
Gambar II.9	Forklift.....	15
Gambar II.10	Truk Logistik.....	15
Gambar II.11	Towing	16
Gambar II.12	AGV	16
Gambar II.13	Hoist Electric	17
Gambar II.14	Handlift	17
Gambar II.15	Rail Guided Vehicle.....	18
Gambar II.16	Pemadam Kebakaran.....	18
Gambar II.17	Ambulance.....	19
Gambar II.18	Office	19
Gambar II.19	Safety Dojo	20
Gambar II.20	Hino Engine Plant.....	20
Gambar II.21	Line Medium Truck.....	21
Gambar II.22	Line Small Truck	21
Gambar II.23	Line Bus.....	22
Gambar II.24	Quality Control Vehicle.....	22
Gambar II.25	Shipping Quality Audit	23
Gambar II.26	Warehouse	23
Gambar II.27	Stockyard HMSI	24
Gambar II.28	Oasis	24
Gambar II.29	Kantin	25
Gambar II.30	Masjid HMMI.....	25
Gambar II.31	Klinik.....	26

Gambar II.32	Diagram Alir Kegiatan	27
Gambar II.33	Senam Pagi	30
Gambar II.34	Meeting CED.....	30
Gambar II.35	Meeting Quality Planning and Material Assurance	31
Gambar II.36	Meeting Shipping Quality Audit	31
Gambar II.37	Kegiatan Training Induction.....	32
Gambar II.38	Kegiatan Training Safety	33
Gambar II.39	Kegiatan Training PDCA	34
Gambar II.40	Pemilihan Unit MOT	35
Gambar II.41	Form Donasi CSR	36
Gambar II.42	Agreement Suplier.....	36
Gambar II.43	Audit Kendaraan	37
Gambar II.44	Persiapan Kegiatan Uji Sampel	38
Gambar II.45	CPPP Audit	39
Gambar II.46	Failure Mode Analysis	39
Gambar II.47	Internal Audit	40
Gambar II.48	Pengendalian Dokumen	40
Gambar III.1	Flow Tahapan Produksi.....	43
Gambar III.2	XZU309R.....	54
Gambar III.3	XZU349R.....	54
Gambar III.4	XZU359R.....	55
Gambar III.5	XZU349.....	56
Gambar III.6	FG8J	57
Gambar III.7	FL8J.....	57
Gambar III.8	FM8J.....	58
Gambar III.9	FM2P	59
Gambar III.10	SG8J	59
Gambar III.11	XZU720R.....	60
Gambar III.12	XZU730R.....	61
Gambar III.13	AK8J	62
Gambar III.14	RK8J	62
Gambar III.15	RM8J.....	63
Gambar III.16	Flow CCCF	70
Gambar III.17	Safety Training	80

Gambar III.18	Training Menemukan Potensi Bahaya	81
Gambar IV.1	Pengukuran DImensi Kendaraan di SQA	93
Gambar IV.2	Pengukuran Dimensi Dirjen Perhubungan Darat	93
Gambar IV.3	Landasan Bus	94
Gambar IV.4	Tampak Depan Unit Bus RK Standar	94
Gambar IV.5	Tampak Depan unit Bus RK Varian.....	95
Gambar IV.6	Pemasangan Corrugated.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jadwal Daily Routine	29
Tabel III.1	Pelindung Kepala.....	72
Tabel III.2	Pelindung Wajah	73
Tabel III.3	Pelindung Telinga.....	75
Tabel III.4	Pelindung Pernafasan	76
Tabel III.5	Pelindung Tangan	77
Tabel III.6	Pelindung Kaki	78
Tabel III.7	Pakaian Pelindung	79
Tabel IV.1	Budaya Kerja Hino Green	82
Tabel IV.2	Perbandingan Produksi Bulanan.....	89
Tabel IV.3	Grafik Produksi.....	90
Tabel IV.4	Data Spesifikasi Unit Bus RK standar dan varian.....	95
Tabel IV.5	Stop Six	99
Tabel IV.6	Penilaian Standar Frekuensi Terpapar Bahaya	100
Tabel IV.7	Kemungkinan Penyebab Cidera.....	100
Tabel IV.8	Tingkat Cedera yang Dihasilkan	102
Tabel IV.9	Potensi Level Bahaya	104
Tabel IV.10	Analisa Level Resiko Smoke Tester	105
Tabel IV.11	Analisa Level Resiko Layout dan MSDS	106
Tabel IV.12	Analisa Level Resiko Kabel PC.....	107
Tabel IV.13	Identifikasi bahaya pada box listrik	107
Tabel IV.14	Dokumentasi box listrik.....	108
Tabel IV.15	Identifikasi bahaya pada tangga pengecekan kendaraan	109
Tabel IV.16	Dokumentasi tangga.....	110
Tabel IV.17	Identifikasi bahaya pager lane audit.....	110
Tabel IV.18	Dokumentasi pagar lane audit	111
Tabel IV.19	Identifikasi Rotary lamp	112
Tabel IV.20	Dokumentasi rotary lamp	113