

**LAPORAN
MAGANG
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**



disusun oleh:

Anisa Tegar Murdianingtyas	:	21.01.1033
Desni Barani Sondrara Halawa	:	21.01.1038
Goklas Hendra Uktolseja	:	21.01.1009
Nichson Daniel Simarmata	:	21.01.3080
Yonathan Domingues Manalu	:	21.01.3118

**PRODI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024**

**LAPORAN MAGANG
DI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**



disusun oleh:

Anisa Tegar Murdianingtyas : 21.01.1033
Desni Barani Sondrara Halawa : 21.01.1038
Goklas Hendra Uktolseja : 21.01.1009
Nichson Daniel Simarmata : 21.01.3080
Yonathan Domingues Manalu : 21.01.3118

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal: 12 Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Samarinda



HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

disusun oleh:

Anisa Tegar Murdianingtyas	:	21.01.1033
Desni Barani Sondrara Halawa	:	21.01.1038
Goklas Hendra Uktolseja	:	21.01.1009
Nichson Daniel Simarmata	:	21.01.3080
Yonathan Domingues Manalu	:	21.01.3118

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 06 Desember 2024

Pembimbing 1



Muhammad Iman Nur Hakim, S.T., M.T
NIP. 19930104 201902 1 002

Pembimbing 2



Bagus Riyadi Fitriyan, S.ST., M.Sc
NIP. 19930325 201902 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Rizal Aprilanto, S.T., M.T.
NIP. 19910415 20190 2 1005

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

disusun oleh:

Anisa Tegar Murdianingtyas	:	21.01.1033
Desni Barani Sondrara Halawa	:	21.01.1038
Goklas Hendra Uktolseja	:	21.01.1009
Nichson Daniel Simarmata	:	21.01.3080
Yonathan Domingues Manalu	:	21.01.3118

Telah diseminarkan:

Tanggal: 12 Desember 2024

Penguji 1

Muhammad Iman Nur Hakim, S.T., M.T

Penguji 2

Bagus Riyadi Fitriyan, S.ST., M.Sc

Penguji 3

Budi Asrian

Tanda tangan



Tanda tangan



Tanda tangan



Mengetahui,

Ketua Program Studi

Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Rizal Aprianto, S.T., M.T.
NIP. 19910415 201902 1005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yonathan Domingues Manalu


Notar : 21.01.3118

Program Studi : Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa laporan Magang dengan judul "Laporan Magang di Dinas Perhubungan Kota Samarinda" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Samarinda, 01 Desember 2024


Tim Penyusun,


Anisa Tegar Mardianingtyas
Notar. 21.01.1033


Desni Barani Sondrara Halawa
Notar. 21.01.1038


Goklas Hendra Uktolseja
Notar. 21.01.1009


Niehson Daniel Simarmata
Notar. 21.01.3080


Yonathan Domingues Manalu
Notar. 21.01.3118

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam momentum penuh kerendahan hati, kami ingin mengucapkan apresiasi yang mendalam atas dukungan dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penyusunan laporan magang ini, kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E, M.M.Tr selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
2. Bapak Rizal Aprianto S.T., MT selaku Kepala Prodi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan.
3. Bapak Muhammad Iman Nur Hakim, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Bagus Riyadi Fitriyan, S.ST., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan baik selama kegiatan penyusunan Laporan Magang ini.
4. Bapak Hotmarulitua Manalu, S.Si.T., M.Sc selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang telah menerima kami dengan baik dan memberikan arahan pada saat pelaksanaan magang.
5. Bapak Budi Asrian selaku koordinator lapangan pelaksanaan magang yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan bagi kami.
6. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan dalam membantu kami baik dalam pelaksanaan magang maupun dalam penyusunan laporan ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat tertulis satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini.

Kami menyadari bahwa laporan magang ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak yang bersedia memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Samarinda, 01 Desember 2024

Kelompok Magang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR RUMUS.....	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan	3
I.3. Manfaat.....	3
I.4. Ruang Lingkup.....	4
I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	4
I.6. Metode Kegiatan.....	5
I.6.1. Bagan Alir	5
I.6.2. Pengumpulan dan Analisis Data	5
I.6.3. Jadwal Kegiatan Magang	6
BAB II GAMBARAN UMUM	7
II.1. Profil Lokasi Magang.....	7
II.1.1. Profil Daerah.....	7
II.1.2. Kondisi Geografis.....	8
II.1.3. Letak Administrasi	8
II.1.4. Topografi.....	9
II.1.5. Fisiografi	9
II.1.6. Hidrologi.....	10
II.1.7. Jenis Tanah	11
II.1.8. Tata Guna Lahan.....	11
II.1.9. Kependudukan	12
II.1.10. Jaringan Jalan	15
II.2. Struktur Organisasi.....	21
II.2.1. Lokasi Magang	21

II.2.2. Susunan dan Struktur Organisasi	22
II.3. Sumber Daya Manusia	24
II.4. Tugas, Pokok dan Fungsi	25
II.4.1. Tugas Pokok	25
II.4.2. Fungsi	26
II.4.3. Tugas Jabatan Struktural.....	27
II.5. Bentuk Kerjasama Dinas Perhubungan Kota Samarinda	35
II.5.1. Bidang Sarana dan Prasarana	35
II.5.2. Bidang Keselamatan Jalan	38
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	39
III.1. Permasalahan Umum	39
III.2. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan	41
III.3. Tren Kecelakaan 5 Tahun Terakhir (2019-2023).....	58
III.4. Analisis Data Kecelakaan Tahun 2023	61
III.5. Analisis Lokasi Rawan Kecelakaan	67
III.5.1. Perankingan Lokasi Rawan Kecelakaan	67
III.5.2. Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan (<i>Black Site</i>).....	70
III.6. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	87
III.6.1. Latar belakang	87
III.6.2. Tujuan dan Sasaran	90
III.6.3. Manfaat.....	90
III.6.4. Media Penyuluhan	90
III.6.5. Materi Penyuluhan.....	91
III.6.6. Pelaksanaan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	91
III.6.7. Hasil Analisis.....	119
III.7. Analisis Kinerja Simpang.....	120
III.7.1. Tahap Analisis.....	120
III.7.2. Tahap Perencanaan Bagan Alir	126
III.7.3. Kondisi Geometri Simpang	127
III.7.4. Perhitungan Arus Puncak	128
III.7.5. Penentu Waktu Signal.....	128
III.7.6. Perhitungan Kapasitas Simpang	129
III.7.7. Perhitungan Kinerja Simpang.....	130

III.7.8. Waktu Siklus Simpang existing (Do-Nothing).....	131
III.7.9. Hasil dan Kesimpulan.....	134
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
IV.1. Kesimpulan	135
IV.1.1. Daerah Rawan Kecelakaan.....	135
IV.1.2. Kampanye keselamatan berlalu lintas	135
IV.1.3. Analisis Kinerja Simpang.....	136
IV.2. Saran	136
IV.2.1. Daerah Rawan Kecelakaan.....	136
IV.2.2. Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas	137
IV.2.3. Analisis Kinerja Simpang.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jadwal Kegiatan Magang	6
Tabel II. 1 Penggunaan Lahan di Kota Samarinda	12
Tabel II. 2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2023 ..	12
Tabel II. 3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2023 ..	13
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Samarinda (2023)	14
Tabel II. 5 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Samarinda (km), 2021–2023	15
Tabel II. 6 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Samarinda (km), 2021–2023	15
Tabel II. 7 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Samarinda (Km) 2021–2023	15
Tabel II. 8 Inventaris Jaringan Jalan di Kota Samarinda	16
Tabel II. 9 Jumlah Pegawai PNS	24
Tabel II. 10 Jumlah Pegawai Non ASN	24
Tabel III. 1 Permasalahan di Bidang Lalu Lintas	39
Tabel III. 2 Permasalahan di Bidang Keselamatan Jalan	39
Tabel III. 3 Permasalahan di Bidang Angkutan	40
Tabel III. 4 Permasalahan di Bidang Sarana dan Prasarana	40
Tabel III. 5 Permasalahan di Bidang UPTD PKB	40
Tabel III. 6 Data Kecelakaan Periode 2019 – 2023	41
Tabel III. 7 Data Kecelakaan Berdasarkan Kecelakaan Tunggal	42
Tabel III. 8 Data Kecelakaan Berdasarkan Tabrak Lari	42
Tabel III. 9 Data Kecelakaan Berdasarkan Tabrak Beruntun	42
Tabel III. 10 Data Kecelakaan Berdasarkan Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol ..	43
Tabel III. 11 Data Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian	43
Tabel III. 12 Data Kecelakaan Berdasarkan Usia Korban	44
Tabel III. 13 Data Kecelakaan Berdasarkan Usia Pelaku	44
Tabel III. 14 Data Kecelakaan Berdasarkan Pekerjaan Korban	45
Tabel III. 15 Data Kecelakaan Berdasarkan Pekerjaan Pelaku	45
Tabel III. 16 Data Kecelakaan Berdasarkan Kendaraan yang Terlibat	46
Tabel III. 17 Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin	47

Tabel III. 18 Kecelakaan Berdasarkan Tipe Kecelakaan.....	48
Tabel III. 19 Data Kecelakaan Berdasarkan Pendidikan (Korban)	49
Tabel III. 20 Data Kecelakaan Berdasarkan Pendidikan (Pelaku)	49
Tabel III. 21 Data Kecelakaan Berdasarkan Fungsi Jalan.....	50
Tabel III. 22 Data Kecelakaan Berdasarkan Status Jalan	51
Tabel III. 23 Data Kecelakaan Berdasarkan Perilaku Pengemudi	52
Tabel III. 24 Data Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Permukaan Jalan.....	54
Tabel III. 25 Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Geometrik Jalan	55
Tabel III. 26 Data Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Cuaca	56
Tabel III. 27 Data Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Cahaya.....	56
Tabel III. 28 Data Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Awal Kendaraan	57
Tabel III. 29 Data Keterlibatan Penduduk Terhadap Kecelakaan	59
Tabel III. 30 Tingkat Kematian Per Kecelakaan	60
Tabel III. 31 Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Samarinda	69
Tabel III. 32 Tabel Tahap Analisis	95
Tabel III. 33 Konsep Kegiatan Kampanye.....	100
Tabel III. 34 Rundown Acara SD 019	110
Tabel III. 35 Rundown Acara SMP DDI.....	110
Tabel III. 36 Rundown Acara MAN 1	111
Tabel III. 37 Tabel Hasil Pre-Test SMP Cendana DDI Kota Samarinda	112
Tabel III. 38 Tabel Hasil Post-Test SMP Cendana DDI Kota Samarinda	113
Tabel III. 39 Tabel Hasil Pre-Test Man 1 Kota Samarinda.....	115
Tabel III. 40 Tabel Hasil Post-Test Man 1 Kota Samarinda	117
Tabel III. 41 Klasifikasi LOS	123
Tabel III. 42 Tabel Kondisi Geometrik Simpang.....	127
Tabel III. 43 Tabel Perhitungan Arus Puncak	128
Tabel III. 44 Penentu Waktu Signal	128
Tabel III. 45 Tabel Nilai Kapasitas Simpang	129
Tabel III. 46 Perhitungan Kinerja Simpang existing (Do-Nothing).....	130
Tabel III. 47 Waktu Siklus	131
Tabel III. 48 Waktu Siklus	131
Tabel III. 49 Kapasitas Simpang Air Hitam.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Alir Penelitian.....	5
Gambar II. 1 Peta Administrasi Kota Samarinda	7
Gambar II. 2 Logo Kota Samarinda	8
Gambar II. 3 Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Samarinda 2023	9
Gambar II. 4 Kepadatan Penduduk Kota Samarinda (2023).....	14
Gambar II. 5 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda.	23
Gambar II. 6 PLN Kota Samarinda	35
Gambar II. 7 Rencana Pemasangan LPJU di JL. Basuki Rahmat	35
Gambar II. 8 Rekapitulasi Marka Jalan	36
Gambar II. 9 Proyek peningkatan saluran drainase di Jl. KH. Agus Salim	37
Gambar II. 10 Rekapitulasi Rencana Pemasangan LPJU	37
Gambar III. 1 Tren Kecelakaan 5 Tahun Terakhir (2019-2023).....	58
Gambar III. 2 Grafik Kecelakaan Per 100.000 Penduduk	60
Gambar III. 3 Grafik <i>Saverity Indeks</i>	61
Gambar III. 4 Data Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian Kecelakaan	61
Gambar III. 5 Data Kecelakaan Berdasarkan Usia Korban	62
Gambar III. 6 Data Kecelakaan Berdasarkan Usia Pelaku.....	62
Gambar III. 7 Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan	63
Gambar III. 8 Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Gambar III. 9 Data Kecelakaan Berdasarkan Tipe Kecelakaan	64
Gambar III. 10 Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Korban	64
Gambar III. 11 Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Korban	65
Gambar III. 12 Data Kecelakaan Berdasarkan Kepemilikan SIM.....	65
Gambar III. 13 Data Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Korban	66
Gambar III. 14 Data Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pelaku.....	66
Gambar III. 15 Kondisi Permukaan Jl. Poros Samarinda-Bontang	70
Gambar III. 16 Kondisi Rambu Jl. Poros Samarinda-Bontang	71
Gambar III. 17 Kondisi Marka Jl. Poros Samarinda-Bontang.....	72
Gambar III. 18 Kondisi Bahu Jalan Jl. Poros Samarinda-Bontang.....	72
Gambar III. 19 Kondisi Median Jalan Jl. Poros Samarinda-Bontang	72
Gambar III. 20 Kondisi Permukaan Jl. P. Suryanata	74
Gambar III. 21 Kondisi Rambu di Jl. P. Suryanata.....	76

Gambar III. 22 Kondisi Marka Jl. P. Suryanata.....	76
Gambar III. 23 Kondisi Bahu Jalan P. Suryanata.....	78
Gambar III. 24 Kondisi Median Jl. P. Suryanata	79
Gambar III. 25 Kondisi Drainase Jl. P. Suryanata	79
Gambar III. 26 Kondisi Permukaan Jl. Cipto Mangkusumo	80
Gambar III. 27 Kondisi Rambu di Jl. Cipto Mangkusumo.....	81
Gambar III. 28 Kondisi Marka di Jl. Cipto Mangkusumo	81
Gambar III. 29 Kondisi Bahu Jalan di Jl. Cipto Mangkusumo	81
Gambar III. 30 Kondisi Permukaan Jl. Poros Samarinda – Balikpapan	82
Gambar III. 31 Kondisi Rambu di Jl. Poros Samarinda – Balikpapan.....	83
Gambar III. 32 Kondisi Marka di Jl. Poros Samarinda – Balikpapan	83
Gambar III. 33 Kondisi Bahu Jalan di Jl. Poros Samarinda – Balikpapan	84
Gambar III. 34 Kondisi Permukaan Jl. A.W Syahranie.....	85
Gambar III. 35 Kondisi Rambu di Jl. A.W Syahranie.....	85
Gambar III. 36 Kondisi Marka Jl. A.W Syahranie.....	86
Gambar III. 37 Kondisi Bahu Jl. A.W Syahranie	86
Gambar III. 38 Kondisi Drainase Jl. A.W Syahranie	87
Gambar III. 39 Desain Power Point	99
Gambar III. 40 Kegiatan Kampanye pada SD 019	102
Gambar III. 41 Kegiatan Kampanye pada SD 019	102
Gambar III. 42 Senam SALUD Bersama	103
Gambar III. 43 Lomba Menggambar	103
Gambar III. 44 Penilaian Menggambar oleh Juri	104
Gambar III. 45 Pemberian Buah Tangan Kepada Juara	104
Gambar III. 46 Kampanye SMP DDI	105
Gambar III. 47 Pre-test dan Pos-test SMP DDI	105
Gambar III. 48 Pengisian Materi di SMP DDI	106
Gambar III. 49 Quizizz.....	107
Gambar III. 50 Pemberian Hadiah.....	107
Gambar III. 51 Pengenalan di MAN 1	108
Gambar III. 52 Pre-test dan Pos-test di MAN 1	108
Gambar III. 53 Pengisian Materi oleh Kepala Seksi Keselamatan	109
Gambar III. 54 Pengisian Materi di MAN 1	109
Gambar III. 55 Review Materi di MAN 1.....	110

Gambar III. 56 Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Siswa/I SMP Cendana DDI Kota Samarinda	114
Gambar III. 57 Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post Test MAN 1 Kota Samarinda.....	119
Gambar III. 58 Bagan Alir Penelitian ANalisis Kinerja Simpang	126

DAFTAR RUMUS

Rumus (III. 1) Tingkat Keparahan.....	60
Rumus (III. 2) EAN (<i>Equivalent Accident Number</i>).....	67
Rumus (III. 3) Batas Kontrol Atas (BKA)	67
Rumus (III. 4) <i>Upper Control Limit</i> (UCL).....	68
Rumus (III. 5) Rata-rata Pre-test.....	93
Rumus (III. 6) Rata-rata Post-test.....	94
Rumus (III. 7) ADT (<i>Average Dayli Traffic</i>)	121
Rumus (III. 8) Kecepatan Perjalanan.....	122
Rumus (III. 9) Kerapatan.....	122

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Perankingan Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Samarinda .	143
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan	151
Lampiran 3 Logbook Magang Kelompok.....	152