

**LAPORAN MAGANG II**  
**PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN**  
**SEBIDANG DI KABUPATEN NGAWI**



Disusun oleh:

DIMAS NUGROHO PUTRO

21011007

**PROGRAM STUDI D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

**TEGAL**

**2025**

**LAPORAN MAGANG II**  
**PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN**  
**SEBIDANG PADA JPL DI KABUPATEN NGAWI**



Disusun oleh:

DIMAS NUGROHO PUTRO

21011007

Mengetahui dan mengesahkan

Tanggal: 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN NGAWI

  
**ANANG HERI PRABOWO S.STP., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770312 199602 1 001

Koordinator Lapangan

  
**Aditya Dinar S.S.ST., M.M**  
Penata Tingkat 1  
NIP. 19841011 200604 1 006

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN MAGANG II  
PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG PADA  
JPL DI KABUPATEN NGAWI**

Disusun Oleh:

Dimas Nugroho Putro

21011007

Telah disetujui oleh:

Tanggal: 11 Februari 2025

Dosen Pembimbing 1



**Setia Hadi Pramudi, S.SiT, M.T**

**NIP. 19820813 200312 1 003**

Dosen Pembimbing 2



**Raka Pratindy, S.T., M.T**

**NIP. 19850812 201901 1 001**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



**Rizal Aprianto, S.T., M.T.**  
**NIP. 199104152019021005**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG II**  
**PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG PADA**  
**JPL DI KABUPATEN NGAWI**

Disusun oleh :

Dimas Nugroho Putro  
21011007

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 11 Februari 2025

Dosen Penguji I

**Setia Hadi Pramudi, S.SiT, M.T**  
**NIP. 198511282019021001**

Dosen Penguji II

**Aditya Dinar S, S.ST., M.M**  
**NIP. 19841011 200604 1 006**

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Program Studi  
Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



**Rizal Aprianto, S.T., M.T.**  
**NIP. 199104152019021005**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Nugroho Putro

Notar : 21011007

Program Studi : Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan

Menyatakan bahwa Laporan Magang dengan judul “ Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Pada 6 JPL di Kabupaten Ngawi Jawa Timur” bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan

**Ngawi, 11 Februari 2025**  
**Yang Menyatakan**



**Dimas Nugroho Putro**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam momentum penuh kerendahan hati, kami ingin mengucapkan apresiasi yang mendalam atas dukungan dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penyusunan laporan magang ini. Proses perjalanan magang ini bukanlah tanpa rintangan, namun dengan izin-Nya serta upaya keras kami, setiap hambatan dapat diatasi dengan bijak. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Bambang Istiyanto, S.Si.T. MT. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Rizal Aprianto, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan;
3. Bapak Anang Heri Prabowo S,Stp,M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
4. Bapak Nandang Hermayadi, SH, M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
5. Ibu Fitriya Eriyana, S.Si, MM selaku Kepala SUB Bidang Umum;
6. Ibu Tituk Prihatiningtyas, SE Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
7. Bapal Fajar Anasrul L,A.Md. LLAJ,SH,M.Si selaku Kepala Bidang Keselamatan
8. Bapak Zainal Arifin, ST selaku Kepala Bidang Angkutan Umum
9. Bapak Aditya Dinar S,S.ST.,M.M Selaku Koordinator Lapangan pelaksanaan magang yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan serta membantu dalam penyusunan Laporan Magang ini
10. Bapak Setia Hadi Pramudi, S.SiT, M.T selaku dosen pembimbing pertama;
11. Bapak Raka Pratindy, S.T., M.T selaku dosen pembimbing pendamping
12. Kepada semua kakak-kakak alumni di Dinas Perhubungan Ngawi yang telah memberikan arahan dan banyak motivasi serta membantu dalam penyusunan Laporan Magang ini

13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah membantu proses penyelesaian Laporan Magang ini.

Kami menyadari bahwa laporan magang ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak yang bersedia memberikan masukan demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal yang berarti dalam perjalanan kami di dunia profesional. Terima kasih atas segala bantuan dan kesempatan berharga yang telah diberikan kepada kami

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan.....	2
I.3. Manfaat.....	2
I.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
II.1.Perlintasan sebidang .....	4
III.1.1 Rambu Peringatan berupa: .....	5
II.1.2 Rambu larangan berupa: .....	7
II.1.3 Marka jalan .....	7
II.1.4 Pita penggaduh .....	8
II.1.5 Pemisah lajur atau jalur lalu lintas .....	8
II.1 6 Pemasangan lampu bersyarat.....	9
II.2.Ketentuan dan persyaratan perlintasan sebidang .....	11
II.2.1 Persyaratan Perlintasan Sebidang.....	11
II.2.2 Persyaratan Teknis Jalan .....	13
II.2.3 Pemangku Kepentingan di Perlintasan Sebidang.....	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
III.1Lokasi Penelitian .....	17
III.2Diagram Alir Penelitian .....	19
III.3Teknik Pengumpulan data.....	20
III.3.1 Data Primer .....	20

III.3.2	Data Sekunder .....	21
III.4	Bahan dan Alat Penelitian .....	21
III.5	Metode Analisis Data .....	22
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
IV.1.	Perlintasan Sebidang .....	23
IV.1.1.	Lajur Perlintasan JPL 14 Dusun Bayem Kalang .....	23
IV.1.2	Lajur Perlintasan JPL 29 Dusun Jambe Kidul, Kec Paron .....	26
IV.1.3	Lajur Perlintasan JPL 37 Desa Bangunrejo Kidul, Kedungggalar .....	29
IV.2.	Hasil Analisis Kesesuaian Dengan Peraturan .....	32
IV.3.	Rekomendasi .....	38
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
V.1.	Kesimpulan .....	43
V.2.	Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Marka Jalan Perlintasan Sebidang .....	8
<b>Gambar II. 2</b> Pita Penggaduh .....	8
<b>Gambar II. 3</b> Pemasangan Median di Perlintasan Sebidang .....	9
<b>Gambar II. 4</b> Gambar Pemasangan lampu .....	9
<b>Gambar II. 5</b> Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang .....	10
<b>Gambar II. 6</b> Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang .....	10
<b>Gambar II. 7</b> Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang .....	11
<b>Gambar II. 8</b> Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Double Track .....	11
<b>Gambar II. 9</b> Maksimum Gradien di Perlintasan Sebidang (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36, 2011) .....	13
<b>Gambar III. 1</b> Lokasi JPL 14 .....	17
<b>Gambar III. 2</b> Lokasi JPL 29 .....	18
<b>Gambar III. 3</b> Lokasi JPL 37 .....	18
<b>Gambar III. 4</b> Diagram Alir .....	19

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Rambu Peringatan di Perlintasan Sebidang .....	5
<b>Tabel II. 2</b> Rambu Larangan di Perlintasan Sebidang.....	7
<b>Tabel II. 3</b> Pemangku Kepentingan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan .....	15
<b>Tabel IV. 1</b> Data Perkintasan Sebidang .....	23
<b>Tabel IV. 2</b> Hasil Survey Inventarisasi Perlengkapan JPL 14.....	24
<b>Tabel IV. 3</b> Hasil Survey Inventarisasi Perlengkapan JPL 14.....	24
<b>Tabel IV. 4</b> Hasil Survey Geometrik Perlintasan JPL 29 .....	27
<b>Tabel IV. 5</b> Hasil Survey Inventarisasi Perlengkapan JPL 29.....	27
<b>Tabel IV. 6</b> Hasil Survey Geometrik Perlintasan JPL 37 .....	29
<b>Tabel IV. 7</b> Hasil Survey Inventarisasi Perlengkapan JPL 37.....	30
<b>Tabel IV. 8</b> Parameter Perlintasan Sebidang JPL 14.....	32
<b>Tabel IV. 9</b> Parameter Perlintasan Sebidang JPL 29.....	34
<b>Tabel IV. 10</b> Parameter Perlintasan Sebidang JPL 37 .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Kordinasi dengan instansi terkait .....	46
<b>Lampiran 2</b> Pantauan Dari Drone.....	47
<b>Lampiran 3</b> Kegiatan Survey .....	48
<b>Lampiran 4</b> Kondisi Perambuan Perlintasan Sebidang .....	49
<b>Lampiran 5</b> Formulir Kondisi Exsisting JPL 14.....	50
<b>Lampiran 6</b> Formulir Kondisi Exsisting JPL 29.....	51
<b>Lampiran 7</b> Formulir Kondisi Exsisting JPL 37.....	52
<b>Lampiran 8</b> lokasi kejadian kecelakaan .....	53