

**LAPORAN KERTAS KERJA WAJIB  
PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS  
SISTEM SUSPENSI JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN  
MITSUBISHI CANTER BERBASIS *WEB***

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya



**Disusun oleh :  
GENTA DANI SETYAWAN  
19.03.0585**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI OTOMOTIF  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2022**

**LAPORAN KERTAS KERJA WAJIB  
PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS  
SISTEM SUSPENSI JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN  
MITSUBISHI CANTER BERBASIS *WEB***

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya



**Disusun oleh :**

**GENTA DANI SETYAWAN**

**19.03.0585**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI OTOMOTIF  
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN  
TEGAL  
2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS SISTEM SUSPENSI  
JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN MITSUBISHI CANTER BERBASIS WEB  
(TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TECHNICAL REQUIREMENTS OF LEAF SPRING  
SUSPENSION SYSTEM FOR MITSUBISHI CANTER VEHICLES WEB-BASED)**

Disusun oleh:

**GENTA DANI SETYAWAN**

**19.03.0585**

Telah disetujui oleh:


**Pembimbing 1**



**Drs. Tri Handoyo, M.Pd.**

tanggal

**Pembimbing 2**



**Dr. Agus Sahri, A.TD., M.T.**

tanggal

**NIDK. 8906140022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS SISTEM SUSPENSI JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN MITSUBISHI CANTER BERBASIS WEB (TECHNICAL REQUIREMENTS FOR TECHNICAL REQUIREMENTS OF LEAF SPRING SUSPENSION SYSTEM FOR MITSUBISHI CANTER VEHICLES WEB-BASED)

Disusun oleh:

**GENTA DANI SETYAWAN**

**19.03.0585**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal

Ketua Sidang

Tanda tangan

**Helmi Wibowo, S.Pd., M.T.**

**NIP. 199006212019021001**

Penguji 1

Tanda tangan

**Riza Phahlevi Marwanto, S.T.,M.T**

**NIP. 198507162019021001**

Penguji 2

Tanda tangan

**Siti Shofiah, S.Si., M.Sc**

**NIP. 198909192019022001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma III Teknologi Otomotif

**Pipit Rusmandani, S.ST, M.T.**

**NIP.19850605 200812 2 002**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GENTA DANI SETYAWAN  
Notar : 19.03.0585  
Program Studi : D-III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib/Tugas Akhir dengan judul "PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS SISTEM SUSPENSI JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN MITSUBISHI CANTER BERBASIS WEB" ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam laporan ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa laporan KKW/Tugas Akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apalagi laporan KKW/Tugas Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tegal, 12 Agustus 2022

Yang menatakan  
  
GENTA DANI SETYAWAN

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib dengan judul **"PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS SISTEM SUSPENSI JENIS PEGAS DAUN KENDARAAN MITSUBISHI CANTER BERBASIS WEB"** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Kertas Kerja Wajib ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Penulis menyadari dengan keterbatasan yang dimiliki, tentunya penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr.Siti Maimunah, S.Si, M.S.E, M.A selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)
2. Ibu Pipit Rusmandani, S.ST., M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
3. Bapak Tri Handoyo, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini
4. Bapak Dr. Agus Sahri, A.TD., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini
5. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
6. Adik-adik, kakak-kakak, serta rekan-rekan taruna/i PKTJ yang selalu memberi semangat dan motivasi

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini, Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi untuk peyempurnaan Kertas Kerja Wajib ini.

Penulis berharap agar Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi semua pembaca, baik sebagai bahan masukan, bahan perbandingan dan maupun sebagai tambahan ilmu.

Tegal, 12 Agustus 2022



Genta Dani Setyawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	3
I.3 Batasan Masalah .....	3
I.4 Tujuan.....	3
I.5 Manfaat Penelitian .....	4
I.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
II.1 Penelitian yang Relevan .....	6
II.2 Landasan Teori.....	9
II.2.1 Sistem Suspensi .....	9
II.2.2 Pengujian Kendaraan Bermotor .....	20
II.2.3 Pengujian Persyaratan Teknis.....	21
II.2.4 Digitalisasi .....	21
II.2.5 <i>Website</i> .....	22
II.2.6 <i>Xampp</i> .....	23
II.2.7 <i>MySQL</i> .....	23
II.2.8 Domain .....	23
II.2.9 Web Hosting .....	24
II.2.10 Metode Diagnostik .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
III.1 Lokasi & Waktu Penelitian .....	26

III.2	Alat dan Bahan.....	26
III.3	Jenis Penelitian.....	30
III.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
III.5	Alur Penelitian .....	35
III.6	Variabel Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>	
IV.1	Pemeriksaan Persyaratan Teknis di UPUBKB Kabupaten Malang Sebelum Adanya Website .....	38
IV.2	Perencanaan Pembuatan Website .....	39
IV.3	Proses Pembuatan Website .....	39
IV.3.1	Pembuatan Website.....	39
IV.3.2	Tampilan Sistem Website .....	44
IV.4	Uji Coba Black Box/Black Box Testing .....	48
IV. 5	Penerapan Website.....	52
IV.6	Uji Efektivitas .....	63
IV.7	Hasil Pemeriksaan .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>	
V.1	Kesimpulan .....	75
V.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Gambar suspensi .....	10
Gambar II. 2 sistem suspensi Pegas Daun .....	11
Gambar II. 3 Suspensi Coil Spring dengan Trailing Arms .....	12
Gambar II. 4 suspensi coil dengan Panhard Rod dan Trailling Arms .....	12
Gambar II. 5 suspensi Macapaherson .....	13
Gambar II. 6 Suspensi Single Wishbone.....	14
gambar II. 7 Suspensi Double Wishbone.....	14
Gambar II. 8 Pegas Koil .....	15
Gambar II. 9 Pegas Daun .....	16
Gambar II. 10 Pegas Torsi.....	17
Gambar II. 11 Shock Absorber .....	17
Gambar II. 12 Stabilizer .....	18
Gambar II. 13 Strut Bar .....	18
Gambar II. 14 Bumper .....	19
Gambar II. 15 Bushing Karet .....	19
Gambar II. 16 Lateral Control Rod .....	20
Gambar III. 1 Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang .....	26
Gambar III. 2 laptop Acer tipe Aspire E15.....	27
Gambar III. 3 smartphone Samsung A51 .....	27
Gambar III. 4 Palu.....	28
Gambar III. 5 helm safety .....	29
Gambar III. 6 Mitsubishi Canter .....	29
Gambar III. 7 Alur Penelitian .....	35
Gambar IV. 1 Lembar Hasil Pengujian .....	38
Gambar IV. 2 Use Case Diagram Sistem .....	40
Gambar IV. 3 Proses Install XAMPP .....	41
Gambar IV. 4 Install Composer .....	42
Gambar IV. 5 Tampilan Web Server dan DBMS .....	42
Gambar IV. 6 Pembuatan database baru melalui phpMyAdmin .....	42
Gambar IV. 7 Pembuatan projek baru .....	43
Gambar IV. 8 Konfigurasi FIle.....	43

Gambar IV. 9 Tampilan saat menjalankan aplikasi .....	44
Gambar IV. 10 Halaman Register .....	44
Gambar IV. 11 Halaman Login .....	44
Gambar IV. 12 Halaman Dashboard .....	45
Gambar IV. 13 Halaman Daftar Antrian.....	45
Gambar IV. 14 Halaman Data Kendaraan.....	45
Gambar IV. 15 Halaman Tambah Data Kendaraan.....	46
Gambar IV. 16 Halaman Daftar Pengujian Kendaraan .....	46
Gambar IV. 17 Halaman Detail Uji Kendaraan .....	46
Gambar IV. 18 Form Uji Kendaraan.....	47
Gambar IV. 19 Halaman Monitoring Pengujian Kendaraan.....	47
Gambar IV. 20 Halaman Daftar User .....	47
Gambar IV. 21 Halaman Ubah Data User .....	48
Gambar IV. 22 Kendaraan Mitsubishi Canter .....	52
Gambar IV. 23 Tampilan menu login upubkb.site.....	53
Gambar IV. 24 Tampilan menu Daftar Antrian.....	53
Gambar IV. 25 Tampilan pilihan item yang akan diuji.....	54
Gambar IV. 26 Pemeriksaan bagian suspensi .....	54
Gambar IV. 27 Data kerusakan pada website .....	55
Gambar IV. 28 Hasil pengujian .....	55
Gambar IV. 29 Kendaraan Mitsubishi Canter .....	56
Gambar IV. 30 Tampilan login website .....	57
Gambar IV. 31 Tampilan menu daftar antrian dan pengisian identitas kendaraan .....	57
Gambar IV. 32 Pilihan item yang akan diuji.....	58
Gambar IV. 33 Pemeriksaan bagian suspensi .....	58
Gambar IV. 34 Pengisian pemeriksaan.....	59
Gambar IV. 35 Hasil pengujian .....	59
Gambar IV. 36 Kendaraan Mitsubishi Canter .....	60
Gambar IV. 37 Tampilan login website .....	61
Gambar IV. 38 Daftar antrian dan pengisian data kendaraan .....	61
Gambar IV. 39 Pilihan item yang akan diuji.....	62
Gambar IV. 40 Pengisian data kerusakan.....	62
Gambar IV. 41 Hasil Pengujian .....	63

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1 Penelitian Yang Relevan.....	6
<i>Tabel IV. 1 Hasil Pengujian Black Box Login Penguji .....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel IV. 2 Hasil Pengujian Black Box Login Penyelia .....</i>	<i>50</i>
<i>Tabel IV. 3 Hasil Pengujian Black box login admin .....</i>	<i>51</i>
<i>Tabel IV. 4 Rata rata validasi pada setiap responden .....</i>	<i>63</i>
<i>Tabel IV. 5 Kategori Likert.....</i>	<i>64</i>
<i>Tabel IV. 6 Pemeriksaan sistem suspensi mitsubishi canter 1.1.....</i>	<i>65</i>
<i>Tabel IV. 7 Pemeriksaan sistem suspensi mitsubishi canter 1.2.....</i>	<i>68</i>

## **INTISARI**

Pemeriksaan persyaratan teknis secara visual maupun manual kendaraan bermotor salah satu komponen yang diuji adalah pada bagian sistem suspensi. Sistem suspensi merupakan salah satu bagian penting pada kendaraan yang berfungsi meredam getaran pada kendaraan. Pemeriksaan sistem suspensi meliputi pemeriksaan pada komponen sistem suspensi dengan pemeriksaannya menggunakan alat bantu palu, helm dan senter. Pada pemeriksaan persyaratan teknis suspensi kendaraan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang media untuk pemeriksaan masih menggunakan kertas berupa Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasil nya masih dalam bentuk kertas dan belum disertai bukti alasan penolakan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah website sebagai media pemeriksaan sistem suspensi khususnya jenis pegas daun untuk meningkatkan kualitas hasil uji serta pemeriksaan yang lebih rinci terhadap komponen sistem suspensi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Metode ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa Website. Kemudian untuk uji coba website menggunakan black box testing. Pada penilaian validasi menggunakan kuesioner.

Masalah yang sering terjadi pada sistem suspensi jenis pegas daun yaitu khususnya pada Kendaraan Mitsubishi Canter sumbu 1.1 dan 1.2 di UPUBKB Kabupaten Malang yaitu pada komponen klip pengikat dan U-bolt yang kendor serta pegas daun yang patah maupun retak. Hal itu terjadi karena umur kendaraan yang sudah tua dan kendaraan mengangkut beban yang berlebih. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata – rata yang diperoleh dari pengujian efektivitas website dengan menggunakan skala Likert berdasarkan jawaban dari 10 responden memiliki nilai 4,22 dan lebih dari 4,2. Ini menunjukkan bahwa penggunaan website, kelayakan dan ketelitian hasil uji dengan menggunakan website dikategorikan sangat baik.

**Kata Kunci :** Pemeriksaan sistem suspensi, Suspensi pegas daun, Skala likert, Efektivitas, Website.

## **ABSTRACT**

*Inspection of technical requirements visually and manually, one of the components tested is the suspension system. The suspension system is an important part of the vehicle that functions to reduce vibrations in the vehicle. Suspension system inspection includes inspection of the components of the suspension system by checking using hammer, helmet and flashlight tools. In examining the technical requirements of vehicle suspension at the Motor Vehicle Testing Unit, Malang Regency, the media for inspection still uses paper in the form of an Examination Result Sheet (LHP) and the results are still in paper form and have not been accompanied by evidence of the reasons for refusal. This study aims to create a website as a medium for checking the suspension system, especially the type of leaf spring to improve the quality of the test results as well as a more detailed examination of the components of the suspension system.*

*The research method used is research and development or Research and Development (R&D). This method is used to produce a product in the form of a website. Then to test the website using black box testing. In the validation assessment using a questionnaire.*

*Problems that often occur in the leaf spring type suspension system, especially on Mitsubishi Canter axes 1.1 and 1.2 in UPUBKB Malang Regency, are the components of the fastening clip and U-bolt that are loose and the leaf springs are broken or cracked. This happens because the age of the vehicle is old and the vehicle is carrying an excessive load. From this study it can be concluded that the average value obtained from testing the effectiveness of the website using a Likert scale based on the answers of 10 respondents has a value of 4.22 and more than 4.2. This shows that the use of the website, the feasibility and accuracy of the test results using the website are categorized as very good.*

**Keywords:** *Suspension system inspection, Leaf spring suspension, Likert scale, Effectiveness, Website.*