

LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO



Disusun oleh :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Renaldi Febiyanto | 22031021 |
| 2. Yasmine Elysia Dagna | 22031028 |
| 3. Niken Andika Oktasari | 22031056 |
| 4. Hanif Ramadhan | 22031091 |

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024

LAPORAN MAGANG 1

DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO



Disusun oleh :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Renaldi Febiyanto | 22031021 |
| 2. Yasmine Elysia Dagna | 22031028 |
| 3. Niken Andika Oktasari | 22031056 |
| 4. Hanif Ramadhan | 22031091 |

Mengetahui dan Mengesahkan :

Tanggal : 3 Oktober 2024

Pengawas Satuan Pelayanan
Terminal Tipe A Purworejo



Slamet Jiwantoro, S.E., M.Si
NIP. 197607291997031004

Pembimbing Lapangan

Melisya Retri Mustika, A.Md.T
NIP. 200003042021122001

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO

Disusun oleh :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Renaldi Febiyanto | 22031021 |
| 2. Yasmine Elysia Dagna | 22031028 |
| 3. Niken Andika Oktasari | 22031056 |
| 4. Hanif Ramadhan | 22031091 |

Telah disetujui oleh :


Tanggal : 3 Oktober 2024

Pembimbing 1



Buang Turasno, A.TD., M.T
NIP. 196502201988031007

Pembimbing 2




Ahmad Basuki, S.Psi., M.Si.
NIP. 198309252008121001

Mengetahui :

Ketua Program Studi

D3 Teknologi Otomotif



Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T.
NIP. 199210092019021002

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO

Disusun oleh :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Renaldi Febiyanto | 22031021 |
| 2. Yasmine Elysia Dagna | 22031028 |
| 3. Niken Andika Oktasari | 22031056 |
| 4. Hanif Ramadhan | 22031091 |

Penguji 1

Tanda Tangan

Buang Turasno, A.TD., M.T
NIP. 196502201988031007



Penguji 2

Tanda Tangan

Melisya Retri Mustika, A.Md.T
NIP. 200003042021122001



Mengetahui :

Ketua Program Studi
D3 Teknologi Otomotif


Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T.
NIP. 199210092019021002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Renaldi Febiyanto | 22031021 |
| 2. Yasmine Elysia Dagna | 22031028 |
| 3. Niken Andika Oktasari | 22031056 |
| 4. Hanif Ramadhan | 22031091 |

Program Studi : D-III Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Magang I dengan judul " LAPORAN HASIL MAGANG DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO " bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Hasil Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Purworejo, 2 Oktober 2024

Tim Penyusun,



Renaldi Febiyanto
Notar. 22031021



Yasmine Elysia Dagna
Notar. 22031056



Niken Andika Oktasari
Notar. 22031056



Hanif Ramadhan
Notar. 22031091

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang 1 dengan judul " LAPORAN HASIL MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A PURWOREJO " tanpa halangan suatu apapun. Dengan segala keterbatasan penulis, tentunya laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T., selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Slamet Jiwantoro, S.E., M.Si., selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purworejo;
4. Bapak Buang Turasno, A.TD., M.T., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Basuki, S.Psi., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2;
5. Kakak Melisya Retri Mustika, A.Md.T selaku Pembimbing Lapangan;
6. Para pegawai Terminal Tipe A Purworejo;
7. Dosen pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
8. Rekan Taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan hasil magang 1 ini.

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan laporan hasil magang 1 ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dibutuhkan demi penyempurnaan laporan ini. Diharapkan laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Purworejo, 3 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan.....	1
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 1	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
II.1 Sejarah Terminal.....	5
II.2 Profil Terminal.....	6
II.3 Kelembagaan.....	6
II.4 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Terminal.....	15
II.5 Metode Kegiatan.....	21
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	23
III.1 Administrasi Unit Terminal Tipe A Purworejo	23
III.2 Operasional Terminal Tipe A Purworejo	24
III.3 Kegiatan Magang 1	36
III.4 Hasil Kegiatan Magang 1	40

BAB IV SISTEM MANAJEMEN K3	50
IV.1 Kebijakan Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	50
IV.2 K3 <i>Hospitality</i> (K3 Gedung).....	50
IV.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	52
IV.4 Temuan-Temuan di Terminal Tipe A Purworejo	53
BAB V PENUTUP	55
V.I Kesimpulan.....	55
V.II Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Terminal Tipe A Purworejo	7
Gambar II.2 Bagan Alir	21
Gambar III.3 Layout Terminal Tipe A Purworejo	24
Gambar III.4 Jalur Kedatangan dan Keberangkatan Bus	26
Gambar III.5 Pos Keamanan Depan	26
Gambar III.6 Rambu Parkir di Parkir Penumpang	26
Gambar III.7 Rambu di Jalur Kedatangan dan Keberangkatan	27
Gambar III.8 Rambu di Area Penurunan Penumpang	27
Gambar III.9 Barrier	27
Gambar III.10 Parkir Penumpang Roda 2	27
Gambar III.11 Parkir Penumpang Roda 4	28
Gambar III.12 Parkir Pegawai	28
Gambar III.13 Tempat tunggu dan transit penumpang	28
Gambar III.14 Tempat Agen Penjualan Tiket	29
Gambar III.15 Jalur Difabel	29
Gambar III.16 Kantor Penyelenggaraan Terminal	29
Gambar III.17 Pusat Informasi di Lobby	30
Gambar III.18 Papan Penunjuk Informasi	30
Gambar III.19 Aula Pertemuan	30
Gambar III.20 Lift	30
Gambar III.21 Toilet Umum	31
Gambar III.22 Toilet Penyandang Disabilitas	31
Gambar III.23 Mushola dan Tempat Wudhu	31
Gambar III.24 Zona Pengendapan	31
Gambar III.25 Zona Penurunan Penumpang	32
Gambar III.26 Ruang Server	32
Gambar III.27 Taman	32
Gambar III.28 Kios	32
Gambar III.29 Kursi Roda dan Lori Pengangkut Barang	33
Gambar III.30 Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi	33
Gambar III.31 Mesin Absensi Pegawai	33

Gambar III.32 Form Rampcheck.....	34
Gambar III.33 Aplikasi Mitra Darat.....	35
Gambar III.34 Mencatat Kedatangan dan Keberangkatan Bus serta Faktor Muat.....	37
Gambar III.35 Input Data ke Website SIASATI.....	37
Gambar III.36 Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi.....	37
Gambar III.37 Pengecekan Lampu-Lampu dan Bagian Depan	38
Gambar III.38 Pemeriksaan Body Luar Bus	38
Gambar III.39 Pemeriksaan Bagian Dalam Bus.....	38
Gambar III.40 Pusat Informasi di Lobby Terminal.....	39
Gambar III.41 Mengarahkan Lalu Lintas	39
Gambar III.42 Grafik Jumlah Penumpang AKAP Bulan September 2024	41
Gambar III.43 Grafik Jumlah Penumpang AKDP Bulan September 2024.....	43
Gambar III.44 Diagram Pie Hasil Rampcheck.....	47
Gambar III.45 Diagram Venn Hasil bus tidak laik jalan	48
Gambar IV.46 Safety Shoes.....	52
Gambar IV.47 Rompi	52

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Nama Pegawai Beserta Jabatan	7
Tabel II.2 Trayek AKAP	16
Tabel II.3 Trayek AKDP	17
Tabel II.4 Rekapitulasi Jumlah Armada yang Rutin Beroperasi	18
Tabel III.5 Sarana dan Prasarana	26
Tabel III.6 Kegiatan Rampcheck	37
Tabel III.7 Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKAP	40
Tabel III.8 Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKDP	42
Tabel III.9 Hasil Rampcheck.....	45