

**LAPORAN MAGANG 1**  
**SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO**  
**KOTA MADIUN**



Disusun oleh :

Alfiyan Dwi Kurniawan	: 22031033
Diva Marlina	: 22033090
Haidar Dzaki	: 22031047
Innas Nur Cahyani	: 22033093

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF**  
**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**  
**TEGAL**  
**2024**

**LAPORAN HASIL MAGANG 1**  
**DI**  
**SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO**  
**KOTA MADIUN**



Disusun oleh :

Alfiyan Dwi Kurniawan : 22031033  
Diva Marlina : 22033090  
Haidar Dzaki : 22031047  
Innas Nur Cahyani : 22033093

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal : 4 Oktober 2024

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal

**I Made Buda Atmajaya, ST**  
NIP. 19840404 201503 1 002

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN HASIL MAGANG 1**  
**DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO**  
**KOTA MADIUN**

Disusun oleh :

Alfiyan Dwi Kurniawan : 22031033  
Diva Marlina : 22033090  
Haidar Dzaki : 22031047  
Innas Nur Cahyani : 22033093

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 7 Oktober 2024

Dosen Pembimbing 1



Aat Eska Fahmadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19880627 201902 1 001

Dosen Pembimbing 2 ,



Dani Fitria Brilianti, M.Pd.

NIP. 19880609 202321 2 028

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., MT.

NIP. 19921009 201902 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN HASIL MAGANG 1**  
**DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO**  
**KOTA MADIUN**

Disusun oleh :

Alfiyan Dwi Kurniawan : 22031033  
Diva Marlina : 22033090  
Haidar Dzaki : 22031047  
Innas Nur Cahyani : 22033093

Telah diseminarkan :


Tanggal : 7 Oktober 2024

Pengaji 1

Tanda tangan  


Aat Eska Fahmadi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19880627 201902 1 001


Pengaji 2

Tanda tangan  


Dani Fitria Brilianti, M.Pd.  
NIP. 19880609 202321 2 028

Mengetahui :

Ketua Program Studi  
Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., MT.  
NIP. 19921009 201902 1 002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Alfiyan Dwi Kurniawan : 22031033
2. Diva Marlina : 22033090
3. Haidar Dzaki : 22031047
4. Innas Nur Cahyani : 22033093

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Magang I dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO KOTA MADIUN" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Hasil Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Madiun, 7 Oktober 2024

Tim Penyusun,



**Alfiyan Dwi Kurniawan**

Notar. 22.03.1033



**Diva Marlina**

Notar. 22.03.3090



**Haidar Dzaki**

Notar. 22.03.1047



**Innas Nur Cahyani**

Notar. 22.03.3093

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang I yang berjudul "LAPORAN MAGANG I DI SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A PURBOYO MADIUN", tanpa suatu halangan apapun dengan tepat waktu. Laporan Magang 1 ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik. Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, tentunya laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan moral dan materil yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E.,M.M.TR selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Bapak Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak I Made Buda Atmajaya, S.T. selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purboyo Madiun;
4. Kak Hermawan Pradian Mukarom. A.Md.PKB. Selaku koordinator pembimbing lapangan;
5. Bapak Aat Eska Fahmadi, S.Pd.,M.Pd. dan Ibu Dani Fitria Brilianti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 Magang;
6. Bapak Ermawan Prasetya S.Pd. Selaku Dosen Monitoring Evaluasi kegiatan magang;
7. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Madiun, 7 Oktober 2024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DARI INDUSTRI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Ruang lingkup.....	2
I.3 Tujuan.....	3
I.4 Manfaat .....	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang .....	3
I.6 Sistematika Penulisan Laporan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal .....	5
II.2 Profil Terminal .....	6
II.2.1 Visi .....	6
II.2.2 Misi.....	6
II.2.3 Kebijakan dan Sasaran .....	7
II.3 Kelembagaan.....	8
II.3.1 Struktur Organisasi .....	8
II.3.2 Tugas dan Fungsi.....	8
II.3.3 Proses Rekrutmen Pegawai .....	13
II.3.4 Peningkatan Kompetensi Pegawai .....	13
II.3.5 Fasilitas Prasarana dan Sarana .....	15
<b>BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL .....</b>	<b>22</b>
III.1 Pelayanan Terminal.....	22
III.1.1 Standar Pelayanan Terminal.....	22

III.1.2	Mekanisme Pelayanan di Terminal Tipe A Purboyo .....	23
III.2	Sistem Operasional Terminal Tipe A Purboyo Madiun.....	24
III.2.1	Standar Operasional Prosedur bus AKAP .....	24
III.2.2	Standar Operasional Prosedur Bus AKDP .....	25
III.2.3	Standar Prosedur Keberangkatan Penumpang .....	26
III.2.4	Standar Prosedur Kedatangan Penumpang .....	26
III.2.5	Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan Kendaraan Bus.....	26
III.2.6	Prosedur Pencatatan Kedatangan Keberangkatan Bus ..	34
III.3	Sistem Manajemen K3 Terminal tipe A Purboyo Madiun .....	35
III.3.1	Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	35
III.3.2	Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ....	35
III.3.3	Identifikasi Resiko .....	36
III.3.4	Analisis Penilaian Resiko.....	36
<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN MAGANG .....</b>	<b>40</b>	
IV.1	Data Produktifitas Penumpang dan Angkutan Umum .....	40
IV.1.1	Pencatatan Kedatangan Kendaraan .....	41
IV.1.2	Pencatatan Keberangkatan Kendaraan.....	41
IV.2	Penerapan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
IV.3	Identifikasi Masalah di Terminal Tipe A Purboyo Madiun .....	54
IV.4	Solusi terhadap Permasalahan di TTA Purboyo Madiun.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN SARAN .....</b>	<b>57</b>	
V.1	Kesimpulan .....	57
V.2	Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1 Sarana dan Prasarana.....	16
Tabel IV. 1 Produktifitas Angkutan AKAP Tipe A Purboyo Madiun .....	41
Tabel IV. 2 Produktifitas Angkutan AKDP Tipe A Purboyo Madiun .....	43
Tabel IV. 3 Produktifitas Angkutan AKAP & AKDP Tipe A Purboyo Madiun.....	44
Tabel IV. 4 Pemeriksaan Dilapangan Dan Berdasarkan Peraturan .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Terminal Purboyo .....	3
Gambar II. 1 Peta Lokasi Terminal Purboyo .....	6
Gambar II. 2 Layout 2d .....	15
Gambar II. 3 Layout 3d .....	15
Gambar III. 1 Fasilitas Penyandang Disabilitas .....	16
Gambar III. 2 Area kerja Bersama .....	16
Gambar III. 3 Ruang Informasi .....	16
Gambar III. 4 Eskalator dan tangga .....	17
Gambar III. 5 Musholah.....	17
Gambar III. 6 Ruang Laktasi dan Ruang P3K .....	17
Gambar III. 7 Ruang Tunggu Gedung B.....	17
Gambar III. 8 Kios Pedagang.....	18
Gambar III. 9 Petunjuk Arah.....	18
Gambar III. 10 Media Informasi.....	18
Gambar III. 11 Shalter Bus .....	18
Gambar III. 12 Pengendapan Bus .....	18
Gambar III. 13 Jalur Khusus .....	19
Gambar III. 14 Agen Penjualan Tiket .....	19
Gambar III. 15 AC .....	19
Gambar III. 16 Apar .....	19
Gambar III. 17 CCTV .....	20
Gambar III. 18 Perlengkapan Jalan.....	20
Gambar III. 19 Tempat Parkir Kendaraan .....	20
Gambar III. 20 Loker .....	21
Gambar III. 21 Pemeriksaan Administrasi Kendaraan .....	31
Gambar III. 22 Pemeriksaan Teknis Kendaraan.....	32
Gambar III. 23 Gambar Formulir Inspeksi Keselamatan LLAJ Angkutan Umum .	33
Gambar III. 24 Website SIASATI .....	34
Gambar III. 25 Pencatatan Kedatangan Kendaraan .....	34
Gambar III. 26 APAR di Terminal Tipe A Purboyo.....	37
Gambar III. 27 Rambu dan Marka di Terminal Tipe A Purboyo .....	38
Gambar III. 28 Jalur Kedatangan Bus dan Zona Penurunan Penumpang .....	39
Gambar IV. 1 Taruna Magang Melakukan Kegiatan Pencatatan Bus .....	40
Gambar IV. 2 Grafik Kedatangan Bus AKAP dan AKDP.....	45
Gambar IV. 3 Kedatangan Bus AKAP dan AKDP.....	45
Gambar IV. 4 Grafik Produktifitas Kedatangan Penumpang bus .....	46
Gambar IV. 5 Grafik Produktifitas Keberangkatan Penumpang bus .....	46
Gambar IV. 6 Kegiatan Rampcheck Taruna Magang .....	47