

**LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI
CIREBON**



Disusun oleh :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Afrijal Fakhri | 22031002 |
| 2. Dimas Wirayudha | 22031007 |
| 3. Enrique Pramudani Nurintan | 22033067 |
| 4. Yafi Arkan Mayana | 22033110 |

**PROGRAM DIPLOMA III
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024**

LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI
CIREBON



Disusun oleh :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Afrijal Fakhri | 22031002 |
| 2. Dimas Wirayudha | 22031007 |
| 3. Enrique Pramudani Nurintan | 22033067 |
| 4. Yafi Arkan Mayana | 22033110 |

Mengetahui dan Mengesahkan

Tanggal : 4 Oktober 2024

Pengawas Satuan Pelayanan

Terminal Tipe A HARjamukti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Imam Bukhori".

Imam Bukhori, S.E

NIP . 197308042008011002

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI

Disusun oleh :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Afrijal Fakhri | 22031002 |
| 2. Dimas Wirayudha | 22031007 |
| 3. Enrique Pramudani Nurintan | 22033067 |
| 4. Yafi Arkan Mayana | 22033110 |

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 4 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,



Suprpto Hadi, M.T.

NIP . 199112052019021002

Kordinator Lapangan




Imam Bukhori, S.E

NIP .197308042008011002

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.T., M.T.

NIP . 199210092019021002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI

Disusun oleh :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Afrijal Fakhri | 22031002 |
| 2. Dimas Wirayudha | 22031007 |
| 3. Enrique Pramudani Nurintan | 22033067 |
| 4. Yafi Arkan Mayana | 22033110 |

Telah Diseminarkan :

Tanggal : 4 Oktober 2024

Penguji 1

Tanda Tangan



Suprpto Hadi, M.T.

NIP . 199112052019021002

Penguji 2

Tanda Tangan



Imam Bukhori, S.E

NIP . 197308042008011002

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.T., M.T.

NIP . 199210092019021002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Afrijal Fakhri : 22031002
2. Dimas Wirayudha : 22031007
3. Enrique Pramudani Nurintan : 22033067
4. Yafi Arkan Mayana : 22033110

Program Studi : DIII Teknologi Otomotif

Menyatakan bahwa Laporan Magang 1 dengan judul "LAPORAN MAGANG I DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI KOTA CIREBON" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang I ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggungjawabkan serta bersedia menerima konsekuensi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi jalan.

Cirebon, 4 Oktober 2024

Tim Penyusun,



Afrijal Fakhri

Notar : 22031002



Dimas Wirayudha

Notar : 22031007



Enrique Pramudani Nurintan

Notar : 22033067



Yafi Arkan Mayana

Notar : 22033110

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang I yang berjudul "LAPORAN HASIL MAGANG I DI TERMINAL TIPE A HARJAMUKTI", tanpa suatu halangan apapun dengan tepat waktu. Laporan Magang I ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
2. Bapak Suprpto Hadi, M.T selaku Dosen Pembimbing 1
3. Bapak Moch. Aziz Kurniawan, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
4. Bapak Imam Bukhori, S.E selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon
5. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Rekan Taruna Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan laporan ini.

Cirebon, 4 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL MAGANG 1	i
LAPORAN HASIL MAGANG 1	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Manfaat.....	2
I.4 Ruang Lingkup	2
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	3
I.5.1. Waktu	3
I.5.2. Tempat Pelaksanaan magang	3
I.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
II.1. Sejarah dan Perkembangan Terminal.....	5
II.1.1. Sejarah Terminal.....	5
II.1.2 Perkembangan Terminal	6
II.2. Profil Terminal	7
II.2.1. Visi	7
II.2.2. Misi.....	7
II.2.3. Tugas pokok dan Fungsi Terminal.....	7
II.3. Kelembagaan.....	8
II.3.1. Struktur Organisasi.....	8
II.3.4. Sumber Daya Manusia	9
II.3.5. Tugas dan Fungsi.....	12
II.4. Sarana dan Prasarana.....	16
II.4.1. Layout Terminal	16
II.4.2. Fasilitas Terminal	17
BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL	28

III.1. Sistem Administrasi Terminal	28
III.1.1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal.....	28
III.1.2. Standar Pelayanan penumpang	30
III.1.3. Standar Pelayanan kedatangan dan keberangkatan bus	31
III.1.4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kendaraan (<i>Rampcheck</i>)	32
III.2. Sistem Operasional Terminal.....	32
III.2.1 Pencatatan kedatangan dan keberangkatan kendaraan	33
III.2.2 Prosedur Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	35
III.3. Analisis Hasil Kegiatan	48
III.3.1. Kegiatan Ramcheck.....	48
III.1.2. Hasil Ramcheck.....	53
III.2. Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus dan Penumpang	61
BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.....	68
IV.1. Pemenuhan Ketentuan Perundang - undangan.....	68
IV.2. Prosedur Identifikasi Resiko.....	68
IV.3. Analisis K3 dan Pengendalian Resiko	69
IV.4. Penerapan Tanggap Darurat.....	72
IV.5. Identifikasi Sumber Bahaya	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
V.1. Kesimpulan	74
V.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	9
Tabel 2. 2 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	10
Tabel 2. 3 Fasilitas Utama Dan Penunjang	17
Tabel 3. 1 Data Bus Antar Kota Dalam Provinsi.....	34
Tabel 3. 2 Data Bus Antar Kota Antar Provinsi	34
Tabel 3. 3 Kesesuaian SOP dan SPM dengan dilapangan	37
Tabel 3. 4 Tahapan Pelaksanaan Rampcheck	49
Tabel 3. 5 Data Hasil Rampcheck Diterminal Harjamukti	54
Tabel 3. 6 Data hasil Rampcheck Di Wisata Astana Sunan Gunung Jati..	57
Tabel 3. 7 Temuan Rampcheck.....	60
Tabel 3. 8 Data Keberangkatan dan Kedatangan bus AKAP.....	63
Tabel 3. 9 Data Kedatangan dan Keberangkatan Bus AKDP	65
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Penilaian dan Pengendalian Risiko.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 1 Peta Lokasi Terminal Tipe A Harjamukti.....	6
Gambar.2 1 Terminal Harjamukti Lama.....	5
Gambar.2 2 Terminal Harjamukti Baru	6
Gambar.2 3 Struktur Organisasi.....	8
Gambar.2 4 Lay Out Terminal Harjamukti	16
Gambar.2 5 Jalur Kedatangan	21
Gambar.2 6 Jalur keberangkatan	21
Gambar.2 7 Eskalator	21
Gambar.2 8 Ruang tunggu boarding pass.....	22
Gambar.2 9 Ruang tunggu kedatangan bus	22
Gambar.2 10 Tempat parkir.....	22
Gambar.2 11 Loket tiket.....	23
Gambar.2 12 Pusat informasi	23
Gambar.2 13 Papan perambuang.....	23
Gambar.2 14 Tempat naiknya penumpang	24
Gambar.2 15 Fasilitas difabel dan Ibu Menyusui.....	24
Gambar.2 16 Kamera cctv	24
Gambar.2 17 Area pengendapan.....	25
Gambar.2 18 Kantin	25
Gambar.2 19 Ruang Kesehatan.....	25
Gambar.2 20 Musholla	26
Gambar.2 21 Ruang merokok.....	26
Gambar.2 22 Alat Pemadam Api Ringan	26
Gambar.2 23 Toilet	27
Gambar.2 24 Ruang Alat Kebersihan	27
Gambar.2 25 Jalur Di fabel	27
gambar.3 1 Kegiatan Pencatatan kedatangan bus....	33
gambar.3 2 Website Siasati.....	34
gambar.3 3 Kegiatan Rampcheck.....	48
gambar.3 4 Pemberhentian bus untuk diinpeksi	49
gambar.3 5 Mengahmpiri Pengemudi	49
gambar.3 6 Pendataan.....	49

gambar.3 7 Pengecekan Lampu-lampu.....	50
gambar.3 8 Pengecekan wiper dan washer	50
gambar.3 9 Pemeriksaan kondisi bagian depan kendaraan.....	50
gambar.3 10 Pengecekan body samping kendaraan	51
gambar.3 11 Pemeriksaan Kondisi Spion.....	51
gambar.3 12 pemeriksaan kondisi ban	51
gambar.3 14 Pemeriksaan Bagian kabin.....	52
gambar.3 15 Pemeriksaan Safety belt	52
gambar.3 16 Pemeriksaan palu pemecah kaca	52
gambar.3 17 Pemeriksaan APAR	53
gambar.3 18 Pemeriksaan Pintu darurat	53
gambar.3 19 Pemeriksaan Tempat duduk	53
gambar.3 20 Diagram lingkaran.....	56
gambar.3 21 Diagram lingkaran.....	59
gambar.3 22 Kaca depan retak	60
gambar.3 23 Ban Vulkanisir	60
gambar.3 24 Mur dan baut tidak ada	60
gambar.3 25 mika lampu pecah	61
gambar.3 26 Lantai dan atap keropos	61
gambar.3 27 Pintu darurat terhalang	61
gambar.3 28 Grafik Data	64
gambar.3 29 Grafik data	67