

LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO



Disusun oleh :

Martifa Richita Zahra	22031097
Mohamad Akmal M	22031078
Sesilia Ayu Cahyani	22031057
Zidni A'raf Nugraha	22031030

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2024

LAPORAN MAGANG 1

DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO



Di Susun oleh :

Martifa Richita Zahra	: 22031097
Mohamad Akmal M	: 22031078
Sesilia Ayu Cahyani	: 22031057
Zidni A'raf Nugraha	: 22031030

Mengetahui dan mengesahkan :

Tanggal :

Koordinator Satuan Pelayanan
Terminal Tipe A Bulupitu

Edi Susanto, S.E

NIP. 19681229199203 1 010

Pembimbing Lapangan

Ahmad Yusuf Ismail

NIP. 19881114 200912 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO

Disusun oleh :

Martifa Richita Zahra	: 22031097
Mohamad Akmal M	: 22031078
Sesilia Ayu Cahyani	: 22031057
Zidni A'raf Nugraha	: 22031030

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 04 Oktober 2024

Dosen Pembimbing




Ethys Pranoto, S.T., M.T

NIP. 19800602 200912 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Diploma 3 Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T

NIP. 19921009 201902 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG 1
DI TERMINAL BULUPITU TIPE A PURWOKERTO

Di Susun oleh :

Martifa Richita Zahra	: 22031097
Mohamad Akmal M	: 22031078
Sesilia Ayu Cahyani	: 22031057
Zidni A'raf Nugraha	: 22031030

Telah diseminarkan :

Tanggal : 04 Oktober 2024

Penguji 1

Tanda tangan



Ethys Pranoto, S.T., M.T

NIP. 19800602 200912 1 001

Penguji 2

Tanda Tangan




Edi Susanto, S.E

NIP. 19681229199203 1 010

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Diploma 3 Teknologi Otomotif



Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., M.T

NIP. 19921009 201902 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah

1. Martifa Richita Zahra : 22031097
2. Mohamad Akmal M : 22031078
3. Sesilia Ayu Cahyani : 22031057
4. Zidni A'raf Nugraha : 22031030

Menyatakan bahwa Laporan Magang 1 dengan judul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Magang 1 ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Purwokerto, 04 Oktober 2024

Tim Penyusun



Martifa Richita Zahra

Notar : 22031097



Sesilia Ayu Cahyani

Notar : 22031057



Mohamad Akmal Murtadha

Notar : 22031078



Zidni A'raf Nugraha

Notar : 22031030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Magang 1 yang berjudul "LAPORAN MAGANG 1 DI TERMINAL TIPE A BULUPITU PURWOKERTO", tanpa suatu halangan apapun.

Dalam penulisan laporan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kami tujukan kepada :

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr., selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal;
2. Bapak Moch. Aziz Kurniawan, S.Pd., MT, selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Edi Susanto, S.E., selaku Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Bulupitu;
4. Bapak Ethys Pranoto, S.T.,M.T., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Vinno El Tossi, S.AP., selaku Petugas monev kegiatan magang;
6. Bapak Ahmad Yusuf Ismail, S.AP., selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
7. Dosen Pengajar Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
8. Terminal Tipe A Bulupitu Purwokerto yang telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan Magang;
9. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 04 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan.....	2
I.3 Manfaat	2
I.4 Ruang Lingkup	3
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
II.1 Sejarah dan Perkembangan Terminal.....	6
II.2 Profil Terminal Tipe A Bulupitu	7
II.3 Standar Pelayanan Terminal	9
II.4 Kelembagaan.....	13
BAB III SISTEM PELAYANAN OPERASIONAL.....	27
III.1 Sistem Layanan Operasional	27
III.2 SOP dan SPM Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	28
III.3 Penerapan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	29
III.4 Hasil Kegiatan Ramp Check	34
BAB IV SIETEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.....	37
IV.1 Kebijakan Terkait K3	37
IV.2 Identifikasi Sumber Bahaya	38
IV.3 Analisis Penilaian K3 dan Pengendalian Risiko.....	39
IV.4 Prosedur Identifikasi Risiko	42
IV.5 Penerapan Tanggap Darurat	42

BAB V PENUTUP.....	43
V.1 Kesimpulan	43
V.2 Saran.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Lokasi Terminal Tipe A Bulupitu	8
Gambar II.2 Jalur Keberangkatan	22
Gambar II.3 Jalur Kedatangan	22
Gambar II.4 Ruang Tunggu.....	22
Gambar II.5 Tempat Parkir Kendaraan	22
Gambar II.6 Taman Edukasi Keselamatan Jalan	23
Gambar II.7 Konter Pembelian Tiket Bus.....	23
Gambar II.8 Pusat Informasi	23
Gambar II.9 Papan Perambuan dalam Terminal	23
Gambar II.10 Tempat Penurunan Penumpang	23
Gambar II.11 Ruang Laktasi	24
Gambar II.12 CCTV.....	24
Gambar II.13 Area Pengendapan.....	24
Gambar II.14 Kantin.....	24
Gambar II.15 Pos Kesehatan.....	24
Gambar II.16 Peribadatan.....	25
Gambar II.17 Alat Pemadam Api Ringan(APAR)	25
Gambar II.18 Toilet.....	25
Gambar II.19 Lajur difabel	25
Gambar II.20 Tempat Parkir Bus	25
Gambar II.21 Eskalator.....	26
Gambar II.22 ATM	26
Gambar III.1 Kegiatan Ramp Check.....	30
Gambar III.2 Formulir Inspeksi Ramp Check.....	31
Gambar III.3 Jumlah Penumpang AKAP & AKDP	35
Gambar IV.1 Kegiatan Ramp Check	39
Gambar IV.2 Pos Pelayanan Kesehatan	40
Gambar IV.3 Jalur Kedatangan Bus.....	40
Gambar IV.4 Rambu - Rambu Titik Kumpul.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rincian Fasilitas	8
Tabel II.2	Daftar Kelembagaan.....	14
Tabel II.3	Sumber Daya Manusia TTA Bulupitu	14
Tabel II.4	Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal.....	20
Tabel II.5	Fasilitas Terminal Bulupitu Purwokerto.....	21
Tabel III.1	Jumlah Penumpang AKAP & AKDP	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	46
----------------	----