

LAPORAN
PRAKTIK KERJA PROFESI II
DI BPTD WILAYAH XX PROVINSI SULAWESI TENGAH



Disusun oleh:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Aldian Wisnugroho | : 18.01.0511 |
| 2. Didit Prasajo | : 18.01.0519 |
| 3. Eliza Yanuar Laeli N | : 18.01.0521 |
| 4. Ensyela Vaymanaella N.A | : 18.01.0577 |
| 5. Galang Guntur Ramadhan | : 18.01.0548 |
| 6. Mohammad Rasyid H.P | : 18.01.0585 |

PRODI REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
TEGAL
2022

**LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI II
DI BPTD WILAYAH XX SULAWESI TENGAH**




Disusun oleh:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Aldian Wisnugroho | : 18.01.0511 |
| 2. Didit Prasajo | : 18.01.0519 |
| 3. Eliza Yanuar Laeli N | : 18.01.0521 |
| 4. Ensyela Vaymanaella N.A | : 18.01.0577 |
| 5. Galang Guntur Ramadhan | : 18.01.0548 |
| 6. Mohammad Rasyid H.P | : 18.01.0585 |

Mengetahui dan mengesahkan:

Tanggal:

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah



Abdul Karim Akaseh, ST., MM.
NIP. 19740214 200701 1 019

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI II
DI BPTD WILAYAH XX PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disusun oleh:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Aldian Wisnugroho | : 18.01.0511 |
| 2. Didit Prasajo | : 18.01.0519 |
| 3. Eliza Yanuar Laeli N | : 18.01.0521 |
| 4. Ensyela Vaymanaella N.A | : 18.01.0577 |
| 5. Galang Guntur Ramadhan | : 18.01.0548 |
| 6. Mohammad Rasyid H.P | : 18.01.0585 |

Telah disetujui oleh:

Tanggal:

Dosen Pembimbing :



Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A.
NIP. 19780523 200312 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan



Hanendyo Putro, ATD., M.T.
NIP. 19700519 199301 1 001

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI II
DI BPTD WILAYAH XX PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disusun oleh:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Aldian Wisnugroho | : 18.01.0511 |
| 2. Didit Prasajo | : 18.01.0519 |
| 3. Eliza Yanuar Laeli N | : 18.01.0521 |
| 4. Ensyela Vaymanaella N.A | : 18.01.0577 |
| 5. Galang Guntur Ramadhan | : 18.01.0548 |
| 6. Mohammad Rasyid H.P | : 18.01.0585 |

Telah diseminarkan:

Tanggal:

Penguji 1

Tanda Tangan

Medison, ATD

NIP. 19670401 199103 1 013



Mengetahui:

Ketua Program Studi

Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi
Jalan



Hanendyo Putro, ATD., M.T.
NIP. 19700519 199301 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Notar :

Program Studi :

Menyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Profesi dengan judul "LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI II DI BPTD WILAYAH XX PROVINSI SULAWESI TENGAH" bersifat asli atau original dan bukan merupakan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti bahwa Laporan Praktik Kerja Profesi II ini merupakan hasil karya pihak lain, kami bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Palu, Mei 2021

Tim Penyusun,



Aldian Wisnugroho
Notar 18.01.0511



Eliza Yanuar L.N.
Notar 18.01.0521



Galang Guntur Ramadhan
Notar 18.01.0548



Didit Prasajo
Notar 18.01.0519



Ensyela Vaymanaella N.A.
Notar 18.01.0577



Mohammad Rasyid H.P.
Notar 18.01.0585

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan "Laporan Praktik Kerja Profesi di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah". Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Profesi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A. selaku Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan sumbangsih, nasehat, saran yang sangat berarti selama bimbingan.
2. Bapak Hanendyo Putro, MT. selaku Ketua Program Studi Diploma IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
3. Bapak M. Arsyad Rifan, S.St (TD) selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing serta memberikan arahan selama di tempat PKP.
4. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan buku kinerja keselamatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Penulis sadar dengan sepenuh hati masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, baik dalam hal materi maupun dalam teknik penyajian laporan. Maka dari itu adanya kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan yang telah disusun oleh kelompok kami.

Palu, April 2022

Tim PKP BPTD Wilayah XX
Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN BPTD	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
I.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
I.2 Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
I.3 Manfaat	Error! Bookmark not defined.
I.4 Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP...	Error! Bookmark not defined.
I.6 Metode Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
I.6.1 Bagan Alir	Error! Bookmark not defined.
I.6.2 Pengumpulan dan Analisis Data....	Error! Bookmark not defined.
I.6.3 Jadwal Kegiatan PKP	Error! Bookmark not defined.
BAB II Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
II.1 Profil Lokasi PKP.....	Error! Bookmark not defined.
II.2 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
II.3 Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
II.4 Tugas, Pokok dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III TERMINAL ANGKUTAN UMUM Error! Bookmark not defined.

III.1 Terminal Tipe A Mambooro Kota Palu.... Error! Bookmark not defined.

III.1.1 Profil Umum Terminal Tipe A Mambooro Kota PaluError! Bookmark not defined.

III.1.2 Sumber Daya Manusia Terminal Tipe A Mambooro Kota Palu ... Error! Bookmark not defined.

III.1.3 Desain Layout dan Fasilitas TerminalError! Bookmark not defined.

III.1.4 Armada Angkutan Umum..... Error! Bookmark not defined.

III.1.5 Trayek Angkutan Umum Error! Bookmark not defined.

III.1.6 Data kedatangan dan keberangkatanError! Bookmark not defined.

III.1.7 Data Pelanggaran Error! Bookmark not defined.

III.1.8 Analisis Data Terminal Mambooro... Error! Bookmark not defined.

III.2 Terminal Tipe A Kasintuwu Kabupaten PosoError! Bookmark not defined.

III.2.1 Profil Umum Terminal Tipe A Kasintuwu Kabupaten Poso.....Error! Bookmark not defined.

III.2.2 Desain Layout dan Fasilitas TerminalError! Bookmark not defined.

III.2.3 Armada Angkutan Umum..... Error! Bookmark not defined.

III.2.4 Trayek Angkutan Umum Error! Bookmark not defined.

III.2.5 Data Kedatangan dan KeberangkatanError! Bookmark not defined.

III.2.6 Data Pelanggaran Error! Bookmark not defined.

III.2.7 Analisis Data Terminal Kasintuwu . Error! Bookmark not defined.

BAB IV UPPKB Error! Bookmark not defined.

IV.1 UPPKB Kayumalue Error! Bookmark not defined.

IV.1.1 Profil Umum UPPKB Kayumalue Error! Bookmark not defined.

IV.1.2	Sumber Daya Manusia UPPKB Kayumalue	Error! Bookmark not defined.
IV.1.3	Desain Layout dan Fasilitas UPPKB	Error! Bookmark not defined.
IV.1.4	SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
IV.1.5	Asal – Tujuan Perjalanan Angkutan Barang	Error! Bookmark not defined.
IV.1.6	Data Penimbangan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
IV.1.7	Data Pelanggaran	Error! Bookmark not defined.
IV.1.8	Analisis Data UPPKB Kayumalue ...	Error! Bookmark not defined.
IV.2	UPPKB Moutong	Error! Bookmark not defined.
IV.2.1	Profil Umum UPPKB.....	Error! Bookmark not defined.
IV.2.2	Sumber Daya Manusia UPPKB	Error! Bookmark not defined.
IV.2.3	Desain Layout dan Fasilitas UPPKB	Error! Bookmark not defined.
IV.2.4	SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
IV.2.5	Asal – Tujuan Perjalanan Angkutan Barang	Error! Bookmark not defined.
IV.2.6	Data Penimbangan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
IV.2.7	Data Pelanggaran	Error! Bookmark not defined.
IV.2.8	Analisis Data UPPKB Moutong	Error! Bookmark not defined.
IV.3	UPPKB Mayoa.....	Error! Bookmark not defined.
IV.3.1	Profil Umum UPPKB.....	Error! Bookmark not defined.
IV.3.2	Sumber Daya Manusia UPPKB	Error! Bookmark not defined.
IV.3.3	Desain Layout dan Fasilitas UPPKB	Error! Bookmark not defined.
IV.3.4	SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.

IV.3.5 Asal – Tujuan Perjalanan Angkutan Barang **Error! Bookmark not defined.**

IV.3.6 Data Penimbangan Kendaraan Bermotor **Error! Bookmark not defined.**

IV.3.7 Data Pelanggaran **Error! Bookmark not defined.**

IV.3.8 Analisis Data UPPKB Mayoa..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PROFIL KESELAMATAN JALAN..... Error! Bookmark not defined.

V.1 Indeks Fatalitas **Error! Bookmark not defined.**

V.1.1 Indeks Fatalitas Per Panjang Jalan Berdasarkan Jumlah Korban Meninggal Dunia **Error! Bookmark not defined.**

V.1.2 Indeks Fatalitas Per Panjang Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

V.1.3 Fatalitas Per Kendaraan yang Terdaftar **Error! Bookmark not defined.**

V.1.4 Case Fatality Rate **Error! Bookmark not defined.**

V.1.5 Severity Index..... **Error! Bookmark not defined.**

V.2 Analisis Kejadian Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

V.2.1 Jumlah Kecelakaan dan Tingkat Keparahan **Error! Bookmark not defined.**

V.2.2 Penyebab Kecelakaan persentase manusia, kendaraan dan lain-lain **Error! Bookmark not defined.**

V.2.3 Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

V.2.4 Usia yang Terlibat Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

V.2.5 Lokasi Kejadian Kecelakaan..... **Error! Bookmark not defined.**

V.3 Identifikasi DRK/DPK **Error! Bookmark not defined.**

V.3.1 Perangkingan DRK/ DPK **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN Error! Bookmark not defined.

VI.1	Lokasi 1 Jalan R.E Martadinata	Error! Bookmark not defined.
VI.1.1	Kondisi Umum (Geometrik Jalan)..	Error! Bookmark not defined.
VI.1.2	Kondisi Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
VI.1.3	Kecepatan Kendaraan.....	Error! Bookmark not defined.
VI.1.4	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Error! Bookmark not defined.
VI.2	Lokasi 2 Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro	Error! Bookmark not defined.
VI.2.1	Kondisi Umum (Geometrik Jalan)..	Error! Bookmark not defined.
VI.2.2	Kondisi Lalu Lintas	Error! Bookmark not defined.
VI.2.3	Kecepatan Kendaraan.....	Error! Bookmark not defined.
VI.2.4	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Error! Bookmark not defined.
VI.3	Karakteristik Kecelakaan.....	Error! Bookmark not defined.
VI.4	Road Accident Mapping.....	Error! Bookmark not defined.
VI.4.1	Jalan R.E Martadinata Kelurahan Mamboro (DRK 1)	Error! Bookmark not defined.
VI.4.2	Jalan Trans Sulawesi Mamboro (DRK 2)	Error! Bookmark not defined.
VI.5	Kondisi Jalan dan Perlengkapan Jalan..	Error! Bookmark not defined.
VI.5.1	Jalan RE Martadinata.....	Error! Bookmark not defined.
VI.5.2	Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro	Error! Bookmark not defined.
VI.6	Perilaku Pejalan Kaki.....	Error! Bookmark not defined.
VI.7	Konflik Lalu Lintas.....	Error! Bookmark not defined.
VI.7.1	Jalan R.E Martadinata Kelurahan Tondo (DRK 1)	Error! Bookmark not defined.
VI.7.2	Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro (DRK 2).....	Error! Bookmark not defined.
VI.8	Penyebab Kecelakaan	Error! Bookmark not defined.

VI.8.1	Faktor Manusia (Human Factors) ..	Error! Bookmark not defined.
VI.8.2	Faktor Kendaraan (Vehicle Factors)	Error! Bookmark not defined.
VI.8.3	Faktor kondisi jalan dan alam	Error! Bookmark not defined.
VI.9	Usulan Penanganan	Error! Bookmark not defined.
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
VII.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
VII.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel I.1** Jadwal Kegiatan PKP BPTD XX Provinsi Sulawesi Tengah **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel II.1** Pejabat Struktural..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel II.2** Nama Pejabat Satuan Pelayanan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel II.3** Nama Pejabat Pengelolaan Anggaran**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.1** Fasilitas Utama Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.2** Fasilitas Penunjang Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.3** Armada AKAP Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.4** Armada AKDP Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.5** Armada AJDP Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.6** Trayek AKAP Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.7** Trayek AKDP Terminal Tipe A Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.8** Trayek AJDP..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.9** Data Kedatangan Dan Keberangkatan Terminal Tipe A **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.10** Data Kedatangan Dan Keberangkatan Terminal Tipe A **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.11** Data Kedatangan Dan Keberangkatan Terminal Tipe A **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.12** Data Pelanggaran Terminal Tipe A Mamboro Bulan Desember 2021
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel III.13** Data Pelanggaran Terminal Tipe A Mamboro Bulan Januari 2022
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.14 Data Pelanggaran Terminal Tipe A Mamboro Bulan Februari 2022 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.15 Fasilitas Utama Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.16 Fasilitas Penunjang Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.17 Armada AKDP Tetap Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.18 Armada AKDP Transit Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.19 Armada AKAP Tetap Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.20 Armada AKAP Transit Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.21 AKDP Tetap Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.22 AKDP Transit Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.23 Data Kedatangan Dan Keberangkatan AKDP Tetap **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.24 Data Kedatangan Dan Keberangkatan AKDP Transit **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.25 Data Kedatangan Dan Keberangkatan AKAP Tetap **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.26 Data Kedatangan Dan Keberangkatan AKAP Transit Lintasan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.27 Data Pelanggara AKAP Dan AKDP Bulan Desember 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.28 Data Pelanggara AKAP Dan AKDP Bulan Januari 2022 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel III.29 Data Pelanggara AKAP Dan AKDP Bulan Februari 2022 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.1 Standar Sumber Daya Manusia (SK DIRJEND Nomor 3723/AJ.005/DRJD/2018) **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.2 Kebutuhan Sumber Daya Manusia di UPPKB Kayumalue **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.3 Fasilitas Utama UPPKB Kayumalue.. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.4 Fasilitas Penunjang UPPKB Kayumalue**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.5 Data Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Kayumalue Tahun 2021..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.6 Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor UPPKB Kayumalue Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.7 Standar Sumber Daya Manusia (SK DIRJEND Nomor 3723/AJ.005/DRJD/2018)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.8 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di UPPKB Moutong **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.9 Fasilitas Utama UPPKB Moutong **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.10 Fasilitas Penunjang UPPKB Moutong**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.11 Data Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Moutong tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.12 Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor UPPKB Moutong tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.13 Standar Sumber Daya Manusia (SK DIRJEND Nomor 3723/AJ.005/DRJD/2018)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.14 Kebutuhan Sumber Daya Manusia di UPPKB Moutong **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.15 Fasilitas Utama UPPKB Mayoa **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.16 Data Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Mayoa tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV.17 Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor UPPKB Mayoa tahun 2021. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.1 Indeks Fatalitas Korban Meninggal Dunia Terhadap Panjang Jalan Nasional..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.2 Indeks Fatalitas Jumlah Kecelakaan Terhadap Panjang Jalan Nasional **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.3 Indeks Fatalitas Kendaraan Yang Terdaftar **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.4 Jumlah Kecelakaan Di Ruas Jalan Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.5 Jumlah Kematian Per Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.6 Jumlah Kecelakaan dan Tingkat keparahan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.7 Jumlah Penyebab Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.8 Kendaraan Yang Terlibat Dalam Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.9 Usia Yang Terlibat Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.10 Jumlah Lokasi Kejadian Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.11 Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.1 Nilai EMP Ruas Jalan R.E Martadinata **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.2 LHR Ruas Jalan R.E Martadinata Arah Palu **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.3 LHR Ruas Jalan R.E Martadinata Arah Taipa **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.4 Sampel Tiap Kendaraan Jalan R.E Martadinata **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.5 Kecepatan Sesaat (Spot Speed) Jalan R.E Martadinata **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.6 Tingkat Pelayanan Ruas Jalan (Level of Service / LoS) **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.7 V/C Ratio Jalan R.E Martadinata **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.8 LHR Ruas Jalan R.E Martadinata Arah Trans Sulawesi Kel. Mamboro
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.9 Sampel Tiap Kendaraan Jalan Trans Sulawesi Mamboro **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.10 Kecepatan Sesaat (Spot Speed) Jalan Trans Sulawesi Mamboro
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel VI.11 Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Trans Sulawesi Mamboro **Error!**
Bookmark not defined.

Tabel VI.12 Fasilitas Rambu Di Ruas Jalan R.E Martadinata **Error!** **Bookmark**
not defined.

Tabel VI.13 Fasilitas Rambu di Jalan Trans Sulawesi Mamboro **Error!**
Bookmark not defined.

Tabel VI.14 Penyebab Kecelakaan Faktor Manusia **Error!** **Bookmark** **not**
defined.

Tabel VI.15 Penyebab Kecelakaan Faktor Kendaraan **Error!** **Bookmark** **not**
defined.

Tabel VI.16 Tabel Penyebab Kecelakaan Faktor Kondisi Jalan dan Alam ... **Error!**
Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1** Bagan Alir **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.1** Lokasi PKP **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.2** Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.3** Peta Lokasi dan Wilayah Kerja BPTD XX Provinsi Sulawesi Tengah **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar II.4** Struktur Organisasi BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar III.1** Desain Layout Terminal Mamboro**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar III.2** Terminal Tipe A Kasintuwu Poso **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar III.3** Layout Terminal Tipe A Kasintuwu Poso**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.1** UPPKB Kayumalue..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.2** Layout UPPKB Kayumalue **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.3** Dokumen Terra Alat Penimbangan UPPKB Kayumalue **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.4** SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.5** Diagram Asal Angkutan Barang .. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.6** Diagram Tujuan Angkutan Barang**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.7** Layout UPPKB Moutong **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.8** Dokumen Tera Penimbangan Pada UPPKB Moutong **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.9** SOP Penimbangan Kendaraan UPPKB Moutong**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.10** Diagram Asal Angkutan Barang **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.11** Diagram Tujuan Angkutan Barang**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar IV.12** Diagram Jenis Barang yang diangkut**Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV.13 Desain Layout dan Fasilitas UPPKB **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV.14 SOP Penimbangan Kendaraan UPPKB Mayo **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV.15 Diagram Asal Angkutan Barang... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV.16 Diagram Tujuan Angkutan Barang **Error! Bookmark not defined.**

Gambar IV.17 Diagram Jenis Barang yang diangkut **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.1 Tingkat Fatalitas Korban Kecelakaan Provinsi Sulawesi Tengah **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.2 Grafik Angka Kecelakaan Per Kendaraan Terdaftar **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.3 Indeks Fatalitas Dari Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.4 Diagram Jumlah Kecelakaan Dan Tingkat Keparahan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.5 Diagram Jumlah Penyebab Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.6 Diagram Usia Yang Terlibat Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.7 Diagram Batang Jumlah Kejadian Kecelakaan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar V.8 Grafik UCL Dan BKA..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.1 Penampang Melintang DRK 1 Jalan R.E Martadinata..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI. 2 Kondisi Umum DRK 1 Jalan R.E Martadinata Segmen 1 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.3 Kondisi Umum DRK 1 Jalan R.E Martadinata Segmen 2 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.4 Komposisi Kendaraan Jalan R.E Martadinata Arah Palu **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.5 Komposisi Kendaraan Jalan R.E Martadinata Arah Taipa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.6 Grafik Fluktuasi Volume Lalu Lintas Jalan R.E Martadinata ...**Error!**
Bookmark not defined.

Gambar VI.7 Persentil 85 Kendaraan Gabungan Jalan R.E Martadinata..... **Error!**
Bookmark not defined.

Gambar VI. 8 Penampang Melintang DRK 2 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.9 Kondisi Umum DRK 2 Jalan Trans Sulawesi Mambooro..... **Error!**
Bookmark not defined.

Gambar VI.10 Komposisi Kendaraan Jalan Trans Sulawesi Kel. Mambooro Arah Palu..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.11 Komposisi Kendaraan Jalan Trans Sulawesi Kel. Mambooro Arah Taipa **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.12 Grafik Fluktuasi Volume Lalu Lintas Jalan Trans Sulawesi Kel. Mambooro **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.13 Persentil 85 Kendaraan Gabungan Jalan Trans Sulawesi Mambooro **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.14 Titik Lokasi Rawan Kecelakaan 1 Jalan R.E Martadinata Kelurahan Tondo..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.15 Titik Blackspot DRK 1..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.16 Segmen Awal Jalan R.E Martadinata KM 03**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.17 Segmen Akhir Jalan R.E Martadinata KM 04**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.18 Titik Lokasi Rawan Kecelakaan 2 Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mambooro **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.19 Titik Blackspot DRK 2 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.20 Segmen Awal Jalan Trans Sulawesi Mambooro KM 11..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.21 Segmen Akhir Jalan Trans Sulawesi Mambooro 12..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.22 Perkerasan Jalan R.E Martadinata**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.23 Kondisi Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mambooro..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.24 Perilaku Pejalan Kaki Di Jalan R.E Martadinata **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.25 Perilaku Pejalan Kaki Di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.26 Konflik Lalu Lintas Jalan R.E Martadinata KM 3-4 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.27 Konflik Lalu Lintas Jalan R.E Martadinata STA 0+850 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.28 Konflik Lalu Lintas Jalan R.E Martadinata STA 1+150 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.29 Gambar Konflik Lalu Lintas Jalan R.E Martadinata STA 1+320 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.30 Jenis Konflik Lalu Lintas Jalan Trnas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.31 Konflik Lalu Lintas Jalan Trans Sulawesi Mamboro **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.32 Presentase Penyebab Kecelakaan Berdasarkan Faktor Manusia **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.33 Rambu Peringatan Turunan Landai **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.34 Rambu Peringatan Tanjakan Landai **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.35 Rambu Batas Kecepatan Maks. 40 km/jam **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.36 Rambu Batas Akhir Larangan Kecepatan Maks. 40 km/jam **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.37 Warning Light **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.38 Rumble Strip **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.39 Tiang Rambu Bengkok **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.40 Rambu Terhalang Pedagang Kaki Lima **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.41 Rambu Terhalang Pepohonan .. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.42 Daun Rambu Rusak **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.43 Persimpangan Minor Jl. R.E Martadinata STA 1+320 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.44 Prioritas Persimpangan..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.45 Pengendara Sepeda Motor Tidak Menggunakan Helm **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.46 Operasi Lalu Lintas Oleh Kepolisian**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.47 Contoh Kegiatan Penyuluhan Keselamatan Jalan..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.48 Peringatan Hewan Ternak..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.49 Alat Penerangan Jalan Mati Saat Malam Hari**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.50 Trotoar **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.51 Persimpangan Minor Jl. Trans Sulawesi Mamboro STA 1+900 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.52 Prioritas Persimpangan..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.53 Rambu Batas Kecepatan Maks. 50 km/jam**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.54 Rambu Batas Akhir Larangan Kecepatan Maks. 50 km/jam **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.55 Rumble Strip..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.56 Pengendara Sepeda Motor Tidak Mengenakan Helm **Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.57 Perilaku Melawan Arus Lalu Lintas**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.58 Operasi Lalu Lintas Oleh Kepolisian**Error! Bookmark not defined.**

Gambar VI.59 Kegiatan Penyuluhan SALUD.... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kegiatan selama PKP 2 BPTD XX Sulawesi Tengah **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2** Tabel Traffic Counting Jalan RE Martadinata Arah Pelabuhan Taipa **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3** Tabel Traffic Counting Jalan RE Martadinata Arah Kota Palu .. **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4** Tabel Total Traffic Counting Jalan RE Martadinata Dua Arah Pelabuhan Taipa dan Kota Palu **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5** Tabel Spot Speed Sepeda Motor Jalan RE Martadinata..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6** Tabel Spot Speed Mobil Penumpang Jalan RE Martadinata **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7** Tabel Spot Speed Kendaraan Berat Jalan RE Martadinata **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8** Tabel Traffic Counting Jalan Trans Sulawesi Arah Pelabuhan Taipa **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9** Tabel Traffic Counting Jalan Trans Sulawesi Arah Kota Palu... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10** Tabel Total Traffic Counting Jalan Trans Sulawesi Dua Arah Pelabuhan Taipa dan Kota Palu..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11** Tabel Spot Speed Sepeda Motor Jalan Trans Sulawesi **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12** Tabel Spot Speed Mobil Penumpang Jalan Trans Sulawesi ... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 13** Tabel Spot Speed Kendaraan Berat Jalan Trans Sulawesi **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 14** Tabel Rekapitulasi Jumlah Korban Kecelakaan Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 15** Layout Usulan Rambu dan Perlengkapan Jalan Penanganan DRK 1 (Jalan R.E Martadinata KM 3-4 Kel. Tondo, Kota Palu) Segmen 1 **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 16 Layout Usulan Rambu dan Perlengkapan Jalan Penanganan DRK 1 (Jalan R.E Martadinata KM 3-4 Kel. Tondo, Kota Palu)**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 17 Layout Usulan Rambu dan Perlengkapan Jalan Penanganan DRK 2 (Jalan Trans Sulawesi KM 11-12, Kelurahan Mamboro, Kota Palu).....**Error! Bookmark not defined.**

